大连轩客建筑工程有限公司“5•21”物体打击一般事故调查报告

发布日期： 2017-10-31 17:40 浏览次数：581次

2017年5月21日15时15分54秒，大连发电有限责任公司庄德志报告：“12时35分左右，位于甘井子区革镇堡街道羊圈村大连发电有限责任公司院内，大连轩客建筑工程有限公司工人在使用吊篮给办公楼墙面加固作业时，吊篮坠落地面砸到在地面作业的张淑良，送医院抢救无效死亡”。

大连市安全生产监督管理局接到大连发电有限责任公司的事故报告后，依据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)和《辽宁省安全生产条例》等法律法规，会同市公安局、市总工会对事故展开调查，同时聘请专家参与了事故调查；事故调查组还对企业落实主体责任、应急响应处置等情况展开了调查。通过现场勘察、调查取证、尸体检验报告、专家技术分析报告等综合分析，查明了事故发生的经过、原因、死亡人员和经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及责任人的处理建议和事故防范及整改措施，本起事故直接经济损失人民币85.5万元。现将事故调查情况报告如下：

一、事故涉及单位、项目建设、电动吊篮及人员的基本情况

（一）事故涉及单位基本情况

1. 大连轩客建筑工程有限公司（事故发生单位，以下简称轩客公司）：2016年5月16日，在大连市普兰店区市场监督管理局登记取得《营业执照》（三证合一）；法定代表人：王选银；成立日期：2009年5月19日；营业期限：自2009年5月19日至2019年5月18日；经营范围：房屋建筑工程、市政公用工程、土石方工程、钢结构工程、装饰装修工程、机电安装工程、管道工程、建筑防水工程、水利水电工程、建筑智能化工程、玻璃钢防腐处理工程、园林绿化工程、体育场场地设施工程施工；人工搬运；经济信息咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。建筑装修装饰工程专业承包贰级，有效期至2021年5月20日；建筑工程施工总承包三级，有效期至2021年6月1日。建筑施工安全生产许可证有效期：2014年7月14日至2017年7月13日。

持有效的华夏认证中心有限公司颁发的《职业健康安全管理体系认证证书》(2016年7月6日至2019年7月5日)。

2. 大连发电有限责任公司（建设单位，以下简称大发电公司）：2016年7月7日，在大连市工商行政管理局登记取得《营业执照》(三证合一)；法定代表人：姚沛明；成立日期：2005年11月15日；营业期限：自2005年11月15日至长期；经营范围：发电；供热；风电厂、发电厂和热电厂的基建管理、运行、维护、检修；提供国内劳务代理服务；场地及房屋出租；粉煤灰、石膏销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

未开展职业健康安全管理体系认证。

（二）项目立项及招投标基本情况

2017年1月6日，轩客公司与张长顺（自然人）签订了《授权委托书》，王选银授权委托张长顺为轩客公司办理与大发电公司相关工程事宜。3月13日，张长顺与大发电公司签订《外包工程（项目）安健环协议》(以下简称《安全协议》。大发电公司办公楼外墙面大理石由于冻融导致脱落，需采用干挂方式重新打胶固定，消除办公楼外墙大理石脱落的安全隐患。4月7日，大发电公司发布办公楼外墙大理石脱落维修项目招标文件。4月18日，轩客公司中标并与大发电公司签订了《办公楼外墙大理石脱落维修项目合同》，合同期限为2017年4月20日至6月30日止。4月20日，轩客公司与张长顺签订了《办公楼外墙大理石脱落维修项目施工协议书》。5月3日，张长顺又与魏洪福（自然人）签订《办公楼外墙大理石脱落维修项目合同》。2017年2月，张长顺与张淑良达成口头用工协议。5月2日，魏洪福与沙仁红、崔尚祜达成口头用工协议。

（三）现场使用电动吊篮及操作人员持证情况

大发电公司办公楼外墙大理石脱落维修项目作业采用2台ZLP-630型电动吊篮，由魏洪福从张金海（自然人）手里租用。电动吊篮分两部分，一部分为吊篮平台，由施工人员电动操作升降；一部分为吊篮悬挂机构，两侧各配有加强钢丝绳末端的紧固件索具螺旋扣，两侧各装有1000公斤的配重件放在办公楼8楼顶层平台上。大发电公司和张长顺、魏洪福于5月3日、9日、16日对电动吊篮使用前、后进行了验收签字，验收合格。

魏洪福持有辽宁省安全生产监督管理局颁发的高处作业（准操项目：高处安装、维护、拆除作业）特种作业操作证,崔尚祜持有辽宁省安全生产监督管理局颁发的高处作业（准操项目：高空架设作业）特种作业操作证,沙仁红没有特种作业人员资质。

（四）涉及人员相关情况

张淑良（事故中死亡），男，1990年12月27日出生，辽宁省建平县国营热水畜牧农场博古苏村人。

二、事故发生经过、救援、善后处理情况

（一）事故发生经过

5月21日7时左右，魏洪福带领沙仁红、崔尚祜使用吊篮给大发电公司办公楼外墙加固作业，张淑良在地面和灰。10时30分左右，办公楼西侧外墙加固作业完成后，魏洪福带领沙仁红上8楼顶层平台，将吊篮移动至办公楼东侧进行外墙加固作业。11时20分左右，魏洪福和沙仁红未检查确认悬挂机构一侧的配重件是否稳定可靠地安放在配重架上，就下楼吃饭。12时30分左右，魏洪福和沙仁红也没有检查确认，便进入地面上的吊篮平台。魏洪福操作电动吊篮从地面上升到2米左右时，吊篮平台坠落至地面，悬挂机构一侧从8楼顶层平台坠落至地面，悬挂机构的索具螺旋扣将在地面上和灰的张淑良砸伤（头朝南趴在地面上）。

（二）事故救援情况

12时50分左右，在现场检查工程进度的张长久（张长顺雇佣的自然人）打120急救电话，被告知没有急救车，魏洪福和张长久用轩客公司的面包车，将张淑良送至大连市第三人民医院。13时02分左右，魏洪福、张长久先后给张长顺打电话报告事故情况，张长顺立即赶到三院，并电话报告王选银。14时左右，张淑良经抢救无效死亡。15时15分，大发电公司主管安全生产的副总工程师庄德志，向大连市安全生产应急救援指挥中心报告了事故情况。

（三）事故的善后处理情况

事故发生后，张长顺已与遇难者家属签订赔偿协议，赔偿工作已完成。

三、事故发生的原因及性质

事故调查组经询问事故有关人员、目击证人，现场勘察、尸体检验、专家技术分析，并查阅相关材料，认定此起事故是一起一般生产安全责任事故。

（一）直接原因

魏洪福安全意识薄弱，在办公楼顶层平台移动吊篮时，未将悬挂机构一侧配重件稳定可靠地安放在配重架上，施工前也未进行检查确认，就开始操作电动吊篮，导致悬挂机构索具螺旋扣甩落至地面，将张淑良砸伤致死，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

轩客公司忽视作业现场安全管理。未检查发现无高处作业特种作业操作证的沙仁红从事高处作业；未落实《高处作业吊篮安全规则(JGJ5027-1992)》及《高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程》（JB/T11699-2013），对现场施工人员违章操作电动吊篮的问题教育督促不够。

四、对事故责任单位及有关责任人员处理建议

（一）建议追究刑事责任人员

魏洪福，大发电公司办公楼外墙大理石脱落维修项目施工现场负责人，在办公楼顶层平台移动吊篮时，未将悬挂机构一侧配重件稳定可靠地安放在配重架上，施工前也未进行检查确认，就开始操作电动吊篮，导致悬挂机构索具螺旋扣甩落至地面，将张淑良砸伤致死。违反了《高处作业吊篮安全规则》第12.2条“配重应准确、牢固地安装在配重点上，并应按图样规定配置足够质量的配重，在吊篮使用前须经安全检查员核实才能使用”及《高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程》第5.2.9条C款“应使用符合产品使用说明书规定的配重，配重应有质量标志、码放整齐、安装牢固”，第6.3.1条a款“吊篮使用人员在每天开工前和每次换班前参见使用说明书及表C.1的要求（检查配重块是否缺损、码放是否牢靠、是否固定）进行检查”的规定。魏洪福作为施工现场负责人和操作者，违章操作吊篮导致事故发生，对事故发生负有直接责任。建议公安机关依法追究刑事责任。

（二）对事故责任单位的处理建议

轩客公司忽视作业现场安全管理。未检查发现无高处作业特种作业操作证的沙仁红从事高处作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十七条“生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业”的规定；未教育和督促现场施工人员按照《高处作业吊篮安全规则》、《高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程》的规定将悬挂机构一侧配重件稳定可靠地安放在配重架上，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程”的规定。对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项规定，建议给予轩客公司罚款人民币20万元处理。

（三）建议给予经济处罚人员

王选银，轩客公司经理、法人代表，公司安全生产工作负责人，安全意识薄弱，未督促、检查作业现场安全生产工作，未及时发现施工人员未将悬

挂机构一侧配重件稳定可靠地安放在配重架上的事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第十八条“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责”第五项“督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患”的规定。对事故发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项和《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（国家安全生产监督管理总局令第十三号）第四条第二款第一项“主要负责人的上一年年收入，按照本省、自治区、直辖市上一年度职工平均工资的5倍以上10倍以下计算”的规定，建议给予王选银按照上年度收入30%，即人民币84022.5 元的处罚。

（四）建议企业处理事故中负有责任的人员

张长顺，轩客公司承建大发电公司办公楼外墙大理石脱落维修项目经理，负责施工安全、质量、进度等工作。作为乙方项目经理，未组织施工人员严格执行《高处作业吊篮安全规则》第12.2条及《高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程》第5.2.9条C款、第6.3.1条a款的规定，违反了《施工协议书》第二条安全管理第二项“乙方必须执行国家安全生产操作规程”的规定。对事故发生负有责任。

依据《辽宁省生产安全事故报告和调查处理实施办法》（辽政发〔2007〕29号）第二十九条第二款“对事故单位负责人及其他责任人员的行政处分，由事故发生单位或有关主管部门实施”的规定，建议由轩客公司依据公司规定和合同约定，对有关责任人做出相应处理或处罚，将处理和处罚情况45日内报大连市安全生产监督管理局。

五、事故防范的措施建议

（一）轩客公司

1.责令轩客公司全部停工，聘请有资质的第三方评价机构对公司的安全生产工作现状进行评价，逐项、逐条抓好隐患、问题的整改，合格后方可重新进行生产作业

2.企业要运用职业健康安全管理体系规范安全生产工作，覆盖企业内部和外来临时雇佣人员，严格落实施工作业规范标准要求。

3.安装吊篮要严格按照使用说明和操作规程，安装完毕应经荷载试验确认，悬挑梁、提升机构、吊篮平台安全装置符合要求。吊篮配重件应稳定可靠地安放在配重架上，配重件的重量应符合设计规定，并采取防止随意移动的措施，施工人员及监护人要检查确认落实安全措施。使用前应进行运行试验，对不合格项应认真整改达到要求，方可正式使用。

4.电动吊篮升降作业应由经过培训合格的特种作业人员专门负责。吊篮内作业人员必须带好安全帽，系好安全带，高挂低用，要将安全带通过自锁器扣在专用保险绳上，不得挂在提升钢丝绳上。

（二）大发电公司

1.立即停止轩客公司承建大发电办公楼外墙大理石脱落维修项目和电动吊篮的使用，待轩客公司对第三方安全评价机构提出的问题整改完成后，方可重新组织生产作业。

2. 2018年3月底前完成HSE管理体系认证工作，进一步推动企业认真开展安全生产工作，督促外包单位落实职业健康安全管理体系建设工作。

3.要针对事故暴露出的问题，深刻吸取教训，进一步加强对外包队伍作业过程的安全管理，强化安全生产培训教育，全面辨识各岗位风险，建立安全生产风险清单，实施安全生产风险管控，全方位地进行安全生产隐患排查治理活动，发现隐患必须立即整改，对安全无保障的必须立即停工。

4.要进一步落实全员安全生产责任制、安全承诺公告制、安全风险防控可靠性报告单制和日检查、周报告、月调度制四项机制，制定和采取可靠管控措施，逐级落实管控责任，加强安全风险研判，切实做到不安全不公告。

5.要采取有效措施，进一步落实企业主体责任，强化风险管控和隐患排查治理双重预防机制的落实，切实开展好职工群众身边无隐患活动。

大连轩客建筑工程有限公司

“5•21”物体打击一般事故调查组

2017年9月27日

打印 关闭

上一篇： 大连信诚设备安装工程有限公司“6•8”物体打击一般事故调查报告

下一篇： 大连伟丰机电设备有限公司“8•14”一般高处坠落事故调查报告

