索 引 号：	729838940/202110-00003
信息分类：	应急管理
发布机构：	平昌县应急管理局
发文日期：	2021-10-30
文　　号：	
关 键 词：	

四川宁泰建筑有限公司“7•19”高处坠落事故调查报告

2021-10-30 15:48　来源： 平昌县应急管理局

2021年7月19日10时50分左右，四川宁泰建筑有限公司承建的平昌县金宝新区金佛·金润城A区2#楼2单元发生一起高处坠落事故，造成1人死亡、1人受伤接经济损失110万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，受平昌县人民政府委托，2021年7月20日，平县应急管理局成立了以县应急管理局、县公安局、县总工会和县住建局为成员的“7·19”高处坠落事故调查组，并邀请县纪委监委派员参加。事故调查组通过现勘验、查阅资料、调查询问和综合分析，查明了事故发生的经过、原因及人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见并提出了事故防范和整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

1. 施工单位：四川宁泰建筑有限公司

2. 业　别：建筑施工

3. 经济类型：有限责任公司

4. 事故地点：平昌县金宝新区金佛·金润城A区

5. 事故时间：2021年7月19日10时50分左右

6. 事故类别：高处坠落

7. 事故性质：责任事故

8. 事故等级：一般事故

9. 伤亡情况：死亡1人，受伤1人（详见下表）

姓名	性别	年龄	民族	籍 贯	工种	伤害程度	备注
符光政	男	48岁	汉	达州市达川区桥湾镇	灰工	死亡	
龚玉伍	男	50岁	汉	达州市达县大堰乡	灰工	轻伤	

10.直接经济损失：110万元

二、事故单位及工程项目基本情况

（一）事故建设项目基本情况

平昌县金宝新区金佛·金润城A区建设项目位于平昌县金宝新区金凤路，该项目建设单位是四川省金佛房地产开发有限公司，施工单位是四川宁泰建筑有限司，监理单位是巴中市宏旭建设工程监理有限公司。金佛·金润城A区建设项目于2014年开始建设，分为两期，一期为5#、6#楼，总面积约6万平方米，于2019年0月竣工；二期为1#、2#、3#、4#楼，总面积约12万平方米，建设期间由于四川省金佛房地产开发有限公司资金断链，房屋主体修建一半左右就停止施工。2020年8月19日，在平昌县金佛金润城项目推进领导小组的协调下，四川省金佛房地产开发有限公司与四川宁泰建筑有限公司签订了金佛·金润城A区续建工程框架协议协议约定由四川宁泰建筑有限公司全面修建金佛·金润城A区1#、2#、3#、4#楼二次结构和车库以上标准层所有工程，并计划于2021年9月底竣工交房。2021年

中旬，金佛·金润城A区1#、2#、3#、4#楼主体工程全面竣工，四川宁泰建筑有限公司开始对金佛·金润城A区2#楼2单元实施外墙抹灰、贴砖作业。6月18日，抹灰班组负责人廖传山与平昌县强英大拇指建筑工程设备租赁站签订了吊篮设备租赁合同，共租赁17台吊篮用于外墙抹灰、贴砖作业。该批次吊篮由平昌县强英大拇指建筑工程设备租赁站现场安装好后，未经金佛·金润城A区项目部和现场监理工程师验收，便直接投入使用，直至事故发生。

（二）事故单位基本情况

四川宁泰建筑有限公司成立于2002年11月26日，办公地址位于四川省平昌县同州街道办事处龙王庙社区龙熙国际办公楼二楼，公司注册资本为人民币壹亿伍万元整，法定代表人杨弟安，经营范围：土木工程建筑、装饰装潢、水利水电工程、市政公用工程、公路工程、建筑防水、防腐、保温工程、土石方工程、园林筑工程等。公司取得了营业执照、安全生产许可证和建筑业企业资质证书等证照。公司2020年8月19日续建平昌县金宝新区金佛·金润城A区建设项目后，于2020年8月25日成立了安全生产管理领导小组，任命项目负责人何禄太为安全管理小组组长，全面负责金佛·金润城A区建设项目安全生产工作。

（三）事故相关单位基本情况

平昌县强英大拇指建筑工程设备租赁站成立于2015年8月13日，办公地址位于四川省平昌县小角楼大道128号，企业类型为个体工商户，经营者为杨第强，取得了营业执照,经营范围：租赁吊篮、移动脚手架、建筑工程机械与设备租赁。分别于2015年和2019年在河北廊坊以每台8000元的价格购买了20台和50台吊篮。事故吊篮为平昌县强英大拇指建筑工程设备租赁站所有，吊篮的安装、移动、拆卸及日常检维修均由平昌县强英大拇指建筑工程设备租赁站负责实施。

（四）事故设备基本情况

事故吊篮型号为ZLP630型高处作业电动吊篮，是平昌县强英大拇指建筑工程设备租赁站2019年购置的，吊篮长4.5米，宽0.7米，高0.95米，核定限载量630斤，配备钢丝绳130米、电缆线100米。吊篮生产厂家是无锡劲马液压建筑机械有限公司；钢丝绳生产厂家是南通铭振电器有限公司，规格型号是4X31WS+PP-mm；安全锁生产厂家是无锡市龙升建筑机械有限公司。事故吊篮、钢丝绳、安全锁均无产品合格证。

三、事故经过及应急救援和善后处理情况

（一）事故经过

2021年7月19日10时50分左右，四川宁泰建筑有限公司作业人员符光政和龚玉伍在金佛·金润城A区2#楼2单元21楼外墙抹灰作业时，因吊篮一侧钢丝绳突然断裂，造成吊篮一端悬挂失效，另一端悬吊在一、二单元楼栋收缩缝18楼处，致作业工人龚玉伍被困，符光政坠落至负一楼受重伤。

（二）应急救援情况

事故发生后，抹灰班组工人潘过立即向项目部技术负责人贺新鑫报告了事故情况，贺新鑫接到事故报告后，立即同现场负责人张敏、材料员周洪成和安全员江华等项目部管理人员赶到事故现场组织救援，指挥作业工人潘过、李如红等工人操作现场另一台吊篮对被困人员龚玉伍进行施救，同时拨打了“120”急救电话请求救援，随后同安全员沈江华等人一起到负一楼查看符光政受伤情况。19日11时左右，“120”急救中心医护人员赶到事故现场，符光政经医护人员现场抢救无效死亡。伤者龚玉伍随后送往县人民医院救治。

（三）善后处理情况

事故发生后，四川宁泰建筑有限公司积极与死者亲属协商善后事宜，双方于2021年7月20日达成一致赔偿协议。目前，死者遗体已送回老家安葬，伤者已出院回家休养，未出现任何社会矛盾和不稳定因素。

四、事故原因分析

（一）直接原因

1. 作业工人违章作业。作业工人符光政自身安全意识淡薄，对作业场所存在的危险因素认识不足，操作电动吊篮高处外墙抹灰作业时，未正确佩戴和使用劳动防护用品，未系挂安全带，直接导致事故发生。

2. 事故吊篮设备未检测验收。使用的吊篮、钢丝绳和安全锁无产品合格证、产品型式检验报告及使用说明书。吊篮安装完毕后，未经项目部和现场监理工程师检测验收合格，便直接投入使用。

（二）间接原因

1. 安全教育培训不到位。四川宁泰建筑有限公司未如实记录从业人员的安全教育培训情况，对符光政、龚玉伍等人员的三级安全教育培训没有考核结果记录，存在教育培训走形式现象。

2. 现场安全管理缺位。四川宁泰建筑有限公司未督促平昌县强英大拇指建筑工程设备租赁站对吊篮设备进行检查、维修及保养，未及时制止从业人员使用未检测验收合格的吊篮设备，未督促从业人员正确佩戴安全帽、使用安全带等劳动防护用品。

3. 隐患排查治理不到位。四川宁泰建筑有限公司和平昌县强英大拇指建筑工程设备租赁站日常安全检查和隐患排查不深入、不细致，未及时发现吊篮钢丝绳锈蚀、吊篮安全锁内粘黏砂浆等异物的事故隐患，未采取有效的技术、管理措施及时消除事故隐患。

五、责任划分和处理建议

经事故调查组分析认定，本次事故是一起一般生产安全责任事故。现提出如下责任划分和处理建议：

1. 符光政，男，汉族，48岁，家住达州市达川区桥湾镇，系四川宁泰建筑有限公司金佛·金润城A区项目灰工。符光政自身安全意识淡薄，对作业场所存在的危险因素认识不足，操作电动吊篮高处外墙抹灰作业时，未正确佩戴和使用劳动防护用品，未系挂安全带，直接导致事故发生。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》（2014年修订）第五十四条的规定，根据《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》第二十六条第二款的规定，对事故的发生负有直接责任。鉴于符光政在本次事故中已死亡，建议不予追究行政责任。

2. 何禄太，男，汉族，53岁，家住四川省平昌县同州街道办事处，系四川宁泰建筑有限公司金佛·金润城A区项目负责人、安全生产领导小组组长。何禄太作为金佛·金润城A区项目安全生产第一责任人，未认真履行安全生产管理职责，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，安排未经培训合格人员上岗作业，未督促、检查该项目的安全生产工作，未及时发现和消除生产安全事故隐患。其行为违反了《四川省安全生产条例》第四条第一款和《建设工程安全生产管理

例》第二十一条第二款的规定。根据《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》第二十六条第二款的规定，对事故的发生负有重要管理责任。建议由县应急管局按照《四川省安全生产条例》第七十八条第一款第（二）项之规定给予行政处罚。

3. 杨第强，男，汉族，53岁，家住四川省平昌县，系平昌县强英大拇指建筑工程设备租赁站经营者。杨第强作为平昌县强英大拇指建筑工程设备租赁站安全生产第一责任人，出租的吊篮设备无产品合格证、产品型式检验报告及使用说明书；日常安全检查和隐患排查不深入、不细致，未及时发现吊篮钢丝绳锈蚀、吊篮安全锁内粘黏砂浆等异物的事故隐患，未采取有效的技术、管理措施及时消除事故隐患。其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第十六条第一款和《中华人民共和国安全生产法》（2014年修订）第十八条第（五）项的规定，根据《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》第二十六条第二款的规定，对事故的发生负有重要管理责任，建议由县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》（2014年修订）第九十二条第（一）项之规定给予行政处罚。

4.四川宁泰建筑有限公司作为平昌县金佛·金润城A区施工承建单位，未如实记录从业人员的安全教育培训情况，对符光政、龚玉伍等人员的三级安全教育培训没有考核结果记录，教育培训走形式；未督促从业人员正确佩戴安全帽、使用安全带等劳动防护用品；日常安全检查和隐患排查不深入、不细致，未及时发现吊篮钢丝绳锈蚀、吊篮安全锁内粘黏砂浆等异物的事故隐患，未采取有效的技术、管理措施及时消除事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》（2014修订）第二十五条第四款、第三十八条第一款、第四十二条的规定，根据《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》第二十六条第二款的规定，对事故的发生负有主要管理责任。建议由县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》（2014年修订）第一百零九条第（一）项之规定给予行政处罚。

5. 事故调查中，未发现辖区、监管部门和单位存在履职不到位或失职、渎职等行为。

六、事故防范和整改措施

（一）切实加强安全生产教育培训。四川宁泰建筑有限公司要认真落实企业安全生产三级教育培训制度，加强安全管理人员、从业人员的教育和培训，对进施工人员进行全面的安全技术交底，让每一个作业人员都熟悉岗位安全操作规程、技能及岗位存在的危险、危害因素，建立规范的从业人员教育培训档案，未经育培训合格的人员不得上岗作业。

（二）强化施工作业现场安全管理。四川宁泰建筑有限公司应深刻汲取事故教训，举一反三，严格吊篮安装验收，落实每天班前安全教育，定期开展吊篮安技术交底，严格执行每日巡检制度，发现问题立即整改，定期开展吊篮专项检查，落实吊篮安全管理责任制。平昌县强英大拇指建筑工程设备租赁站要严格按《高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规范》等标准规范施工作业，加强对吊篮的检查、维修及保养，做好记录并由有关人员签字。

（三）加大隐患排查治理力度。四川宁泰建筑有限公司和平昌县强英大拇指建筑工程设备租赁站要加强安全监管和隐患排查治理力度，对施工现场的吊篮进行一次全面安全隐患排查，建立隐患排查台账和隐患整改方案，采取技术、管理措施及时消除存在的事故隐患。隐患整改后由施工单位、安装单位、出租单位和监单位等共同进行验收，验收合格后方可使用。