兰溪水亭浙江创科电力工程有限公司“11·18”一般高处坠落事故调查报告

兰溪市人民政府事故调查组

2024.12

2024年11月18日10时10分许，浙江创科电力工程有限公司在兰溪市水松新型墙体建材有限公司制砖车间厂房屋顶安装光伏设施过程中发生一起高处坠落事故，造成1人受伤，后经抢救无效死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（浙江省人民政府令第310号）等有关法律法规的规定，经兰溪市人民政府批准，成立了由市应急管理局、市公安局、市总工会、市发展和改革局、水亭乡人民政府等组成的浙江创科电力工程有限公司“11·18”一般高处坠落事故联合调查组（以下简称事故调查组），同时邀请市纪委监委、市检察院派员参加，全面开展事故调查处理工作。

按照“四不放过”的要求和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，事故调查组通过现场勘验、查阅台账、调查取证、检验鉴定和综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和安全防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故及伤亡人员情况

事故发生单位：浙江创科电力工程有限公司

事故发生时间：2024年11月18日10时10分许

事故发生地点：兰溪市水亭乡河伯沿村兰溪市水松新型墙体建材有限公司制砖车间厂房屋顶

事故类别：高处坠落

事故伤亡情况：死亡1人。死者：胡某明，男，汉族，20周岁，身份证号：430424********0330，住址：湖南省衡东县草市镇三塘村。

二、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

浙江创科电力工程有限公司，该单位成立于2020年12月7日，注册地位于浙江省金华市兰溪市兰江街道渔舟南路1460号（自主申报），有限责任公司，法定代表人为黄某。经营范围许可项目：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电业务；建设工程设计；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：电力设施器材销售；智能输配电及控制设备销售；电子专用材料销售；电气设备修理；电气设备销售；电力电子元器件销售；电子专用设备销售；电容器及其配套设备销售；电气信号设备装置销售；发电机及发电机组销售；园林绿化工程施工；房屋拆迁服务；配电开关控制设备销售；充电桩销售；照明器具销售；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；发电技术服务；电子元器件零售；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。统一社会信用代码：91330781MA****J20Y。

企业于2023年11月3日取得由浙江省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》（浙JZ安许证字[2021]0***10），许可范围：建筑施工；有效期：2023年11月3日至2027年1月13日。

企业于2021年5月17日取得由国家能源局浙江监管办公室颁发的承装（修、试）电力设施许可证（4-3-0***3-2021），许可类别和等级：承装类四级、承修类四级、承试类四级；有效期：2021年2月1日至2027年1月31日。

（二）事故相关单位概况

1.兰溪合沐光能有限公司

该公司成立于2024年6月20日，注册地位于浙江省金华市兰溪市兰江街道环城西路1号兰溪青年电商人才创业园7楼710（自主申报），法定代表人为卢某玲。经营范围一般项目：太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；节能管理服务；热力生产及供应；供冷服务；制冷、空调设备销售；工程管理服务；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；建设工程设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。统

一社会信用代码：91330781MA****T4XE。

2.阜南聚富建筑有限公司

该公司成立于2024年3月11日，注册地位于安徽省阜阳市阜南县柳沟镇何庄村何西二队46号，法定代表人为何某付。经营范围许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工；住宅室内装饰装修；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；普通机械设备安装服务；室内木门窗安装服务；金属门窗工程施工；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。统一社会信用代码：91341225MA****QY5G。

（三）涉事项目概况

项目名称:《兰溪市水松新型墙体建材有限公司1999.51KWp分布式光伏发电项目》（下称“该项目”）

业主单位：兰溪合沐光能有限公司

承包单位：浙江创科电力工程有限公司

劳务单位：阜南聚富建筑有限公司

涉及单位：兰溪市水松新型墙体建材有限公司（免费提供光伏安装、运维场地资源）

施工时间：2024 年 10 月 20 日至 2024 年 12 月 30 日

施工地点：兰溪市水亭乡河伯沿村兰溪市水松新型墙体建材有限公司制砖车间厂房屋顶

（四）涉事项目合同相关情况

2024 年 7 月 31 日，兰溪市水松新型墙体建材有限公司与兰溪合沐光能有限公司（光伏业主单位）签订《水松新型墙体建材有限公司 1999.51KWp 分布式光伏发电项目合同能源管理协议》，明确兰溪合沐光能有限公司为项目所有者，负责承担项目的全部投资，负责项目的设计、开发、建设、管理和运营维护等工作。兰溪市水松新型墙体建材有限公司免费提供拥有产权的建筑物屋顶给兰溪合沐光能有限公司用于建设光伏发电项目。

2024 年 10 月 18 日，兰溪合沐光能有限公司与浙江创科电力工程有限公司就水松新型墙体建材有限公司 1999.51KWp 分布式光伏发电项目签订《分布式光伏发电项目施工总承包合同》及《安全管理协议》，工程总价约 470 万。

浙江创科电力工程有限公司与阜南聚富建筑有限公司签订《水松新型墙体建材有限公司 1999.51KWp 分布式光伏电站项目施工合同》及《安全管理协议》。合同内容明确了合同价款、工期要求、工程进度及款项支付、工程施工及质量标准及双方权义等内容。明确甲方浙江创科电力工程有限公司全面负责现场的指导工作及现场协调并按期提供材料，指定公司王某为该项目负责人；乙方阜南聚富建筑有限公司负责施工人员，施工进度及施

工质量等。合同总价款约36万，约定于2024年10月20日开工，于12月30日完工，工程总工期71天。

三、事故发生经过、救援及报告情况

（一）事故发生经过

2024年11月18日，阜南聚富建筑有限公司现场负责人高某重带领11人分两组进行施工：一组由高某重本人负责，主要工作为更换废旧彩钢瓦、钢条，计7人；另一组由周某武负责，主要工作为安装光伏板，计4人（当事人胡某明所在组）。2024年11月18日10时10分许，周某武（前）和当事人胡某明（后）在兰溪市水松新型墙体建材有限公司制砖车间厂房屋顶搬运光伏板过程中当事人胡某明不慎从制砖车间厂房屋顶坠落（离地约11米）受伤。

（二）事故救援及善后情况

事故发生后，周某武立刻呼喊高某重，高某重看到情况后马上（10时14分许）拨打了120急救电话，当事人胡某明随即被120救护车送往兰溪市人民医院抢救，后经抢救无效于2024年11月18日13时13分宣布死亡。

事故发生后，兰溪市应急管理局下达停产指令，并要求企业做好事故现场警戒保护工作。企业第一时间成立善后处置小组，全力做好伤亡家属安抚及善后处置事宜。2024年11月20日，涉事相关企业与死者家属达成赔偿协议并于当天签订《人民调解意见书》，家属情绪稳定，社会及网络舆情平稳。

（三）事故报告情况

事故发生后，兰溪市应急管理局接到110指令，并立即组织人员前往事发地点核实事故情况。

四、现场勘查情况

经现场勘查，事故现场位于浙江省兰溪市水亭乡河伯沿村水松新型墙体建材有限公司制砖车间，事发制砖车间长约36米，高12米。制砖车间顶板部分已换装成光伏板，涉事区域屋顶还未安装光伏板。伤者坠落地点位于制砖车间过道区域，过道边上停靠有推土机一辆，砖瓦传送机一台，伤者坠落区域地面上有血迹一滩，血迹上方顶部有大块空缺（约0.4m*0.6m），屋顶空缺区域周边有拆除的彩钢板和钢条，并有光伏板一片（约30公斤），空缺部位离坠落地面高度约11米，地面为水泥地材质。

五、事故鉴定情况

事故发生后，事故调查组委托杭州华硕司法鉴定中心对当事人胡某明死亡原因进行鉴定（尸表检验）。根据杭州华硕司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书（杭华硕中心〔2024〕病鉴字第3*0号），当事人胡某明符合高坠造成的全身多发损伤死亡，与本次事故存在因果关系。

六、事故发生原因和性质认定

（一）事故直接原因

经事故调查组初步调查和综合分析，事故直接原因为当事人胡某明安全意识淡薄，自我保护意识差，在未采取防高坠安全防

护措施的情况下，从事涉高处作业，未按规定行进路线行走，不慎从车间厂房屋顶坠落。

（二）事故间接原因

1.浙江创科电力工程有限公司未对阜南聚富建筑有限公司进行有效的施工安全技术交底；教育培训不到位，未能保证从业人员具备必要的安全生产知识；现场安全管理不到位，未及时消除生产安全事故隐患；未严格落实对施工现场安全生产工作的统一协调、管理；

2.阜南聚富建筑有限公司安全教育培训不到位，日常教育培训仅以口头提醒为主；现场安全管理不到位，未及时发现和制止或纠正当事人胡某明的违章行为；

3.兰溪合沐光能有限公司未严格落实对施工现场安全生产工作的统一协调、管理。

（三）事故性质认定

经事故调查组调查认定，浙江创科电力工程有限公司“11·18”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

七、事故相关单位及人员存在的问题和处理建议

（一）事故相关单位及人员存在问题

1.浙江创科电力工程有限公司

浙江创科电力工程有限公司未对阜南聚富建筑有限公司进行有效的施工安全技术交底；教育培训不到位，未能保证从业人员具备必要的安全生产知识；现场安全管理不到位，未及时消除

生产安全事故隐患;未严格落实对施工现场安全生产工作的统一协调、管理。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对本次事故的发生负有管理责任。

2.阜南聚富建筑有限公司

阜南聚富建筑有限公司安全教育培训不到位，日常教育培训仅以口头提醒为主；现场安全管理不到位，未及时发现和制止或纠正当事人胡某明的违章行为。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对本次事故的发生负有管理责任。

3.兰溪合沐光能有限公司

兰溪合沐光能有限公司未严格落实对施工现场安全生产工作的统一协调、管理。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对本次事故的发生负有管理责任。

4.阜南聚富建筑有限公司工人胡某明

当事人胡某明安全意识淡薄，自我保护意识差，在未采取防高坠安全防护措施的情况下，从事涉高处作业，未按规定行进路线行走，不慎从车间厂房屋顶坠落，后经抢救无效死亡。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，胡某明对本次事故的发生负有直接责任，鉴于胡某明已在事故中死亡，故不予追究。

5.浙江创科电力工程有限公司总经理林某

作为企业主要负责人，未有效组织实施本单位安全生产规章制度和操作规程实施;督促、检查本单位的安全生产工作不到位，

未及时消除生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对本次事故的发生负有领导责任。

6.浙江创科电力工程有限公司项目负责人兼安管员王某

作为企业新能源项目负责人，安全生产教育和培训组织不到位，未有效组织本单位对分包单位作业人员的安全生产教育和培训；对所负责的兰溪市水松新型墙体建材有限公司1999.51KWp分布式光伏发电项目现场安全管理落实不到位。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对本次事故的发生负有管理责任。

（二）属地部门及相关人员存在的问题

1.水亭乡人民政府

对属地生产经营单位临时改造施工项目安全巡查检查不到位，未充分掌握涉事企业安全生产工作动态，对辖区内生产经营单位第三方作业事故隐患排查整改指导不足。

2.水亭畲族乡应急消防管理站工作人员俞某丽

未严格履行安全生产检查工作，对辖区内企业涉及第三方作业的情况掌握不充分，摸排不扎实。对企业生产作业过程中存在的违反安全生产违章作业行为检查力度不足。

（三）事故相关单位及人员的处理建议

1.建议由兰溪市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》等有关规定对浙江创科电力工程有限公司作出行政处罚；

2.建议由兰溪市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产

法》有关规定对阜南聚富建筑有限公司作出行政处罚;

3.建议由兰溪市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定对兰溪合沐光能有限公司作出行政处罚;

4.建议由兰溪市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定对浙江创科电力工程有限公司主要负责人林某作出行政处罚;

5.建议由兰溪市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定对浙江创科电力工程有限公司安全员王某作出行政处罚。

（四）属地部门及相关人员处理建议

1.建议由水亭乡人民政府对市委市政府作出书面检查;

2.建议由水亭乡人民政府对水亭乡应急消防管理站工作人员俞某丽履职不到位情况进行问责处理。

八、事故安全防范措施

（一）浙江创科电力工程有限公司

要认真剖析本次事故原因，吸取事故教训，落实好安全生产主体责任，按照要求规范开展作业人员的安全生产教育和培训，严禁不具备从业资格、未经安全教育、未接受安全技术交底的作业人员进入现场作业；建立、健全本单位安全生产责任制，严格督促项目施工现场管理人员认真履行岗位职责，强化安全生产现场管理和巡查，加强外包项目安全生产统一协调、管理；全面排查治理安全隐患，严格开展风险辨识，重点针对从业资格以及安

全防护措施落实情况，进行全面检查和闭环整改，确保安全生产，杜绝事故发生。

（二）阜南聚富建筑有限公司

要认真剖析本次事故原因，汲取事故教训，落实好安全生产主体责任，作业人员持证上岗作业。要强化作业现场安全管理，开展现场安全风险辨识，提供必要的劳动防护用品及时发现并消除生产安全事故隐患，第一时间制止和纠正作业人员违反操作规程行为和危险作业行为。

（三）兰溪合沐光能有限公司

要认真汲取本次事故的经验教训，严格分包单位的资质审核工作，切实履行对承包单位的统一协调、管理职责；强化对分包单位的现场安全管理，对于发现的问题隐患要形成闭环，特别对于现场涉及特殊作用的作业人员要严格落实各类安全防护措施，切实做到不安全不作业。

（四）水亭乡人民政府

要切实履行属地监管责任，对辖区内企业第三方施工作业进行系统性梳理，加强临时施工项目的安全生产监管力度，建立辖区内第三方施工作业报备制度，开展一轮辖区企业外协施工作业情况大摸排，要求企业加强对第三方作业人员的安全教育培训及作业现场安全管理工作，提升安全生产监管力度，加大安全生产检查力度，督促企业落实主体责任，做好安全教育培训工作，落实各项安全措施坚决遏制各类生产安全事故再次发生。