兰溪水亭金华科展过滤机有限公司“3·16”一般物体打击事故调查报告

日前，《兰溪水亭金华科展过滤机有限公司“3·16”一般物体打击事故调查报告》已经市人民政府批复，现予公布。

兰溪水亭金华科展过滤机有限公司

“3·16”一般物体打击事故调查组

2025年4月

2025年3月16日12时01分许，位于兰溪市水亭乡工业功能区的金华科展过滤机有限公司压板车间内发生一起物体打击事故，导致1人受伤，后经送医抢救无效死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）等有关法律法规规定，经兰溪市人民政府批准，成立了由市应急管理局、市公安局、市市场监管局、市总工会、水亭乡人民政府组成的金华科展过滤机有限公司“3·16”一般物体打击事故调查组（以下简称“事故调查组”），同时邀请市纪委监委、市检察院及浙江丹溪律师事务所派员参加，全面开展事故调查处理工作。按照“四不放过”的要求和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，事故调查组通过现场勘验、查阅资料、调查取证、检验鉴定和综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和安全防范措施。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

金华科展过滤机有限公司，统一社会信用代（91330781560979536 8），法定代表人：徐某斌，类型：有限责任公司，注册资本300万元整，成立日期：2010年08月30日，营业期限：2010年08月30日至2030年08月29日止，注册地址：兰溪水亭工业功能区，经营范围：过滤机整机及配

件、机械配件、机电设备、塑料过滤板制造。包括负责人徐某斌及其妻子龚某平在内，公司共计人员为7人。涉事企业因业务量及员工人数较少，每日工作内容根据生产情况由员工自行安排。

（二）人员伤亡情况

事故造成1人死亡，死亡人员居民身份证号码：330719********1716，姓名：童某棠，性别：男，民族：汉族，出生日期：1964年06月21日，住址：浙江省兰溪市水亭乡柳家村。系金华科展过滤机有限公司杂工。

（三）现场勘验情况

事故现场位于兰溪市水亭乡工业功能区金华科展过滤机有限公司压板车间，涉事区域位于厂区东北角，区域上方有隔层。涉事塑料颗粒吨包长约100CM，宽100CM，高120CM，重约700KG。涉事区域地面有大量散落的塑料颗粒，地面塑料颗粒物上有劳保手套一副，遮阳帽一顶。涉事区域正上方有行车一部，型号LD5-19.8，额定起重量5吨。于2024年12月2日经金华市特种设备检验检测院检验合格，在检验合格有效期内。

（四）事故鉴定情况

事故发生后，事故调查组委托杭州华硕司法鉴定中心对事故受害者童某棠死亡原因进行鉴定（尸表检验）。杭州华硕司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书（杭华硕中心〔2025〕病鉴字第99号）鉴定意见认为，被鉴定人童某棠的死亡原因，符合严重颅脑损伤死亡。

二、事故发生经过及事故救援情况

（一）事故发生经过

2025年3月16日上班后，童某棠告知负责人徐某斌当日作业内容后，便自行上岗作业。上午童某棠在压板车间利用行车将部分物料吨包吊运至压板车间二楼隔层围墙下方堆放，物料吨包被堆放成单排三层（企业要求为双排且不超过两层）。当天下午12时01分许，童某棠在涉事区域整理吨包过程中，边上的物料吨包堆垛发生倾斜并翻落，童某棠避险不及，被翻落的吨包砸中，并被吨包及散落的塑料颗粒掩埋。

龚某平（主要负责人徐某斌妻子）及主要负责人徐某斌分别于14时许及15时许，前往压板车间巡查，看到地面有大量散落的塑料颗粒，均未发现童某棠。15时许，徐某斌打电话询问龚某平，童某棠去向后，两人继续分头寻找童某棠。龚某平前往钢板车间询问正在作业的工人雷某良，童某棠去向，被告知童某棠在压板车间，龚某平又前往压板车间继续寻找。15时10分许，龚某平在压板车间发现童某棠被物料吨包及散落的塑料颗粒掩埋，只露出部分后脑勺。

（二）事故救援情况

2025年3月16日15时10分许，龚某平在压板车间散落的塑料颗粒中找到当事人童某棠，随即大声呼救，并徒手开始扒散落的塑料颗粒，试图将童某棠救出。徐某斌听到喊声后，立即赶往压板车间救助童某棠，并让龚某平拨打120急救电话，同时叫龚某平去其他车间叫人过来帮忙。雷某良与李某林得到消息后，立即前往压板车间与徐某斌、龚某平合力将

童某棠救出，抬至涉事车间平坦处轮流对童某棠进行胸外按压。15时23分许，120救护车到场，医护人员对童某棠进行了现场急救，随后利用担架将童某棠转运至救护车送往兰溪市人民医院抢救。

三、事故应急处置及善后情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025 年 3 月 16 日 16 时 12 分许，兰溪市应急管理局接 110 指令：金华科展过滤机有限公司一工人在转运物料吨包的过程中被砸中送医。

接报后，兰溪市应急管理局立即组织执法队员前往事发地点核实事故情况，确认在位于兰溪市水亭乡工业功能区金华科展过滤机有限公司压板车间发生一起物体打击事故。执法人员要求企业立即停止相关生产作业活动，并做好事故现场警戒保护及次生灾害防范工作。

（二）事故应急处置及善后处理情况

事故发生后，金华科展过滤机有限公司组织救援力量开展现场施救，并拨打“120”急救电话，将事故受伤人员送往兰溪市人民医院进行全力抢救。接报后，市应急管理局、市公安局、市市场监管局、水亭乡人民政府等相关部门和单位立即赶赴事故现场开展事故应急处置，并指导企业全力做好事故善后相关赔偿事宜，善后处置工作平稳有序。企业第一时间成立了事故善后处理小组，全力做好遇难家属的安抚。2025 年 3 月 20 日与死者家属达成赔偿协议并签订《人民调解协议书》，社会舆情平稳。

四、事故原因和性质认定

（一）事故直接原因

当事人童某棠在转运物料吨包过程中违规作业，为方便后续将物料吨包吊运至压板车间隔层，将规定堆放两层的吨包堆放至三层，且单排堆放，造成物料堆垛结构不稳发生倾倒。

（二）事故间接原因

金华科展过滤机有限公司安全风险辨识管控和隐患排查治理工作不到位，未及时发现并消除生产安全事故隐患；教育培训缺乏针对性及精准性，未有效督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

（三）事故性质认定

经事故调查组调查认定，兰溪市水亭乡金华科展过滤机有限公司“3·16”物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故相关单位及人员存在的问题和处理建议

（一）事故相关单位及人员存在的问题

1.金华科展过滤机有限公司

履行安全生产主体责任不到位。对涉事车间风险辨识管控和安全隐患排查不到位，未及时采取技术、管理等方面措施予以消除隐患；教育培训不到位，针对性不强，日常教育培训以口头为主，未有效督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。违反《中华人民共和国安全生产法》有关规定，对事故的发生负有管理责任。

2.金华科展过滤机有限公司主要负责人徐某斌

作为金华科展过滤机有限公司的主要负责人，未严格履行主要负责人职责，组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程不到位；未有效组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制；督促检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患。违反《中华人民共和国安全生产法》有关规定，对事故的发生负有领导责任。

3.金华科展过滤机有限公司安全员周某

作为金华科展过滤机有限公司安全员，未严格履行安全管理人员职责，对员工违规操作的现象，未进行有效监管；作业现场安全隐患排查不到位，未及时发现并消除安全生产隐患。违反《中华人民共和国安全生产法》有关规定，对事故的发生负有管理责任。

4.金华科展过滤机有限公司员工童某棠

当事人童某棠安全意识不强，违规将规定堆放两层的吨包，堆放至三层，且单排堆放，造成物料堆垛结构不稳发生倾倒，自身被翻倒的物料吨包砸中。对事故发生负有直接责任，鉴于其在本起事故中死亡，故免予追究责任。

（二）属地部门及相关人员存在的问题

1.水亭乡人民政府

对安全生产工作重视程度不足。水亭乡作为三级乡镇虽配备了4名应消站人员，但从实际运行情况看，站长、副站长均存在兼职情况；督促企业隐患闭环管理工作不到位。本

次事故单位金华科展过滤机有限公司在2024年3月13日、5月11日、11月15日的应消站检查记录中存在的隐患未见闭环资料的情况。

2.水亭乡人民政府党委委员常务副乡长姜某辉

作为属地分管安全生产常务副乡长及乡应急消防管理委员会副主任，在建立健全属地部门安全生产工作机制方面指导强度不够，组织辖区内生产经营单位开展安全生产风险研判及隐患排查治理方面力度不足。

3.水亭乡人民政府工作人员李某清

作为涉事企业的联企干部，定期对所联系的企业进行安全生产的日常服务和监督力度不够，并未及时协调乡人民政府相关业务办公室进行精准服务，做好处置结果的反馈和解释工作。

（三）事故相关单位及人员处理建议

1.建议由市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》对金华科展过滤机有限公司进行行政处罚；

2.建议由市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》对金华科展过滤机有限公司法定代表人徐某斌进行行政处罚；

3.建议由市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》对金华科展过滤机有限公司安全员周某进行行政处罚；

（四）属地部门及相关人员的处理建议

1.建议由水亭乡人民政府向市委市政府作出书面检查。

2.建议对兰溪市水亭乡人民政府党委委员副乡长姜某辉

履职不力情况进行问责处理。

3.建议对兰溪市水亭乡人民联企干部人员李某清履职不力情况进行问责处理。

六、事故防范措施建议

（一）切实履行企业安全生产主体责任

1.金华科展过滤机有限公司要深刻汲取事故教训，认真反思。切实履行企业安全生产主体责任，细化完善安全管理工作，建立健全全员安全生产责任制，结合企业实际，制定完善符合企业作业特点的安全操作规程。

2.强化安全隐患排查治理工作。定期开展全员全覆盖风险辨识和隐患排查治理，针对发现的风险隐患要及时采取技术、管理措施予以消除，严格落实各项安全防范措施和隐患闭环管理。

3.加强作业现场安全管理。强化车间现场巡查力度的同时，进一步明确安全管理人员工作职责，对作业现场相关生产设备进行定期检查、维护与保养，紧盯作业现场的三违管理，提升作业人员的安全意识。

4.提升从业人员安全生产教育培训的针对性和精准性。要紧密围绕企业实际工作流程与岗位需求有针对性的开展安全生产教育培训工作，确保从业人员具备相应的理论知识和岗位操作技能；引入真实事故案例，剖析同行业同类型或企业内部发生的典型事故，强化员工对安全生产重要性的认知，进一步提升教育培训的实用性。

（二）牢固树立安全发展理念

1.水亭乡人民政府及各有关部门要深刻汲取事故教训，牢牢扛起属地管理和部门监管责任。加强安全生产工作，强化责任落实，分析辖区领域内主要风险隐患，针对存在的突出问题进行深入系统梳理。加强辖区内重点企业安全监管，督促企业建立健全安全风险分级管控制度和重大事故隐患自查自改常态化机制，切实提升对企业的安全生产监督管理水平，层层压实责任，把安全工作落实到各个领域各个环节，坚决预防和遏制各类事故发生。

2.坚持红线意识、底线思维，认真抓好风险分析研判。深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示批示和重要论述精神，牢固树立“人民至上、生命至上”的底线思维。各有关部门要结合近期生产安全事故类型特点，进行充分的分析研判，全面梳理企业的安全风险，分类制定安全管控措施。同时严格落实“三管三必须”要求，特别是属地部门各条线分管人员要群策群力对职责范围内安全生产工作引起足够重视,切实提升各条线对于安全生产监管的行业推进作用。

3.着力夯实安全生产基层基础。各乡镇街道要切实加强应急消防站队伍建设。2025 年省委省政府将应消站专职队提质升级工作纳入省、金华民生实事项目，充分体现了党委政府对基层应消体系建设的高度重视。属地政府要以此为契机，通过在人员优化、制度执行、装备配置等方面持续发力，全面提升基层应急消防队伍专业化、规范化、现代化水平，为保障人民群众生命财产安全筑牢第一道防线。