龙里谷脚德杰·岭秀山项目“7·7”一般高处坠落事故调查报告

龙里谷脚德杰·岭秀山项目“7·7”事故调查组

2025年11月

目录

一、事故基本情况.....2
（一）工程项目概况.....2
（二）项目参建单位概况.....2
（三）工程项目发包情况.....5
（四）事故发生单位安全管理情况.....5
（五）部门安全监管情况.....6
（六）事故发生经过.....6
（七）事故现场情况.....7
（八）人员伤亡和直接经济损失情况.....8
（九）其他情况.....8
二、事故应急处置情况.....8
（一）事故信息接报及响应情况.....8
（二）医疗救治和善后情况.....9
三、事故原因分析.....9
（一）直接原因分析.....9
（二）间接原因分析.....10
（三）其他可能因素排除.....10
（四）事故性质.....10
四、有关责任单位存在的主要问题.....10
（一）事故单位.....10

（二）有关监管部门 11
（三）属地政府 11
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 12
（一）事故有关人员的处理建议 12
（二）对相关责任企业的处理建议 14
（三）对相关单位的处理建议 15
六、事故防范和整改措施建议 15
（一）重庆榆杰建设（集团）有限公司 15
（二）深圳市九州建设技术股份有限公司 15
（三）贵州龙溪杰尚置业有限公司 15
（四）龙里县住房和城乡建设局 15
（五）各建设工程领域主管部门 16
（六）龙里县谷脚镇人民政府 16

龙里谷脚德杰·岭秀山项目“7·7”一般高处坠落事故调查报告

2025年7月7日12时15分，龙里县谷脚镇德杰·岭秀山项目N区三期6号楼发生一起高处坠落致1人重伤，送医院抢救无效死亡事故，直接经济损失约125万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国特种设备安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《贵州省生产安全事故调查处理程序暂行规定》等相关规定，龙里县人民政府成立了由县委常委、县政府常务副县长任组长，县安委办主任任副组长，县应急局、县公安局、县检察院、县住房城乡建设局、县总工会、县人力资源社会保障局、谷脚镇人民政府为成员的龙里谷脚德杰·岭秀山项目“7·7”事故调查组（以下简称事故调查组），同时聘请有关专家参与事故调查工作，并邀请县纪委县监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过开展现场勘验、查阅资料、调查取证、检测检验等工作，查明了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施建议。

经调查认定，龙里谷脚德杰·岭秀山项目“7·7”一般高处坠落事故是一起因电梯井洞口临边防护被拆除，导致工人从三层

电梯井坠落至负三层电梯基坑的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）工程项目概况

1. 项目基本情况

德杰·岭秀山项目N区建设项目，位于龙里县贵龙纵线与万豪大道交接处，总建筑面积约为21.56万㎡，项目N区三期5-8号楼及配套商业、地下车库和附属工程等图纸范围内的工作内容，签约合同总价为人民币171344304.98元，开工时间为2020年4月1日。施工期限为标准工期。

2. 工程项目手续办理情况

德杰·岭秀山项目N区三期5-8号楼及配套商业、地下车库和附属工程项目于2020年10月14日取得项目立项批复，2019年6月10日取得《建设用地规划许可证》，2020年6月23日取得《建设工程规划许可证》，2022年3月30日取得《建筑工程施工许可证》。

（二）项目参建单位概况

1. 建设单位

贵州龙溪杰尚置业有限公司为德杰·岭秀山项目N区项目建设单位。该公司成立于2017年04月25日，统一社会信用代码：91522730MA6E08XW4W，企业类型：其他有限责任公司，注册地址：贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县谷脚镇富源路黔弘检测楼（德杰集团），法定代表人：李银绪。经营范围：法律法规、国

务院决定规定禁止的不得经营；法律法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。房地产开发、建设、销售；物业管理；停车场经营；农业项目综合开发；旅游项目开发；建筑及机电设备安装；建筑机械制造、销售及租赁；企业管理咨询；健康养生管理级咨询；健康科技项目开发；医院项目建设运营管理；数据服务平台建设；大数据资源整合、应用、开发、服务和运营。

2. **施工单位**

重庆榆杰建设（集团）有限公司为德杰·岭秀山项目N区建设项目实施的施工单位。该公司成立于2014年04月16日，统一社会信用代码：91500224094261630K，企业类型：有限责任公司，法定代表人：秦正刚，注册地址：重庆市铜梁区土桥镇旧市路85号。资质情况：安全生产许可证编号：（渝）JZ安许证字〔2018〕010824，许可范围：建筑施工，有效期2024年01月09日至2027年01月08日；建筑业企业资质证书编号：D250101930，有效期至2026年01月25日，资质类别和等级：建筑工程施工总承包贰级，该公司承接德杰·岭秀山项目N区项目施工。

3. **监理单位情况**

深圳市九州建设技术股份有限公司为德杰·岭秀山项目N区项目监理单位。该公司成立于2006年8月23日，统一社会信用

代码：91500107790741988X，企业类型：有限责任公司，注册地址：重庆市九龙坡区杨场坪正街26号附4号27楼2号，法定代表人：王姣。经营范围包括许可项目：建设工程监理；公路工程监理；水利工程建设监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；工程造价咨询业务；社会稳定风险评估；政府采购代理服务；采购代理服务；信息技术咨询服务；水利相关咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；单建式人防工程监理；设备监理服务；企业管理咨询；企业形象策划；咨询策划服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；科技中介服务；土地整治服务；规划设计管理；水资源管理；节能管理服务。资质情况：工程监理资质证书编号：E250001497，资质等级：房屋建筑工程监理甲级，有效期2023年8月28日至2028年7月5日。

4. **劳务单位情况**

陕西皓学建筑装饰工程有限公司为德杰·岭秀山项目N区建设项目劳务合作单位。该公司成立于2019年07月08日，统一社会信用代码：91610115MA6X0YQ229，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册地址：陕西省西安市临潼区人民路德裕天下1号楼3单元1210室，法定代表人：李皓。经营范围：室内外装修装饰工程的设计、施工；建筑材料的销售；广告的设计、制作、代理、发布（依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动）。

（三）工程项目发包情况

1. **施工合同**。2021 年 3 月，贵州龙溪杰尚置业有限公司与重庆榆杰建设（集团）有限公司签订了《建设项目工程总承包合同》（GF-2019-合同编号）和《（三期）合同补充协议书》，工程内容：德杰·岭秀山项目 N 区三期 5-8#楼及配套商业、地下车库和附属工程等图纸范围内工作。合同金额人民币 171344304.98 元，合同工期为 1095 天。

2. **监理合同**。2022 年 4 月，贵州龙溪杰尚置业有限公司与深圳市九州建设技术股份有限公司签订了《建设工程监理合同》（DJ-GYLL-GCXG-2022-04-0001），合同内容：深圳市九州建设技术股份有限公司承担德杰·岭秀山 N 区建设工程的监理任务，监理范围：施工阶段、保修阶段的全过程监理工作，总建筑面积 21.56 万平方米，合同金额 107.8 万元。

3. **劳务合同**。2024 年 9 月，重庆榆杰建设（集团）有限公司与陕西皓学建筑装饰工程有限公司签订了《建设工程总劳务分包合同》，工程内容为德杰·岭秀山 N 区二三期 3#、4#、5#、6#楼以及裙楼车库商业等图纸范围内基础工程和全部主体工程和装修工程等工作，承包方式为包工不包料，工程规模：90000 平方米，合同金额 50552643.5 元。

（四）事故发生单位安全管理情况

施工单位在德杰·岭秀山项目 N 区项目设置有项目部，配置

1名项目经理（一级注册建造师资格证，姓名：王建飞，性别：男，出生日期：1976年10月20日，注册编号：渝150201620171605 6，聘用企业：重庆榆杰建设集团有限公司，注册专业：建筑工程，有效期：2023-04-07至2026-04-06）建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书编号：渝建安B(2017)0003302，姓名：王建飞，性别：男，出生年月：1976年10月20日，企业名称：重庆榆杰建设（集团）有限公司，职务：项目负责人（项目经理），初次领证日期：2017年12月10日，有效期：2023年11月16日至2026年12月10日）、2名安全员等管理人员，建立有安全生产管理制度、教育培训、安全检查、安全交底等制度，日常开展隐患排查治理工作。事发时N区6号楼准备安装电梯，拆除了电梯井防护栏和警示标志，未安排专人进行现场安全管理，未设置有效措施阻止除安装电梯以外的其他作业人员进入该区域。

（五）部门安全监管情况

龙里县住房和城乡建设局2025年对德杰·岭秀山项目N区项目检查了2次，共查出问题隐患13条，除了项目主要负责人员履职的问题还未整改完（项目经理王某某长期不在岗），其余12条均已督促整改完毕。谷脚镇人民政府2025年对德杰·岭秀山项目N区项目检查了1次，未查出“项目经理王某某长期不在岗”的问题。

（六）事故发生经过

2025 年 7 月 7 日 6 时许，事故当天张某某一人在德杰·岭秀山项目 N 区三期 6 号楼三层从事石膏抹灰工作，上午 11 时许工友邓某某完成抹灰工作准备收工，想邀约张某某就餐，在 6 号楼三层未发现张某某，打其电话未接通；工友到处寻找，于 12 时 40 分许在 6 号楼负三层电梯基坑，发现张某某躺在基坑井内无反应，立即联系施工单位黄某某并拨打 110 和 120，公安民警、谷脚镇人民政府和 120 急救等工作人员先后到达现场，由于电梯基坑狭窄，并通知消防救援人员前来施救，于 13 时 15 分，消防救援人员到达现场将张某某救出电梯基坑，120 急救车将伤者送至龙里县人民医院，于 15 时许救治无效死亡。

（七）事故现场情况

事故发生点位于龙里县谷脚镇德杰·岭秀山项目 N 区三期 6 号楼负三层电梯基坑内。

事故现场平面示意图



（八）人员伤亡和直接经济损失情况

1. **事故相关人员情况**

人员死亡情况:张某某,男,身份证号:522725198004l8XXXX,户籍地：贵州省瓮安县永和镇萍水村塘边组2-01号，工种：磷石膏抹灰工人，是德杰·岭秀山项目N区建设项目劳务合作单位陕西皓学建筑装饰工程有限公司派遣的劳务工人。

2. **直接经济损失情况**

截至2025年8月21日，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等规定，事故调查组认定本次事故共造成直接经济损失约125万元。

（九）其他情况

气象情况：2025年7月7日，龙里县天气阴转晴，最高气温31℃、最低18℃，南风2级。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年7月7日6时许，事故当天张某某一人在德杰·岭秀山项目N区三期6号楼三层从事石膏抹灰工作，上午11时许工友邓某某完成抹灰工作准备收工，想邀约张某某就餐，在6号楼三层未发现张某某，打其电话未接通；工友到处寻找，于12时50分许在6号楼负三层电梯基坑，发现张某某躺在基坑井内已无反应，立即拨打110和120，并通过班组长李某某联系施工单位黄某某,并给在项目部午休的劳务公司安全员李某某打了电

话报告事故情况，李某某电话报告劳务公司法人代表人李某事故情况，李某随后赶到事故现场并给施工项目部门安全员黄某某报告了事故情况，黄某某电话给施工单位现场执行经理徐某报告了事故情况。13 时许公安民警、谷脚镇人民政府和 120 急救等工作人员先后到达现场，由于电梯基坑狭窄，通知消防救援人员前来施救，于 13 时 15 分，消防救援人员到达现场将张某某从 6 号楼负三层电梯基坑内救出，急救车将受伤人员张某某送至龙里县医院抢救。事故发生后，项目部于 13 时 10 分许向龙里县住房和城乡建设局报告事故情况，龙里县谷脚镇人民政府于 14 时 53 分向龙里县应急管理局报告事故信息，龙里县住房和城乡建设局于 15 点 10 分向龙里县应急管理局报告事故信息，龙里县应急管理局于 15 点 42 分向黔南州应急管理局报送事故信息。

（二）医疗救治和善后情况

2025 年 7 月 7 日 13 点 40 分许急救车将受伤人员张某某送到龙里县人民医院抢救，于 2025 年 7 月 7 日 15 时许救治无效死亡。死亡后施工方及时与死者家属进行协商，对补偿有关事宜达成一致，并对遗体进行了火化，家属对死者及时进行了安葬，善后工作结束，没有造成其他负面影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

张某某在三期工程 6 号楼三层室内进行磷石膏抹灰作业时，三层电梯井洞口临边防护被拆除，未设置任何防护措施，不具备

安全施工条件，导致工人从三楼坠落至电梯基坑内，经送医院抢救无效死亡。

（二）间接原因分析

重庆榆杰建设（集团）有限公司主体责任落实不到位，项目部经理长期不在岗，组织管理失效，公司安全管理混乱，未按照要求对德杰·岭秀山项目 N 区项目施工安全进行定期检查；项目部安全管理人员配备不足，该项目应配备 3 名专职安全员，实际只配备了 2 名安全管理员；未建立三级安全教育档案，新进人员培训记录缺失，管理人员对工人的技术和安全交底不到位，导致作业人员安全意识薄弱；未严格落实安全生产隐患排查制度，风险辨识不足；现场管理极为混乱，未对电梯井设置防护栏等措施，电梯安装和室内抹灰交叉作业，施工程序不符合要求。深圳市九州建设技术股份有限公司未依法履行监理职责，对电梯安装施工方案审核把关不严，未对施工方电梯井防护缺失等重大隐患发出整改通知，并给予纠正。

（三）其他可能因素排除

根据龙里县公安局刑事侦察大队调查，排除刑事案件。

（四）事故性质

经事故调查组认定，龙里谷脚德杰·岭秀山项目“7·7”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

1. 重庆榆杰建设（集团）有限公司未依法落实施工单位安全生产主体责任

重庆榆杰建设（集团）有限公司项目部经理长期不在岗，组织管理失效，公司安全管理混乱，施工工序混乱，未按照要求对德杰·岭秀山项目 N 区项目施工安全进行定期检查。项目部安全管理人员配备不足，该项目应配备不少于 3 名专职安全员，实际只配备了 2 名安全管理员。未建立三级安全教育档案，新进人员培训记录缺失，管理人员对工人的技术和安全交底不到位，导致作业人员安全意识薄弱；未严格落实安全生产隐患排查制度，风险辨识不足。

2. 深圳市九州建设技术股份有限公司未依法履行监理职责，对德杰·岭秀山项目 N 区项目监督不力

开展安全监理工作不到位，检查流于形式。未严格履行监理职责，监理员存在不在岗，未及时发现电梯井防护措施缺失，未按监理规划要求开展定期安全巡查，对电梯安装施工方案审核把关不严，未对施工方电梯井防护缺失等重大隐患发出整改通知等情况监督不力。

3. 贵州龙溪杰尚置业有限公司安全生产管理不到位

对施工单位未认真履行主体责任的问题失察，督促监理单位履职不到位。

（二）有关监管部门

龙里县住房和城乡建设局安全监管职责不力，虽然对德

杰·岭秀山项目（N区）项目进行了多次检查，提出了13条问题，但对问题隐患整改跟踪不到位，到事故发生时，项目部经理长期不在岗问题隐患，在龙里县住房和城乡建设局的安全生产隐患排查台账内仍然显示未整改完毕。

（三）属地政府

龙里县谷脚镇人民政府作为属地政府，履行属地安全监管职责不力，事故发生前虽对德杰·岭秀山项目开展过安全检查，但未发现问题隐患，安全隐患排查能力不足，导致未能及时发现该项目“项目部经理长期不在岗、公司安全管理混乱”等问题。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）事故有关人员的处理建议

1. 张某某，男，45岁，群众，陕西皓学建筑装饰工程有限公司工人。安全意识淡薄，在不具备安全条件的场所施工，引发生产安全事故。张某某对龙里谷脚德杰·岭秀山项目“7·7”一般高处坠落事故负直接责任，鉴于已在事故中死亡，建议不予追究相关责任。

2. 王某某，男，49岁，重庆榆杰建设（集团）有限公司德杰·岭秀山项目N区项目部经理，全面负责项目部工作，长期不在岗，未认真履行企业主要负责人安全生产职责，导致事故发生，对事故发生负有主要领导责任。建议由龙里县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第一项[1]之规

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；（三）发生重大事故的，处上一

定，对王某某处上一年年收入百分之四十的罚款。

3. 徐某，男，43 岁，重庆榆杰建设（集团）有限公司德杰·岭秀山项目 N 区项目部生产执行经理，负责项目部生产、安全工作，未认真履行安全负责人安全生产职责，未严格落实安全生产隐患排查制度，风险辨识不足；现场管理极为混乱，电梯安装施工与室内抹灰施工交叉作业，电梯安装时未采取有效措施阻止其他作业人员进入施工区域，导致事故发生，对事故发生负有直接管理责任。建议由龙里县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[2]之规定，对徐某处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。由龙里县住房城乡建设局、龙里县综合行政执法局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[3]之规定，暂停或者吊销徐某与安全生产有关的资格。

4. 杨某某，男，52 岁，深圳市九州建设技术股份有限公司德杰·岭秀山项目 N 区项目监理总监。未认真履行总监职责，对德杰·岭秀山项目 N 区项目存在的违法违规行为失管失察、项目经理长期不在岗、安全管理人员配备不足等问题督促整改不力，对事故的发生负有责任，建议由龙里县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第一项[4]之规定，对杨

年年收入百分之八十的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，

某某处上一年年收入百分之四十的罚款。

（二）对相关责任企业的处理建议

1. **重庆榆杰建设（集团）有限公司**。未按要求落实企业安全生产主体责任，项目安全管理混乱等，导致事故发生，对事故负有主要责任，建议由龙里县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[5]之规定对其处三十万元以上一百万元以下罚款。

2. **深圳市九州建设技术股份有限公司**。未严格履行监理职责，监理员存在不在岗；开展安全监理工作不到位，检查流于形式。未及时发现电梯井防护措施缺失，未按监理规划要求开展定期安全巡查，未对施工方电梯井防护缺失等隐患发出整改通知等情况监督不力，对事故负有责任。建议由龙里县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[6]之规定对其处三十万元以上一百万元以下罚款。

3. **贵州龙溪杰尚置业有限公司**。督促施工、监理单位开展隐患排查不到位，对事故负有责任。责成贵州龙溪杰尚置业有限公

导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款；发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款；发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

司向龙里县住房和城乡建设局作书面检查。

（三）对相关单位的处理建议

龙里县住房和城乡建设局、龙里县谷脚镇人民政府对德杰·岭秀山项目安全生产监督不到位，责成龙里县住房和城乡建设局、龙里县谷脚镇人民政府向龙里县人民政府作书面检查。

六、事故防范和整改措施建议

（一）重庆榆杰建设（集团）有限公司。要深刻汲取事故教训，扎实开展安全生产规章制度和安全生产教育培训，提升员工安全生产能力素质和安全意识。严格落实安全生产隐患排查制度，加强风险辨识，加强现场安全管理和隐患排查治理，及时消除安全生产事故隐患，确保施工安全。事故发生后按程序及时报送事故信息。

（二）深圳市九州建设技术股份有限公司。要深刻汲取事故教训，严格落实监理企业主体责任，切实承担起工程安全监理责任，严格督促施工单位落实企业主体责任，加大项目安全巡查的力度和广度，严肃督促施工企业落实相关规范标准要求，督促企业排查消除安全事故隐患，依法规范做好安全生产工作。

（三）贵州龙溪杰尚置业有限公司。要加强事故隐患排查治理，加强对外包工程的管理，对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，定期开展安全检查，发现事故隐患要及时督促整改。

（四）龙里县住房和城乡建设局。一是深刻吸取事故教训，举一反三抓好建筑施工领域隐患排查整治工作。认真履行行业安

全监管责任，深入开展房屋市政工程安全生产治本攻坚三年行动。要依法监督建筑施工单位从严落实企业主体责任，加强施工现场安全管理，加强对从业人员的安全教育培训，建立健全各项安全生产制度。**二是**要加大建筑施工安全生产执法检查力度，严肃查处未批先建、违章指挥、违规操作、违反劳动纪律等行为。要加大建筑施工领域“打非治违”力度，严肃查处出让资质、违法挂靠等非法违法行为。

（五）各建设工程领域主管部门。要以龙里德杰·岭秀山项目N区项目“7·7”一般高处坠落事故为鉴，结合安全生产治本攻坚三年行动，扎实开展安全生产隐患大排查大整治，全面整治安全生产主体责任落实不到位、隐患排查治理不彻底、专项整治走过场、执法处罚不严格等问题，严厉打击各类安全生产非法违法行为，从源头上遏制建设工程领域事故多发频发的势头，确保全县安全生产形势保持稳定。

（六）龙里县谷脚镇人民政府。要强化属地监管责任，每月对辖区在建工地进行全覆盖巡查，重点检查高处作业防护、脚手架搭设等高风险作业环节，建立隐患台账并跟踪整改闭环；联合住建部门开展“打非治违”行动，严查无证施工、违法分包等行为。