都匀墨冲“4·20”一般道路交通事故调查报告

2026年4月20日8时13分许，黔南州都匀市S206省道14公里800米（上白头路段）处，发生一起中型普通客车与电动三轮轻便摩托车的碰撞事故，造成1人死亡、1人受伤，直接经济损失约36万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）、《贵州省生产安全事故调查处理程序暂行规定》（黔安办〔2020〕11号）等有关规定，经都匀市人民政府批准，成立了由都匀市应急管理局、都匀市公安局、都匀市交通运输局、都匀市总工会、墨冲镇人民政府、平塘县应急管理局平塘县交通运输局等单位组成的都匀墨冲“4·20”道路交通事故调查组（以下简称“事故调查组”）。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查询问有关当事人、查阅有关资料，综合分析事故救援情况，查清了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，都匀墨冲“4·20”一般道路交通事故是一起因客车驾驶员超速行驶、操作不当，企业安全生产主体责任落实不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故有关单位情况

黔南交运有限责任公司平塘分公司。负责人：张*福，统一社会信用代码：915227277********Q，成立日期：2001年1月9日，地址：贵州省平塘县平舟镇后山一号公寓*栋*单元***室。所属行业为道路运输业，经营范围：县内班车客运、县际班车客运、市际班车客运、省际班车客运、县内包车客运、县际包车客运、市际包车客运、省际包车客运；机动车辆险、承运人责任险（按许可证有效期经营）。企业当前经营状态为存续。该公司为涉事车辆贵J****0号中型普通客车的所属企业，负责对车辆及驾驶员进行日常安全管理。

据黔南交运有限责任公司2001年9月10日出台的《黔南交运有限责任公司企业管理办法》相关规定，各分公司实际经营管理中实行自主经营、独立核算、自负盈亏。

（二）事故车辆情况

1.贵J**0号中型普通客车**。车辆类型：中型普通客车，车辆登记所有人：黔南交运有限责任公司，使用性质：公路客运，品牌型号：金旅牌/XML******5，车辆识别代码：LL3ABA**********9，发动机号码：8******8，注册日期：2017年1月12日，档案编号：520********0，整备质量：4020kg，核定载客人数：19人，检验有效期：2026年7月31日，该车辆持有《中华人民共和国道路运输证》，发证日期为2023年7月28日，证件有效期至2026年7月27日，证件核发机关为平塘县交通运输局。车辆状态：正常。该车已投保相关保险。

2.无号牌电动三轮轻便摩托车。车辆类型：经鉴定属电动三轮轻便摩托车（机动车），车辆登记所有人：未注册，品牌型号：美时达牌，车架号：DY2******3。

（三）相关人员情况

1.驾驶员及涉事人员情况。

（1）莫*兴（涉事中型普通客车驾驶员），男，布依族，公民身份号码：522727197********4，初中文化，群众，户籍地址：贵州省平塘县平湖镇**村**组**号，现居住地：贵州省都匀市**公寓***房。持准驾车型为A2D机动车驾驶证，档案编号：52270******9，初次领证日期：1993年7月30日，有效期至长期，发证机关：贵州省黔南州公安局交通管理支队。事发时驾驶贵J****0号中型普通客车。经查询，莫*兴无违法犯罪记录，无交通事故记录。

（2）赵*发（电动三轮轻便摩托车驾驶员，事故死者），男，布依族，公民身份号码：522701195********4，住址：贵州省都匀市沙寨乡**村***组。事发时驾驶无号牌电动三轮轻便摩托车，在事故后经送医抢救无效死亡。

（3）赵*邦（电动三轮轻便摩托车乘车人），男，布依族，公民身份号码：522701201********6，住址：贵州省都匀市沙寨乡**村***组，系赵*发之孙，在事故中受伤。

2.涉事企业相关人员情况

（1）刘*汉，男，布依族，中共党员，公民身份号码：522727196********2，住址：平塘县平湖镇****号。2003年11月至2026年6月18日担任黔南交运有限责任公司平塘分公司经理（主要负责人）。持有《道路运输企业主要负责人和安全生产管理

人员安全考核合格证明》，有效期限：2021年3月24日至2027年3月24日。

（2）张*福，男，汉族，中共党员，公民身份号码：522728198********X，住址：平塘县*****园**栋*单元。2009年10月至今在黔南交运有限责任公司平塘分公司工作，2009年至2026年6月18日担任公司副经理、分管安全生产工作；2026年6月18日起被任命为公司经理（主要负责人）。持有《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明》，有效期限：2020年12月17日至2026年12月17日。

（四）天气情况

事发当天，事故路段天气阴，有小雨，路面潮湿。据气象记录，事发前4月20日0时50分都匀市气象台已发布暴雨黄色预警信号，墨冲镇等地发生雷电活动并伴有短时强降雨。

（五）行驶轨迹

2026年4月20日6时30分许，莫*兴到达黔南交运有限责任公司平塘分公司客运站，驾驶贵J****0号中型普通客车进行例行检查，检查结果正常，随后将车辆停放在候车点等待乘客上车，并向车站报班，车次为平塘至都匀。7时50分，莫*兴驾驶该车从平塘县客运站驶出，沿S206省道往都匀方向行驶，途中在平塘客运站门口、平塘路口检查站及沙寨村先后搭载乘客，至事发时车上共有8名乘客。

经核实，事发前30日，莫*兴驾驶该客运班车在平塘至都匀线路正常运营，未发现异地违规载客等情况。

（六）事故发生经过

2026年4月20日8时13分许，莫*兴驾驶贵J****0号中型普通客车行驶至S206省道14公里800米（白头小学门口）路段时，为减少颠簸，绕行减速丘缺失部分，跨越中心分道线以约57公里/小时的速度行驶（该路段限速30公里/小时），遇对向由赵*发驾驶的无号牌电动三轮轻便摩托车（搭载赵*邦）正常驶来，莫*兴紧急制动。因路面湿滑、车速过快，车辆发生侧滑，车辆左后侧与对向车道内的电动三轮轻便摩托车发生碰撞，随后车辆往前滑行约20米，车身右侧与路边民房钢化雨棚发生刮碰后侧翻。事故造成赵*发受伤，经送医院抢救无效死亡；赵*邦受轻微擦伤；两车及民房雨棚不同程度受损。

（七）涉事道路情况

事故现场位于都匀市境内省道S206新舟——四寨K391+945处（即S206省道14公里800米），经度107.40578700，纬度25.95117773。该路段为省道二级公路，设计速度40公里/小时，属白头小学周边路段，学校区域限速30公里/小时。路面为沥青路面，宽度7.2米，施划有道路中心分道线，为双向双车道通行，无中心隔离设施。事故路段呈南北走向，南往平塘方向，北往都匀方向。现场附近设有监控录像，行车有效视距约100米。事发路段设有学校区域限速30公里/小时标志及震荡减速线，设置有减速丘（事发时减速丘存在部分缺失），事发时路面潮湿。

（八）人员伤亡及直接经济损失情况

事故造成1人死亡、1人受伤。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986）核定，直接经济损失约为36万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

2026年4月20日8时25分，都匀市公安交通管理大队接市局指挥中心指令：都匀市墨冲镇沙寨发生一起交通事故，现场有人员受伤，要求立即派员核实处置。

接到指令后，都匀市公安交通管理大队事故中队值班民警立即赶赴现场，同步开展事故调查、秩序维护及舆情防控等工作。同时，都匀市墨冲派出所、都匀市公安刑侦大队、都匀市墨冲镇卫生院等单位协同开展救援救治、现场勘查及调查取证等工作。

当日12时10分许，现场勘查工作全部结束，交通管制措施解除，事发路段恢复正常通行。

（二）医疗救治和善后处置情况

1.医疗救治情况。2026年4月20日8时13分许事故发生后，现场人员立即拨打120急救电话。都匀市墨冲镇卫生院医护人员迅速赶赴现场，将伤者赵*发、赵*邦送往都匀市人民医院救治。赵*发经抢救无效死亡，赵*邦轻微擦伤。

2.善后处置情况。都匀市公安交通管理大队于2026年4月21日组织死者家属和客车驾驶人见面并告知完整事故处理程序。4月22日组织死者家属和客车驾驶人就丧葬事宜开展调解工作，家属要求丧葬费赔偿10万元，双方达成调解协议，赵*发尸体由家属接回家中办理后事。

（三）事故应急处置评估

事故调查组对事故应急处置复盘评估认为，各单位在事故现场应急处置、伤员救治、善后处置、安抚家属工作得当，未发生次生、衍生事故。

三、事故原因分析

（一）直接原因

经调查认定，驾驶人莫*兴驾驶中型普通客车在限速30公里/小时的路段以约57公里/小时的速度跨越中心分道线超速行驶，遇对向来车时紧急制动，因路面潮湿导致车辆侧滑，与对向由赵*发驾驶的无号牌电动三轮轻便摩托车发生碰撞，是造成事故的直接原因。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.酒精、毒品检验情况。事发当日对莫*兴及赵*发进行呼气式酒精检测，结果为0mg/100mL；提取莫*兴尿液进行毒品检测，结果为阴性。经检测核查，排除两名驾驶员酒驾、毒驾嫌疑。

2.涉事车辆技术鉴定情况。

（1）贵J**0号中型普通客车。**贵州名鉴司法鉴定中心出具《司法鉴定意见书》(黔名鉴〔2026〕痕鉴字第****-*号)，鉴定贵J****0号中型普通客车行车制动系、转向系、行驶系符合相关标准规定；

（2）无号牌电动三轮轻便摩托车。贵州名鉴司法鉴定中心出具《司法鉴定意见书》(黔名鉴〔2026〕痕鉴字第****号)，鉴定无号牌三轮车（车架号：DY2******3）属电动三轮轻便摩托车，系机动车；贵州名鉴司法鉴定中心出具《司法鉴定意见书》(黔名鉴〔2026〕痕

鉴字第****-*号)，鉴定该电动三轮轻便摩托车行车制动系、转向系、行驶系符合相关标准规定。

3.车速鉴定情况。贵州名鉴司法鉴定中心出具《司法鉴定意见书》(黔名鉴〔2026〕痕鉴字第****-*号)，鉴定贵 J****0 号中型普通客车事故发生时的行驶速度约为 57 公里/小时。

4.死者死亡原因鉴定情况。 贵州省都匀市公安司法鉴定中心出具的《法医学尸体检验意见书》<（匀）公（司）鉴（尸检）字〔2026〕*号>，鉴定赵*发符合创伤性休克致死亡。

（三）其他可能因素排除

经公安机关结合现场勘查、调查询问和视频资料等分析，排除人为故意制造事故的可能；经核查，莫*兴、赵*发均无心脏病、癫痫等突发性疾病史，排除因突发疾病导致失控的可能；事发时为白天，路面潮湿但视距良好（约 100 米），不属于不可抗力因素。

（四）间接原因

黔南交运有限责任公司平塘分公司安全生产主体责任落实不到位。作为涉事车辆所属企业，对驾驶员莫*兴的安全教育培训不到位，未能有效提升驾驶员在湿滑路面条件下的防御性驾驶和应急处置能力；对所属客运车辆动态监控不到位，未能及时发现并纠正涉事车辆的超速行为；隐患排查治理不深入，未能及时发现和消除驾驶员超速行驶等安全隐患。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故有关单位

黔南交运有限责任公司平塘分公司安全生产主体责任落实不到位。该公司作为涉事车辆所属企业，未严格落实安全风险分级

管控和隐患排查治理双重预防工作机制：**一是**对驾驶员莫*兴的安全教育培训不到位，未能提升驾驶员安全意识，未能有效提升驾驶员在湿滑路面条件下的防御性驾驶和应急处置能力；**二是**对所属客运车辆动态监控不到位，从3月9日至4月16日期间多次提醒该车辆有超速行为，但企业并未对超速引起重视，未能及时有效纠正涉事车辆的超速行为；**三是**隐患排查治理制度落实不到位。公司虽建立了隐患排查治理制度，但未能有效发现并消除驾驶员超速行驶等行为隐患，隐患排查与动态监控脱节。

（二）有关监管部门

1.平塘县交通运输局。一是内部监管科室对履行职责认识不清。法规安全科、运输发展中心、执法大队之间的安全生产监管职责交叉模糊，法规安全科既承担统筹职能又实际从事具体检查工作存在“统筹”与“实施”脱节的问题，安全生产监管责任未有效压实。**二是日常执法检查深度不够。**对涉事企业每月一次的执法检查仅发现档案管理不规范、培训记录不完整等表面问题。**三是对客运车辆动态监控及驾驶员违法违规行为监管不到位。**虽通过“黔道安系统”进行动态监控，但未能及时发现并纠正涉事车辆的超速行为，监管停留在“提醒”“查岗”层面，未形成预警处置和闭环管理，未能有效督促企业落实实质性管控措施。

2.都匀市交通运输局。都匀市交通运输局作为道路管养责任主体，道路隐患排查治理不到位。事发路段减速丘存在局部缺失，存在安全隐患。未能及时发现该隐患并组织修复，造成设施处于缺损状态，为驾驶员绕行变道提供了客观条件。

3.墨冲镇人民政府。属地道路隐患排查不深入、不细致。事发路段位于白头小学门口，减速带存在局部缺失的隐患存在，墨冲镇在日常巡查中未能发现，未能有效发挥事前预防作用。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）有关企业处理建议

黔南交运有限责任公司平塘分公司，安全生产主体责任落实不到位。对驾驶员安全教育培训不到位，未能保证从业人员具备必要的安全操作技能和应急处置知识，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条之规定；对所属客运车辆动态监控不到位，未能及时发现并纠正驾驶员超速等违法违规行为，隐患排查治理不深入，该公司对此次事故的发生负有管理责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条之规定。建议由都匀市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条的规定依法对其立案查处。

（二）有关单位处理建议

1.平塘县交通运输局。作为企业行业监管责任单位，履行行业安全监管职责不到位，内部监管科室对履行职责认识不清，日常安全检查深度不足，对客运车辆动态监控及驾驶员违法违规行为监管不到位，监管执法措施不力。建议责成平塘县交通运输局向平塘县人民政府作出深刻书面检查，认真汲取事故教训，切实改进工作，杜绝类似事故再次发生。

2.都匀市交通运输局。作为事发路段道路管养责任主体，履行道路管养职责不到位，对事故路段减速丘缺损情况失察，修复不够及时。建议责成都匀市交通运输局向都匀市人民政府作出深刻

书面检查，认真汲取事故教训，切实改进工作，杜绝类似事故再次发生。

3.墨冲镇人民政府。作为属地管理单位，履行道路交通安全生产工作的属地管理职责不到位，对事故发生负有属地管理责任。建议责成墨冲镇人民政府向都匀市人民政府作出深刻书面检查，认真汲取事故教训，切实改进工作，杜绝类似事故再次发生。

（三）对事故有关责任人员的处理建议

1.莫*兴，作为贵J****0号中型普通客车驾驶员，在本次事故中承担主要责任，涉嫌交通肇事罪，建议由公安机关依法进行处理。

2.**赵*发，**电动三轮轻便摩托车驾驶员，鉴于其在事故中死亡，免予追究其事故责任。

（四）有关企业人员的处理建议

1.刘*汉，2003年11月至2026年6月18日担任黔南交运有限责任公司平塘分公司经理（主要负责人）。事发时（2026年4月20日）刘*汉系该公司主要负责人，是企业安全生产第一责任人。未严格履行生产经营单位主要负责人安全生产职责，对公司承包经营模式下安全管理弱化、动态监控管理缺失等问题失察，督促检查本单位的安全生产工作、消除生产安全事故隐患不力，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条之规定，对此次事故的发生负有领导责任。建议由都匀市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款之规定依法对其立案查处。

2.张*福，黔南交运有限责任公司平塘分公司副经理，事发时（2026年4月20日）系该公司分管安全副经理。作为事发时公司

安全生产工作的直接分管负责人，未认真履行分管安全副经理安全生产职责，对驾驶员安全教育培训不到位、动态监控管理缺失、隐患排查治理流于形式等突出问题负有领导责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条之规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由都匀市应急管理局对其依法立案查处。

（五）行业主管部门及属地有关人员的处理建议

对事故中履行监管职责不到位的相关责任人员，建议向本级安委办作出深刻书面检讨、向所在单位党组织作出书面检查。

六、事故主要教训

（一）企业安全生产主体责任落实必须贯穿全员、全过程、全方位

一是安全教育培训不能止于“完成学时”，必须注重“实际效果”。 莫*兴在湿滑路面以超过限速90%的速度行驶，遇突发情况处置不当，暴露出安全意识和应急处置能力的严重欠缺。企业虽完成24学时岗前培训，但驾驶员仍对湿滑路面车辆动力学特性认识不足。安全教育培训不能满足于学时达标，必须确保驾驶员真正掌握安全驾驶技能和应急处置知识。**二是动态监控发现的问题必须处置到位，不能只提醒不纠正。** 第三方监控公司自3月9日至4月16日期间，已多次提醒该车辆存在超速行为，但企业未对超速问题引起足够重视，未采取有效管控措施，致使超速行为多次发生导致酿成事故。**三是隐患排查治理未能实现“查治闭环”，与动态监控存在“两张皮”。**企业隐患排查仅局限于车辆硬件设施，隐患排查与动态监控脱节，使得动态监控已发现的问

题未能有效处置闭环。企业动态监控数据应作为隐患排查的重要来源，要实现动态监控与隐患排查的有效衔接。

（二）日常执法检查应深入细致，善于发现深层次安全隐患

平塘县交通运输局对涉事企业虽保持每月一次的检查频次，仅发现档案管理不规范、培训学习未按时、车辆技术档案填写不规范等表面性问题。检查工作“去了、看了、记录了”，却没有发现任何深层次安全隐患。这一教训警示我们，行业安全监管必须提升检查的专业性和深度，既要查台账资料，更要查动态监控、查驾驶行为、查制度执行，真正发现和消除深层次隐患。

（三）道路减速设施缺损可能影响驾驶员驾驶行为，设施完好性应持续关注

事故路段减速丘存在局部缺失，莫*兴在行经该路段时为减少颠簸，绕行缺失部分导致车辆跨越中心分道线，驶入对向车道空间。这一操作客观上增加了与对向车辆交汇冲突的风险。减速丘缺失在一定程度上改变了驾驶员的行车选择。这一情形提醒我们道路减速设施的完整性和连续性对于规范驾驶员行驶轨迹具有辅助作用，设施缺损可能为违规操作提供客观条件，应予及时修复。

七、事故整改和防范措施

（一）强化客运企业安全生产主体责任落实

黔南交运有限责任公司平塘分公司要深刻汲取事故教训，建立健全安全生产管理机构，完善安全生产管理制度，严格执行安全生产制度，强化车辆和人员的管理。严格落实客运车辆动态监控，确保车辆运行全程在线监控，及时发现并纠正驾驶员超速等违法违规行为。加强驾驶员安全教育培训，重点强化湿滑路面、复

杂路况条件下的防御性驾驶和应急处置能力培训，督促驾驶员严格按照规章制度安全驾驶、文明驾驶。

（二）强化行业安全监管责任落实

平塘县交通运输局要廓清法规安全科与运输发展中心、执法大队之间的职能边界，避免“统筹”与“实施”脱节，切实压实安全生产监管责任。深入开展安全生产治本攻坚三年行动，加大对客运企业的执法检查深度，切实发现和消除深层次安全隐患。要强化“黔道安系统”等动态监控平台的应用，确保监控发现的问题处置到位，对多次出现超速等违法违规行为的驾驶员，督促企业落实实质性管控和处罚措施。

（三）完善事发路段减速设施，全面排查辖区内道路减速设施完好性

建议道路管养单位立即修复S206省道14公里800米（白头小学门口）路段缺失的减速丘，恢复其强制控速功能；并确保相应的警告标志、限速标志等设施完整、功能有效。同时建议交通运输部门、墨冲镇人民政府对S206省道墨冲至马蹄岩段全线减速带、震荡标线等强制减速设施进行全面排查，对缺失、破损设施及时修复，确保减速设施的连续性和功能性；建立道路减速设施定期巡查维护制度，及时发现并修复缺损设施。