主题分类		体裁分类	
索 引 号	11320800014290 58XM/2023-00097	发布机构	淮安生态文化旅游区
文　　号		公开日期	2023-04-06
名　　称	淮安生态文化旅游区文轩苑居民小区1-2号楼1单元401室 “1·26”一般火灾事故调查报告		
关 键 词			
内容概述			

淮安生态文化旅游区文轩苑居民小区1-2号楼1单元401室“1·26”一般火灾事

2023年1月26日22时21分，淮安市消防救援支队指挥中心接到报警称淮安生态文化旅游区文轩苑1-2号楼1单过火面积约60平方米，火灾烧损部分家电家具等，造成1人死亡、2人受伤，直接财产损失58634元。

依据相关法律法规规定，淮安生态文化旅游区管理办成立由消防、公安、应急、工会和属地办事处组成的开展火灾事故调查处理工作。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则查阅资料、调查询问等形式，查清了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。

一、火灾基本情况

（一）起火建筑情况

起火建筑位于淮安生态文旅区鸿海路与达方路交汇处文轩苑小区1-2号楼1单元401室，钢混结构，共11层，处下属的江苏铭鼎物业服务有限公司负责日常管理。

（二）人员伤亡及火灾直接财产损失情况

1、人员伤亡基本情况

（1）死亡人员：沈欣垚，女，6岁，身份证号：3208012017****2324，住址：淮安生态文化旅游区高铁商务2栋401室。经公安部门尸检鉴定（淮公物（病理）字【2023】3号），死者沈欣垚头颅未触及骨折。前额部见小面部潮红，左颧面部、左耳前及左侧耳廓见片状表皮脱落，双眼睑结膜充血，双鼻腔见流注状血性液体流出。部、颈部、双手及衣着见黑色灰尘沾染,体表未检见致命性损伤。依据理化检验，死者沈欣垚的心血中碳氧50.4%，其血液中一氧化碳浓度已达致死量，符合吸入一氧化碳中毒死亡。

（2）受伤人员：沈建巧，男，34岁，江苏淮安人，居民身份证号码3208821989****5410；沈欣怡，女，1居民身份证号码3208012011****0862，两人系父女关系。

2、火灾直接财产损失

经当事人申报，消防救援机构统计，火灾直接财产损失为58634元。

（三）事故救援处置情况

2023年1月26日22时21分，淮安市消防救援支队指挥中心接到报警：淮安生态文化旅游区文轩苑1-2号楼1单指挥中心立即调派徐杨特勤消防救援站、高铁商务区区政府专职消防队共5台消防车、28人赶往现场扑救。

经消防救援人员搜救，在401室南侧卧室发现1名被困人员，遂将被困人员救出并移交急救120。后经医院的1名被困人员已无生命特征，东北侧卧室的2人轻伤。淮安生态文化旅游区消防救援大队调查人员第一时间对

并依法开展前期火灾原因调查工作。

（四）善后处置工作

火灾发生后，淮安生态文化旅游区党工委、管理办高度重视，迅速采取应对措施。区管理办分管领导第一消防、公安、应急和高铁商务区组成的专项调查组，全力开展事故原因、事故责任调查及舆情导控、社会面作。

二、火灾原因调查分析

（一）起火时间

根据应急管理部消防救援局天津火灾物证鉴定中心出具的《视频分析意见》（编号：SP23032）对相关视频

1、主卧室监控视频进行微变分析，发现1月26日22时15分53秒，微变分析东侧卧室床位表面出现变化，认床尾表面有火光映射；之后火光迅速增强，卧室内出现明显的烟气。

2、监控视频显示时间2023年1月26日22时14分许，监控视频画面显示起火房屋对面三层客厅的床户附近光控视频显示时间“22时17分”许，客厅窗户附近光亮出现明暗闪烁的变化，表面此时对面的房屋已经起火；之后厅窗户附近映射的光亮增强。

综上，确定起火时间在2023年1月26日22时15分许。

（二）起火部位

经现场勘验、调查询问、视频分析等工作，认定起火部位位于客厅东侧沙发北部。

（三）起火原因分析

1、排除人为放火

核查周边监控，火灾发生前后未发现可疑人员进出，辖区公安派出所经深入走访调查，未发现有人为故意灾现场进行清理，未发现有汽油、煤油、柴油及油漆稀释剂等气味或流淌低位燃烧痕迹。

2、排除外来火源引起火灾

火灾发生在晚上10时许，着火建筑密闭性较好，外来火源难以进入。

3、排除雷电引起火灾

根据气象部门提供的气象资料显示，当日无雷电发生。

4、排除电气线路故障

经现场勘验，现场电气线路未发现故障点；顾玲玲、沈欣怡供述火灾发生后，客厅的灯依旧处于正常照明表明，22时15分54秒主卧室发现烟气，22时19分27秒现场才断网，以上可排除电气线路故障引发火灾。

5、排除遗留火种

顾玲玲供述在火灾发生前未在屋内抽烟，黄青、黄银供述平常无人在屋内抽烟。

6、不排除小孩玩火

（1）顾玲玲、沈欣怡、顾怡佳证实沈欣垚会使用打火机，并曾用打火机点燃鞭炮。

（2）主卧室视频监控在22时15分07秒时，听到一声爆响。

（3）顾玲玲、顾怡佳供述，西南侧卧室内存放有烟花爆竹。

（4）现场在西南侧卧室内发现并提取存放烟花爆竹。

（5）沙发上堆放棉花被芯、衣物、靠背等物品，顾玲玲曾在沙发缝隙内发现类似打火机的物品。

（6）现场在客厅沙发处发现并提取打火机3个。

（7）应急管理部消防救援局天津火灾物证鉴定中心出具的报告中有“我就要炸”等声音。

三、火灾事故原因及性质

（一）直接原因

经过现场勘验、调查走访等工作，确定起火部位位于客厅北侧的沙发处，起火原因为不排除小孩玩火引发

（二）间接原因

该起火灾亡者为幼童，严重缺乏消防安全意识和逃生自救能力，且监护人消防安全意识淡薄，对孩子缺乏置能力差，当晚22时15分发生火灾，22时21分才拨打119报警，并且选择去三楼接水灭火，而不是利用四层室内最佳处置时间，进而造成火势迅速蔓延扩大。

（三）事故性质

事故调查组认定，淮安生态文化旅游区文轩苑1-2号楼1单元401室“1·26”火灾属于一般火灾事故。

四、事故责任

（一）直接责任人员

该起火灾共造成1人死亡，符合失火罪的立案标准，但因火灾原因为不排除认定，具体火灾原因未确定，无不能明确直接责任人，建议不予移交公安部门追究刑事责任。

（二）属地及相关职能部门履职情况

淮安生态文化旅游区文轩苑1-2号楼1单元401室火灾为居民住宅火灾，不属于日常消防监督执法范畴，不涉任倒查；对属地淮安生态文化旅游区高铁商务区办事处的相关履职情况进行倒查，高铁商务区办事处建立健全进行实体化运作，先后开展高层建筑、群租房、沿街九小场所消防安全排查、检查，未发现履职不到位情况；履职情况进行倒查，淮安市公安局新城分局高铁新区派出所明确兼职消防民警，掌握辖区消防安全状况，开展工作，经查未发现履职不到位情况。

（三）相关人员责任

1、家长监护责任不到位。户主沈建巧、黄青对孩童私自购买打火机、烟花爆竹的行为不掌握。火灾发生当乐，黄青随同亲戚去医院，未妥善安置家中2名孩童，放任她们在家各自玩耍活动，其中死者沈欣垚年仅6岁，防护能力。家长监护不到位导致火灾发生后发现不及时、报警不及时、扑救和逃生不及时。建议区消防救援大训诫。

2、家长消防安全意识淡薄。户主沈建巧、黄青未及时清理家中可燃物，客厅、阳台堆放大量衣物、被褥，速蔓延。家中易燃易爆物及火源未予管理，房间内随意堆放烟花爆竹，打火机随意放置，且每名孩童各自保管灾风险加剧。建议区消防救援大队对户主进行警示训诫。

3、孩童缺乏消防安全基本知识。家中孩童对火灾危险认识不足，私自购买并随身携带打火机，独自燃放烟后，死者沈欣垚未第一时间呼救并逃生，而是从客厅进入房间内玩耍，逃生自救意识薄弱。

（四）消防产品质量责任

该建筑设有室内消火栓、手提式ABC3A型干粉灭火器。经现场抽查文轩苑1-2-1中的室内消火栓，接口外观生时，使用4层楼道内室内消火栓进行扑救，出水正常。灭火器罐体外观完好，出厂日期为2021年4月且压力正每月开展消防设施器材巡查并记录。

五、事故防范措施

针对此起事故暴露出的突出问题，为深刻吸取事故教训，有效防范此类事故发生，提出以下措施：

（一）落实基层监管。进一步压实属地责任，健全消防基层监管组织架构及工作职责，加强火灾形势研判全面防范居民住宅“小火亡人”事故。

（二）加强综合治理。扎实开展居民住宅小区消防安全综合治理工作，督促物业服务企业开展全面排查，和问题隐患清单，稳步推进问题隐患整改，逐一对账销号。定期开展“回头看”，防止问题隐患反弹，认真总结升消防安全水平。

（三）强化消防宣传。结合“五进”工作要求，深入家庭社区开展消防宣传教育；利用微博、微信、抖音等“喇叭”、发放宣传单、张贴宣传海报等方式，广泛宣传高层建筑火灾危险性和逃生自救知识，提高群众安全防范

（四）关注重点人群。老弱、幼童群体历来是火灾伤亡高危人群，要组织实行消防安全登记，开展针对性加强消防安全帮扶。

淮安生态文化旅