桐木镇梁X权私人房项目“10•21”高处坠落一般事故调查报告

2025-12-25 10:00 来源：金秀瑶族自治县应急管理局

2025年10月21日8时许，位于桐木镇梁X权私人房项目建设工程中1名工人从高处坠落，造成1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，经县人民政府批准，成立桐木镇梁X权私人房项目“10·21”事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由县委常委、县人民政府副县长黄昌同志任组长，成员由县应急管理局、县住建局、县公安局、县自然资源局、县人社局、县总工会、县司法局和桐木镇人民政府组成，全面负责事故调查工作，同时邀请县纪委监委、县人民检察院参加。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。通过反复的现场勘查、调查取证，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的意见建议。

经调查认定：桐木镇梁X权私人房项目“10·21”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）项目基本情况

梁X权私人房项目位于金秀瑶族自治县桐木镇，建设方为梁X权，无施工单位及监理单位，设计单位为中群设计集团有限公司，项目计划建设私人住房，工程占地面积119．16㎡，总建筑面积539．45㎡，建筑层数四层，层高3．05m，建筑总高度15．20m。

1．项目相关审批许可情况

梁X权私人房项目土地为梁X权、何X清共同共有（二人为夫妻关系）。2025年9月3日建设方向桐木镇提交了私人房屋建设工程规划申请，桐木镇规划管理部门初审拟同意办理、乡镇人民政府同意办理，呈报县级主管部门审批。县自然资源局经实地查勘发现业主当时已建地上一层，属于未批先建，目前该项目尚未取得建设规划许可手续。

2．项目建设施工情况

该项目施工负责人为唐XX，梁X权与唐XX口头约定施工内容，该项目于2025年3月至4月份开始动工，因土地纠纷和用地规划手续问题，于2025年5月至6月自行停工，6月份桐木镇向该工程下达停工指令。同年6月份时唐XX收到梁X权方通知，称取得了建房的证件，便继续进行施工，建设持续至事故发生。

因施工需要，唐XX通过口头约定（未签订劳动合同）雇请黄X旺（男，广西金秀人）、莫X华（男，广西金秀人）、庞X仙（男，广西金秀人）、黄X（男，广西金秀人）、陶X明（男，广西金秀人）、陶X英（死者）开展施工工作。施工人员工资按月结算，按照工作天数计算工钱，每天300元。梁X权按照工程进度情况向唐XX支付工程款，至10月20日已支付26万元工程款。

（二）事故相关人员

1．梁X权，男，梁X权私人房项目建设方。

2．唐XX，男，承接梁X权私人房项目建设施工。

3．陶X英（死者），女，受唐XX聘请到梁X权私人房项目务工。

（三）事故发生经过

2025年10月21日8时许，位于桐木镇梁X权私人房项目开始作业，现场共7人，其中6名工人，1名现场负责人。黄X旺、莫X华、庞X仙名施工人员在四楼的架子上装模板，陶X明在四楼接模板，陶X英（死者）通过木梯到相邻的烂尾楼三楼递模板，递模板时从烂尾楼三层镇梁X权私人房项目三楼通过木梯连接，见图5）坠落到烂尾楼一层的巷道内（见图4）。事故发生后唐XX组织开展施救，陶X明按压头部血，唐XX拨打120，同时安排其他工人将陶X英（死者）从掉落地点的小巷道背出，黄X开车送陶X英（死者）直接到县人民医院桐木分院救，经抢救无效后死亡。

（四）事故现场情况

梁X权私人房项目位于金秀瑶族自治县桐木镇桐惠路162号，桐木镇万兴大酒店停车场旁，该建筑基本已完成主体框架建设，现状共4层梁X权私人房项目东侧有一座烂尾楼（为金秀县桐木镇大同商业城用地）事故现场位于梁X权私人房项目相邻的烂尾楼三层处。梁X权私人房烂尾楼相邻处无隔离防护设施，梁X权私人房项目三层与相邻烂尾楼三层通过木梯连接，高差约1.2m，间隔约20cm；烂尾楼无临边防护设权私人房项目三层与相邻烂尾楼三层现场均堆放有建设用的木材、钢管、模板等材料，人员发生坠落处旁堆放有模板材料。

（五）人员伤亡情况及财产损失情况

事故造成1人死亡。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB／T　6721－1986）等标准和规定统计，核定该起事故造成的直损失约40万元。



图1：位置示意图（1）



图2：位置示意图（2）

拍摄时间：2025年10月21日，地点：梁X权私人房项目

摄制人：金秀瑶族自治县应急管理局



图3：项目建设现状

拍摄时间：2025年10月21日，地点：梁X权私人房项目

摄制人：金秀瑶族自治县应急管理局



图4：现场示意图（1）

拍摄时间：2025年10月21日，地点：梁X权私人房项目相邻的烂尾楼

摄制人：金秀瑶族自治县应急管理局



图5：现场示意图（2）

拍摄时间：2025年10月21日，地点：梁X权私人房项目三层

摄制人：金秀瑶族自治县应急管理局



图6：现场示意图（4）

拍摄时间：2025年10月21日，地点：梁X权私人房项目三层

摄制人：金秀瑶族自治县应急管理局

二、事故应急处置及善后情况

事故发生后，现场施工负责人唐XX组织开展救援，陶X明按压陶X英（死者）的头部进行止血，唐XX立即拨打120急救电话，同时安排人将陶X英（死者）从掉落处的小巷道背出，黄X开车将陶X英（死者）直接送到县人民医院桐木分院进行抢救。但因伤势过重，经抢救无效

接报后，县委主要领导高度重视，要求县应急管理局、县公安局、县经贸局、县住建局、桐木镇人民政府等部门立即进行处置工作。

桐木镇梁X权私人房项目施工过程中发生陶X英坠楼事件后，经县工作组耐心细致做思想工作，双方自愿达成赔偿协议，唐XX愿意支付葬费及死亡补偿金、精神抚慰金共230000元，何X清愿意支付包含丧葬费及死亡补偿金、精神抚慰金100000元，合计330000元。2025年日双方到县司法局签订调解协议书。10月23日，双方当事人到县人民法院对协议书进行司法确认，目前赔偿金已到位。

调查认为，县人民政府指挥得当，县应急管理局、县公安局、县经贸局、县住建局、桐木镇人民政府等部门到达后现场救援处置得当，送准确及时，相关处理工作有序有效开展。未发生次生灾害、无衍生事故，没有因处置不力造成不良社会影响。

三、事故原因和事故性质

（一）事故直接原因

现场施工人员陶X英（死者）安全意识淡薄、思想麻痹，在进行模板传递工作时，由于施工现场未设置防止人员坠落的防护①，施工人到相邻的烂尾楼危险区域进行作业，导致在临边作业时发生坠落。

（二）事故间接原因

1. 梁X权（建设方）未取得《建设工程规划许可证》进行施工。

2. 唐XX（施工方）未建立任何安全生产规章制度和操作规程，未对施工现场存在的危险源进行识别和管控，未在楼层临边等危险区域全警示标志和防护设施；未对进场工人进行必要的安全生产“三级教育”和安全技术交底。

（三）事故性质

经调查认定：桐木镇梁X权私人房项目“10·21”高处坠落事故是一起因建设单位违法建设，施工方现场安全管理缺失、楼层临边防护措位、作业人员违规作业导致发生的一般生产安全责任事故。

四、对事故有关责任单位和责任人员的处理意见

（一）梁X权。梁X权私人房项目建设方负责人。未取得《建设工程规划许可证》进行施工。该行为违反了《中华人民共和国城乡规划四十条②规定。建议由金秀瑶族自治县自然资源局对其依法进行处罚。

（二）唐XX。作为梁X权私人房项目施工方负责人，未履行生产经营单位主要负责人责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二第（一）、（二）、（三）、（五）项③。对事故发生负有领导责任，建议由金秀瑶族自治县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九等有关规定，依法处罚。

（三）陶X英。存在违规作业行为，对事故发生负有直接责任，因其在事故中死亡，故不再追究其责任。

五、事故防范措施建议

（一）为深刻汲取事故教训，各建设方要依法取得相应的施工许可条件后进行施工，承包方在进行生产经营活动时要履行安全生产职责不得在不具备安全生产条件时进行生产作业。

（二）强化属地政府安全监管职责。属地人民政府应切实履行属地监管责任，对辖区内所有私人建房活动进行常态化、全覆盖巡查。对整改、屡禁不止的责任主体，应当及时将违法线索移送至上级具有行政处罚权的部门，依法依规对相关责任人实施行政处罚。

（三）进一步落实安全生产责任制。各建设施工项目要强化安全管理，严格执行安全生产的各项规章制度和相关规定，加强作业现场管保安全生产责任制落实到位，切实履行安全生产主体责任，从根本上杜绝安全隐患。

（四）按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三个必须”要求，进一步落实党委、政府领导责任和部门监管责任。要按管、谁负责”和“谁审批、谁负责”的原则，严把安全生产准入关、安全风险监控关，对发现问题要敢抓、敢管，对查出隐患要狠下心来，放，落实整改到位，防止同类事故再次发生。

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事患。

①《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80–2016)4.1.1坠落高度基准面2m及以上进行临边作业时，必须在临空一侧设置防护栏杆，用密目式安全立网或工具式栏板封闭。

②《中华人民共和国城乡规划法》第四十条：在城市、镇规划区内进行建筑物等工程建设的，建设单位应当申请办理建设工程规划许可

③《中华人民共和国安全生产法》第二十一条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

桐木镇梁X权私人房项目“10·21”事故

2025年12月16日

扫一扫在手机打开当前页

重点网站 ▼ | 设区市政府门户网站 ▼ | 县（市区）政府门户网站 ▼ | 市直各部门网站

政府网站找错

网站地图 联系我们

主办：金秀瑶族自治县人民政府办公室　　承办：金秀瑶族自治县政务服务和大数据发展局

桂公网安备 45132402000106 桂ICP备14004364号-1 网站标识码：4513240005

中国互联网违法和不良信息举报中心

互联网违法和不良

0772-643688

jxwxb2019@1