深汕特别合作区赤石街道科教大道综合管廊“1·15”一般物体打击事故调查报告

2025年1月15日16时20分许，深圳市深汕特别合作区赤石街道科教大道综合管廊（里坑水库段）内负2层发生了一起物体打击事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，区管委会授权区应急管理局牵头，成立由赤石办事处、区发改财政局、区住建水务局、深汕公安分局、区总工会为成员单位的深汕特别合作区赤石街道科教大道综合管廊“1·15”物体打击事故调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、技术鉴定、综合分析等方式，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，深汕特别合作区赤石街道科教大道综合管廊“1·15”物体打击事故是一起因盲目赶进度，安排未经安全生产教育培训的作业人员上岗，私自进入施工现场进行敷设作业，且作业人员违章作业造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

深圳市科睿建设工程有限公司（以下简称科睿公司），成立于 2016 年 6 月 14 日，统一社会信用代码：91440300MA5DEJ6T1G，法定代表人：林某瑞，企业类型：有限责任公司，经营范围：建筑装饰工程施工，建筑工程施工；市政工程施工，通信工程施工，施工劳务等。

（二）事故发生单位安全管理情况

科睿公司制定了《安全生产管理制度》，但公司内部管理混乱，盲目赶工期，私自进入施工现场进行作业；未对作业人员进行安全生产教育和培训便安排其上岗作业；安排的作业人员不熟悉、不掌握本岗位的安全操作技能。

（三）政府部门监督管理情况

自 2024 年底项目开工至事发，由于项目未向区发改财政局进行报备，自行开工，区发改财政局和赤石办事处未对涉事项目开展相关安全检查。

（四）事故发生经过

2024 年年底，科睿公司副总经理林某明为加快工程进度，便通知科睿公司班组长林某伦多招一些工人进行施工作业。

2025 年 1 月 11 日，在未上报施工计划、工人未经安全生产教育和培训的情况下，林某伦直接安排黄某金、刘某佳等 7 人在科教大道北综合管廊内（里坑水库段）进行作业。

因地下管廊部分区域存在凹形转弯，针对转弯位置，在施工作业过程中为防止钢丝绳偏移、折损，黄某金、刘某佳等工人用防护杆将钢丝绳隔挡在内侧。

1 月 15 日 16 时 20 分许，现场工人吴某宏听到“砰”的一声，便跑到声源处查看情况，在管廊转弯处发现刘某佳倒在地上，本应处在第 4 层桥架上的钢丝绳脱落在地面，固定防护杆的铁丝断裂。

（五）事故现场情况

1.经现场勘查，事故地点位于赤石街道科教大道综合管廊负 2 层（里坑水库段）转角处，北纬：22° 52′ 51″，东经：115° 5′ 19″，综合管廊共有地下 2 层，整体呈南北走向，负 2 层综合管廊高约 3.73m，宽约 1.9m，管廊内共设置有 11 层桥架，事故发生在第 4 层桥架上。

2.事发现场地面有机动绞磨机 1 台、钢丝绳 1 卷，用于固定钢丝绳的防护杆部分已脱落。钢丝绳直径为 16mm，距离地面高度约 1.3m。

（六）人员伤亡情况

刘某佳，死者，男，47 岁，广东省茂名市人。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

1 月 15 日 16 时 30 分许，现场工人拨打了 110 报警电话及 120 急救电话。17 时许，赤石卫生院救护车到达现场，并对刘某

佳进行抢救。19 时许，因医疗条件有限，赤石卫生院将刘某佳转送至中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院救治。经医院诊断：刘某佳伤情属特重型颅脑外伤、脑疝等。

1 月 19 日，刘某佳家属与科睿公司签订了赔偿协议。

1 月 20 日 13 时许，刘某佳仍在 ICU 接受治疗，家属为其办理出院。

1 月 21 日晚，刘某佳死亡。

（二）政府及相关部门应急处置情况

接报事故信息后，公安、应急第一时间派员赶赴事故现场，立即对事发现场周围布置警戒，封锁、保护事发现场，固定有关证据，并开展前期调查工作。

（三）事故善后情况

事故发生后，科睿公司与死者家属就善后赔偿达成一致意见并签订调解协议，善后工作得到妥善处置，最大限度地降低此次事故造成的影响，未出现影响社会稳定的情况。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，事故发生单位相关人员及时拨打 120 急救电话和报警电话，并立即停工。接报事故信息后，公安、应急立即到达现场并采取了应急处置措施，响应迅速，处置及时得当，程序合法合规。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

在综合管廊转弯位置，刘某佳违章使用铁丝绑扎[1]的防护杆代替转弯滑轮来固定钢丝绳，且敷设过程中站在已受力的钢丝绳拐弯内角侧[2]，牵引过程中，钢丝绳与防护杆形成向外作用力，绑扎防护杆的铁丝受力断裂，钢丝绳从桥架上弹出并击打到刘某佳，导致事故发生。

（二）间接原因分析

科睿公司安全管理缺失，赶进度而忽视安全，直接安排未经安全生产教育和培训的工人上岗作业，作业现场管理不完善，作业过程中未督促工人按照操作规程作业，未及时发现并消除作业人员违章操作的事故隐患。

四、有关责任单位存在的主要问题

科睿公司，安排未经安全生产教育和培训的工人上岗作业，作业过程中，未督促从业人员按照操作规程作业，未及时发现并消除作业人员违章操作的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[3]、第四十一条第二款[4]的规定。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

---

[1]《机动绞磨及动滑轮组件安全操作规程》：3.13 转弯、转角处动滑轮或者其他需动滑轮受额外力的，动滑轮因与坚实处牢固可靠连接，受力部位连接应采用专用卸扣、钢丝绳等，严禁采用铁丝绑扎方式。

[2]《机动绞磨及动滑轮组件安全操作规程》：2.17 用机动绞磨放紧线作业时，人员不得站在或跨在已受力的牵引绳、导线的内角侧和展放的导、地线圈以内及牵引或架空线的下方。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患……。

根据事故调查情况，提出以下处理建议：

（一）因在事故中死亡免于追究责任人员（1 人）

刘某佳，男，科睿公司施工人员，安全意识淡薄，违章使用铁丝绑扎的防护杆代替转弯滑轮来固定钢丝绳，且敷设过程中站在已受力的钢丝绳内角侧，对本起事故发生负有责任。鉴于其在事故中死亡，建议免于追究其责任。

（二）对相关监管部门的处理建议

区发改财政局和赤石办事处未对未报备的涉事项目进行相关安全检查，建议由区安委办对区发改财政局和赤石办事处进行约谈。

（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议（3 人）

1. 林某瑞，男，群众，科睿公司法定代表人，全面负责该公司在赤石街道科教大道综合管廊项目的管理工作，长期不在岗履职，对本公司安全管理不到位，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未对新入场工人进行安全生产教育培训。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项[5]的规定，建议由深圳市深汕特别合作区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[6]的规定对其进行处理。

---

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；……

[6]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……

2. 林某明，男，群众，科睿公司副总经理，负责该公司在赤石街道科教大道综合管廊项目的日常管理工作，对本公司安全管理流于形式，检查本单位安全生产状况不力，未及时消除班组人员违章作业的安全隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项[7]的规定，建议由深圳市深汕特别合作区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[8]的规定对其进行处理。

3. 林某伦，男，群众，科睿公司班组长，在工人未经安全生产教育和培训的情况下，直接安排工人进行施工作业。其行为违反了《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项[9]的规定，建议由深圳市深汕特别合作区应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项的规定对其进行处理。

（四）对事故责任单位的行政处罚建议（1 家）

科睿公司。对事故发生负有责任，建议由深圳市深汕特别合作区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十

---

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：……（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；……。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[9]《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项：生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处 1 千元以上 1 万元以下的罚款：……（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；……。

四条第（一）项[10]的规定对该公司处以行政处罚。

六、事故主要教训

（一）企业存在“赶进度，轻安全”的问题

科睿公司安全管理流于形式，制度文件徒有其表，各项管控措施形同虚设，未落实到施工作业过程中，未从源头把控施工文明建设，重施工进度，轻作业安全，施工人员在未签合同、未经教育培训的情况下，随意进入施工场所进行施工。

（二）施工违规问题突出

此次事故中，作业人员未经安全生产教育和培训便上岗作业，不了解岗位风险，不掌握岗位操作规程，施工过程中违规作业风险突出，多项违规行为叠加，最终导致事故发生。

七、事故防范和整改措施

（一）科睿公司要认真吸取事故教训，建立健全安全生产管理制度，加强对从业人员安全生产教育和培训工作，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，提升公司安全生产管理水平，加强对施工现场的安全管理，督促作业人员严格遵守公司安全生产规章制度、操作规程。

（二）区发改财政局要严格按照“三管三必须”原则，对辖区职责内的在建工程开展排查，摸清底数并建立台账，与住建、

---

[10]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……

属地等部门建立信息共享机制，强化部门联动，杜绝监管“盲区”；定期召开在建工程分析研判会，动态掌握各建设项目建设信息，分析研判辖区内建设工程安全形势，切实防范生产安全事故。

（三）赤石办事处要认真落实属地监管责任，强化属地管理责任意识，积极与行业主管部门对接，查清本地建设工程底数，建立辖区建设工程清单，加强对综合管廊、建设工程的监管，加大巡查检查频次及覆盖范围，日常检查同时做好宣传教育工作，并跟踪隐患闭环。