苏州地和桩业有限公司“6•4”物体打击事故调查报

时间：2025-08-06 11:12 来源：太仓市应急管理局 访问量：235

2025年6月4日13时47分左右，双凤镇黄桥村四十三组63号苏州地和桩业
限公司发生一起物体打击事故，造成一人死亡。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告
调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，受太仓市人民政府委托，
应急局牵头成立了苏州地和桩业有限公司“6·4”物体打击事故调查组（以下
称事故调查组），由市应急局、市公安局、市总工会、市市监局、双凤镇人民
政府派员参加，同时邀请市纪委监委、检察院派员参加。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，
事故有关单位及事故相关人员进行调查取证，对事发地点进行实地勘查。通
调查取证和综合分析，查明了事故的原因，认定了事故性质和责任，提出了
有关责任单位及责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，
出了防范和整改措施。现将有关情况报告如下：

一、 基本情况

（一）事故发生相关单位概况

苏州地和桩业有限公司，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；住所：太仓市双凤镇新杨村204国道东侧；法定代表人：朱明峰；注册资本：12167.83万元整；成立日期：2003年07月25日；经营范围：生产和销售水泥制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：建筑材料销售；建筑装饰材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）现场勘验情况

事故发生地点为苏州地和桩业有限公司三车间与成品库衔接处，该区域西向东布置纵向四台蒸压釜，每台蒸压釜内径3.2米，进深30米，釜底部距地面65cm，布置厚度约 20cm 滑轨，用于对成品管桩进行外输后吊运，事故发生在从西往东第二个蒸压釜处，该蒸压釜纵向滑轨上放置四卡管桩，自北向第一卡管桩共计11根，单根长度为13 米;第二卡共计16根，单根长度15米;三卡共计16根，单根长度为14米;第四卡共计16根，单根长度为12米，采用叠放置。单根管桩规格:外径600mm，内径490mm，第三卡管桩距蒸压釜入口约6.8米,第四卡管桩距离第三卡管桩间距约1.2米。第一卡管桩与第二卡管间距为38厘米，该卡管桩第二层内有一个黄色安全帽，两卡管桩间隔处地面明显血迹;第二卡
管桩已从蒸压釜内顶出4.26米，末端距离蒸压釜入口约21米。

二、事故发生经过和救援情况

2025年6月4日13时45分许，苏州地和桩业有限公司的成品仓库挂钩手孙财与起重机驾驶员配合，正在对从3车间通过摆渡车运输至成品库的管桩进行装卸作业。铲车驾驶员江俊辉于13时39分接到3车间当班班组长李本顺指令，要求其驾驶铲车对3车间内占用生产空间的成品管桩顶进至成品仓库区域。13时47分许，铲车驾驶员江俊辉开始驾驶铲车对3车间内装载在摆渡车上的第四

卡成品管桩进行顶进作业，摆渡车往前移动时，将正在北侧第一、二卡管桩间进行挂钩作业的孙守财挤压在两卡管桩中间。现场起重机驾驶员马大军在驾驶室中发现孙守财被挤压后，立即电话联系生产部经理方百喜及安全部主任廖九林。安全部主任廖九林抵达现场后立即组织救援并拨打110和120求救。救人员抵达现场后将孙守财送往医院，孙守财经抢救无效于当日死亡。

三、事故造成人员伤亡和经济损失情况

（一）事故造成人员伤亡情况

死者：孙守财，男，湖北枣阳人，居民身份证号码：420683********461X。

（二）直接经济损失

该起事故造成直接经济损失为138万元（包括死亡赔偿金、丧葬费用和供养亲属抚恤金等）。

四、事故调查、原因分析和事故性质认定

（一）事故的直接原因

1、挂钩手孙守财，安全意识淡薄；对吊装作业安全风险认识不足；在进行管桩吊运挂钩时，站在所吊运的两个管桩之间，导致被推动的管桩挤压致死亡，是此次事故发生的直接原因。

2、铲车驾驶员江俊辉，安全意识淡薄；未严格遵照管桩出车间流程，未使用卷扬机拖动管桩，在接到3车间当班班组长李本顺推移管桩工作任务后，在明知管桩装卸作业区域存在视野盲区的情况下，未对蒸压釜周边作业区域进行检查确认，盲目驾驶铲车对3车间内摆渡车上的管桩进行推动，导致管桩移动将孙守财挤压致死。

3、3车间当班班组长李本顺，现场安全监管缺失；未严格遵照管桩出流程，未使用卷扬机拖动管桩，通过微信语音发出成品桩推桩作业指令后，初步确认摆渡区域无交叉作业，未对管桩装卸作业区域进行现场检查确认。明知摆渡区域推桩作业存在视野盲区情况下，未对江俊辉驾驶铲车推桩作业进行现场指挥和监护，也未安排人员现场进行监护。

（二）事故的间接原因

1、苏州地和桩业有限公司安全生产主体责任落实不到位，安全生产规章制度及操作规程不健全；针对在卷扬机失效、维修情况下，使用铲车进行管桩推桩作业过程中存在的安全风险未进行辨识，未采取有效的安全防护措施及风险管控措施；未认真组织对从业人员开展安全教育培训，安全教育培训不到位。

2、苏州地和桩业有限公司主要负责人未有效履行安全生产管理职责，未及时发现并消除使用铲车进行推桩作业中存在的事故隐患；针对使用铲车推桩作业的操作，未组织制定相应的安全操作规程。

（三）事故性质认定

经调查分析认定，苏州地和桩业有限公司“6·4”物体打击事故是一起生产安全责任事故。

五、事故责任分析和对责任人的处理建议

（一）有关责任人员

1、孙守财，苏州地和桩业有限公司成品仓库挂钩手，安全意识淡薄，吊装作业安全风险认识不足；在进行管桩吊运挂钩时，站在所吊运的两个之间，违反该单位《成品库场安全操作规程》第二部分：“3.挂钩手注意自的站立位置要安全，不要正对桩头或夹在要吊的两桩之间站立。吊机的手要仔细观察吊钩是否挂牢。”的规定，对事故发生负有直接责任，鉴于当事人已死亡，免于追究其责任。

2、江俊辉，苏州地和桩业有限公司铲车驾驶员，安全意识淡薄；在明知管桩装卸作业区域存在视野盲区的情况下，未对蒸压釜周边作业区域进行检查确认，盲目驾驶铲车对3车间内摆渡车上的管桩进行推动，对事故发生负有直接责任，建议由公安机关追究其刑事责任。

3、李本顺，苏州地和桩业有限公司3车间班组长，现场安全监管缺失；未过微信语音发出成品桩推桩作业指令后，仅初步确认摆渡区域无交叉作业，未对管桩装卸作业区域进行现场检查确认。在明知摆渡区域推桩作业存在视野盲区情况下，未对江俊辉驾驶铲车推桩作业进行现场指挥和监护，也未安排人员现场进行监护，违反该单位《成品库场安全操作规程》第一部分：“4.拉车时，驱逐周围人员（或设置“正在拉釜，禁止通行”的警示牌），一人操作

扬机，一人负责指挥、监护。”的规定，对事故发生负有直接责任，建议由公安机关追究其刑事责任。

4.朱明峰，苏州地和桩业有限公司主要负责人，未有效履行安全生产管理职责，未及时发现并消除使用铲车进行推桩作业中存在的事故隐患；针对使用铲车推桩作业的操作，未组织制定相应的操作规程，建议由市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定，对其实施行政处罚。

（二）有关责任单位

1.苏州地和桩业有限公司，安全生产主体责任落实不到位，安全生产制度及操作规程不健全；针对卷扬机失效、维修情况下，使用铲车进行管桩推桩作业过程中存在的安全风险辨识不足，未采取有效的安全防护措施及风险管控措施；未认真组织对从业人员开展安全教育培训，安全教育培训不到位，是该起事故的责任单位，建议由市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项的规定，对其实施行政处罚。

六、事故防范措施和建议

（一）事故发生后，太仓市应急管理局责令苏州地和桩业有限公司3车间暂时停止生产，严格按照事故“四不放过”原则进行处理，并将处理情况报事故调查组备案；同时对全厂进行全面的事故隐患排查，并认真落实隐患整改工作。

（二）苏州地和桩业有限公司应举一反三，吸取事故教训，严格按照《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的要求，进一步健全安全生产规章制度和安全操作规程，做好安全风险管控、安全教育培训、事故隐患排查治理等工作，严格落实企业安全生产主体责任，有效防范事故发生。

（三）属地政府、职能部门要认真履行安全监管职责，层层压紧压实责任链

条，举一反三，强化以案示警和企业培训，做好事故警示教育工作；要加强事前监管执法，督促相关企业落实安全生产主体责任，倒逼企业主要负责人和安全生产管理人员认真履行安全职责，提升企业本质安全度，防范类似事故发生。

扫一扫在手机打开当前页

主备案号：苏ICP备08000273号-1 主办单位：太仓市人民政府办公室

网站标识码: 3205850012

苏公网安备32058502010139号 网站支持IPV6