沈阳苏家屯沈阳晟淞水泥制品有限公司“9·5”一般机械伤害事故调查报

日期：2026-08-03 来源：本站

2024年9月5日，沈阳市苏家屯区沈阳晟淞水泥制品有限公司发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约85万元。

2026年4月7日，十四届市委第九轮巡察第六巡察组巡察过程中指出，2024年9月19日12345政务服务平台反映的2024年9月5日水泥制品有限公司信访诉求件疑似为一起生产安全责任事故。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条宁省安全生产条例》等法律法规，苏家屯区人民政府依法成立由苏家屯区应急管理局、沈阳市公安局苏家屯分局、苏家屯区总工会组组，开展事故调查工作，同时邀请区纪委监委机关、区检察院派员参加。调查组按照“四不放过”和“实事求是、尊重科学”的原则场勘验、询问取证等方式，查清了事故的经过和原因，认定了事故的性质和责任，提出对有关责任人员、单位及监管部门的处理建议范整改措施。

经调查，沈阳晟淞水泥制品有限公司“9·5”一般机械伤害事故是一起因工人违反安全规定，违规从接板机下方穿行受到接板机挤压造成的生产安全责任事故。

一、事故企业基本情况

（一）企业基本信息

沈阳晟淞水泥制品有限公司，类型：有限责任公司，成立于2012年5月24日，住所沈阳市苏家屯区十里河街道办事处新庄村，法李某，统一社会信用代码91210111＊＊＊＊＊＊＊＊62，营业期限自2012年5月24日至长期，主要经营空心砌块砖、水泥管、地砖册资本壹拾万元整。企业当前经营状态为存续。

（二）涉事设备及工艺情况



图 1

涉事码垛机为泉州宝码机械有限公司生产，MD1500型低位码垛机（见图1）。该机可实现带板砖垛的卸运、板砖分类、栈板回向砖坯编排、留孔、交叉码垛等功能。

码垛机工作程序为：将炉灰砖放在停砖输送机上，炉灰砖通过卸砖机提升至卸砖输送机轨道上，再由推砖机将炉灰砖从栈板上推砖板分离。炉灰砖被纵向推砖机推至旋转台，旋转台根据实际砖型需求进行自动排布，再由推砖机推送至码垛送砖台，码垛送砖台对行码垛。与炉灰砖分离的栈板经栈板机清理后，被传送机传送至接板机（图2和图3）升降台，接板机升降台上栈板达到设定数量后降，当升降台叉状结构降至传送轨道的滚轮之间时停定，升降台上的栈板触发传送轨道滚轮旁的开关，传送轨道的滚轮开始旋转，将至栈板堆放区（图3）。



图 2



图 3

（三）死者信息

赵某某，男，汉族，身份证号：210111＊＊＊＊＊＊＊＊3852；家庭住址：沈阳市苏家屯区十里沟镇XXX村XX组XX。2024职，负责厂区炉灰砖垛塑料布遮盖作业。



死者照片

二、现场勘验

（一）设备设施，接板机测试完好，载物平台可悬置于半空中不会自然降落。平台下方输送轨道上设置连锁开关，进行模拟实验连锁开关时（如下图4），接板机载物平台下降。



图 4

（二）设备周边环境空间狭小，想从设备东侧前往西侧，除绕行外只能从设备下钻过去（如下图5）。



图 5

三、属地监管工作情况

沈阳晟淞水泥有限公司属小微企业，日常生产安全监管由属地十里河街道负责，街道于2024年3月14日对辖区企业的（包含该企生产、消防安全进行培训并签订安全生产目标管理责任状，2024年9月4日对该企业进行安全检查，该企业处于属地街道监管之中。

四、事故发生经过及救援情况

（ 一）事发过程分析：通过对事发现场进行勘验，从勘验场地和厂房、勘查事发地点作业环境痕迹、模拟事发前作业行为、重门出具《现场勘验笔录》［1］等资料，结合对相关人员询问笔录和相关资料，还原了事发过程。2024年9月5日临近下班时段，赵某区炉灰砖垛塑料布遮盖作业，因成品包装厂房内部接板机周边作业空间狭窄，设备东侧去往西侧无合规通行通道，仅能远距离绕行或机身下方空隙穿行。赵某某为缩短行走路程，无视设备下方为机械高危挤压区域的客观风险，擅自从接板机载物平台下方空隙横穿过身穿行过程中，身体肢体意外触碰接板机底部的联锁控制开关，触发设备联锁动作，原本悬空悬停的接板机载物平台瞬间向下坠落，将身处平台正下方的赵某某挤压在平台与下部机架之间。

（二）救援情况：2024年9月5日17时许，员工於某某准备下班时，发现厂院的炉灰砖堆垛没有铺盖塑料布，与另一名员工袁某找负责铺盖塑料布工作人员赵某某，发现赵某某趴在（面朝下，头部朝向西侧）接板机下方，接板机上已经承装十余块木制托板，随停止运行转动。企业法人李某、员工於某新及顾某某等先后来到现场，於某新将降板机升起，众人将赵某某从降板机下方抬出，李某120，120到场后进行急救检查，确认赵某某死亡。

（三）处置情况：李某拨打120电话后，立即联系洪某某（十里河街道办事处返聘干部，中共党员，返聘期2022年12月至2025洪某某到场后将赵某某死亡信息告诉家属，并安抚家属情绪，同时全程参与赔偿协调事宜。

苏家屯公安局分局刑警大队于2024年9月5日20时30分抵达现场进行技术勘察，并撰写现场勘验笔录，排除他杀，为挤压致死果无疑义。事后双方达成赔偿协议，共支付85万元。

五、初期核查情况

2024年9月19日苏家屯区应急管理局在12345政务服务平台接到诉求件，在与十里河街道办事处共同核查拨打诉求人电话时，诉要求撤件，区应急局将办理情况在12345政务服务平台予以反馈，此件办结。

六、事故原因分析

（一）直接原因

赵某某自身安全防范意识严重缺失，不熟悉全自动码垛机接板机设备的危险特性与现场作业规范，违规选择从接板机机身下方穿误触设备联锁开关，触发平台下落，导致其被挤压致死，是造成事故发生的直接原因。

（二）间接原因

企业现场安全管控漏洞突出，码垛机周围未设置防护设施，码垛机危险区域未设立警示标志标识，企业未对厂区设备开展全点位辨识，未建立设备隐患台账，企业未落实车间现场常态化安全巡检制度，同时对临时雇佣务工人员安全教育培训缺位，日常未能及时止员工钻越机械设备下方的习惯性违章行为，是事故发生的间接原因。

七、事故性质

经调查，事故调查组认定，沈阳晟淞水泥制品有限公司“9·5”一般机械伤害事故是一起生产安全责任事故。

八、有关单位存在的主要问题

十里河街道办事处安全监管主体责任压实不到位［2］，日常监督指导不全面，隐患排查不彻底，督促企业落实安全生产主体责足，未能有效防范化解安全风险。

苏家屯区应急管理局法规意识不强，未到现场核验、未对信访件进行分析、研判，未开展深入调查。

九、对事故责任人和事故单位的处理建议

（一）对有关事故责任人员的处理建议

1．赵某某，沈阳晟淞水泥制品有限公司临时雇佣人员，自身安全防范意识严重缺失，不熟悉全自动码垛机接板机设备的危险特作业规范，违规选择从接板机下方穿行，对事故发生负有直接责任。因在事故中死亡，建议免予责任追究。

2．李某，沈阳晟淞水泥制品有限公司法定代表人。未依法履行安全生产管理职责，对事故的发生负有责任，建议由苏家屯区应依法依规处理。

（二）对事故企业的处理建议

沈阳晟淞水泥制品有限公司安全生产主体责任落实不到位，对现场安全管理缺失，对事故发生负有责任，建议由苏家屯区应急管
依规处理。

十、对监管部门及人员的处理意见

（一）洪某某，十里河街道办事处返聘干部，得知亡人信息后，未上报街道，对信息未及时流转负有责任，建议十里河街道依规
处理。

（二）苏家屯区应急管理局，信访诉求件处置程序不规范，履职尽责不到位，未开展深入调查，建议该局向苏家屯区委、区政
查。

（三）十里河街道办事处日常监管不到位，依据《沈阳市安全生产和消防安全约谈工作机制》［3］，建议由苏家屯区安全生产
公室组织对十里河街道办事处分管领导约谈。

十一、事故主要教训

（一）作业人员安全意识匮乏。赵某某作为现场作业人员，未树立基本的安全防范意识，漠视安全，直接导致事故发生，是事故
接诱因。

（二）沈阳晟淞水泥制品有限公司企业安全生产主体责任落实严重不到位，对企业隐患排查治理不彻底，风险研判不足，未履行
管理职责，安全管理处于失管失控状态，安全隐患未能及时发现和整改，现场缺少警示标识，是事故发生的根本原因。

十二、事故防范和整改措施建议

（一）压实企业安全生产主体责任

1．沈阳晟淞水泥制品有限公司要第一时间开展全方位安全生产隐患自查自纠，深刻汲取本次事故惨痛教训，做到举一反三引以
面夯实企业安全生产管理主体责任。

2．建立健全全员安全生产责任制，进一步明确各岗位安全职责，强化作业现场全流程管控，及时纠正“三违”作业行为，确保
制度、操作规程落地见效。

3．全面排查整治各类安全隐患，在隐患风险点规范设置警示标志、防护围挡等防护设施，防范化解风险隐患。

（二）强化作业人员安全管理与培训教育

1．严把作业人员安全准入关口，对全体从业人员开展系统性安全生产培训，增强安全意识。

2．常态化开展安全警示教育，以本次事故为教训，普及安全作业知识，筑牢全员安全思想防线，引导作业人员严格遵守操作规
杜绝私自作业、违章操作等违规行为。

（三）加大监督检查力度

街道办事处要切实提高政治站位，压紧压实监管责任，加大辖区企业安全生产监督检查力度，严厉查处违规作业、隐患排查治理
违法违规行为，对排查发现的问题责令限期整改、坚决防范事故发生。

沈阳苏家屯沈阳晟淞水泥制品有限公司“9·5”一般机械伤害事
2026

［1］ 沈公（苏）勘〔2024〕090100号（2378117号）现场勘验情况：现场位于沈阳市苏家屯区沈阳晟淞水泥制品厂生产车间
水泥制品厂南部为院，北部为生产车间。车间西部为全自动码垛机。该全自动码垛机北端东侧地面上有一具男性尸体，尸体头西脚
位，尸体上盖有绿色被子。尸体头戴帽子，上身为黑色裤子，脚穿休闲鞋。尸体头部与码垛机之间有碎裂的木头。该处码垛机下部
轮，中间为两个金属杆。东数第一、二滚轮上有血迹，两滚轮之间地面上有血迹。现场未见其他异常。

［2］《沈阳市苏家屯区十里河街道党政机关职能配置、综合办事机构和人员编制规定》沈苏委办发〔2022〕39号第四条第四款，应
公室，负责安全生产应急预案编制、演练及修订等工作，组织开展安全生产专项治理相关工作；负责落实辖区内的安全生产执法监督
全监管、森林防火等工作的属地责任；负责做好应急、救援的统筹协调组织工作，承担防灾减灾救灾、防汛抗旱、安全生产、护林防
工作，组织协调应急物资、应急救援队伍，负责突发事件、紧急任务的应急处理工作；配合做好食品安全等工作。

［3］《沈阳市安全生产和消防安全约谈工作机制》沈安办发〔2026〕10号。二、1．约谈职责分工，市安全生产委员会办公室。针
全事故或安全类突发事件、重大隐患和突出问题，组织对区县（市）人民政府、市级负有安全生产职责的部门（以下简称市级部门
央、省直在沈企业和市属企业及其负责人进行约谈。必要时，可提级约谈区县（市）属行业部门。6．各区县（市）及开发区比照上
行。三、约谈对象，1．发生安全生产事故事件、较大及以上亡人火灾或存在突出安全问题的区县（市）人民政府及其主要负责人、
人。