广西兴森林业勘测设计有限公司“6•6”一般高处坠落事故调查报告

2025-10-08 10:10 来源：武宣县应急管理局

2025年6月6日18时50分许，位于武宣县二塘镇的象州百丈风电场三期工程项目（武宣段）13#风机附近，广西业勘测设计有限公司工人杨炼红在对边坡实施挂网作业过程中不慎失足坠落导致其头部受伤，后经医院抢救无效死亡

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，宣县人民政府批准，成立广西兴森林业勘测设计有限公司“6·6”一般高处坠落事故调查组，以下简称“事故调查组”。事组由一名县人民政府办公室副主任担任组长，县公安局、县人社局、县应急管理局、县总工会、二塘镇人民政府有关担任成员，全面负责事故调查工作。

事故调查组坚持“实事求是、科学严谨、依法依规、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。通过现场勘察、问，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了防范和整改措施建议。

事故调查组认定，广西兴森林业勘测设计有限公司“6·6”一般高处坠落事故是一起因工人安全意识淡薄，作业现防护不足，企业安全监管不到位导致人员死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）项目概况

象州百丈风电场三期工程项目总投资36517万元，项目建设地点位于象州县妙皇乡及武宣县二塘镇，建设规模48MW，并配套20%储能系统，风场项目场址面积约13.3km，安装7台风电机组，箱变7台，百丈风电场三期工程与前

址共用一座110KV升压站以110KV一级电压接入系统。

项目采取EPC总承包模式，建设单位为象州航风新能源有限公司，EPC总承包单位为中国能源建设集团广西电力研究院有限公司与上海电气（江苏）综合能源服务有限公司。工程范围包括风机基础、道路、平台、集电线路、升压站建、储能系统等的设计、采购、施工、安装调试、试运行。

（二）事故相关单位情况

1.广西兴森林业勘测设计有限公司（以下简称广西兴森公司），广西兴森公司主要从事规划设计管理，林业生物服务，森林经营管护等，成立于2023年10月18日，法定代表人梁*灵，地址：武宣县武宣镇城东路21-2号，注册资本为元人民币，统一社会信用代码：91451323MAD28CIXXL，经营范围为：一般项目：规划设计管理；林业有害生物防治服务；森林经营和管护；人工造林；森林改培；园林绿化工程施工；自然生态系统保护管理，森林防火服务；生态恢复及生态保护服务；土地整治服务；城市绿化管理；林业专业及辅助性活动；工业工程设计服务；生态资源监测；地理遥感服务；园艺产品种植；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；林业机械服务；园艺产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：林木种子生产经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

2.重庆仁谦建设工程有限公司（以下简称重庆仁谦公司），重庆仁谦公司主要从事电力工程施工，机电工程施工，建筑工程施工等业务，成立于2017年3月24日，地址为：重庆市铜梁区平滩镇双龙街36号，法定代表人：余*，注册资本498万元，统一社会信用代码：91500226MA5UFUD93G，经营范围：一般项目：电力工程、机电工程、建筑工程、市政公用工程、土石方工程、建筑机电安装工程设计及施工（以上项目均须取得相关行政许可后方可经营）；风力发电、光伏建设、安装、调试、维护及维修（取得相关行政许可后方可经营）；从事建筑相关业务（取得相关行政许可后方可经营）；机械设备及配件销售，销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

重庆仁谦公司持证情况如下：

（1）安全生产许可证，编号：（渝）JZ安许证字〔2018〕010527；许可范围：建筑施工；有效期：2024年8月1日至2027年8月19日；发证机关：重庆市住房和城乡建设委员会。

（2）承装（修、试）电力设施许可证，许可编号：5-1-00114-2023；许可类别和等级：承装类三级、承修类三级、承试类三级；有效期限：2023年12月11日至2029年12月10日；发证机关：国家能源局华东监管局。

（3）建筑业企业资质证书，重庆仁谦公司持有3本建筑业企业资质证书；分别为：

①电力工程施工总承包贰级；证书编号：D250141540；有效期：2029年2月23日；发证机关：重庆市住房和城乡建设委员会；发证日期：2024年2月27日。

②机电工程施工总承包贰级；建筑施工总承包贰级；市政公用工程施工总承包贰级；建筑机电安装工程专业承包贰级。证书编号：D250141540（临）；有效期：2025年12月10日。发证机关：重庆市住房和城乡建设委员会；发证日期：2024年12月11日。

③特种工程（特殊设备起重吊装）专业承包不分等级。证书编号：D350104345；有效期：2028年12月28日。发关：重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会；发证日期：2025年2月21日。

（三）相关合同签订情况

1.分包合同

2023年11月，中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司与重庆仁谦公司签订了《广西院象州百丈风电场三程风电场土建及安装工程施工分包采购合同》。承包范围主要为：（1）风电场土建工程包含但不限于：风机基础及平台变基础、电缆沟（含盖板）、电缆井、道路工程（含护坡），厂区环评水保要求的处置工程，升压站进场道路硬化工程风电场安装工程包含但不限于：箱变安装、消防工程（含消防检测和验收）接地工程、埋地集电线路电缆及光缆敷设程、风机至箱变的电缆和光缆敷设工程、电缆分接箱和35kV以下（不含35kV）电缆附件采购；（3）其他工程：原材料测、土建工程检验、质量监督阶段性监检（含商业质监）及协调费、环评水保要求的其他处置措施及费用。（4）负责用水、施工电源、通讯、通路、场地平整等，配合完成本工程涉及的专项验收工作，包括但不限于：安全设施、职业生、环保、水土保持、节能评估、竣工验收、档案专项验收、达标投产验收、消防（如有）等专项验收，并网前各项收。

2.复绿施工合同

2024年9月，重庆仁谦公司与广西兴森公司签订了《象州百丈风电场三期工程水土保持及植被恢复施工合同》。围主要为：象州百丈风电场三期工程（武宣段）水土保持及植被恢复施工，植被恢复内容包括但不限于排水沟、上绿化、植生袋边坡防护等工作。合同承包价实行固定单价承包，即300000元/公里（含税）。

（四）事故相关单位安全管理情况

1.广西兴森公司制定了安全教育培训制度、边坡管理制度、安全生产检查制度、劳动防护用品管理等55项安全管度。制定了水土保持及植被恢复施工安全操作规程、生产安全事故应急救援预案。广西兴森公司安全管理制度存在照抄非煤矿山企业管理制度现象，劳动防护用品配备缺失，未对从业人员开展安全教育培训。

2.重庆仁谦公司，施工合同约定重庆仁谦公司指派程林对复绿施工进度、质量进行检查监督，并对项目现场进行监督。重庆仁谦公司未能向事故调查组提供项目监管相关检查记录。

（五）施工班组情况

复绿施工班组是施工合同签订后，广西兴森公司负责人梁*灵以35元/平方米的价格将风电场三期水土保持及植被工程（武宣段）交由刘*民实施。双方口头约定梁*灵负责运输施工所需的泥土和水，刘*民负责机械、人工、草籽、肥施工材料等。2025年4月，刘*民召集杨*红（死者）、杨*卫、罗*、唐*华、杨*生、杨*等7人到场施工。

二、现场勘察情况

（一）武宣段施工情况

风电场三期水土保持及植被恢复工程武宣段位于武宣县二塘镇的界首村至波耀村一带，全段总长约7公里，工程为1000平方米。事发前武宣段的复绿施工已基本完成，事故当天工作内容主要是后期复绿消缺施工。

（二）现场基本情况

事发边坡位于风电场13#风机往14#风机方向道路东面，坡面从道路北面延伸至南面拐弯处，坡面近乎垂直于地面覆盖有一层三维网；边坡顶部有一片灌木丛，灌木丛下方有蓝色塑料膜，边坡顶部北面一棵灌木根部系一条安全绳坡底部有一条排水沟，排水沟靠边坡一侧散落着大小不等的石块。

三、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2025年6月6日6时许，刘*民、杨*红、杨*生、杨*、杨*卫、罗*等人乘车从象州县妙皇乡前往施工现场。到达施后，杨*红、杨*卫、杨*生3人在边坡北面施工；其余人在边坡南面施工。杨*红、杨*卫负责在坡顶自东北向西南方向实网作业，杨*生在坡底做杂工。

8时50分许，在坡顶作业杨*红解开安全绳移动时，杨*红突然大叫：“不得了，不得了”，杨*生听见声音后抬头看红从高约3米的坡顶坠落，坠落到地面之前杨*红头部与坡底的石块发生碰撞，导致其头部受伤。

（二）事故救援情况

事故发生后，杨*生和杨*卫同时大喊在边坡南面作业的刘*民，约3分钟后刘*民赶到现场。刘*民到达现场后看到头朝路面脚朝坡面躺在坡底的石块旁边，杨*红头部左后侧有血液流出，同时口、鼻、耳处有血流出，意识模糊。刘*叫随后到场的罗*拨打了象州县人民医院120急救电话。

11时许，120救护车到达事故现场，医护人员对杨*红进行体格检查：患者神志不清，双侧瞳孔散大固定，无呼大动脉搏动消失，心音消失。辅助检查结果：全心停搏，最终诊断开放性颅脑损伤特重型，宣布杨*红临床死亡。随后驾驶员联系车辆把杨*红的遗体转运至象州县人民医院太平间存放。

（三）事故信息接报情况

6月6日14时25分，武宣县应急管理局接象州县应急管理局电话，称象州百丈风电场三期工程风机附近发生一起落事故，事故地点位于武宣县境内。接报后，武宣县应急管理局去电二塘镇人民政府核实事故情况。

因象州百丈风电场三期工程涉及两个辖区，事发当日无法确定事故现场所属辖区，6月9日，武宣县与象州县有关一同前往事故现场做进一步确认。经双方最终确认事发地点位于武宣县二塘镇辖区内。6月9日20时03分许，武宣县应理局将核查情况报告武宣县委办和县政府办，同时电话报来宾市应急管理局。

（四）事故善后情况

6月7日，死者家属与梁*灵在象州县协商赔偿事宜，因双方就赔偿金额存在不同意见协商未果。6月8日上午，死属到二塘镇人民政府反映情况，二塘镇人民政府立即组织双方进行协商。当日21时许，双方协商一致，由梁*灵一次性

死者家属120万元，死者遗体由家属运回湖南老家自行处理。

四、事故人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

杨*红，男，汉族，1970年8月出生，湖南省邵阳市新邵县雀塘镇杨家村3组38号居民，系广西兴森公司工人，在中死亡。

（二）直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）等规定计算，事故造成直接经济损失人民币120万元。

五、事故发生原因

（一）直接原因

1.安全意识淡薄。杨*红在边坡顶部进行挂网作业时解开安全绳移动位置，移动位置时不慎失足坠落是事故发生的原因。

2.防护措施不足。广西兴森公司安全防护措施单一，不足以保障作业人员作业时的安全，事故现场仅在边坡设置安全绳用于作业人员挂网作业，广西兴森公司未按本单位制定的水土保持及植被恢复施工安全操作规程第三条第4点在坡度大于25°的区域作业时，需设置防滑梯、安全绳等防护设施.....。

（二）间接原因

1.防护用品配备不足。广西兴森公司未按水土保持及植被恢复施工安全操作规程安全第二条第3点：施工人员进前，必须正确佩戴符合规定的劳动防护用品，安全帽、防滑鞋、防护手套……的规定为从业人员配备防滑鞋和防滑手

2.安全教育培训和技术交底不到位。广西兴森公司未按规定对从业人员进行三级安全教育培训。重庆仁谦公司未民班组进行技术交底，导致从业人员对作业风险认知不足，安全防范技能缺失。

3.安全监管不到位。重庆仁谦公司未采取有效技术和管理措施，及时发现并消除广西兴森公司施工作业防护不足对从业人员开展三级教育培训等问题。

六、对事故责任人员和责任单位的处理建议

（一）对相关责任人员的处理建议

1.杨*红，广西兴森公司工人，安全意识淡薄，在边坡顶部进行挂网作业时擅自解开安全绳，对事故发生负有直接任，鉴于在事故中死亡，免予追究责任。

2.梁*灵，广西兴森公司主要负责人，未履行《中华人民共和国安全生产法》第五条、第二十一条（一）、（二）、（三）、（四）、（五）项规定的法定职责。未健全全员安全生产责任制；安全生产规章制度和操作规程脱离本单位实际况；未对从业人员开展安全生产教育和培训；安全投入不足，劳动防护用品配备不足；督促、检查安全生产工作不到未及时发现并消除边坡作业缺少防护的隐患；对事故发生负有领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十（一）项的规定，建议武宣县应急管理局对梁佳灵实施行政处罚。

3.余*强，重庆仁谦公司副总经理，未履行《中华人民共和国安全生产法》第五条、第二十一条（五）项规定的法责。对广西兴森公司存在作业防护不足，未对从业人员开展三级教育培训等问题失察；对事故发生负有领导责任，依《中华人民共和国安全生产法》第九十五条（一）项的规定，建议武宣县应急管理局对余朝强实施行政处罚。

（二）对事故责任单位的处理建议

1.广西兴森公司，主体责任履行不力，未健全全员安全生产责任制；安全生产规章制度和操作规程脱离本单位实况；未对从业人员开展安全生产教育和培训；事故隐患排查不到位，未及时发现并消除边坡作业缺少防护和从业人员防护用品缺失等隐患。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第二十八条第一款、第四十一条第款，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条（一）项规定，建议武宣县应急管理广西兴森公司实施行政处罚。

2.重庆仁谦公司，主体责任履行不力，安全监管不到位，未采取技术和管理措施，未及时发现并消除，广西兴森在施工作业防护不足，从业人员未经三级教育培训上岗作业等问题，对事故发生负有责任。其行为违反《中华人民共安全生产法》第四条第一款、第四十一条第二款，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百四条（一）项规定，建议武宣县应急管理局对重庆仁谦公司实施行政处罚。

七、事故防范和整改措施建议

（一）广西兴森公司要深刻汲取事故教训加强安全管理，结合本单位实际健全各类规章制度和操作规程，重视从员的安全教育培训，严格先培训后上岗，提高从业人员的安全意识和自保互保能力。完善事故隐患排查治理体系，全查并消除隐患。

（二）重庆仁谦公司应切实落实企业安全生产主体责任，加强对承包单位的安全监管工作，加强施工区域的检查，同时进一步加强生产安全事故隐患排查治理，及时发现并消除事故隐患。

政府网站找错
网站地图 联系我们
主办：武宣县人民政府办公室　承办：武宣县政务服务和大数据发展局
桂公网安备 45132302000113　桂ICP备12004054号-1　网站标识码：4513230001
中国互联网违法和不良信息举报中心 China Internet Illegal Information Reporting Center
12377 www.12377.cn
武宣县互联网违法和不良信息举报平台
长按识别二维码进行举报