宁明县东安乡东安至板棍三级公路 “5.6”事故的调查报告

2017-06-10 16:10 来源：宁明县安全生产监督管理局

关于宁明县东安乡东安至板棍三级公路“5.6”事故的调查报告

2017年5月6日16时58分，宁明县东安乡东安至板棍三级公路工程No3标发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失46余万元。

2017年5月6日县安监局接到事故电话报告后，指派县安全监察大队副大队长梁杰华会同县交通局、东安乡政府等有关部门赶赴事故现场。察看现场和了后，配合东安乡政府做好死者家属的安抚和死亡赔偿等工作。

依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，5月8日宁明县人民政府批准成立了由县政府局、安监局、人事劳动、总工会、监察局、东安乡政府等有关部门和单位人员组成的“5.6”事故调查小组(以下简称事故调查小组)，开展对事故的深入调查取同时事故调查小组邀请宁明县人民检察院派员参加事故调查工作。

事故调查小组按照“四不放过”的原则，采取查勘事故现场、查阅档案资料、询问有关人员等方法，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施。现将有关情况报

一、基本情况

（一）工程概况

宁明县东安乡至板棍乡三级公路工程No.3标段位于宁明县东安乡至板棍乡境内，该项目由K24+000至K35+395.772，长约11.395km,公路等级为三级,为30公里/小时,水泥混凝土路面。建设(发包)人为宁明县农村公路建设办公室（设在县交通局），工程施工(承包)人为广西恒广建筑工程有限公司（以下简称恒公司），监理（单位）人为南宁品正建筑监理有限公司（以下简称品正监理公司）。其中承包人项目经理雷珍枝，项目总工韦承志, 监理公司监理人为杨志恒。包)人和工程施工(承包)人于2015年 4月29日签订了《宁明县东安乡至板棍乡三级公路工程No.3标段施工承包合同》，签约合同价：人民币（￥20874923.00

（二）相关单位情况

广西恒广建筑工程有限公司。注册地址：崇左市花山路（嘉苑小区）S组团S-06号，法定代表人蒙会江，注册资本伍仟万圆整，营业执照统一社会信用914514007738822228U，经营范围为房屋建筑施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、土石方工程专业承包贰级、水利水电工程施工总承包叁级、程专业承包三级、公路工程施工总承包叁级、建筑装饰装修工程专业承包叁级；城市园林绿化等。

二、事故经过

2017年5月6日，恒广建筑公司压路机驾驶员卢林正在东安乡至板棍乡三级公路工程No.3标东安乡洞坡村那坡屯（K31+380）路段进行水泥稳定层施工在施工现场还有监理员杨志恒，施工员江海洋，钩机驾驶员卜志辉驾驶钩机已将路面平整完毕后停在距压路机左侧约8米的地方，另有3名施工人员在距压路机地方休息。约16时58分，一名约60岁的男子骑摩托车搭载一名约45岁的女子由宁明县东安乡洞坡村洞坡屯往东安乡洞坡村那坡屯方向行驶。当摩托车行驶至坡村那坡屯（K31+380）路线右幅2米处压路机后面突然失控摔倒，摩托车上女子跌出路线右幅外，驾驶摩托车的男子则倒在压路机后面倒地不起。此时压路业（后退），现场施工人员看到后大声呼叫压路机驾驶员进行紧急制动以避免事故发生，但由于驾驶摩托车男子摔倒的地方正处于压路机驾驶员的驾驶视线盲路机的轰鸣声太大致使压路机驾驶员没有听到工人们的呼喊声，压路机驾驶员继续驾驶压路机往后退，碾压到倒地的驾驶摩托车的男子头部。压路机驾驶员卢事后，立即停止作业下车观察，发现一名男子的头部脑浆破裂倒在地上。后经县公安部门人员和现场人员确认该男子当场死亡。

事故发生后，卢林立即报告120，并打110报警。施工单位负责人向县交通局公路所汇报。随后县交通局、安监局、交警大队、东安乡政府、东安派出所单位负责人紧急赶到事故现场，安抚死者家属。交警大队干警现场取证，维持秩序。经过现场取证，东安派出所排除了刑事行为。5月7日下午在东安乡政府和局协调下，施工单位负责人与死者家属达成了谅解及赔偿协议。

现场勘查分析：根据现场情况分析，压路机在路面进行水泥稳定层施工作业，死者驾驶摩托车在压路机后摔倒，压路机作业时由于驾驶员后方存在驾驶区。（施工现场照片详见附件二）

5月8日上午，宁明县人民政府依法成立了由县政府办、公安局、安监局、人事劳动、总工会、监察局、东安乡政府等有关部门和单位人员组成的“5.6”查小组，对事故展开调查。

本次事故共造成一人死亡。死者：韦绍宏，男，1958年03月27日出生，宁明县东安乡洞坡村那坡屯一组49号，身份证号码：452**********13。

本次事故共造成经济损失约46万元。

三、事故原因

（一）直接原因

造成事故的直接原因是：压路机驾驶人在进行路面水泥稳定层施工作业时疏于观察，死者驾驶摩托车进入压路机驾驶视线盲区摔倒后被压路机碾压，是的直接原因。

（二）间接原因

1、恒广建筑公司，未与压路机驾驶员签订相关合同及安全管理协议，未对现场的从业人员进行相关的安全教育培训，安排未经安全教育培训合格的从业
岗作业；在施工作业中设置的安全警示标示不够明显，现场前后没有人员对过往车辆行人进行引导，车辆行人随意通过作业现场，是造成事故发生的主要原因

2、恒广建筑公司法定代表人蒙会江，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时发现并消除生产安
隐患，是造成事故发生的重要原因。

3、品正监理公司对施工现场督促检查不到位，未能督促施工单位严格履行相关安全管理制度是事故发生的原因之一。

4、恒广建筑公司现场安全员潘玟希，不在施工现场进行安全管理，未履行安全监管职责是造成事故发生的原因之一。

5、压路机驾驶员卢林无证驾驶，未能及时发现事故隐患是造成事故发生的原因之一。

6、摩托车驾驶人韦绍宏无证驾驶和醉驾摩托车。据宁明县公安局交通警察大队查验结果，死者韦绍宏系无证驾驶。另据崇左市公安局物证鉴定所检验报
公物鉴（酒精）字[2017]241号）提供的检验结果表明（血液中乙醇含量162.4mg/100mL）死者韦绍宏系醉驾，也是造成事故发生的原因之一。

四、事故性质

这是一起因施工单位对作业现场管理不到位，未严格履行相关安全管理制度而导致的一般生产安全责任事故。

五、事故责任及处理意见

（一）压路机司机卢林无证驾驶，在作业中疏于观察，由此造成韦绍宏当场死亡，对这起事故的发生负直接责任，责成恒广建筑公司对其依法追究责任

（二）摩托车驾驶人韦绍宏无证驾驶和醉驾摩托车，对这起事故的发生负直接责任，但鉴于其在本事故中已死亡，不再追究其责任。

（三）品正监理公司监理杨志恒，对施工现场督促检查不到位，未能督促施工单位严格履行相关安全管理制度，对事故发生负有责任。责成南宁市建管
关法律法规对杨志恒进行严肃处理。

（四）恒广建筑公司现场安全员潘玟希，不在施工现场进行安全管理，未履行安全监管职责，对事故发生负有责任。责成恒广建筑公司按照有关法律法
行严肃处理。

（五）恒广建筑公司法定代表人蒙会江，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时发现并消除生
故隐患，导致本起事故发生，对事故发生负有领导责任。建议由宁明县安监局按照安全生产法律法规对恒广建筑公司法定代表人蒙会江进行行政处罚。

（六）恒广建筑公司，未与压路机驾驶员签订相关合同及安全管理协议；未对现场的从业人员进行相关的安全教育培训，安排未经安全教育培训合格的
上岗作业；在施工作业中设置的安全警示标示不够明显，现场前后没有人员对过往车辆行人进行引导，车辆行人随意通过作业现场，是导致事故发生的根本原
故发生负有主要责任。建议由宁明县安监局按照安全生产法律法规对恒广建筑公司进行行政处罚。

六、防范措施

（一）责令恒广建筑公司立即在全公司开展安全隐患排查、制度落实排查，对排查出的隐患要制定整改措施，并落实专人负责督促整改，确保生产安全

（二）责令恒广建筑公司要切实落实对员工的安全教育，确保培训不流于形式、不走过场，确保培训学时和培训实效，未经安全教育培训合格的员工不业。

（三）责令恒广建筑公司加强作业现场管理，切实落实相关制度，与员工签订合同及安全管理协议，明确各自的安全管理职责。

（四）责令品正监理公司要切实履行监理职责，督促施工单位严格履行相关安全管理制度，采取扎实有效的安全措施，确保生产安全。

（五）县交通局要对事故进行通报，认真吸取事故教训，举一反三，开展安全生产专项检查，督促施工单位加强隐患排查工作。

（六）宁明县东安乡政府要按照属地管理原则，加强对辖区内在建工程的安全监管,督促建筑工程各方落实安全责任，加强安全管理，加强员工培训，消隐患，防止同类事故再次发生。

宁明县“5．6”事故调查小组

二0一七年六月十日

政府网站找错
党政机关
网站地图 联系我们 地址：宁明县城中镇江滨北路68号
主办：宁明县人民政府办公室 电话：0771-8620610
承办：宁明县委宣传部 电话：0771-8620671
视听节目许可证号：120420094
桂公网安备 45142202000012号 桂ICP备14008100号-1 网站标识码：4514220002