凭祥市“4•16”沟槽坍塌致人死亡事故的调查报告

2019-07-12 10:05 来源：凭祥市应急管理局

2019年4月16日20时30分左右，中国铁路南宁局集团有限公司南宁供电段（以下简称铁路南宁供电段）凭祥市大象水库下方广西粮油食品进出口公司场地内，进行供水管线抢修施工过程中，发生一起沟槽坍塌故，造成1人死亡，1人轻微伤。接到报告后，凭祥市政府立即组织公安、应急、住建等相关单位到事故现展事故应急处置和善后处理相关工作。

2019年4月18日，凭祥市政府成立了由常务副市长任组长，市政府办、市纪委、应急、公安、总工会、社、凭祥镇政府等单位组成的事故调查组（凭政办发〔2019〕13号），依法对事故进行全面、深入的调查过现场勘察、调取资料、询问证人等多方取证，事故调查组已查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况接经济损失等情况，事故的性质和责任已认定，并提出了对事故责任者的处理建议及事故的防范措施。现关情况报告如下:

一、事故发生单位概况

（一）事故发生单位简介。

中国铁路南宁局集团有限公司南宁供电段，负责人为谈武，营业场所为南宁市地洞口路6号，公司类型限责任公司分公司，成立时间为2013年12月17日。公司内设段办公室、安全科、劳人科、生产调度指挥中计划财务科、供电技术科、职工教育科、水电技术科、设备科、验收室、南宁供电车间等机构。

（二）供水管线基本情况。

供水管线为凭祥大象给水所至凭祥铁路办公、生活区管路，为埋地管，原所有人为中国铁路南宁局集限公司南宁供电段。2018年6月28日，为贯彻《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发国有企业职工家属“三供一业”分离移交工作实施方案的通知》等精神，铁路南宁供电段与凭祥市水厂签订了《中国铁路南集团有限公司“三供一业”供水分离移交正式协议》（协议编号：nngdd-2018-6-40）。协议规定移交标准状移交，移交程序为铁路南宁供电段（简称甲方）向凭祥市水厂（简称乙方）提交《固定资产接收、移交录》、固定资产卡片。移交范围内的资产产生的安全责任、抢修责任、运维责任，资产划转前由甲方承担资产划转到维修改造完成前，由乙方为主，甲方为辅；维修改造完成后，由乙方承担。

2018年12月29日，铁路南宁供电段与凭祥市水厂签署了《凭祥铁路地区“三供一业”供水分离交接会要》，纪要确定：南宁供电段将现有凭祥铁路地区供水管网及设备正式移交给凭祥市水厂的日期为2018年31日。纪要还明确凭祥铁路地区供水设备运行及维护、设备抢修等应急处置工作从2018年12月31日起由凭水厂负责。目前，双方签署协议后实际上并未完成维修改造和进行现场交接，凭祥市水厂尚未掌握该区域供水管线数量、走向等情况，属于双方协议约定的“移交范围内的资产产生的安全责任、抢修责任、运维从资产划转到维修改造完成前，由乙方为主，甲方为辅”期间。

二、事故发生经过和事故救援情况

2019年4月14日，铁路南宁供电段调度中心接到凭祥水电值守点报告：凭祥火车南站办公和生活区水压已多日，要求南宁供电车间进行处理。铁路南宁供电段南宁供电车间于4月15日上午派出管道维修班组黄安(男，壮族，58岁，南宁市西乡塘区南铁北四区人，系铁路南宁供电段管道维修班组工长)等5名工作人员到排查供水管线情况，初步确定水管漏水点在凭祥市大象水库下方广西粮油食品进出口公司场地内。在此期铁路南宁供电段曾电话联系凭祥市水厂，让其安排人员来排除故障，但直至事故发生，凭祥市水厂因故未到场处理。

4月16日上午8时30左右，铁路南宁供电段凭祥水电值守点职工温国民指挥挖掘机进行第一次挖沟，主的是寻找供水管线，为确定漏水点做准备。10点左右，由于下雨，现场人员担心挖掘过程会损坏管道，挖作暂停，此时已开挖的沟槽长度约为20米，宽约2.6米，深约3米，管道未露出。

19时左右，铁路南宁供电段供电车间副主任韦铁组织进行第二次挖沟作业，黄安基在沟槽内进行指挥时和曾英华等多名管道工人持听漏棒在沟槽内不同位置听漏。听漏过程需要开管道阀门，因为漏水不明显以需要反复进行开阀、听漏、关阀操作，以确定水管漏点具体位置。当沟槽内水管渗漏水积蓄到一定高度闭阀门，用抽水泵排出沟槽内的积水，再用挖掘机逐步挖掘疑似水管渗漏点上方泥土，未发现漏点时再开漏，当天反复多次进行此操作。

20时45分，沟槽南面槽帮突然发生坍塌，正在听漏的黄安基、曾英华2人被塌方落下的泥土埋压至胸部埋压后黄安基已昏迷，曾英华意识清醒。当时，韦铁立即组织现场人员施救，并同时拨打110、120、119求约8分钟后，曾英华被工友们救出，并立即参与救援黄安基。约15分钟后，黄安基被救出，处于昏迷状态，将其沿着沟槽抬至西北部围墙边交给赶至现场的120急救医生紧急抢救，后又转移到救护车上抢救。22点2右医生确认黄安基抢救无效死亡。

事故发生后，凭祥市政府领导带领公安、应急、住建等单位赶赴事故现场开展处置工作。2019年4月1
凭祥市政府成立事故调查组，开展事故调查工作。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成黄安基1人死亡，曾英华1人轻微伤。

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-86）的标准和规定统计，直接经济
约78万元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

开挖直帮沟槽且深度超过3米，槽帮无任何防护支撑；沟槽两侧均为回填土，且沟槽底部土基长时间浸
土质松软；开挖过程将土方堆在南侧槽帮顶部边缘，不断增大槽帮负重，增加坡体内剪切力，使土体失去
而塌方，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

一是铁路南宁供电段现场管理人员未履行安全生产管理职责。采取直壁开挖方式开挖沟槽，且深度超
的情况下，未对槽帮坍塌风险进行研判，未按规范进行支撑加固槽帮；没有根据施工环境和作业方式制定
的土方安全堆放方案。在目测即可发现直帮沟槽无任何护帮措施的情况下，未制止作业人员进入沟槽作业
制止在槽边堆土的违规行为。

二是作业人员安全意识淡薄，违章作业。违反《给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008》和
制度及规程，对槽帮坍塌风险识别不足的情况下贸然进入沟槽作业。

根据以上事故原因分析，事故调查组认定这起事故是因**生产经营单位作业现场管理人员未履行安全生
理职责、作业人员违章作业引起的一般生产安全责任事故。**

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）责任单位的认定及处理建议

铁路南宁供电段，制定了单位安全生产责任制和安全生产规章制度，制定和实施了2019年安全生产教
培训计划，按计划开展安全生产检查工作，制定有每月安全风险库，对漏水管道开挖沟槽安全风险进行了
和管控。本次事故是因现场管理人员未履行安全生产管理职责，违反《给水排水管道工程施工及验收规范
GB50268-2008》和单位制度及规程组织开挖沟槽、槽边堆土作业，作业人员违章作业而引起的坍塌事故。
不予追究单位及其主要负责人事故责任。

凭祥市水厂，虽然形式上已接收凭祥铁路地区供水管线和设备，但实际上未完成接管程序，也没有参案供水管线的生产作业，与事故发生无因果关系，对事故无责任。

（二）责任人员的责任认定及处理建议

韦铁，中国铁路南宁局集团有限公司南宁供电段南宁供电车间副主任（车间主任空缺，由其主持车间工作），未履行岗位安全生产管理职责，违反单位规章制度，组织作业人员冒险作业，对事故发生负有主任，建议由铁路南宁供电段根据单位相关规定予以处罚。

曾英华等施工作业人员，违反规章制度和作业规范作业，建议由铁路南宁供电段根据单位相关规定予罚。

黄安基，施工作业人员，鉴于其已死亡，不再追究其责任。

六、事故防范和整改措施

（一）坚决克服麻痹松懈思想，切实落实安全生产责任。

铁路南宁供电段要深刻吸取事故教训，以落实安全生产责任为抓手，举一反三排查和整改存在的问题患。要强化企业职工安全生产意识，克服麻痹松懈思想。

（二）加强作业现场安全管理。

各生产经营单位要加强“反违章禁令”宣传贯彻落实，健全安全管理制度、操作规程，严格作业许可批，重点工序施工作业在开工前必须进行安全条件确认，严格执行各项制度，杜绝现场违章指挥、冒险蛮为。

（三）加强安全生产宣传教育。

各生产经营单位要加强“三级”安全生产宣传和培训教育工作，进一步筑牢企业负责人和安全管理人安全责任意识，切实提高从业人员安全技能水平，进一步夯实基层基础，维护稳定的安全生产形势。

凭祥市“4·16”事故调查组

2019年7月12日

附：凭祥市“4·16” 沟槽坍塌致人死亡事故调查组成员名单（签名）

附：

凭祥市“4·16” 沟槽坍塌致人死亡事故

调查组成员名单（签名）

姓名	单位	职务	签名
覃万宁	市人民政府	常务副市长	
廖国海	市政府办公室	副主任	
黄安豪	市应急管理局	局长	
李成杰	市纪委监委	预防宣教室主任	
郭辉德	市应急管理局	副局长	
蒙宏杰	市住房和城乡建设局	副局长	
张天俊	市人力资源和社会保障局	副局长	
韦书赛	凭祥镇人民政府	副镇长	
覃　峰	市那艾派出所	警长	
甘英露	市总工会	保障部副部长	
艾建荣	市应急管理局	副科级干部	
黄伟杰	市安全生产监察大队	大队长	
陈永严	市应急管理局	干部	

政府网站找错