平桂西湾富华公司“7•1”机械伤害事故 调查报告

2025-09-04 15:30 来源：平桂区人民政府

平桂西湾富华公司“7·1”机械伤害事故调查报告

2025年7月1日，广西贺州市富华粉体有限公司发生一起机械伤害事故，造成1人死亡。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号）、《广西壮族自治区安全生产条例》等有关法律法规规定，平桂区人民政府成立了平桂西湾富华“7·1”事故调查组（以下简称“事故调查组”），由区政府办公室、区应急管理局、市公安局平桂分局经贸局、区总工会、高新区管委、西湾街道办事处派员参加，对事故开展调查处理工作，同时邀请区纪委机关派员参与事故调查工作。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注效”的原则，通过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故的性质任，提出了对有关责任单位和责任人的处理意见，以及加强和改进工作的措施建议。

一、基本情况

（一）广西贺州市富华粉体有限公司基本情况。

广西贺州市富华粉体有限公司（以下简称“富华公司”）《营业执照》统一社会信用91451103697642512J；类型为有限责任公司(自然人投资或控股)；法定代表人陈*锋；经营范围重钙粉体砂加工、销售；住所贺州市平桂管理区西湾街道办石梯村下八部。

（二）富华公司安全管理基本情况。

富华公司于2024年4月13日任命陆*雄为厂长兼安全管理人员，履行安全生产主要负责人和安全管理人责。陆*雄于2024年4月8日经培训合格取得安全生产培训合格证。

富华公司建立有安全生产规章制度、安全操作规程、安全生产责任制，有开展本单位的安全生产教训、安全隐患排查治理工作的相关材料。经查，富华公司未按规定落实全员安全生产责任制；未按规定安全检查与隐患排查治理工作，2025年以来有数月没有安全检查记录。

二、现场勘查和调查情况

1.事故发生在富华公司破碎车间。该车间内破碎设备由进料口、洗石槽和大破机等部件构成。洗石槽横向设置有双轴螺旋输送机（基槽长5.5米，宽1.1米，深0.6米，以下简称“绞笼机”），用于输送洗石流出的泥沙。

2.因洗石工作需要，洗石槽侧面设置有一条宽0.9米的通道，该通道可以到达绞笼机基槽。通道与绞基槽之间没有设置隔离栏杆。事故发生前，绞笼机基槽开口处焊接有L型钢条，并用木质三合板盖住绞笼槽开口部分，盖板没有采取固定措施。

3.日常工作中，洗石工人不需要到达绞笼机基槽上方位置。经询问，洗石工人唐成禄在工作中有经常在绞笼机基槽上方小便的不良习惯。

4.经现场勘查，破碎设备、绞笼机区域未设置安全警示标识。

5.事故发生当时，洗石岗位有3名工人，分别为班长何*红、洗石工朱*纯、唐*禄。

现场图片。



三、事故发生经过、救援及伤亡损失情况

（一）事故发生经过及救援情况

2025年7月1日13时30分，何*红、朱*纯、唐*禄三人进入富华公司破碎车间开始工作。何*红去往设备行维修，朱*纯、唐*禄在车间内搞卫生。15时左右，三人按照平常工作习惯开始破碎作业。朱*纯在车间开启输送带电源；何*红开启大破机、二破机、绞笼机电源后，听到二破机那里有异响，便过去查看。许，何*红没有发现故障，便往绞笼机方向走。途中，何*红听到唐*禄在大声喊叫，然后看到唐*禄在绞里面，意识到出事了，就马上去把电源关掉。随后，何*红跑到办公室呼叫人员过来抢救。16时许，消防将唐*禄抢救了出来。16时30分，现场医护人员宣告唐*禄抢救无效死亡，死亡原因是创伤性、失血性休克

（二）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡。死者唐*禄，男，56岁，身份证号码452428******231611，家庭住址广西富川瑶族县新华乡人。

这起事故共造成直接经济损失113万元。

四、事故原因分析和事故性质认定

（一）事故直接原因

作业现场危险区域没有设置安全标志；绞笼机基槽防护装置存在缺陷：基槽开口盖板没有采取固定措班长何*红忽视他人安全，在未确定周围作业人员安全情况下开启机器。

（二）事故间接原因

1.富华公司未落实安全生产责任制，主要负责人、班组长没有按照安全生产职责开展安全管理工作。

2.富华公司安全教育培训流于形式，对作业人员习惯性违章没有采取措施进行批评教育、处罚以及制施。

3.富华公司没有按照安全检查与隐患排查治理制度开展工作，没有及时发现并消除绞笼机基槽盖板存事故隐患。

（三）事故性质

经调查组认定，平桂西湾富华公司“7·1”机械伤害事故是一起作业人员严重违章作业造成的生产安任事故。

五、事故处理建议

（一）对事故责任人员的处理建议

1.唐*禄，富华公司洗石岗位工人，安全意识薄弱，习惯性违章进入危险位置，对事故的发生负直任。鉴于唐*禄在事故中死亡，建议免于责任追究。

2.何*红，富华公司洗石岗位班长，未履行安全生产责任制，未按规定对班组作业区域进行安全风险排查；作业时忽视他人安全，对事故发生负有责任。建议由公安机关对其是否构成重大责任事故罪进行侦查

3.陆*雄，富华公司主要负责人，未按规定履行安全管理职责，未按本单位的安全检查与隐患排查治理开展工作，未落实本单位安全生产责任制，对事故发生负有责任。建议由平桂区应急管理局依据安全生律、法规规定，对其给予行政处罚。

（二）对事故责任单位的处理建议

广西贺州市富华粉体有限公司，未健全并落实安全生产责任制；未落实本单位的安全检查与隐患排查制度，未采取管理措施及时发现并消除事故隐患，对事故发生负有责任。建议由平桂区应急管理局依据安产法律、法规规定，对其给予行政处罚。

六、整改防范措施建议

（一）广西贺州市富华粉体有限公司应当建立健全并落实全员安全生产责任制；加强对从业人员的安产教育和培训，提高从业人员安全知识；严格落实安全检查与隐患排查治理制度，及时排查并消除事患，制止从业人员违章作业。主要负责人、安全管理人员应当严格履行安全生产管理职责。

（二）贺州高新区管委、行业主管部门及西湾街道，要针对事故暴露出的各类突出问题，逐一研究和防范措施，及时向各自管理范围的企业进行通报。严格履行安全生产监管职责，指导和督促企业落实安

产主体责任。

平桂西湾富华公司“7·1”事故调查组

2025年8月21日

政府网站找错

网站地图　主办单位：中共贺州市平桂区委员会、贺州市平桂区人民政府

承办单位：贺州市平桂区人民政府办公室 电话：0774-8836688

地址：贺州市平桂区平桂大道1号

桂公网安备 45110202000053号　桂ICP备20003040号　网站标识码 4511000013