兰山兰山街道临沂利阳物流有限公司“1·9”高处坠落受伤事故调查报告

兰山区政府事故调查组

2026年1月23日

目 录

一、事故基本情况 2
（一）事故发生单位基本情况 2
（二）事故单位安全管理情况 3
（三）事故相关人员情况 3
二、事故发生经过及应急处置情况 4
（一）事故发生经过 4
（二）事故应急处置情况 6
（三）善后处置情况 7
三、事故原因分析和性质 8
（一）直接原因 8
（二）间接原因 8
（三）事故性质 8
四、暴露出的问题 8
（一）企业安全安全生产意识淡薄 8
（二）兰山街道安全生产监督管理办公室履职不到位 9
（三）兰山区市场监管局对叉车安全监管不到位 9
（四）兰山交通运输分局对兰华营房物流城安全监管不深入 9
五、对事故责任单位及事故责任人员的处理建议 9
（一）对有关责任单位的处罚 10
（二）对有关责任人员的行政处罚建议 10
六、事故主要教训 10
（一）企业人员安全意识淡薄 10
（二）缺乏安全设施和装置 10
（三）企业安全隐患排查治理不到位 10
（四）属地政府监管责任落实不到位 11
（五）行业主管部门监管责任落实不（全面）到位 11
七、事故防范及整改措施建议 11
（一）深刻汲取事故教训，提升从业人员安全意识 11
（二）加强安全生产费用管理，配备必要的劳动防护用品并督促职工正确佩戴和使用 11
（三）加强和规范生产安全事故隐患排查治理工作 12
（四）理顺安全监管责任体系 12

兰山兰山街道临沂利阳物流有限公司“1·9”高处坠落受伤事故调查报告

2023年1月9日20时45分，临沂市利阳物流有限公司发生一起高处坠落事故，造成1人受伤；2023年1月23日伤者因外伤后并发感染致呼吸循环功能衰竭死亡，直接经济损失48万元。

接到省应急管理厅工伤数据比对反馈线索后，兰山区政府高度重视，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第349号）等法律法规，成立了由兰山交通运输分局、区应急管理局、兰山公安分局、兰山商城管委会、区人社局、区总工会、兰山街道办事处组成的事故调查组，邀请区纪委监委、区检察院派员参加，并聘请相关专家参加事故调查。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，查明了事故发生的经过、原因、救援处置、经济损失等情况，认定了事故性质和责任，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了对有关责任者的处理建议和防范措施建议。

经调查认定，兰山兰山街道临沂利阳物流有限公司“1·9”高处坠落受伤事故是一起因工人违章作业导致的生产安全责任事故，结合死者尸检报告和就医记录及调查综合分析付某某的死亡与其延误治疗有重大关系，其高处坠落伤害不是

导致死亡的直接原因。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

临沂市利阳物流有限公司，注册资本：500万人民币，成立日期：2014年3月28日。法定代表人是孙某，经营范围：搬运装卸、货运配载、运输信息服务、仓储理货、普通货运、代理报关、代理报检、国际货运代理业务、货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



事发区域图（一）（因2024年6月园区已停用、搬迁，改变原貌）



事发区域图（二）（事发现场位置图）

（二）事故单位安全管理情况

临沂市利阳物流有限公司配置了1名专职安全生产管理人员；建立了全员安全生产责任制，制定了安全生产管理制度和操作规程；实施了危险源辨识与风险控制，编制发布了《临沂市利阳物流有限公司生产安全事故应急预案》。

（三）事故相关人员情况

1.付某某，男，46岁，临沂市利阳物流有限公司灵活用工人员，在本次事故中坠落受伤，导致左髋骨骨折，后因外伤并发感染致呼吸循环功能衰竭死亡。

2.许某某，男，35岁，临沂市利阳物流有限公司收货人员，负责收货和查看装车情况，未持叉车操作资格证。事发

时，负责用叉车将货物挑至待装车辆处，升起货叉至货物与车辆装车高度平齐。

3.姜某，女，37岁，临沂市利阳物流有限公司收货人员，负责收货和收发车辆。

4.孙某某，男，48岁，临沂市利阳物流有限公司主要负责人。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2023年1月9日20时许，临沂市利阳物流有限公司在兰华营房物流城B2区43-46号自东向西第四垮区域进行装车作业，收货人员许某某负责用叉车将货物挑至待装车辆处，升起货叉至货物与车辆装车高度平齐，方便装卸工付某某进行装车。20时45分50秒，装卸工付某某站在叉车货叉托盘上（高度大约3.5米）进行装车作业时，因左脚踩空跌落至地面，现场收货人员许某某、姜某、装卸工胡某某赶至现场查看，许某某拨打电话通知负责人孙某某，孙某某要求许某某报警、拨打120，但当时付某某感觉身体无大碍，未让拨打120，而后将付某某转移至木垫板上休息。21时40分，付某某和许某某、姜某、胡某某一起到饭店就餐并饮酒（付某某饮用白酒三两、啤酒两瓶）。23时31分就餐结束后，付某某独自骑摩托车离开，23时34分返回出租屋内（调查监控，回家途中无异常）。1月10日付某某感到腿部不适，通知其前妻刘某某和侄子付某龙。上

午 10 时 25 分左右，付某某侄子付某龙和付某某前妻刘某某将付某某送至临沂商城医院诊治。送诊时，付某龙发现付某某有一牙齿磕掉一半，因当时无症状，只对疼痛腰部进行检查，经临沂商城医院诊断为：左侧髋臼骨折。1 月 21 日经临沂市人民医院诊断为：颌下感染、纵隔感染（待排），1 月 22 日经山东省立医院诊断为颌下间隙感染、I（纵膈感染待排），2023 年 1 月 23 日回家后在家中死亡。





（二）事故应急处置情况

付某某发生坠落后，现场收货人员许某某、姜某和装卸工胡某某赶至现场查看，许某某拨打电话通知负责人孙某某，孙某某要求许某某立即报警、拨打120，但当时付某某感觉身体无大碍，未让许某某拨打120。

1月10日上午，付某某感到不适后至临沂商城医院诊治，送诊时付某龙发现付某某有一牙齿磕掉一半，因当时无症状，只对有疼痛感的腰部进行检查，经临沂商城医院诊断为：左侧髋臼骨折，临沂商城医院及其侄子付某龙建议住院综合治疗，付某某表示因临近春节不愿到医院治疗；其间，付某某自行贴膏药、到村卫生室打针治疗。1月17日17时许，付某龙与付某某微信视频聊天，发现付某某状态不好，脸上贴着膏药。1月21日18时许，付某龙再次与付某某微信视频聊天，发现付某某脸部肿胀严重，要求付某某立即拨打120，并由兰陵县赶至临沂市人民医院。经临沂市人民医院诊断为：颌下感染、纵隔感染（待排），病情严重，医院要求转院治疗，1月22日凌晨3时到达山东省立医院，山东省立医院因病情严重不再收治入院，2023年1月23日回家后在家中死亡。

2023年2月14日由山东医专附属医院司法鉴定所出具司法鉴定意见书（山东医专附院鉴所【2023】病鉴字第7号）中分析说明中提及：1.根据系统的法医学尸体检验，被鉴定人存在右腕部及左小腿软组织挫伤，左髋臼骨折，上述损伤较轻，为

非致命伤，其余未发现致死性机械性损伤和机械性窒息征象，结合相关器官病理组织学检验，分析认可为排除机械性损伤及机械性窒息所致死亡的可能。2.法医组织学病理检验，被鉴定人存在高血压心脏病及冠心病，但未发现致死性急性心肌病变，可排除有上述疾病致死的可能，病理组织学检查亦未发现其他致死性自然疾病的病理变化，可排除其他自然性疾病致死的可能。3.根据病历资料记载，被鉴定人存在颌下部软组织感染，病理组织学检查见颌下部软组织呈坏死性改变，脓肿系形成，并相应部位血管腔内炎细胞比例明显增高，肺部血管腔内可见炎细胞及菌落，说明被鉴定人存在严重的感染和炎症反应。心肌波浪样改变及心肌纤维断裂及肺淤血、肺水肿符合呼吸循环功能衰竭的一般病理变化。4.根据病历记载、系统的法医学检验、组织病理学检查及案情介绍，依据现有材料综合分析认为死者付某某符合外伤后并发感染致呼吸循环功能衰竭死亡。

鉴定意见为死者付某某符合外伤后并发感染致呼吸循环功能衰竭死亡。

（三）善后处置情况

2023年9月12日，付某某长女刘某向兰山区人力资源和社会保障局提出工伤认定申请，2025年4月1日补正材料，2025年5月28日兰山区人力资源和社会保障局出具认定工伤决定书。2025年11月10日，临沂市利阳物流有限公司和死者家属

方就赔偿达成一致意见，赔付人民币48万元给死者家属方。

三、事故原因分析和性质

（一）直接原因

叉车驾驶员违规操作叉车，装卸工人冒险作业，在叉车货叉托盘上进行装车作业时踩空跌落是受伤事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.叉车驾驶员未经专门培训并通过考核取得特种设备操作证且擅自驾驶叉车违规作业。

2.付某某未经安全教育培训上岗作业。

3.未规范为高处作业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品并监督其按照使用规则佩戴、使用。

（三）事故性质

兰山兰山街道临沂利阳物流有限公司“1·9”高处坠落受伤事故是一起因工人违章作业导致的生产安全责任事故，结合死者尸检报告和就医记录及调查综合分析付某某的死亡与其延误治疗有重大关系，其高处坠落伤害不是导致死亡的直接原因。

四、暴露出的问题

（一）企业安全生产意识淡薄。

聘用的现场开叉车人员未经专门安全培训并取得特种设备叉车作业人员证操作叉车。

（二）兰山街道安全生产监督管理办公室履职不到位。

兰山区兰山街道安全生产监督管理办公室于2022年10月4日、11月8日、12月10日对兰华营房物流城进行了安全隐患排查，其中检查问题涉及部分叉车无证驾驶，部分商户装卸货人员未佩戴安全帽，叉车驾驶员未佩戴安全帽等问题，但未对检查的隐患问题整改情况进行复查，检查的隐患问题未进行闭环。

（三）兰山区市场监管局对叉车安全监管不到位。

兰山区市场监管局对物流园区叉车操作人员持证情况检查不全面，未对辖区内涉叉车使用企业实现全面排查，存在部分企业未被纳入检查范围的问题，导致个别无证人员违规上岗行为未被及时发现。

（四）兰山交通运输分局对兰华营房物流城安全监管不深入。

兰山交通运输分局2022年6月14日下发了《全区交通运输安全生产领域专项整治方案》（临兰交政字〔2022〕35号）；2022年9月5日下发了《全区交通运输“大排查、严整治、保安全、迎盛会”安全生产专项攻坚行动实施方案》（临兰交政字〔2022〕43号）；在2022年10月11日对华营房物流城进行检查，发现问题隐患4项，2022年10月13日隐患整改复查合格，未全面深入开展安全生产隐患排查。

五、对事故责任单位及事故责任人员的处理建议

（一）对有关责任单位的处罚

临沂市利阳物流有限公司，使用未取得相应资格的人员从事叉车作业。建议由兰山区市场监督管理局依据《中华人民共和国特种设备安全法》第八十六条按程序依法采取处理措施。

（二）对有关责任人员的行政处罚建议

孙某某，临沂市利阳物流有限公司总经理、实际控制人，对灵活用工劳务人员未进行培训教育，建议由兰山交通运输分局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条按程序依法对孙某某采取处理措施。

六、事故主要教训

（一）企业人员安全意识淡薄。

员工安全意识淡薄、冒险作业是发生受伤事故的直接原因。安全意识是每个员工的基本素质和能力，也是预防事故的首要要求。应加强对员工的安全教育和培训，增强员工的安全意识，让每个人都能深刻认识到安全工作的重要性。

（二）缺乏安全设施和装置。

应结合作业现场，为员工配备必要的安全防护装备和装置，例如安全帽、安全带、安全绳、缓降器、装车平台等。同时，还要定期检查和维护，确保安全防护装置正确佩戴和使用，装置完好有效，减少安全事故的发生。

（三）企业安全隐患排查治理不到位。

企业主要负责人、安全员、发货员等人员对装卸人员不戴

安全帽、高处作业的违规行为视而不管。企业聘用的叉车操作工未经培训考核合格取得叉车操作资格证违规开展叉车装卸作业，企业主要负责人、安全员均未及时予以制止。

（四）属地政府监管责任落实不到位。

兰山街道安全生产监督管理办公室对物流园进行了安全检查，发现部分装卸人员未佩戴安全帽，装卸人员佩戴安全帽率较低，要求物流园进行整改，但未对整改情况进行复查，未做到隐患闭环管理。

（五）行业主管部门监管责任落实不（全面）到位。

兰山区市场监管局，对叉车驾驶员无证上岗且违规操作的隐患问题未发现、未消除。兰山交通运输分局虽然制定下发了《全区交通运输安全生产领域专项整治方案》和《全区交通运输“大排查、严整治、保安全、迎盛会”安全生产专项攻坚行动实施方案》，开展了隐患排查，但因疫情原因隐患排查不深入，个别隐患未发现。

七、事故防范及整改措施建议

（一）深刻汲取事故教训，提升从业人员安全意识。

各生产经营单位应遵守《中华人民共和国安全生产法》和其他有关安全生产的法律法规，加强安全生产管理，通过开展安全生产教育和培训，提升职工安全意识，杜绝违章作业。

（二）加强安全生产费用管理，配备必要的劳动防护用品并督促职工正确佩戴和使用。

生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。根据企业实际情况加大对安全生产资金投入保障力度，改善安全生产条件。加强对作业场所的日常安全检查，对作业场所和作业行为存在的风险因素进行辨识分析并制定相应的安全管控措施并确保执行到位。

（三）加强和规范生产安全事故隐患排查治理工作。

生产经营单位应当加强对工艺系统、基础设施、技术装备、作业环境、防控手段等方面的实时监控和日常排查，落实事故隐患排查治理责任，生产经营单位对发现的事故隐患，应当及时采取技术、管理措施予以消除。

（四）理顺安全监管责任体系。

各级各部门要按照“党政同责、一岗双责”要求，加强对物流企业安全生产的监督管理。交通运输、应急管理、综合执法等部门，要落实《安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》进一步夯实安全生产工作基础，在各自职责范围内全力做好本行业、本系统的安全监督管理工作，市场监管、交通运输部门应发挥其行业主管的安全监管作用，针对特种设备、物流企业存在的共性安全隐患制定有针对性的整改建议和措施，并完成隐患治理闭环管理。