郁南县南江口镇“10·20”高处坠落一般生产安全事故调查报告

2020年10月20日10时50分，郁南县南江口镇广东畅利陶瓷有限公司（原新顺景陶瓷有限公司）发生一宗高处坠落一般生产安全事故，导致1人死亡，直接经济损失120万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》国务院493号令等有关规定，经郁南县人民政府批准，10月23日，由郁南县人民政府牵头，县应急管理局、工业和信息化局、公安局、人力资源社会保障局、总工会和南江口镇人民政府成立郁南县南江口镇“10·20”高处坠落一般生产安全事故调查组（见附件1：调查组名单）。

调查组按照“四不放过”和科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，认真开展了事故调查工作。通过现场勘查、查阅资料和调查询问等方式，查清了事故的经过、原因人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任者的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故发生单位概况

（一）事故单位基本情况

事故发生单位：广东畅利陶瓷有限公司（以下简称畅利公司）

统一社会信用代码：914453********1Y2G

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：郁南县南江口镇杨梅塘开发区广东新顺景陶瓷有限公司内移动板房办公区右侧第一卡

法定代表人：李*威

注册资本：人民币壹仟万元

成立日期：2006年5月7日

经营范围：加工、生产、销售：陶瓷制品、煤炭、陶瓷原料；批发、零售：机械设备、建筑材料、有色金属、化工原料（不含危险化学品）；普通房屋租赁服务；货运代理服务；国内贸易。（依法必须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

畅利公司现有员工约500人，其中已取得安全生产管理资格的专职安全管理人员2人。

（二）事故涉及有关人员情况

1.王*云，男，39岁，身份证号码：360421********032，住址：江西省九江市九江县，畅利公司球磨车间主任。

2.袁*，男，31岁，身份证号码：430424********611，住址：湖南省衡东县草市镇，从事畅利公司喷雾塔外协工作，张*定与其熟悉。

3.死者：张*定，男，42岁，湖南省衡东县草市镇，畅利公司外协个体户老板兼维修人员。

（三）现场涉事输送设备基本情况

事发时，张*定和袁*在球磨车间二楼进行输送带驳带维修作业，涉事机器用于输送物料，除了需要更换新输送带外一切运行正常。

（四）事故现场的基本情况

事故现场位于畅利公司球磨车间。球磨车间整体高约10米，占地面积约600平方米，球磨楼面约600平方米，地面离球磨楼面约6米，墙体是混凝土结构，棚顶为钢结构，瓦面为钢皮瓦。球磨车间主要从事物料搅拌工序。

事故发生位置于畅利公司球磨车间楼面24#球磨机入料口，球磨车间操作规程和安全警示标识标志放置于球磨车间内墙体上。



（五）事故单位安全管理情况

畅利公司有制定相关安全管理制度、操作规程、岗位职责岗位培训、安全培训、安全架构和外协管理制度等，畅利公司（即广东新顺景陶瓷有限公司改制重组）与张*定于2017年6月5日签订了外包畅利公司生产车间输送带维修的《协议书》，明确双方的责任义务。双方于2020年6月13日签订了《安全责任书》和《安全告知书》，对外协维修进行安全告知并做好班前安全交底、外协人员应当注意事项和遵守公司内部劳动纪律。事故发生后，畅利公司进行了车间全员安全教育和《外协维修人员管理规定》的学习，并对车间进行全面的安全隐患排查及事故现场的整改。目前，畅利公司一切生产

正常。


清理漏料，提防滑倒
严禁踩踏球磨盖板
严禁在电动葫芦下操作
广东畅利陶瓷有限公司
进入球磨口
请戴安全带
广东畅利陶瓷有限公司
完成操作，盖好防护板
检查防护板，是否盖好！
广东畅利陶瓷有限公司
完成操作请解开
电动葫芦挂钩


球磨机底下，严禁站人
球磨机运行时，请勿靠近
球磨机故障，必须挂牌
球磨机维修，必须挂牌
我要安全 我懂安全 事事安全 人人安全
球磨开机：
确保无人靠近球体，
确保无人在球磨口操作
我要安全 我懂安全 事事安全 人人安全

原料车间球磨操作规程

原料车间操作规程	编　号	XSJ—YL—001
	页　码	共 1页　第1页
	版　本	A

标题：球磨操作规程

一、铲车安全操作

1、铲车司机禁止酒后或精神状态较差时开车作业。

2、工作时应降低行驶速度，采用较小的转向角度，尽量使铲车在力所能及的良好情况下工作，不超载作业。

3、当轮胎打滑时不再加大油门，作业时前轮或后轮不得离地，不允许转弯时铲料和二档铲料，应在铲料前降低车速，转用一档铲料。

4、铲车在上料时车轮严禁驶上喂料机前防护墙上，以防撞倒喂料机。

5、当喂料机出现故障检修时，喂料机前必须挂上“正在检修，严禁投料”的标识牌。铲车司机在没有接到班长通知的情况下，不允许投料。(附图)



二、球磨机安全操作

1、凡开动球前必须将装于球口上的放浆阀拆除，将所有的球盖全部装好，收紧所有球口螺丝，不能缺少，入料口的铁板盖好，球下、球身经检查无杂物或不利安全的物体才允许开动，球在运转的情况下，一般要将辅机联按器接上使球静止不动。

2、停球时按下停机按钮，停下球，但注意每次球磨完毕的球内充满膨胀的气体，需开球盖时先将球口螺丝向上松开约1厘米高，或用铁棒先将球盖钉松开进行排气，排完气才可将球口螺丝完全松脱，吊起球盖，严禁未经气直接将螺丝拆除，就吊起球盖，否则可能导致严重的伤人事故。

3、凡需要到球身上工作，必须要系好安全带，将带扣住楼面固定物体上，减少事故发生。(附图)

4、放浆工在球磨作业必须戴好安全帽，防止楼面及球盖上粘有球旦掉下来打到头上。(附图)



5、放浆在接放浆管时头部不能对直放浆阀，防止胶垫未压紧爆浆喷入眼睛出现安全事故。

三、输送带安全操作

1、在开带前首先检查输送带或有人或其它物，确定检查无异常按下点动开关，连续开停3次，然后才能开起输送运行上料。

2、开起输送带检查有走偏，先将输送带关停找跟班机修调整，严禁在运行状态下私自处理。

3、当输送带走偏时，被滚筒内有积坏砂，严禁用手积砂铲刮，滚筒上的泥沙必须打输送带的电源开关，找同事看护，方可清理滚筒上面的泥沙。

四、添加水玻璃安全操作

1、在用水玻璃车在接水玻璃和加球内时，人不能离水玻璃太近，眼睛不对着水玻璃出口，防止水玻璃弹起溅到眼睛里；（如发生水玻璃溅到眼睛里，先不要用手去揉，要马上用自来水进行清洗干净，然后送往医院治疗。

五、浆池清洗安全操作


1、清洗浆池同车间班长以上的人员安排清洗。

2、清洗浆池前操作人员必须找电工协助拉好安全电灯和排气扇，且要断开搅拌机电源，浆池搅拌机的按钮必须挂有“有人工作，禁止合闸“的警告牌后方可操作，进入池内进行清洗工作时用水管对浆池内和搅拌机上的积泥清洗干净为止，除去电柜的禁令牌经班长以上人员检查即可收回，才能开机使用。(附图)

六、喂料机安全操作

1、当喂料机内有大泥和石头卡住出口，泥砂料不能正常出来，需进入喂料机斗内进行操作时，首先告诉当班班长，派人在外面看护，防止铲车投料和泥砂料滑下来压到人。

2、当喂料机发生故障需检修时，首先需断掉电源，在喂料机前挂上“有人操作，严禁投料”标识牌。(附图)



编制/日期		审核/日期		批准/日期	

广东新顺景陶瓷有限公司



（六）事故当天气象情况

根据郁南县气象站网的资料记录，2020 年 10 月 20 日 10 时到 13 时南江口镇为晴天天气，录得风速 1.1-1.6 米/秒，录得累计降水为 0.0 毫米，录得气温为 20.8-23.4℃。

二、事故发生的经过和事故救援情况

（一）事故发生的经过

2020 年 10 月 20 日 10 时，张*定找到袁*来帮忙，在王*云带领到球磨车间楼面，对损坏的输送带进行更换。(畅利公司生产车间内约 200 多条的输送带，近年来输送带出现损坏

的时候基本上都是由张*定负责更换，每个月张*定大约有6天至9天的时间到畅利公司进行输送带的更换作业。）安排外协工作前王*云对球磨楼面进行了一次全面检查，10时40分，王*云向张*定作安全交底和注意事项，张*定以对该车间情况很熟悉回应了王*云。10时45分，王*云见张*定俩人在作业所场内无其他异常，便下楼查看其他设备。王*云离开后，张*定、袁*俩人一前一后采用人工拉带。10时50分，张*定违规踩踏上了24#球磨机入料口盖板，在发力拉动输送带时，入料口盖板发生移位并失去承重能力，张*定与入料口盖板从约6米高的球磨楼面一起跌落至一楼地面，后方袁*见状马上跑下球磨楼面，在楼梯处刚好碰见王*云并告知刚才发生的事故，王*云随即向公司逐级上报事故。11时15分左右，120救护车到达现场施救，抢救了20分钟后，宣布伤者张*定抢救无效死亡。



（二）事故救援情况

接到报警后，11 时 20 分左右南江口镇派出所工作人员到达现场确认并做好了警戒，县公安局法医科相关工作人员赶到现场进行法医勘查。县应急管理局 11 时 22 分收到县 110 报警中心转来的事故报告后，同时报送县总值班室、南江口镇政府，并迅速组织执法人员、南江口镇政府有关工作人员前往现场核查事故相关情况和收集证据材料，并督促事故责任单位积极与死者家属沟通联系，做好维稳和善后处置工作。事故发生后，郁南县委书记梁子财，县委副书记、县长韩新锋

高度重视，立即作出指示，要求迅速做好家属的安抚工作，密切舆情信息监控，举一反三，全县各行业开展安全隐患大排查，确保社会大局稳定。

（三）应急处置评估

经调查，广东畅利陶瓷有限公司“10·20”高处坠落事故中涉及的企业、南江口镇政府和郁南县有关部门的应急救援处置工作无不当之处。在事故应急救援处置中无次生灾害、衍生事故及疫情发生。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

该起事故造成畅利公司1名外协人员张*定当场死亡，直接经济损失120万元。事故发生后，畅利公司立即通知死者家属并与其协商处理善后事宜，经过协商，双方签订了事故赔偿协议书，家属情绪得到安抚并得到家属的谅解，公司人员情绪稳定。

四、事故发生的原因和事故性质

综合现场勘查，结合现场人员笔录，分析事故发生原因如下：

（一）直接原因

张*定在更换输送带过程中，随意踩踏球磨入料口盖板进行作业，盖板发生移位失去承重，从高处坠落头部后脑受伤致死亡。

（二）间接原因

1、畅利公司球磨车间楼面球磨入料口盖板存在设计性缺陷，未考虑人为因素意外踩踏盖板作业情况。

2、张*定个人安全意识淡薄，思想麻痹，安全意识不强。在更换输送带过程中，未使用机械设备进行引申拉带，而采用人工拉带方式进行作业；

3、未将需要更换的输送带设备推至没有球磨入料口盖板的安全位置进行作业，没有认识到踩踏球磨入料口盖板存在的风险隐患；违反畅利公司球磨车间劳动纪律、操作规定。

4、张*定未遵守畅利公司发出《安全告知书》内容和要求。

（三）事故性质

经事故调查组对事故综合分析认定，该事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等规定,现就事故单位和负有相关责任的单位、人员作出如下划分和处理建议：

对事故单位相关责任人员的处理建议

1、张*定**个人安全意识淡薄,思想麻痹,安全意识不强,对工作环境熟悉而麻目忽视。在更换输送带过程中，未执行**畅利公司所发出的《安全告知书》规定，排查隐患不到位，违规踩踏入料口盖板；**未使用机械设备引申拉扯，而采用原始人工拉带方式作业；也未将需要更换的输送带设备推至没有球磨入料口盖板的安全位置进行作业，完全没有认识到对踩踏球磨入料口盖板存在的风险隐患，致使在更换输送带过程中，踩踏球磨入料口盖板进行更换作业时，盖板发生位移失去承重,从高处坠落致死亡**，直接导致了事故的发生，对该起事故应负全部责任。鉴于张*定在此次事故中死亡，建议不予追究。

2、畅利公司法定代表人、安全管理相关负责人、安全管理人员在调查中均对安全生产责任主体落实得当，对外协单位相关管理制度到位、责任落实到位；安全责任书、安全告知书均有签订；车间主任对外协人员作业前均有安全作业交底。1

是张*定违反畅利公司球磨车间操作规程：严禁踩踏楼面入料盖板；2是《畅利公司安全告知书》“第7点：被告知人张*定作业前，检查工作安全环境，先排查安全隐患；第10点：对检修现场的梯子、栏杆、平台、盖板等进行检查，确保安全。”按照《中华人民共和国安全生产法》注解[1]，畅利公司应当免除责任。

六、事故防范和整改措施

1、畅利公司。（1）深刻吸取事故教训。迅速召开本单位全体员工大会，通报“10·20”高处坠落事故的经过和剖析事故原因。督促员工严格执行企业安全生产管理规章制度，落实各项安全防范措施，提高法律意识和安全意识。同时，加强生产现场安全管理，加强工程分包管理，杜绝违章作业行为。（2）认真组织开展安全生产检查。组织开展一次全面的安全生产大检查，整改安全隐患；进一步完善并落实安全生产责任制和安全生产管理制度，及时纠正冒险作业行为；经常开展日常安全生产检查、生产现场巡查，及时发现整治突出隐患问题。（3）扎实开展安全生产知识教育培训。严格按照《生产经营单位安全培训规定》（原国家安全监管总局令第3号）和《广东省安全生产条例》的要求，完善安全教育培训和考核制度，落实新员工（尤其是临聘人员）和转岗换岗员工、特种作业人员等人员的安全知识、操作技能培训，督促提醒外来人员遵守法律法规和本单位的规章制度，切实增强全体员工的法律意识和安全意识，提高安全生产技能。

2.属地政府（南江口镇人民政府）。据调查，未发现属地政府存在监管不到位和失职、失察情况。但是，属地政府（南江口镇人民政府）必须认真吸取本次事故教训，举一反三，加强安

全生产工作的领导，并将本次事故通报全镇辖下企业，督促其落实安全生产主体责任，有效防范各类事故发生。

1、从业人员应当严格遵守本单位的安全生产规章和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。如果不遵守，并且其行为是导致其死亡的直接原因，那么要由其本人承担由此带来的法律后果，单位在此过程中不存在任何过错，不应承担任何赔偿责任和行政责任。当然，生产经营单位也应加强对职工安全生产意识的培养，以避免悲剧再度发生。

3. 相关职能部门。据调查，未发现相关职能部门存在监管不到位和失职、失察情况。但是，相关职能部门必须认真吸取本次事故教训，举一反三，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的总要求和“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，结合县委县政府关于安全生产的工作部署要求，扎实做好各项安全监管工作，突出抓好七类重点行业领域安全生产专项整治，进一步加强对工程项目外包的安全监管，加强外包工程项目的执法检查，督促工程项目相关方切实履行安全管理责任，落实相关安全生产法律法规要求，做好各项安全生产工作，坚决遏制较大以上安全事故发生。

郁南县南江口镇“10·20”高处坠落
一般生产安全事故调查组
2020年12月15日