北京惠欣恒泰种植专业合作社“12·23”一般生产安全事故调查报告

2018年12月23日下午18时29分，区安全监管局接到区政府值班室电话通知：琉璃河镇惠欣恒泰种植园发生一起死亡事故。接到事故报告后，区安全监管局、房山公安分局主管领导及相关工作人员立即赶赴事故现场，指导善后工作并进行初步现场勘验。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，经房山区人民政府授权，区安全监管局与区纪委区监委、区农委、区总工会、房山公安分局、区人力社保局以及琉璃河镇人民政府组成“12·23”一般生产安全事故调查组。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，针对事故暴露出的问题提出了防范措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故涉及相关单位情况

北京惠欣恒泰种植专业合作社，类型为农民专业合作经济组织，统一社会信用代码为930111085523168H，住所为北京市房山区琉璃河镇东南召村村东300米琉陶路南侧，法定代表人赵

某。

（二）死者基本情况

死者：杨某某，女，53岁，房山区人

二、事故发生经过及抢险救援情况

2018年12月23日，北京惠欣恒泰种植专业合作社职工杨某某、庞某某两人于16时40分进行卷帘机放帘作业，在15号大棚棉帘快放完时，庞某某与杨某某沟通后去放14号大棚棉帘，约5分钟后庞某某未见杨某某到14号大棚处，随即前往15号大棚寻找杨某某，发现杨某某在15号大棚卷帘机处倒地，围巾卷入卷帘机电机皮带轮内，庞某某立即通知企业负责人赵某同时拨打120急救电话。120赶到后，医护人员确认杨某某已死亡。经法医鉴定，杨某某符合机械性窒息死亡。

三、事故原因及性质

（一）直接原因

北京惠欣恒泰种植专业合作社卷帘机传动部分无防护罩是本次事故的直接原因。

《GB_T 8196-2003机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》6.4.1 运动传动部件中要求：对运动传递部件，如皮带轮、皮带、齿轮、导轨、齿杆、传动轴产生的危险的防护，应采用固定式防护装置或活动式连锁防护装置。

（二）间接原因

1.北京惠欣恒泰种植专业合作社对从业人员进行安全教育

培训流于形式，只对从业人员进行口头教育，致使工人安全意识淡漠，未深刻认识卷帘机操作危险性，导致从业人员违章作业行为的发生。违反了《农业机械—卷帘机安全操作要点》中“卷帘机作业时须有2人以上操作，卷放过程中操作人员不得随意离开”的规定。

2.北京惠欣恒泰种植专业合作社安全管理不到位，对卷帘机作业现场巡视、检查不到位，未及时消除卷帘机传动部分无防护罩的安全隐患，未发现从业人员违章作业行为。

（三）事故性质

鉴于上述原因分析，根据安全生产有关法律、法规的规定，调查组认定，该起事故是一起一般的生产安全责任事故。

四、对责任单位的责任分析及处理建议

北京惠欣恒泰种植专业合作社安全管理不到位，未及时消除安全隐患，对事故负有管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定，建议区安全监管局给予该单位罚款贰拾万元人民币的行政处罚。

五、事故防范和整改措施建议

1.一是责令北京惠欣恒泰种植专业合作社深刻吸取事故教训，针对本单位所属大棚卷帘机进行排查，如存在无防护罩的必须加装防护罩；二是按照《农机安全生产手册》要求，加强巡查检查力度，坚决杜绝违章作业行为，防止事故再次发生。

2.北京惠欣恒泰种植专业合作社要建立和完善安全生产责

任制度，与工作人员和承租户签订安全生产责任书，制定相关应急预案，定期进行安全生产教育培训和考核，并确定1名专职或兼职安全管理人员。在条件允许的情况下开展应急救援演练。

3.琉璃河镇人民政府要严格落实属地管理责任，加强安全生产监管。要安排各村摸清底数，建立农机台账，及时排查安全隐患。组织召集全镇设施园区、农机合作社、农机维修企业、农机大户负责人开展安全生产教育培训，强化从业人员安全生产意识。对存在安全隐患的企业要责令停业整顿，指定专人进行监管，杜绝类似事件再次发生。

4.区农委要积极组织协调系统各单位落实相关工作。一是区农委制定并印发《关于加强卷帘机等设施农业安全生产工作的紧急通知》等文件；二是区农业技术综合服务中心针对全区各乡镇及涉农企业开展安全生产教育培训；三是区农业综合执法队组织开展农业行业安全隐患排查治理，形成长效机制，确保全区农业生产安全有序进行。