秀洲新塍嘉兴贺奇五金制造有限公司厂房技改项目（一期）室外附属工程“3·22”一般车辆伤害事故调查报告

2026年3月22日8时36分许[1]，在位于嘉兴市秀洲区新塍镇兴镇路556号的嘉兴贺奇五金制造有限公司厂房技改项目（一期）室外附属工程项目施工现场发生一起一般车辆伤害事故，造成周**[2]1人死亡；依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB／T6721-1986），现已造成直接经济损失约145万余元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，经嘉兴市秀洲区人民政府批准同意，成立由区应急管理局牵头，区总工会，区住建局、区公安分局及区人力社保局参与，并邀请区纪委（区监委）、区检察院及嘉兴市南湖区人民政府派员参加的事故调查组开展事故调查工作。

事故调查组严格按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、实地调查、查阅资料、分析研判、人员询问等方法，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和责任人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的安全隐患，提出了下一步的事故防范整改措施。

---

[1] 现场监控视频时间显示为2026年3月22日8时38分许，但比对后发现监控时间比实际时间快约2分15秒。

[2]周**，男,身份证号码：3304**********，中元建设集团股份有限公司泥工班组工人，从事沟槽平整、场地清理及部分辅助工作。

经事故调查组调查认定，秀洲新塍嘉兴贺奇五金制造有限公司厂房技改项目（一期）室外附属工程“3·22”一般车辆伤害事故是一起因施工单位安全生产主体责任落实不到位、从业人员冒险违章作业而引发的一般生产安全责任事故。现将有关调查情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）有关单位概况

1.建设单位。嘉兴贺奇五金制造有限公司，类型为有限责任公司（有限责任公司），统一社会信用代码：91330411**********，住所为浙江省嘉兴市秀洲区新塍镇兴镇路556号，法定代表人金**，注册资本人民币柒佰肆拾柒万肆仟壹佰元整，成立日期2002年12月5日，经营范围：灯饰、家具、玻璃工艺品、经编织物、纺织机械制造、加工、销售；从事进出口业务。

2.施工单位。中元建设集团股份有限公司，类型为有限责任公司(其他股份有限公司),统一社会信用代码:91330000**********，住所为浙江省嘉兴市南湖区中山东路1135号，法定代表人邹*，注册资本人民币叁亿壹仟零捌拾万元整,成立日期1998年1月22日，经营范围:一般项目：土石方工程施工、园林绿化工程施工等，许可项目：建设工程施工、住宅室内装饰装修等。建筑业企业资质:建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、机电工程施工总承包壹级。

3. 监理单位。浙江同洲项目管理有限公司，类型为有限责任公司(自然人独资或控股),统一社会信用代码:91330104**********,住所为浙江省杭州市上城区太平门直街260号三新银座1506室，法定代表人薛*，注册资本人民币柒仟贰佰万元整，成立日期2008年1月10日，经营范围:服务：房屋建筑工程、工程项目管理、市政工程、园林绿化工程、机电安装工程等承接、施工、监理、咨询等。建筑业企业资质：房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级。

（二）合同签订及项目施工情况

2025年1月25日，嘉兴贺奇五金制造有限公司与浙江同洲项目管理有限公司签订建设工程监理合同,将嘉兴贺奇五金制造有限公司厂房技改项目（一期）工程交由浙江同洲项目管理有限公司监理，监理服务范围：施工图范围内所有工程。包括桩基、土建、装饰及室外管线、绿化等，签约酬金（监理酬金）：人民币壹拾肆万壹仟捌佰陆拾陆元整。

2026年2月13日，嘉兴贺奇五金制造有限公司与中元建设集团股份有限公司签订建设工程施工合同,将嘉兴贺奇五金制造有限公司厂房技改项目（一期）的室外附属工程交由中元建设集团股份有限公司承包，工程承包范围：施工图范围内的室外附属工程（室外管线、道路、铺装、绿化等），签约合同价：人民币壹佰柒拾万零叁仟贰佰贰拾元整。

2026 年 3 月 8 日，嘉兴贺奇五金制造有限公司厂房技改项目（一期）工程开工，挖掘机进场。至 2026 年 3 月 22 日，该工程已完成 3#厂房西侧、南侧雨水管网的埋设，正在 3#新建厂房东侧进行雨水管网的建设。

（三）事故现场基本情况

事故发生地点位于嘉兴贺奇五金制造有限公司厂房技改项目（一期）3#新建厂房东侧的雨水管网施工现场。现场东南端已开挖并布有一个混凝土雨水井，前述雨水井北侧停放有涉事的黄色且标有“XE135D、XCDM”字样的挖掘机；该挖掘机西侧为 3#新建厂房东墙，其上有处于打开状态的窗户，该窗户里侧有接电用的含两孔插口的“品字形”插座电缆线；东侧的雨水井上有带二脚插头的电镐。现场未设置广角镜等有类似性能的辅助视野观察装置。该挖掘机结构上驾驶室位于机身左侧且低于后侧机身尾部，右侧部分区域被挖掘机机械臂遮挡、无后视镜；尾部有示意“注意挤压风险”的黄色警示标识。机身长约 2.62 米、机身离地高度约 1.9 米、尾部宽约 2.5 米，尾部正对 3#厂房东墙墙体的距离约 17 厘米。

（四）事故发生经过及应急处置情况

1.事故发生经过

2026 年 3 月 22 日 8 时 06 分许，金**操纵挖掘机将一个对侧开洞的雨水井放在事发现场的东侧。

2026 年 3 月 22 日 8 时 17 分许，金**操纵挖掘机将另一个对侧未开洞的雨水井放在前述雨水井的下方（即北侧）。

2026 年 3 月 22 日 8 时 19 分许，金**操纵挖掘机从开挖现场的南端（前方是布好的一个混凝土雨水井）开始雨水管道（渠）开挖作业。

2026 年 3 月 22 日 8 时 27 分许，位于挖掘机西边的 3#新建厂房东墙上的涉事窗户被打开，并从窗户内伸出一根带有两孔插口“品字形”插座的电缆线至墙外。

2026 年 3 月 22 日 8 时 28 分许-8 时 32 分许，周**将一把带有二脚插头的电镐放在 2026 年 3 月 22 日 8 时 06 分许所放的雨水井上，并对该雨水井进行测量作业。

2026 年 3 月 22 日 8 时 33 分许，周**停止雨水井测量作业，经挖掘机尾部，从 3#新建厂房东门进入该厂房内。

2026 年 3 月 22 日 8 时 35 分许，金**将挖掘机停在事发位置并继续朝南进行雨水管道（渠）开挖作业。

2026 年 3 月 22 日 8 时 36 分许，周**从 3#新建厂房东门出来，进入挖掘机与 3#厂房东墙之间形成的窄道，自挖掘机尾部由北向南走，期间金**正操纵挖掘机朝南实施开挖作业。在周**行至前述涉事窗户边时，恰被逆时针（旋转方向：由南经东再到北）旋转的挖掘机尾部与 3#新建厂房东墙一起发生挤压并倒地，金**遂停止挖掘机作业。

期间，2026 年 3 月 22 日 8 时 27 分许-8 时 36 分许，姚**在挖掘机南侧（前方）先协助沈**开展水平仪测量作业；后沈**暂停水平仪测量作业，姚**改为在挖掘机南侧（前方）开始使用铁锹作业；

金**操纵挖掘机多次移动作业位置以便开展开挖作业，至 2026 年 3 月 22 日 8 时 35 分许停在事发位置。

2.事故应急处置及善后情况

2026 年 3 月 22 日 8 时 37 分许,金**停止挖掘机作业下来察看周**情况，陈**也近前去察看情况；随后金**拨打 120。

2026 年 3 月 22 日 8 时 46 分许,120 急救人员到达事发现场，与沈**等一起将周**抬上担架抬离事故现场。

2026 年 3 月 22 日 8 时 47 分许-8 时 50 分许，沈**等与 120 急救人员将周**抬至 3#新建厂房东北侧空地，经 120 急救人员现场处置后，周**被抬上救护车送往嘉兴第一医院救治。期间 2026 年 3 月 22 日 8 时 49 分许，金**拨打 110 报警。随后，应急管理部门接到公安部门转送的前述警情。

2026 年 3 月 22 日下午，与死者家属签订人民调解协议。

2026 年 4 月 16 日,完成人民调解协议确定的全部赔付款支付。

本起事故发生后，施工现场人员第一时间拨打 120 呼叫急救，随后拨打 110 报警上报了事故情况；施工单位积极善后处置。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故造成 1 人死亡。死者为周**，男，身份证号码：3304**********，中元建设集团股份有限公司泥工班组工人，从事沟槽平整、场地清理及部分辅助工作。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB／T6721-1986），本起事故现已造成直接经济损失约 145 万余元。

二、事故原因分析

根据事发时现场监控视频、事发前现场工人目击情况及公安机关排除他杀的结论、综合现场勘查、调查询问等，事故原因分析如下:

（一）事故直接原因

挖掘机作业现场未设置机械作业安全区[3]，未设置广角镜等有类似性能的辅助视野观察装置，周**安全生产意识淡薄，擅自冒险违章[4]从挖掘机右后方（西北方）进入 3#厂房东墙与挖掘机西侧机身之间的挖掘机作业危险区域[5]（即挖掘机回转半径范围内）并由北向南穿行。当时金**正操纵挖掘机朝正前方（朝南）正常实施开挖作业，周**自身身高低于挖掘机机身离地高度、现场无专人进行指挥监护等现场环境条件，金**操纵挖掘机回转前未鸣笛警示，造成周**穿行至 3#厂房东墙的窗户边时未能被及时发现驱离或叫停挖掘机回转作业；导致周**被随机身逆时针（旋转方向：南经东再到北）旋转的挖掘机尾部与 3#新建厂房东侧墙体一起发生挤压。

（二）间接原因

中元建设集团股份有限公司安全生产主体责任履行不到位。

---

[3]《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB55034-2022）第 3.6.4 条：机械作业应设置安全区域，严禁非作业人员在作业区停留、通过、维修或保养机械。当进行清洁保养、维修机械时，应设置警示标识，待切断电源，机械停稳后，方可进行操作。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB55034-2022）第 3.6.4 条：机械作业应设置安全区域，严禁非作业人员在作业区停留、通过、维修或保养机械。当进行清洁保养、维修机械时，应设置警示标识，待切断电源，机械停稳后，方可进行操作。

[5]挖掘机机身尾部正对 3#厂房东墙墙体时，两者的距离约 17 厘米，远小于挖掘机的回转半径（回转半径不低于 1.2 米）。挖掘机驾驶室位于机身左侧且低于后侧机身尾部，右侧部分区域被挖掘机机械臂遮挡、无后视镜的结构特点，限制了挖掘机司机从司机位置对位于挖掘机后方、右方等区域人员的视野可视性。

1).督促严格执行安全生产规章制度和落实岗位安全生产责任不到位[6]。不同层级安全生产责任未压实，安全生产职责履行未到位。未严格执行施工机械安全管理制度规定，落实现场专人指挥监护，及时制止和纠正挖掘机作业危险区内交叉作业，确保挖掘机作业安全。2).未严格执行对从业人员安全生产教育培训规定。未认真开展三级教育培训和安全技术交底等安全生教育培训工作[7]，教育培训实际时长、培训时间等不符合安全生产教育培训规定，保证从业人员具备必要的安全作业知识与技能。3).安全风险事故隐患排查治理不到位，未及时消除事故隐患[8]。未及时排查并消除机械作业现场未设置安全区域、未设置广角镜等有类似性能的辅助视野观察装置等事故隐患，保证机械作业现场作业安全。

三、事故暴露出来的其他问题

监理单位在履行对施工单位安全生产主体责任落实督促职责不够有力。在对施工单位安全生产问题隐患整改、教育培训实施上

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。《建设工程安全生产管理条例》第三十七条：作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。《建设工程安全生产管理条例》第二十七条：建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

要求不够严。监理通知单未能针对不同问题隐患整改难易、紧迫性等对作出不同整改期限要求；对施工单位组织实施的安全生产教育培训现场参与少。

四、对有关人员和单位的处理建议

（一）因死亡免于追究责任单位和人员

周**，男，身份证号码：3304**********，中元建设集团股份有限公司泥工班组工人，从事沟槽平整、场地清理及部分辅助工作。安全生产意识淡薄，冒险违章穿行挖掘机作业危险区，对本起事故的发生负直接责任，对本起事故承担主要责任，但鉴于周**已死亡，免于追究责任。

（二）对事故责任单位和有关责任人员的处理建议

中元建设集团股份有限公司对事故发生负有责任，建议由区应急管理部门、区住建局根据各自职责依法处理。

丁*，男，中元建设集团股份有限公司副总经理，公司安全生产负责人[9]，分管公司安全生产工作。未履行好“组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患”的安全生产管理职责[10]，具体如下：对项目负责人落实执行本单位安全生产规

[9]《住房城乡建设部关于印发《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法》的通知》（建质规〔2025〕3号)第五条第一项：本办法所称安全生产管理人员是指取得安全生产考核合格证书，在企业和项目从事安全生产管理工作的下列人员：（一）企业主要负责人：包括法定代表人、董事长（执行董事）、总经理（总裁）、实际控制人、实际负责人，分管安全生产的副总经理（副总裁）、分管生产经营的副总经理（副总裁）、技术负责人、安全总监等。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

章制度和安全生产责任制情况、对项目部安全生产教育培训认真按规范组织实施及生产安全事故隐患严格依规开展排查治理等工作情况督促检查未抓实，未及时消除生产安全事故隐患。对事故发生负有主要领导责任；建议由区应急管理部门、区住建局根据各自职责依法处理。

张**，男，中元建设集团股份有限公司涉事项目的项目经理，全面负责涉事项目管理工作。未履行好落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程和消除安全事故隐患的项目负责人安全生产管理职责[11]，具体如下：对严格从业人员执行本单位安全生产规章制度和落实安全生产责任制未压实，对从业人员安全生产教育培训工作未按规定组织开展、生产安全事故隐患排查治理不到位等工作问题检查督促未抓实，未及时消除生产安全事故隐患。对事故的发生负有重要领导责任；建议由区住建局依法处理。

邓**，男，中元建设集团股份有限公司涉事项目专职安全生产管理员，专职负责涉事项目的安全生产管理工作。未履行好以下安全生产管理职责[12]：1.组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；2.检查项目安全生产状况，及

[11]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。《建设工程安全生产管理条例》第二十五条第二款：施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第二项、第五项、第六项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；3.制止和纠正违章作业行为。对具体如下：未落实有关安全生产教育培训内容、时限等规定要求规范组织落实三级教育培训和安全技术交底等安全生教育培训工作；未认真排查作业现场安全事故隐患，落实整改措施，及时发现并消除机械作业现场未设置安全区域、未设置广角镜等有类似性能的辅助视野观察装置、现场无专人指挥监护等事故隐患；未及时制止纠正现场作业人员违章作业。对事故的发生负有直接管理责任；建议由区住建局依法处理。

金**，男，中元建设集团股份有限公司涉事项目挖掘机司机，负责操纵挖掘机进行施工作业工作。岗位安全生产责任意识不够强，违反岗位操作规程作业[13]，对事故发生负有直接责任，建议由区住建局责成中元建设集团股份有限公司依据企业内部规章制度对其作出处理，并交区住建局备案。

五、其他处理建议

针对监理单位在履行对施工单位安全生产主体责任落实督促职责不够有力，建议由区住建局依法处理。

六、事故整改防范措施建议

（一）参建单位要认真落实施工安全主体责任

施工单位要深刻吸取事故教训，举一反三，压实安全生产主体

[13]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。《作业人员安全生产责任制》5、在操作过程中保证不违章作业、保证自己的作业结果不存在隐患，真正做到不伤害自己，不伤害别人、不被别人伤害。《挖掘机操作规程》一、总则：服从现场管理人员、指挥员统一指挥，不违章操作，不野蛮作业，不冒险作业。三、开机与行驶操作规范：挖掘机行走、回转前必须先鸣先鸣笛警示，观察四周及后方有无人员和障碍物。五、特殊作业安全要求：临近建筑物、围墙、管线、道路边作业放慢速度，设专人指挥监护。

责任。一是要落实全员安全生产责任制和安全生产规章制度。要结合生产经营单位实际完善安全生产责任制度，严格安全生产责任制监督考核，有力督促从业人员严格执行岗位安全职责和安全生产规章制度规程，做好机械作业、动火作业、临时用电作业等高风险作业规程制度落地；落实安全生产责任奖惩制度，有力止纠违章作业，让安全生产责任深入人心。二是要抓实安全生产教育培训。要抓实新进从业人员“三级”教育培训和岗前安全技术交底，严格从业人员日常安全生产教育和作业前技术交底，严格执行教育培训有关参与人员、时间、内容、学时、考核等要求，保证从业人员具备必需的安全生产知识和操作技能，未经考核合格不得上岗作业。三是要抓细安全生产事故隐患排查治理。要抓好安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防工作机制运行有效性，以企业事故隐患排查治理奖惩制度为抓手，严格日常安全生产检查，抓牢隐患排查质量及整改质效。确保问题隐患发现到位、上报到位、治理到位，杜绝问题反弹和违规操作。监理单位要履行好对施工单位的安全生产督促职责。对施工现场事故隐患、违章作业等纠查，施工单位安全生产教育培训、规章制度执行、现场安全生产措施落实等安全生产管理上加强力度，严抓严管。

（二）行业主管部门要切实加强对建设工程的安全管理

区住建局要深刻吸取事故教训，举一反三，按照“三管三必须”的原则要求，加强对辖区内在建工程安全生产的监督管理，特别是要在加强督促和指导属地落实限额以下工程管理上完善工作举措，

为属地对限额以下建筑工程巡查提供业务指导和技术支持。加强对建设工程施工安全生产隐患和违法违规行为调查处理，压实参建单位安全生产主体责任和属地管理责任。

（三）属地要切实加强对限额以下工程的安全监管

镇（街道）要切实履行好限额以下建设工程的属地管理责任。要依法加强对在建限额以下工程的监督检查，特别是加大对限额以下工程建设过程中安全生产事故隐患排查治理、从业人员安全生产教育培训、机械作业现场安全及“三违”作业等方面的监查和指导服务。加大对检查发现的安全生产隐患和违法违规行为的上报和处置力度，进一步压实各参建单位安全生产主体责任，坚决防范类似事故的再次发生。

秀洲新塍嘉兴贺奇五金制造有限公司厂房技改项目（一期）室外附属工程“3·22”一般车辆伤害事故调查组

2026年6月16日