自贡鑫诚创新建筑工程有限公司“9•12”一般物体打击事故调查报告

来源：贡井区应急管理局　发布时间：2026-07-14　浏览量：341

2024年9月12日约中午12时许，在贡井区成佳镇天宫村四川宇星碳素有限公司厂区内发生1起一般物体打击事故，事故造成1人死亡、1人受伤，直接经济损失116万元。

2024年9月12日13时17分，贡井区公安分局接到报警后，于13时27分赶到现场进行现勘，出具《现场勘验笔录》（贡公（刑）勘〔2024〕011号）和《接（报）处警登记表》（无编号），排除了刑事案件。

为查明事故原因、分清事故责任、落实整改措施，贡井区人民政府根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《四川省安全生产条例》等有关法律法规及规章的规定，于2024年9月13日批准成立贡井区“9·12”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由区应急管理局牵头，区纪委监委机关、区科技和经济信息化局、区住建局、区公安分局、区总工会和成佳镇人民政府为成员单位，并邀请区检察院参加事故调查。

事故调查组按照“实事求是、依法依规、注重实效”的原则和“四不放过”要求，通过询问有关当事人、查阅有关资料、查看事故相关物证和查勘事故现场等方式，查明了事故发生的经过、人员伤亡情况、直接经济损失和事故原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人、责任单位的处理建议和事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

自贡鑫诚创新建筑工程有限公司：统一社会信用代码：925103＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊；类型：有限责任公司（自然人独资）；注册地址：四川省自贡市＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊；法定代表人：王＊＊；注册资本：200万元；成立日期：2023年11月27日；经营范围许可项目：建设工程施工，建筑劳务分包，施工专业作业，建设工程监理。住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：园林绿化工程施工；规划设计管理，土石方工程施工，建筑装饰材料销售，建筑材料销售，建筑用钢筋产品销售，石棉水泥制品销售，五金产品零售，配电开关控制设备销售，建筑陶瓷制品销售，门窗销售，轻质建筑材料制造，金属结构制造，金属结构销售，工艺美术彩灯制造，工艺美术彩灯设计（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。该企业原名大安区精诚装饰经营部，为一个体工商户，2023年11月23日更名为自流井区鑫诚创新建材经营部，仍为个体工商户，2023年11月27日，由个体工商户变更为现在的自贡鑫诚创新建筑工程有限公司。该公司除法定代表人王＊＊、

监事王＊＊（为王＊＊亲妹，实际是挂名未参与经营）外，无任何正式员工，其经营方式采用订单式生产经营模式。

（二）事故相关单位基本情况

四川宇星碳素有限公司：统一社会信用代码：915103＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊；类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股）；营业场所：自贡市＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊；负责人：张＊＊；成立日期：2004年4月14日；经营范围：石墨材料及石墨制品、电碳材料及制品、碳素材料及制品、粉末冶金制品、金属制品（不含贵金属）及机械设备等的制造与销售，以及货物运输代理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三）合同签订情况

1．项目由来。四川宇星碳素有限公司对本公司环保设备深度改造，新增一台沥青烟电捕除尘塔，以达到B级排放标准。由于新增设备体积庞大，安装前拆除了焙烧车间部分彩钢瓦房顶，安装完后需恢复彩钢瓦房顶。

2．合同签订情况。四川宇星碳素有限公司（甲方）经过对几家有意向的施工队伍比较，2024年8月6日选定自贡鑫诚创新建筑工程有限公司（乙方）签订了关于厂房保留性拆除及恢复原状的《劳务合同》。

3．双方协议情况。工程名称：厂房恢复原状、零星工程；地点：成佳镇；承包形式：乙方提供劳务和切割设备、吊车等设备及焊条等辅材，工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准，乙方应遵守建设工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织方式，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；甲方负有施工现场安全监督责任，在施工过程中如果出现安全事故，其产生的法律责任及经济损失均由乙方承担；因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

（四）事故现场情况

事故发生于四川宇星碳素有限公司焙烧车间。该企业位于自贡市＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊。企业厂区整体座东南向西北，厂区内办公用房为砖结构，生产车间厂房为单层双坡面钢结构。发生事故的焙烧车间位于该企业东面，该车间钢结构房顶距离地面高度约7－9米，

两边坡面房顶下横向为“人”字形承重钢梁，纵向为檩条。中间房顶下为并列双檩条，两边各分布7根单檩条。事故发生时，房顶已全部铺设彩钢瓦，在中间位置双檩条处一块彩钢瓦瓦头弯折塌陷向下，在房顶形成一长约0．5米、宽约0．4米的孔洞，该孔洞正下方地面有一隆起呈长方形的平台，平台位于焙烧车间厂房地面中部，高出地面约0．2米，其上铺设有两条钢轨。此车间厂房东面中部边缘安放两台沥青烟电捕除尘塔，靠入口近处一台为新增设备。沿该设备螺旋钢梯可上到焙烧车间厂房房顶，距该设备北面房顶屋面上，约0．5米处有一套三点式安全带及安全绳和一些瓦钉，约6米处“人”字屋脊旁有一个塌陷的孔洞，旁边有一把胶枪和一套三点式安全带及安全绳，约15米屋面尽头处放置一把用于拧瓦钉的电锤。

二、事故发生与应急救援经过、事故善后处置及报告情况



（一）事故发生与应急救援经过

2024年8月10日，自贡鑫诚创新建筑工程有限公司法定代表人王＊＊按照与四川宇星碳素有限公司签订的合同约定，带领两名工人对四川宇星碳素有限公司焙烧车间钢结构厂房房顶部分进行了拆除。8月12日，设备供应商为四川宇星碳素有限公司安装好沥青烟电捕除尘塔。9月11日上午，自贡鑫诚创新建筑工程有限公司法人王＊＊与四川宇星碳素有限公司主管生产的副总经理张＊＊商量好9月12日恢复焙烧车间厂房彩钢瓦房顶，随后王＊＊电话告知侯＊＊（王＊＊以前雇用工人高某介绍），委托其找几个有“焊工证”的施工作业人员到成佳镇恢复厂房，并口头承诺无论图1事故后厂房内照片

半天干完还是一天干完都是400元工钱。侯＊＊接到电话后在“自贡＊＊”“ZG彩灯＊＊＊＊＊群”“＊＊＊＊工作信息互通群”等微信群中，找到陈＊＊、许＊、梁＊＊、何＊＊、缪＊等5人，商定于第二天早上7时到四川宇星碳素有限公司恢复拆除的彩钢瓦房顶。9月12日早上7点10分左右，王＊＊与侯＊＊、陈＊＊、许＊、梁＊＊、何＊＊、缪＊、王＊＊、王＊＊共9人先后到达四川宇星碳素有限公司厂区。彩钢瓦材料和吊车到现场后，王＊＊向所有作业人员发放了安全帽，向上厂房房顶作业人员增加发放安全绳和安全带，对所有作业人员口头交待了安全注意事项后，就开始组织工人进行恢复厂房的作业。作业内容主要是在离地7－9米的厂房房顶进行部分檩条的焊接和彩钢瓦的铺设。约7时40分左右，张＊＊到公司见作业人员已在作业，要求王＊＊把作业人员的焊工证和高处作业证拿来复印存档，王＊＊提供了陈＊＊特种作业操作证复印件，称还涉及危险作业的其他人员的特种作业操作证已经考试合格，证还没颁发下来，于是张＊＊叫王＊＊到办公室办理了动火作业票和高处作业票。随后公司法定代表人、总经理张＊＊到企业后也向王＊＊询问作业人员特种作业操作证持证情况，得到同样回答。当时，在房顶作业有陈＊＊（持焊接与热切割、高处作业特种作业操作证）、许＊（未持特种作业操作证）、梁＊＊（未持特种作业操作证）和何＊＊（未持特种作业操作证）四人，其中陈＊＊负责焊接钢结构和打瓦胶，许＊、梁＊＊、何＊＊负责铺设彩钢瓦、打瓦钉，在瓦未铺设完之前四人皆穿戴安全帽、安全绳与安全带，作业时安全绳挂钩挂在房顶钢架上或沥青烟电捕除尘塔的螺旋钢梯上。侯＊＊等其余五人在地面或沥青烟电捕除尘塔的螺旋钢梯上打杂传递材料、设备，王＊＊在地面负责现场安全管理，四川宇星碳素有限公司副总经理张＊＊在厂区和作业现场巡查。中午12时左右，房顶瓦已基本铺设完，梁＊＊已下到地面，换好衣服后坐在厂房地面中部隆起平台上喝水休息。房顶许＊解开了安全绳、安全带，踩到距沥青烟电捕除尘塔北面约6米处屋脊旁的一块未完全打瓦钉的彩钢瓦上，致使彩钢瓦弯折塌陷成孔洞，许＊不慎踩空失去重心从孔洞掉下，正好砸中坐在下面休息的梁＊＊身上。在重击下，梁＊＊当场昏迷倒地；许＊意识清醒，手、脚发生骨折。



图2事故后厂房房顶照片

（二）事故应急救援情况

事故发生后，侯＊＊当即将梁＊＊平放在地面做人工呼吸与心肺复苏，王＊＊拨打120急救电话和110报警电话。约下午1时左右，120急救车和成佳镇派出所先后到达现场，120急救中心经抢救近半小时后，宣布梁＊＊抢救无效死亡，将受重伤的许＊送自贡市第三人民医院救治。

（三）事故报告情况

事故发生后，四川宇星碳素有限公司张＊＊于12时20分许向成佳镇人民政府进行了报告，14时10分许，成佳镇向贡井区人民政府和区应急局、区科经局等相关部门报告了事故，贡井区人民政府和相关部门均在一小时内向上书面报告了事故。

（四）事故善后处置情况

事故发生后，自贡鑫诚创新建筑工程有限公司法定代表人王＊＊与死者家属签订了《赔偿协议书》，许＊经自贡市第三人民医院医治后脱离了生命危险。截至目前，死者遗体已火化

下葬，死者家属就赔偿事宜正在走法律途径，伤者许＊已医治出院，事故未造成更大的社会影响。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

（一）伤亡情况：1人死亡、1人受伤。死者：梁＊＊，性别：男，年龄：49岁，身份证号：510304＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊，家庭住址：四川省自贡市＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊；伤者：许＊，性别：男，年龄：54岁，身份证号：510304＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊，四川省自贡市＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊。

（二）直接经济损失：116万元。其中，对死者家属的赔偿补助金共108万元，许＊医疗救治费8万元。

四、事故发生单位和相关单位及监管部门单位安全生产履职情况

（一）事故发生单位

自贡鑫诚创新建筑工程有限公司，不具备钢结构厂房施工相关资质，违法承揽四川宇星碳素有限公司钢结构厂房拆除与恢复施工作业；在施工作业前，未制定安全文明施工方案，未辨识施工中的高坠、物体打击等安全风险，并针对风险科学明确施工步骤，制定相应安全防范措施和应急救援预案；未对焊接动火和高处作业人员进行资质审查，允许不具备高处作业资格的许＊、梁＊＊、何＊＊上房顶作业；未对入场人员开展入场安全教育培训和安全技术交底；现场安全管理不到位，未及时发现和制止许＊违规作业行为。

（二）事故相关单位

四川宇星碳素有限公司，将焙烧车间钢结构厂房房顶的拆除和恢复承包给自贡鑫诚创新建筑工程有限公司，双方对各自安全生产责任在合同中进行了约定，对施工作业中存在的安全风险进行了简单分析，对施工单位动火和高处两项危险性作业进行了审批，要求两项作业的人员提供相应的特种作业操作证。在厂房恢复作业中安排了副总经理张＊＊进行统一协调、管理。但存在将焙烧车间钢结构厂房的拆除与恢复违法发包于不具备钢结构相关施工资质的自贡鑫诚创新建筑工程有限公司；对该公司及人员进场施工作业监督检查不到位，未督促其制定安全施工方案、组织开展入场三级教育培训与安全技术交底，对高处作业把关不严，未发现在厂房房顶作业的许＊、梁＊＊、何＊＊无高处作业特种作业操作证。

（三）监管部门或单位

1．自贡市贡井区科经局，认真履行了行业管理部门职责，按照“党政同责”“一岗双责”和“三管三必须”的原则，制定工贸企业三年治本攻坚、重大事故隐患清零、安全生产等整治高风险领域方案，组织了安全生产教育培训，对镇（街）进行了指导，对企业开展了抽查与督促整改，并形成了检查记录与台账。此次事故未发现有履职不到位的情况。

2．成佳镇人民政府，按照属地管理责任，对重点工作进行了安排部署与督促检查，但在重点工作进行安排部署后，对企业督促检查不够深入、细致。在高风险领域安全生产方面指导和检查督促不够，发现问题能力不足，导致企业在落实外委外包的资质审查和高处作业审批上流于形式，未能解决安全生产“最后一公里”问题。

五、事故原因

（一）直接原因

自贡鑫诚创新建筑工程有限公司临时雇佣人员许＊在未脱离高处坠落风险前，违反《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80－2016）3．0．5的规定，解开安全绳和安全带，且行走在承载能力薄弱的彩钢瓦片上，从而踩塌瓦片从高空坠下，砸中下面休息的梁＊＊，导致其死亡，是本次事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1．自贡鑫诚创新建筑工程有限公司及主要负责人王＊＊违章指挥，允许未取得高处作业证的许＊从事高处作业；对危险作业现场安全管理不到位，没有及时发现和制止许＊在未脱离高处坠落风险前解开安全绳和安全带；安全措施不到位，未制定安全施工方案，明确科学施工步骤，未对屋面作业进行风险研判与辨识，对应采取设置生命绳、安全平网、脚手板等安全防范措施；未进行安全教育培训与安全交底，致使作业人员安全意识不够，安全技能不够；是本次事故发生的间接原因之一。

2．四川宇星碳素有限公司及主管人员张＊＊履行发包方安全生产统一协调、管理职责不到位，将焙烧车间钢结构厂房的拆除与恢复违法发包给不具备相应施工资质的自贡鑫诚创新建筑工程有限公司，对高处作业的审批流于形式，未全部审核高处作业人员特种作业操作

证，未督促承包方制定安全施工方案，未督促承包方开展入场安全教育与技术交底，是本次事故发生的间接原因之二。

六、事故性质

经初步调查认定，自贡鑫诚创新建筑工程有限公司“9·12”物体打击事故是一起因违规作业造成的一般生产安全责任事故。

七、事故责任认定及处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

梁＊＊，男，自贡鑫诚创新建筑工程有限公司临时聘用工人，在不具备从业资质的情况下进行高处作业，鉴于其在事故中已死亡，建议免予追究其责任。

（二）建议移交司法机关处理的人员

1．许＊，男，群众，自贡鑫诚创新建筑工程有限公司临时雇用人员，安全意识淡薄，违规作业，未取得特种作业操作证从事高处作业，在未脱离危险区域解开安全绳、安全带和行走在承载能力薄弱的彩钢瓦片上，直接导致事故的发生，对该起事故负有主要直接责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条和《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款的规定，涉嫌重大责任事故罪，建议移交司法机关追究其刑事责任。

2．王＊＊，男，群众，自贡鑫诚创新建筑工程有限公司法定代表人，政治面貌群众，安全生产意识淡薄，违章指挥，允许未取得高处作业特种作业操作证的许＊从事高处作业；作业现场安全管理不到位，没有及时发现和制止许＊在高处解开安全绳和安全带，间接导致事故发生，对该起事故负有主要管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款和第二款、《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第二款的规定，王＊＊涉嫌重大责任事故罪，建议移交司法机关追究其刑事责任。

（三）建议给予行政处罚人员

张＊＊，男，群众，四川宇星碳素有限公司副总经理，履行发包方管理人员安全检查职责不到位，未督促承包方制定安全施工方案，未督促承包方开展入场安全教育与技术交底，对高处作业的审批流于形式，未全部审核高处作业人员特种作业操作证，致使承包方安全施

工措施落实不到位，间接导致事故的发生，对起事故负有一般管理责任，建议由自贡市贡井区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，给予张＊＊行政处罚。

（四）对事故责任单位的处理

1．自贡鑫诚创新建筑工程有限公司，安全措施不到位，未制定安全施工方案以规范、科学施工，未对屋面作业进行风险研判与辨识并对应采取设置生命绳、安全平网、脚手板等安全防范措施；未进行安全教育培训与安全交底，致使作业人中安全意识不够，安全技能不够，间接导致事故的发生，对该起事故负有主要管理责任，建议由自贡市贡井区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款之第（一）项的规定，给予自贡鑫诚创新建筑工程有限公司行政处罚。

2．四川宇星碳素有限公司，履行发包方安全生产统一协调、管理职责不到位，未严格审查钢结构厂房承揽方的施工资质和特种作业人员的作业资质，未督促承包方制定并落实安全施工方案，未督促承包方开展安全教育培训和安全技术交底，致使承包方及作业人员无资质施工、作业，缺乏必要安全技术措施与安全技能，间接导致事故的发生，对该起事故负有一般管理责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条的规定，四川宇星碳素有限公司与自贡鑫诚创新建筑工程有限公司承担连带赔偿责任，并由自贡市贡井区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款之第（一）项的规定，给予其行政处罚。

（五）其他问责建议

成佳镇人民政府在落实属地安全监管责任中，未深刻汲取蓝光碳素制品厂“7·23”事故教训，对企业重点工作进行安排部署后，督促检查不够深入、细致，建议责令成佳镇党委政府向区委、区政府作出深刻书面检讨。

八、事故防范措施建议

1．自贡鑫诚创新建筑工程有限公司，要建立健全安全管理制度，要在资质许可范围内从事生产经营活动。要加强作业人员安全管理，特别是危险作业人员，要持有相应特种作业操作证方能上岗，并建立健全管理台账，强化操作规程教育培训和安全技术交底。要加强危险作业现场管理，制定好安全施工方案，严格落实高处、动火等危险作业审批制度，督促员工

落实安全措施，安排现场管理人员加强监督与检查，及时制止“三违”行为，防范安全事故发生。

2．四川宇星碳素有限公司，要认真学习贯彻《中华人民共和国安全生产法》的相关规定和落实各层级对工贸行业重大事故隐患清零、十大高危行业领域专项整治等安全生产工作的安排部署，进一步落实好外委外包生产活动中安全生产统一协调、管理的责任，全面开展安全风险辨识、评估及管控，强化隐患排查治理，彻底消除重大事故隐患，加强特种作业人员管理，坚决杜绝“三违”行为，有效遏制重大生产安全事故的发生。

3．成佳镇人民政府，要深刻吸取该起事故教训，举一反三，切实按照安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”的要求，认真履行安全生产属地监管职责，加大对生产经营单位重大事故隐患清零工作和高风险领域自查自改工作的督促指导力度，开展本辖区安全生产风险辨识并建立健全台账，落实监管责任。培养监管和管理明白人，提升监管能力水平，督促和指导企业逐项对照重大事故隐患判定标准和高风险领域专项整治清单开展自查自改，切实消除重大事故隐患，打通安全生产“最后一公里”，防范同类事故再次发生，确保我区安全生产形势稳定好转。

☆ 收藏 【 打印 】

扫一扫在手机打开当前页

中国政府网 四川省人民政府网站

四川省市州网站 县（区）网站

部门频道

网站声明 | 联系我们

主办单位：贡井区人民政府

主管单位：自贡市人民政府办公室

承办单位：贡井区人民政府办公室

联系地址：自贡市贡井区筱溪街道金源街369号

网站维护电话：0813-3320825

网站标识码 ：5103030001

备案号：蜀ICP备14019675号-1

川公网安备51030002000009





