鹿邑辛集“3·11”农村自建房一般倒塌事故调查报告

2025年3月11日上午11时许，鹿邑县辛集镇一农村自建房发生墙体倒塌，造成2人死亡，1人受伤，直接经济损失141万元。

事故发生后，省领导批示：请周口市委、市政府稳妥处置，防范类似事故再发生。副省长批示：近期周口市连续两次发生的自建房倒塌事故造成了人员伤亡和群众财产损失,这警示工作中存在不容忽视的问题和不足。上次事故后，住建厅会同应急厅指导督促周口市做了哪些工作，在全省举一反三，绝不允许类似问题再次发生。市领导批示，汲取教训，举一反三开展农村自建房安全排查、隐患排除工作。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，经县政府批准，成立了由县政府办公室、县应急管理局、县公安局、县住房和城乡建设局、县农业农村局、县自然资源局、县市场监督管理局、县总工会等参加的鹿邑县辛集镇“3·11”农村自建房倒塌一般事故调查组（以下简称事故调查组）。并邀请县纪委监委派员参加。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效和“四不放过”原则，通过现场勘查、调取证据、查阅资

料、回看视频、人员问询等方式，全面开展事故调查，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质及责任，提出了有关责任单位存在的主要问题、有关责任人员和责任单位的处理意见、事故整改及防范措施建议等。

经调查认定，该起事故是一起因施工单位无建筑资质、无专业图纸设计，严重违反施工工艺，违规施工，有关部门履职不到位而导致的一般生产安全责任事故。

一、事故有关情况

（一）涉事自建房基本情况

涉事房屋为农村自建住房，属旧房翻新，位于鹿邑县辛集镇，南临311国道，北邻空地，东临经营门店，西邻居民房。原房屋为一层旧砖瓦房，始建于1998年。房屋所有人:李某英，女，现年67岁，汉族。该自建房主体东西宽4米，南北长13米，为单间独栋四层楼房，总建筑面积208平方米。2024年6月，房主李某英向所在居委会提出旧房翻建申请,但因四邻纠纷，辛集镇政府未批准李某英的翻建请求。同年10月，李某英多次找支部书记李某沟通无果，之后便指使其儿子张某伟向李某送礼品，取得居委会旧房翻建的默许。10月28日，李某英与鹿邑县金峰土木建筑有限公司法人李某锋口头达成协议，包工不包料，手工费每平米270元，由李某锋负责施工。该违法自建房于2024年10月底正式动工。

（二）涉事施工单位情况

涉事施工单位为鹿邑县金峰土木建筑工程有限公司，法定代表人李某锋，男，现年47岁，汉族。该公司于2022年6月14日在鹿邑县市场监督管理局登记注册，经营范围：建设工程施工、建筑劳务分包、住宅室内装饰装修、园林绿化工程施工、体育场地设施工程施工、对外承包工程、土石方工程施工。该公司无建筑安全生产许可证，没有固定施工工人，每次施工都是临时雇佣。李某锋为李某英建房时共雇佣临时工3人（皇某萍、朱某良、李某云），木工2 人（李某顷、巩某荣，两人系夫妻关系）。

（三）事故发生经过

3月10日施工负责人李某锋指派木工李某顷、巩某荣为第三层楼顶设计安装混凝土浇筑模板。李某顷没有经过专业知识培训，凭经验于当日下午就完成了三楼楼顶的混凝土浇筑模板和支撑架的铺设。依据常州市建筑科学研究院集团股份有限公司鉴定结论，墙体施工质量、砌体材料与构造都存在严重缺陷，整个墙体的安全质量存在重大风险[1]，李某顷设计安装的模版和支撑架却没有设置扣件连接，水平杆与立杆未形成刚性结点，严重破坏了支撑架的稳定性，给事故发生埋下了重大的隐患。次日上午7时，房主李某英看到三楼楼顶模版已架设完成，就联系辛集镇鑫磊商砼站，购买了 12 方型号为 C30 的混凝土。上午 10 时左右，

〔1〕依据常州市建筑科学研究院集团股份有限公司鉴定结论，根据资料核查、现场检查检测结果，综合分析该房屋三层墙体倒塌事故由多种因素导致，主要原因为：施工工艺违规，违反了“先砌墙后浇柱”强制性工序，将构造柱与顶板同步浇筑，导致构造柱与墙体间无有效咬合，形成结构薄弱节点；模板支架未采用扣件连接，水平杆与立杆未形成刚性节点，支架整体稳定性不足，浇筑过程中引发侧向失稳。

鑫磊商砼站商砼车到达施工现场，在施工负责人李某锋的指挥下，为三楼浇筑混凝土，当时三名工人也在三楼进行其他施工作业，并没有撤离现场。混凝土浇筑20分钟后三楼楼顶混凝土模版支架开始晃动，之后支架发生倾斜，拖拽三楼东侧墙体发生开裂并倒塌，墙体倒塌时在三楼施工的三名工人（皇某萍、朱某良、李某云）来不及撤离，被埋于倒塌的墙体之下。



（事故现场图）

（四）人员伤亡情况

事故共造成2人死亡，1人受伤。

1.皇某萍，女，汉族，46岁，在事故中受轻伤，目前在医院接受治疗，生命体征平稳。

2.朱某良，男，汉族，71岁，在事故中死亡。

3.李某云，女，汉族，60岁，在事故中死亡。

（五）直接经济损失情况

直接经济损失：141万元。包括死亡人员死亡赔偿金及丧葬

费130万元，事故现场清理费用3万元，四邻房屋受损费8万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及相应情况

2025年3月11日10时40分许，鹿邑县120急救指挥中心接警，立即派出救护车于11时到达现场。10时40分消防救援大队119指挥中心接警，11时到达事故现场，11时10分，营救出第一名被掩埋人员朱某良，11时30分许，营救出第二名被埋人员皇某萍，12时10分，最后一名被掩埋人员被救出。鹿邑县应急管理局于3月11日上午12时，通过全国安全事故统计直报系统入库上报，于12日上午9时对事故伤亡情况进行续报。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，鹿邑县委、县政府立即启动突发事件应急处置机制，县领导第一时间赶赴事故现场，指导应急处置工作。应急，公安、消防、住建、卫健等部门组织精干力量参与现场救援工作。

（三）医疗救治及善后情况

县政府迅速成立了由县处级领导任组长的医疗救治组、善后处置组、事故调查组、舆情管控组，从而保证了后续工作的高效开展，并迅速抽调医疗专家对伤者进行全力救治，但三名受伤人员除皇某萍生命体征平稳外，另两名受伤人员朱某良、因抢救无效于下午16时死亡，李某云于17时抢救无效死亡，3月12日善后处理专班对死者家属进行安抚和救助。2名死者于3月12日下午火化安葬，善后处置工作顺利完成。

三、事故原因分析

事故调查组综合认定，施工单位无建筑安全生产许可证、无

专业图纸设计，严重违反施工工艺，三层混凝土现浇模板支架设置不规范，支架承重失稳是导致墙体倒塌，是造成2人死亡，1人受伤的直接原因。

具体分析如下：施工方违反了“先砌墙后浇注”强制性工序，将构造柱与顶板同步浇注，导致构造柱与墙体间无有效咬合，形成结构薄弱节点；模板支架未采用扣件连接，水平干与立杆未形成刚性结点，支架整体稳定性不足，浇注过程中引发侧向失稳。

除此之外还存在以下重要原因：

（1）设计缺陷：该自建房缺乏专业结构设计，构造柱布置不符合抗震要求。

（2）施工质量缺陷：砖砌体的灰缝厚度控制欠缺，灰缝过厚会导致砂浆层压缩变形增大，砌体内部产生较大的横向拉应力，从而削弱整体抗压强度，在遇到外界震动时，加速砌体开裂。

（3）砌体材料与构造缺陷：墙体砌筑砂浆强度（M2.8）未达到《河南省农村住房建设技术标准》DBJ41/T252-2021 第5.3.1-1条规定的M5最低要求，削弱墙体整体性及抗剪承载力。

（4）构造柱箍筋与拉结筋直径偏差超标（实测不符合GB/T1499.1-2017允许偏差±0.3mm要求)导致钢筋截面积不足，削弱抗震延性；构造柱箍筋弯钩角度仅为90°（规范要求不小于135°）,且拉结筋埋置长度不足100mm（抗震6度区要求),锚固失效风险显著。但该项因未提前施工浇注构造柱混凝土，作为潜在风险进行评估。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

施工单位存在严重违法行为和重大安全隐患。一是无建筑安全生产许可证；二是无专业设计施工图纸和施工规程；三是施工人员无专业资格证书和登高架设等特种工证书，没有经过专业安全知识培训；四是施工现场管理混乱，无安全管理制度，无警示标志，没有佩戴安全防护设备。五是施工模版支架没有按照规范技术要求设计安装，存在重大安全隐患。施工负责人和从业人员安全意识淡薄。施工负责人明知无建筑资质的情况下，仍然违法承接施工项目，没有主动为施工人员佩戴安全防护用品，不按照国家建筑施工设计规范的要求设计图纸和施工，在高层混凝土浇筑时也没有撤离其他施工人员，没有任何安全意识，严重漠视人的生命和安全。

（二）有关监管部门

2025年2月14日，沈丘县发生自建房倒塌之后，周口市开展了全市自建房隐患排查专项整治工作，鹿邑县也迅速安排部署此项工作，要求全县迅速行动，全面排查农村自建房领域安全隐患，深刻汲取沈丘县自建房倒塌事故教训，严防此类事故在鹿邑发生，但鹿邑县住房和城乡建设局没有引起重视举一反三，没有强化事故警示的严肃性，安全防范工作不力，防范安全风险的意识不强，行业监管形同虚设，层层失守。

（三）地方党委政府

2021年6月，河南省人民政府《关于印发河南省农村宅基地和村民自建住房管理办法（试行）的通知》（豫政〔2021〕4号）鹿邑县人民政府《关于印发鹿邑县农村宅基地和村民自建住

房管理办法（试行）的通知》（鹿政〔2021〕9号），明确了属地人民政府和行业部门、对农村自建房的建筑质量安全负有责任。但此次事故，辛集镇政府在房主李某英在长达5个月的违法建设中监管不力，执法不严，失职失察，致使该房主李某英违法建设没有得到有效制止，直至事故发生。属地监管形同虚设，层层失守，最终酿成悲剧发生。

五、事故涉及有关方面的主要责任

（一）房屋所有人李某英。法律意识、安全意识淡薄。依据《辛集镇人民政府关于建房审批程序及责任划分》的通知（辛政〔2023〕13号）之规定，村民自建房屋应提出申请，经辛集镇人民政府批准后方可动工，但李某英却无视有关规定，采取贿赂居委会支部书记的手段违法建设。作为房屋建设的所有人，应承担房屋建设质量安全的主体责任，却将房屋主体工程承包给无资质的施工单位。在施工前也没有签订施工合同和安全协议，安全主体责任缺失。

（二）鹿邑县金锋土木建筑工程有限公司。公司法人李某锋作为房屋施工方，严重违反《中华人民共和国建筑法》第七条之规定[2]，在不具备建筑资质的情况下，却仍然承接房主李某英的住房建设工程，安全意识严重缺失，无视建筑施工设计和规范要求，无专业设计。严重违反《中华人民共和国安全生产法》第四十五条[3]、第四十八条[4]，施工现场安全管理混乱，没有为施

〔2〕依据《中华人民共和国建筑法》第七条：建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。

〔3〕依据《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

〔4〕依据《中华人民共和国安全生产法》第四十八条：两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动可能危及对方生产安全的应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

工人员配备必要的安全防护用品，危险高空作业时也没有撤离有关施工人员。木工李某顷违反建筑行业支撑模板设计安装的技术规范要求，擅自改变技术、安装规程，造成三层楼层混凝土浇筑时模板支架失稳、倾斜，并拉动墙体倒塌。

（三）辛集镇党委、政府。根据河南省人民政府《关于印发河南省农村宅基地和村民自建住房管理办法（试行）的通知》（豫政〔2021〕4号）规定[5]，属地政府对农村自建住房的建设质量安全要有监督管理责任，但辛集镇党委、政府在农村自建房管理中存在漏洞，日常检查流于形式，非法违法建设的执法力度较轻较软，居委会、包村干部、管理区区长、综合执法队长对违法建设熟视无睹，监督责任层层失守，致使违法建设行为长达五个月之久。事故发生后，仍然推诿责任，相互扯皮，各级责任落实失效，没有形成有效的监管合力。

（四）县住房和城乡建设局。根据河南省人民政府《关于印发河南省农村宅基地和村民自建住房管理办法（试行）的通知》（豫政〔2021〕4号）规定[6]，农村自建住房建筑质量安全行业管理职责履行不到位，对乡镇农村自建房建筑质量安全指导不力，没有开展农村建筑工匠的安全技术培训工作，对无资质的建筑单位非法违法行为执法检查不细致，对涉及鹿邑县金锋土木建筑工程有限公司长期从事违法建设查处不到位。

〔5〕河南省人民政府《关于印发河南省农村宅基地和村民自建住房管理办法（试行）的通知》第三条：乡镇政府负责本辖区内宅基地审批和村民自建住房建设管理，对村民自建住房质量安全负属地管理责任。

〔6〕河南省人民政府《关于印发河南省农村宅基地和村民自建住房管理办法（试行）的通知》第三条：住房城乡建设部门负责依法履行村民自建住房建设质量安全行业管理工作，指导乡镇政府对村民自建住房建设质量安全进行监管，负责引导村民住房建筑风貌，组织编制村民自建住房设计图册，组织建筑工匠培训和管理。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）已被司法机关采取强制措施人员（3人）

1.李某顷，男，汉族，现年47 岁，系鹿邑县任集乡人，鹿邑县金锋土木工程有限公司雇佣木工。对事故造成发生负有直接责任。依据《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款规定[7]，因涉嫌重大劳动安全事故罪，因潜逃已被公安机关通缉。

2.李某锋，男，汉族，现年46 岁，系鹿邑县任集乡村民，鹿邑县金锋土木有限公司法人，对事故的发生负有直接责任。依据《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款之规定[7]，因涉嫌重大劳动安全事故罪。已被公安机关采取强制措施。

3.李某英，女，汉族，现年68 岁，鹿邑县辛集镇辛发居委会居民，对事故发生负有主要责任。依据《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款规定[7]，因涉嫌重大责任事故罪，已被公安机关采取了强制措施。

（二）建议对辛集镇党委政府予以问责人员（8人）

1.李某，男，汉族，65 岁，中共党员，系鹿邑县辛集镇辛发党支部书记，负责本辖区内全面工作。对农村自建房负有申请受理条件审查，违法建房的排查等职责。作为居委会支部书记，没有正确的履行自己的职责，反而利用职权收受礼品，为涉事房主李某英违法建设提供帮助，致使李某英违法行为长达5 个月之久而得不到制止，严重失职，对于事故发生负有责任。建议依据《中国共产党纪律处分条例》第二十九条之规

〔7〕《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款：【重大责任事故罪】在生产作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

定[8]，免去其支部书记职务。

2.王某峰，男，汉族，现年58 岁，系辛集镇综合执法队队员，辛发居委会包村干部，负责辛发居委会违建查处工作。对辖区内农村自建房负有监督审查职责，对非法违法建房负有检查执法责任。但王某峰在居委会期间，多次发现李某英违法建房的行为，没有采取有效措施加以制止，导致违法行为长期存在，对于事故发生负有责任。依据《中华人民共和国公职人员处分法》第三十九条之规定[9]，给予其政务记大过处分。

3.黄某丽，女，汉族，47 岁，中共党员，系鹿邑县辛集镇副书记，分管安全生产工作，辛发居委会管理区区长，不仅对全镇安全生产负有主要领导责任，也对分管的管理区的农村自建房建筑质量安全负有职责。检查时发现辖区内李某英违法建房一事未能有效制止，也没有向党委政府汇报，职责履行不到位，自建房专项整治工作排查整治不力，对事故发生负有领导责任。依据《中华人民共和国政务处分法》第三十九条之规定[9]，给予其政务警告处分。

4.马某，男，回族，44 岁，中共党员，系鹿邑县辛集镇综合执法大队副队长，负责辛集镇农村自建房审核工作，依法查处辖区内违法非法建房行为。作为查处违法建房的执法主体单位负责人，履行职责不到位，虽多次制止并下达了停工文书，但后续隐患排查治理没有形成闭环，违法建设行为仍持续长达5个月直至事故发生，工作中存在失职行为。对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国公职人员处分法》第三十九条之规定[9]，给予其政务记过处分。

5.刘某印，男，汉族，56 岁，中共党员，系辛集镇辛发居委会包村干部，长期驻守辛集辛发居委会，对辖区内违法建房负有监管职责。虽发现并上报了李某英违法建房行为，但职责履行不到位，未能有效制止李某英违法建房行为，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国政务处分法》第三十九条之规定〔9〕，给予其政务记过处分。

6.毛某，男，汉族，43 岁，中共党员，辛集镇组织委员、统战委员，分管组织、统战和综合执法工作。作为综合执法工作的主要领导，对房主李某英违法建房行为处置不力，未能有效组织李某英违法行为，履职不到位，对事故发生负有领导责任。依据《中华人民共和国政务处分法》第三十九条之规定〔9〕，给予其政务记过处分。

7. 丁某凯，男，汉族。系鹿邑县辛集镇党委副书记、镇长，分管辛集镇全面工作。对事故发生负有领导责任，建议由鹿邑县政府给予其提醒谈话。

8.梁某涛，男，汉族，系鹿邑县辛集镇党委书记，分管辛集镇党务工作。对事故发生负有领导责任，建议由鹿邑县政府给予其提醒谈话。

（三）建议对县住房和城乡建设局予以问责人员（3人）

1. 晋某华，男，汉族，中共党员，39 岁，系鹿邑县住房建设局村镇股股长。对农村自建住房建筑质量安全负有管理职责，但工作职责履行不到位，对乡镇自建住房安全指导不力，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国公职人员处分法》第三十九条之规定〔9〕，给予其政务记过处分。

2.胡某杰，男，汉族，中共党员，54 岁，系鹿邑县住房建设局四级主任科员，分管村镇股工作。对农村自建住房建筑质量安全负有管理职责，但工作职责履行不到位，对乡镇自建住房安全指导不力，对事故发生负有领导责任。依据《中华人民共和国公职人员处分法》第三十九条之规定[9]，给予其政务警告处分。

3.孙某健，男，汉族，中共党员，55 岁，系鹿邑县住房建设局党组书记、局长，负责局全面工作，对事故发生负有领导责任，建议由鹿邑县政府给予其提醒谈话。

（四）对有关责任单位的行政处罚建议

1.鹿邑县金峰土木建筑工程有限公司，严重违反《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》有关规定，在不具有建筑安全生产资质的情况下，擅自承接住房建筑工程、安全意识缺失、无视建筑施工设计规范要求，不进行专业设计施工，施工现场管理混乱直接导致事故发生。处罚建议：由鹿邑县市场监督管理局吊销其相关证件。

（五）其他处理建议

1.责令辛集镇党委政府向鹿邑县政府作出书面检讨。

2.责令鹿邑县住房和城乡建设局向鹿邑县政府作出书面检讨。

七、事故主要教训

（一）非法违法建设屡禁不止。目前天气转暖，春季正是农

〔8〕《中国共产党纪律处分条例》第二十九条：党组织在纪律审查中发现党员有贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊、浪费国家资财等违反法律涉嫌犯罪行为的应当给予撤销党内职务、留党察看或者开除党籍处分。

〔9〕《中华人民共和国公职人员政务处分法》第三十九条第二款：不履行或者不正确履行职责，玩忽职守，贻误工作的。

村自建住房的高峰期，农村自建住房投入少，工程量小，有实力的建筑企业不愿承接，这就给无建筑资质的小工程队，草台班子提供了市场，这些小工程队无资质，无专业设计根本做不到按国家建筑行业设计规范去施工，自建房建筑质量安全存在重大隐患，虽然我县近年来也开展了自建房领域的专项整治工作，但都收效甚微，大量的非法违法建设屡禁不止，如果全县片面进行“一刀切”的禁止建房，势必导致农村自建住房的刚需矛盾，应该实施稳妥的逐步规范住建房行为，并引导第三方企业服务指导从根本上解决自建房建筑质量本质安全。

（二）从业人员专业知识缺失、安全意识淡薄。从事故调查情况看，从事农村自建房的从业人员大部分是老龄人员，年龄偏大，文化程度低，缺乏专业知识培训，大都是凭借经验施工，给建筑质量安全埋下祸根，而且这些从业人员安全意识淡薄，根本不知道自我防护，对事故风险也没有基本认识，事故应急处置能力严重不足。

（三）对事故教训吸取不深刻，类似事故多次发生。近年来，全省农村自建房领域的事故频发，教训十分惨痛，尤其是“2·14”沈丘自建房倒塌事故后，市政府和县政府先后组织开展了农村自建房领域建筑安全专项整治工作，但我县仍发生此类事故，暴露出属地政府工作落实不实不细，行业主管部门重视不够，安全意识不强，没有真正吸取事故教训，没有认真落实安全生产治本攻坚三年行动专项方案。对农村自建住房安全风险分析研判不到位，措施落实不到位，举一反三强化事故警示教育和事故防范工作不力。

（四）各部门监管措施不力，农村自建住房安全漏管失控。辛集镇党委政府未严格落实农村自建住房安全属地管理职责，推动属地安全生产治本攻坚三年行动专项方案落实不到位，尤其是对非法违法自建房的排查治理工作不深入，执法不到位。从村到镇各级监管层层失守，导致非法建设长期得不到有效根除。县住房建设局未严格落实农村自建住房建筑质量安全的行业管理职责，推动部门安全生产治本攻坚三年行动专项方案落实不到位，行业监管执法缺失缺位，对乡镇自建房安全指导不力，农村建筑工匠业务培训缺失，导致大量农村自建住房无资质，无专业设计施工现象泛滥。行业和属地在农村自建住房安全管理中没有形成有效合力， 自建住房的安全隐患排查治理工作流于形式。

八、事故整改和防范措施建议

（一）深刻吸取事故教训，全面开展农村自建住房安全治理

由县住房和城乡建设局牵头，督促全县农村自建住房行业要深刻吸取事故教训，全面开展大排查大整治，重点打击无资质无专业设计，无审批的建筑施工单位，引导农民选择有实力的合法施工企业，指导乡镇开展农村工匠专业技术培训，同时也要严禁工作中“一刀切”，对达到施工条件的农村自建住房要批准开工建设，着力解决农村自建住房安全与农村住房刚需的矛盾问题。

（二）举一反三，深化建筑领域安全防范

行业主管部门，乡镇和供电企业要严格落实“三管三必须”责任，各级各部门要通力协作形成联动机制及监管合力，举一反三，深入开展建筑领域安全专项排查及隐患治理工作，做好重大建设项目，重点部位，重点环节的各项安全风险管控措施。实施“人防、技防、工程防、管理防”举措。由农村自建

住房安全的专项整治引领整个建筑领域的安全防范，持续加大执法力度，严格入场准入，从源头管控，筑牢建筑行业安全根基，严防此类事故再次发生。

（三）铁腕执法，严查各类违法违规行为

全县各级各部门要深刻吸取事故教训，严格落实农村自建住房安全生产管理职责，深入开展建筑领域专项整治。属地要严格执行自建住房审批制度，对于达不到施工条件的，一律不批准和动工。住建部门要指导乡镇规范施工，各级各部门要形成合力，铁腕执法，严查无资质、无专业设计、无审批的违法非法建设行为，对自建住房施工现场安全条件，工匠技术培训，和个人安全防护，应急救援保障等重点环节要从业整治，着力提升自建住房安全水平，有效防范事故发生。

（四）强化责任，夯实安全治理根基

各级各部门要持续开展安全警示教育，深刻吸取事故教训，提升全员安全防范意识，重点加强常态化安全技能培训，全覆盖应急知识宣传，切实提高从业人员的安全水平和意识，提升专业施工技能和应急处置能力，推动自建住房施工单位采取有效的安全管理措施，要利用新闻媒体、短视频等多种形式宣传，广泛普及建筑领域安全防范和操作知识，形成“人人讲安全、个个会应急”的良好社会氛围，彻底夯实安全治理基础。

鹿邑辛集“3·11”农村自建房一般倒塌事故调查组

2025年3月