岱山县闸口船厂“10.13”一般高处坠落事故调查报告

信息来源： 岱山县应急管理局 发布日期： 2025-12-01 14:49 浏览次数： 586次 【大 中 小】

2025年10月13日15时39分左右，岱山县闸口船厂修船场地下排西侧在修“福远渔7614”渔船发生一起高处坠落事[illegible]成一作业人员受伤，于当日抢救无效死亡。事故直接经济损失约211万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）等有关法律法规规定，岱山县人民政府依法成立了[illegible]管理牵头，县经济和信息化局、县公安局、县总工会等部门组成的事故调查组，对本起事故开展调查工作，同时邀请[illegible]派员加。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证、现场勘察、查阅资料综合分析，查明了事故发生的原因、经过，认定了事故性质和责任，提出了对事故有关责任人员及责任单位的处理建议，并针事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，岱山县闸口船厂“10.13”事故一起因作业人员在无任何防护措施的情况下，违规在渔船船舷处行走，不慎掉落修船场地地面，导致高处坠落造成人员伤亡的一般高处坠落生产安全责任事故。

一、事故基本情况

事故发生单位：岱山县闸口船厂。

事故发生时间：2025年10月13日15时39分左右。

事故发生地点：岱山县闸口船厂修船场地下排西侧在修“福远渔7614”渔船。

事故类别：高处坠落。

事故伤亡情况：死亡1人。死者：王某某，男，汉，浙江省定海区人。死者系舟山市普陀区恒峰电机修理部经营者邱某临雇佣的电工辅助工。

（一）事故发生单位情况

岱山县闸口船厂（以下简称闸口船厂），系集体所有制，统一社会信用代码91330921771909597P，成立于2007年05月30注册地位于岱山县高亭镇塘墩村。经营范围：船舶修造。

舟山市普陀区恒峰电机修理部（以下简称恒峰修理部），系个体工商户，统一社会信用代码92330903MA28KMME1J，成于2017年7月3日，注册地址浙江省舟山市普陀区沈家门街道中沙头普陀机修机配市场机修区9号，经营者为邱某。经营范围：机维修、安装、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

闸口船厂与“福远渔7614”船东方程某某于2025年9月11日就进厂维修签订了安全、消防责任书，“福远渔7614”船东方程某恒峰修理部邱某于2025年9月13日就该船电气设备自修项目签订了施工安全协议。“福远渔7614”船开工前负责将作业人员名单报闸口船厂，闸口船厂指导督促“福远渔7614”船和恒峰修理部开展了员工三级安全教育，指导恒峰修理部完善安全管理规章制

度，组织恒峰修理部员工召开班组会议集中安全交底。今年4-8月，闸口船厂组织开展了火灾、叉车伤害、有限空间、触电、处坠落等应急演练，让员工熟悉掌握突发事件的处理流程、应急处置能力，提升安全意识，但总体上外协单位和一线工人参不高，福远渔7614”船东方与恒峰修理部由于9月中旬才入厂，并未参加应急演练。闸口船厂安排安全员定期对恒峰修理部的作业情况开展安全巡查，指导督促恒峰修理部做好隐患排查治理工作。

（二）事故发生经过

2025年10月13日13时，恒峰修理部电工杨某某带领辅助工张某某、毛某某和王某某到“福远渔7614”渔船开始作业，当天较热，杨某某等四人先进入船舱内电气安装。

2025年10月13日15时30分左右，杨某某一组人干完船舱内电气安装的工作，留下张某某在船舱内安装配电箱面板，其他“福远渔7614”渔船通道拧灯头螺丝。杨某某先去换衣服的舱室拿了工具，然后从船舱前面的舱门出来到渔船左侧通道机舱间处拧灯头螺丝。毛某某和王某某先后从船舱后面的舱门出来，毛某某在船尾处拧灯头螺丝，王某某则位于毛某某约3米左右的船左侧通道处拧灯头螺丝。

15时39分左右，在中舱位置安全监护的岱山县闸口船厂安全员夏某某看到王某某踩在船舷边上要到船头方向来，在船舷走过程中侧着掉下去了。夏某某看到王某某掉落，跑到船尾的爬梯下去查看情况，并用对讲机向船厂安全科汇报。在旁边干杨某某和毛某某听到有人掉落的呼喊后，从船舷探头往船下看，才发现是王某某从船上掉落，立即从船尾的爬梯下去查看情拨打了120。岱山县闸口船厂接报后立即组织人员救援，为方便及时救护，用担架把王某某抬到了厂门口，救护车[illegible]场把某某送到岱山县第一人民医院抢救。

（三）事故现场勘察情况

事故发生地位于岱山县闸口船厂修船场地下排西侧在修“福远渔7614”远洋鱿钓船，总长72m，宽度10.1m，型深6[illegible]年9 11日进入岱山县闸口船厂维修。坠落点位于左侧船舷距离船尾8.19米处，距离垂直地面10.59米；左侧通道宽度1.2[illegible]侧船平台宽度0.25米，与其连接的半圆形鱿鱼凹槽宽度0.34米，深度0.28米，距离左侧通道地面高度0.55米；左侧通道内距离事故点6米机舱间门口放置一个长方体加热水箱、圆柱型水桶等杂物，加热水箱长度1米，宽度0.6米，高度1米，加热水箱箱体右侧与左侧船体机舱壁的间隙为0.33米。

（四）作业管理情况

1.现场监护人员配备情况。船东方代表陈某某在现场负责工程安全管理，岱山县闸口船厂安全员夏某某在现场安全巡查。故发生时陈某某和夏某某正在“福远渔7614”船内巡查。

2.作业审批情况。恒峰修理部电工杨某某（经查持有低压电工特种作业操作证并在有效期内）及辅助工张某某、毛某某和某某未涉及危险作业，不涉及作业审批情况。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.死亡人员情况

王某某，男，汉。浙江省定海区人。

2.医院诊断结果

10月13日18时00分，王某某经医生抢救无效被宣告死亡，死亡医学证明（推断）书：呼吸停止。

3.直接经济损失情况

事故造成1人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB 6721-1986)核定，事故直接经济损失为人民币211万元，其中:医疗费用10000元、丧葬及抚恤费用210万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，恒峰修理部电工杨某某立即拨打120急救电话，岱山县闸口船厂立即启动事故救援应急预案，将王某某经12护车送至岱山第一人民医院，于当日18时00分经抢救无效死亡。

（二）事故信息接报情况

事故发生后，2025年10月13日16时30分，闸口船厂和高亭镇人民政府向岱山县人民政府和县应急管理局报告事故情况。

（三）事故善后处置情况

10月15日,恒峰修理部、船东方与王某某家属签订赔偿协议,赔偿死者家属210万元。赔偿款已于10月18日全部支付完毕。

（四）事故应急处置评估

事故单位在发现事故后第一时间展开救援，启动应急预案。事故发生后,高亭镇人民政府及有关部门组织开展善后处置和调查工作,履行了相关应急处置责任。

三、事故原因分析

（一）直接原因

1、事故调查组通过调查取证、现场勘察、查阅资料，排除因人为故意、突发灾害等因素引发事故发生的可能性。

经认定，本次事故的直接原因为：恒峰修理部电工辅助工王某某安全意识淡薄，在无任何防护措施的情况下，违规在渔舷处行走，不慎掉落至修船场地地面，导致高处坠落后受伤。

（二）事故暴露出的主要问题

1、闸口船厂未将船东方自修施工队伍作业人员纳入本单位统一安全管理，对船东方自修施工队伍作业人员的岗位安全操规程和安全操作技能的教育和培训不到位。

2、恒峰修理部经营者邱某未与从业人员签订劳动合同及安全生产责任书，未为从业人员购买工伤保险，对从[illegible]安全产教育和培训不到位；未能有效督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

3、闸口船厂实际负责人厉某某未认真履行安全生产管理职责，安全管理不到位；未能有效组织制定并实施[illegible]生教育和培训计划；未能有效督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

4、闸口船厂厂长助理何某某未能有效组织本单位安全生产教育和培训；未能有效检查本单位的安全生产状况，及时排查产安全事故隐患。

5、闸口船厂安全科科长华某对船东方自修施工队伍的安全生产工作统一协调、管理不到位；未能有效组织本单位的安全产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；未能有效检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患。

6、闸口船厂安全员夏某某未能及时排查“福远渔7614”船上通道堵塞等现实存在的事故隐患，并未能有效阻止王某某违规船舷上行走的行为。

四、属地政府和行业主管部门履职情况与存在的问题

（一）高亭镇人民政府作为属地政府，镇领导8次带队开展安全生产检查。于年初召开全镇安全生产工作会议，签订年度全生产责任书，进一步压实乡镇监管责任和企业主体责任。高亭镇应急办今年以来对闸口船厂及其外协单位共开展安全检查2次，排查整改一般安全隐患226处并均按期督促整改到位。对闸口船厂处罚3起，共计3.1万元。日常对于闸口船厂及外协单位演练、员工三级安全教育培训、隐患排查开展指导帮扶。存在的问题：对辖区内企业隐患排查治理工作监督指导不够到位。

（二）岱山经济开发区管委会作为属地监管部门，开发区领导16次带队开展安全生产检查。于年初召开开发区安全生产工会议，签订年度安全生产责任书，进一步压实开发区监管责任和企业主体责任。开发区今年以来对闸口船厂及其外协单位共开安全检查22次，排查整改一般安全隐患205处并均按期督促整改到位。对闸口船厂处罚2起，共计2.4万元。开发区日常对闸口及外协单位的应急演练、安全培训和隐患排查工作进行指导与监督。存在的问题：对辖区内企业隐患排查治理工作监督指导到位。

（三）岱山县经信局作为行业主管部门，已印发《岱山县船舶修造行业高质量发展工作实施方案》,根据市船舶修造企业评价细则对企业精准分类，实施“一企一策”，上半年已会同县应急局、县环保局等单位对船舶行业进行全覆盖检查，督促船企好整改提升工作，督促指导船企落实《船厂高处作业安全规程(CB 3785-1997)》等规范标准。

五、对责任人员和责任单位的处理建议

（一）恒峰修理部电工辅助工王某某安全意识淡薄，在无任何防护措施的情况下，违规在渔船船舷处行走，不慎掉落至修场地地面，导致高处坠落后受伤。对事故的发生负有直接责任，鉴于其已死亡，不再追究相关责任。

（二）闸口船厂未将船东方自修施工队伍作业人员纳入本单位统一安全管理，对船东方自修施工队伍作业人员的岗位安全作规程和安全操作技能的教育和培训不到位。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一、二款的规定，对故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项的规定，建议由县应急管理局对其违法为给予行政处罚。

（三）恒峰修理部经营者邱某未与从业人员签订劳动合同及安全生产责任书，未为从业人员购买工伤保险，对从业人员安生产教育和培训不到位；未能有效督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民和国安全生产法》第二十三条的规定，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条的规定，建议县应急管理局对其违法行为给予行政处罚。

（四）闸口船厂实际负责人厉某某未认真履行安全生产管理职责，安全管理不到位；未能有效组织制定并实施本单位安全产教育和培训计划；未能有效督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和安全生产法》第二十一条第三、五项的规定，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定，建议由县应急管理局对其违法行为给予行政处罚。

（五）闸口船厂厂长助理何某某未能有效组织本单位安全生产教育和培训；未能有效检查本单位的安全生产[illegible]及时排生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第二、五项的规定，对事故[illegible]有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由县应急管理局对其违法行为给予行政处罚。

（六）闸口船厂安全科科长华某对船东方自修施工队伍的安全生产工作统一协调、管理不到位；未能有效检[illegible]的安生产状况，及时排查生产安全事故隐患；未能有效组织本单位的安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和[illegible]。其为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第二、五项的规定，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和安全生产法》第九十六条的规定，建议县应急管理局将华某依法移送公安部门立案调查。

（七）闸口船厂安全员夏某某未能及时排查“福远渔7614”船上通道堵塞等现实存在的事故隐患，并未能有效阻止王某某违在船舷上行走的行为。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项的规定，对事故的发生负有责任依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由县应急管理局对其违法行为给予行政处罚。

（八）建议岱山县安委办对高亭镇人民政府、岱山经济开发区管委会进行约谈。

六、安全防范措施

（一）岱山县闸口船厂要加强对业务外包单位的管理和考核，加强对现场的巡查和监督力度，督促各参建单位严格依照安生产相关法律法规进行生产，落实好现场危险危害因素辨识分析、安全防护措施落实以及相关内部审签手续。严格落实高处作等特种作业人员具备上岗资质，身体状况和劳动防护用品配备符合安全作业要求，及时消除事故隐患，杜绝生产安全事故的发生。

（二）舟山市普陀区恒峰电机修理部要认真吸取这次事故教训，加强现场作业安全生产管理，严格落实各项规章制度，及消除事故隐患；要加强对员工安全生产知识和安全操作规程的教育培训，提高员工安全防范意识和操作技能。狠抓从业人员安教育培训，提高员工安全防范意识，切实抓好各项工作，细化现场岗位管理，严防生产安全事故的发生。

（三）县经信局要进一步按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，督促企业认真履安全生产责任，确保生产安全。

（四）高亭镇人民政府和岱山经济开发区管委会要针对企业安全生产的特点，切实采取有力措施，对事故发生单位实施全整治。要求企业层层落实安全责任，健全安全监管网络，强化企业负责人、安全管理人员的责任意识和安全意识，从源头上堵安全生产漏洞，杜绝生产安全事故的发生。

主办单位：岱山县人民政府办公室　建议使用1366×768以上分辨率浏览
浙ICP备08013105号-1　咨询、举报电话：12345　网站标识码:330921
浙公网安备33092102000169