阜新蒙古族自治县汇聚粮食有限公司“1·19”一般其他伤害事故调查报告

2026年1月19日9时26分，阜新蒙古族自治县汇聚粮食有限公司粮食卸车作业过程中，发生一起其他伤害事故，造成1人死亡。直接经济损失132.8万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《辽宁省安全生产条例》等有关法律法规的规定，2026年1月22日，阜新蒙古族自治县人民政府批准成立了由县应急局牵头，县公安局、县总工会组成的阜新蒙古族自治县汇聚粮食有限公司“1·19”一般其他伤害事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请县纪委介入调查。同时，聘请专家参与事故调查工作。

事故调查组严格按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、实地调查、查阅资料、人员询问和专家分析论证等方法，查清了事故发生的经过、原因、应急处置情况、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，查明了有关部门、相关单位存在的问题，提出了对相关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故整改和防范措施。

经事故调查组调查认定，阜新蒙古族自治县汇聚粮食有限公司“1·19”一般其他伤害事故是一起因从业人员违章作业，造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

阜新蒙古族自治县汇聚粮食有限公司（以下简称汇聚粮食公司）成立于2025年3月31日，法定代表人为范*超，注册资本为80万元，统一社会信用代码为91210921MAEF*****，企业注册地址位于辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县平安地镇莫古土村，所属行业为批发业，经营范围包含：一般项目：粮食收购；粮油仓储服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）运输车辆情况

蒙G572**号欧曼牌BJ4259S******重型半挂牵引车，车辆所有人为开鲁县开鲁镇联合村张*伟（个体运输户），使用性质为道路普通货物运输，注册日期为2024年10月24日，检验有效期至2026年5月。该车持有开鲁县交通运输局核发的道路运输证，经营许可证号为15052801****，经营范围为道路普通货物运输，证件有效期至2026年5月31日。

该车核载总重量为49吨（车重9吨，载重40吨），实际总重为96.76吨，超载47.76吨，超限比例为97.46%。

（三）事故发生单位安全管理情况

汇聚粮食公司共有职工6人。公司法定代表人范*超为安全生产第一责任人。该公司建立了安全生产责任制，制定了各岗位安全操作规程和相关安全生产规章制度，对从业人员开展了安全生产教育培训，未配备专（兼）职安全管理人员。

（四）事故发生经过

2026 年 1 月 19 日 8 时 30 分许，熊*龙驾驶蒙 G572** 号欧曼牌重型半挂牵引车，驶入汇聚粮食公司运送散装玉米。熊*龙与汇聚粮食公司卸粮工徐*民、张*沟通后，将货车停放至指定的露天堆场等待卸粮。装载机驾驶员初*权驾驶铲车抵达现场配合卸粮作业。

徐*民与张*商议，张*在货车左侧卸粮、徐*民在货车右侧卸粮。8 时 41 分，徐*民打开货车右侧车厢板，车厢内玉米瞬间大量倾泻，将徐*民掩埋。



-事故现场人员位置图-





－事故现场照片－

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成 1 人死亡。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721—1986）和有关规定统计，事故造成直接经济损失 132.8 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

8 时 44 分，姜*（范*超的妻子）将事故情况报告给企业主要负责人范*超。8 时 56 分，姜*拨打 120 急救电话。9 时 25 分，范*超电话向平安地镇副镇长白*光报告事故。平安地镇政府工作人员赶到现场确认情况后，立即向县政府、县应急管理局上报事故。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，货车驾驶员熊*龙察觉车辆发生晃动，通过后视镜发现看不到徐*民，立即下车会同张*、初*权上前查看，发现徐*民被粮食掩埋。熊*龙、初*权随即徒手展开救援，因玉米大量倾泻、施救难度较大。随后，熊*龙将货车向北移开，张*前往厂区召集人员协助救援。厂区工作人员赶到后，于 8 时 56 分将徐*民救出，初*权当即对徐*民实施人工呼吸等急救措施。至此事故现场救援工作结束。

（三）医疗救治和善后情况

9 时许，范*超协同镇卫生院医护人员抵达现场，经医护人员现场检查徐*民已无生命体征。随后，范*超安排车辆将徐*民转送对接 120 急救车，车辆行驶途中与 120 急救车相遇。经 120 医护人员现场抢救无效，确认徐*民死亡。经与

家属沟通后将徐*民的遗体运送至殡仪馆。

2026 年 1 月 20 日，阜新汇聚粮食有限公司与死者家属签订了赔偿协议书，一次性向徐*民家属支付了抚恤金、丧葬补助金等费用，完成了善后处置等各项工作。

（四）事故应急处置评估情况

事故发生后，汇聚粮食公司现场作业人员张*、初*权立即组织人员开展救援。姜*及时拨打 120，并向平安地镇人民政府报告事故，应急处置措施得当，未造成次生事故。

县应急管理局接到事故报告后，立即按照规定向市应急管理局、县人民政府报告事故，并组织相关单位人员赶赴事故现场。县政府组织成立了事故善后处置工作组，妥善安抚家属。政府层面应急响应及时、处置措施得当，事故舆情平稳。

三、事故原因分析

（一）直接原因

事故的直接原因是：徐*民违反《粮食仓储作业“十个严禁”》（国粮办应急〔2024〕130 号）第三条、第四条的规定[1]，在未经安全交底、无人监护的情况下实施卸粮作业，打开货车车厢板时未与出粮口保持安全距离，玉米瞬间大量倾泄将其掩埋，因窒息导致死亡。

（二）直接原因分析

1.运粮货车超载 47.76 吨，超限比例达 97.46%，增加了车厢内玉米的堆高，导致车厢内压力增大。

[1]《粮食仓储作业“十个严禁”》第三条 严禁未经安全交底和安全教育盲目作业。第四条 严禁无人监护擅自实施作业。

2.徐*民在未经安全交底的情况下实施卸粮作业，对玉米倾泄的风险认识不足，在打开货车车厢板时未与出粮口保持安全距离。

3.因货车车厢板未设置安全链，在车厢板打开的一瞬间，车厢内玉米在堆高增加的势能和车厢内的压力作用下，直接将车厢板挤开，玉米大量倾泻将徐*民掩埋。

4.因卸粮作业无人监护，事故风险未得到管控，安全措施未得到有效执行，最终徐*民因掩埋、窒息导致死亡。

四、事故单位存在的主要问题和监管单位的履职情况

（一）事故单位存在的主要问题

汇聚粮食公司。企业安全生产主体责任落实不到位，一是未按规定配备专职或兼职安全管理人员，全员安全生产责任制未得到有效落实。二是执行《粮食仓储作业“十个严禁”》不到位，卸粮作业未进行安全交底、未安排人员进行监护。三是安全生产教育培训不到位，从业人员对作业场所存在的危险因素认识不足、违章作业。

（二）有关监管部门履职情况

1.阜新蒙古族自治县发展和改革局。2025 年 1 月至 2026 年 1 月，组织开展 3 次安全生产专题培训会议，累计培训企业负责人及安全管理人员 200 余人次。培训过程中，始终将事故案例剖析作为重点内容，组织观看安全生产警示教育片，通过典型案例警示教育，持续强化从业人员安全防范意识。同时，多次组织安全生产知识考试，考试内容紧扣“十个严禁”、有限空间作业规范、事故应急处置等关键知识点，累

计覆盖企业负责人及安全管理人员 70 余人次，考试合格率达 98%以上。对考试不合格人员，严格要求限期补考，切实提升了关键岗位人员的安全意识与履职能力。

2.平安地镇人民政府。2025 年 1 月份，组织开展企业负责人安全生产考试，进一步压实企业主体责任，提升安全管理能力和水平。针对辖区 9 家粮库安全管理工作，先后于 2025 年 2 月、11 月及十一期间开展多次全方位、全覆盖安全检查，全年累计检查粮库 21 次，对检查发现的问题逐一建立台账、限期整改。全年累计对辖区各类生产经营企业开展安全生产检查 128 次，共发现各类安全隐患 54 处，均明确整改责任人、措施和时限，安排专人全程跟踪督办、逐一复查销号，所有隐患全部整改完成。

五、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）免予追究责任人员

1.徐*民，男，汇聚粮食公司卸粮工人。安全意识淡薄，在未经安全交底、无人监护的情况下实施卸粮作业，打开货车车厢板时未与出粮口保持安全距离。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[2]、《粮食仓储作业“十个严禁”》第三条、第四条的规定。对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，免予追究责任。

（二）建议给予行政处罚人员

2.范*超，男，汇聚粮食公司法定代表人。未认真履行主要负责人安全生产职责，未有效落实本单位全员安全生产责

[2]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

任制，督促、检查本单位安全生产工作不到位，未能及时消除生产过程中的生产安全事故隐患。安全生产教育培训不到位，导致从业人员违反《粮食仓储作业“十个严禁”》进行作业。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第三项、第五项[3]规定。对事故的发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第一项的规定[4]。建议由阜新县应急管理局依法给予行政处罚。

3.熊*龙，男，蒙G572**号欧曼牌重型半挂牵引车驾驶人，其驾驶蒙G572**号欧曼牌重型半挂牵引车实施超载运输的违法行为，建议由阜新蒙古族自治县交通运输局依法予以处理。

（三）建议给予行政处罚单位

4.汇聚粮食公司。未有效落实全员安全生产责任制，督促和教育从业人员严格执行《粮食仓储作业“十个严禁”》等法律法规和本单位的安全生产规章制度和安全操作规程不到位；未按规定配备专职或兼职安全管理人员；未有效落实生产安全事故隐患排查治理制度，风险管控不到位，未及时发现和消除事故隐患。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条[5]、第四十一条第二款[6]的规定，对

---

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[4]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条 矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理

事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条的规定[7]，建议由阜新县应急管理局依法给予行政处罚。

六、事故防范措施建议

阜新汇聚粮食有限公司。一是要设置安全管理机构或配备专（兼）职安全管理人员，严格落实全员安全生产责任制、安全生产规章制度和各岗位操作规程，加强企业基础安全管理。二是要以《粮食仓储作业“十个严禁”》《粮库安全生产守则》《粮食仓储企业安全生产作业指南》及安全生产规章制度、操作规程和典型事故案例为重点，开展一次全员安全生产教育培训，确保从业人员遵章守纪，掌握作业场所存在的危险因素、事故防范和应急处置措施。三是要加强作业现场安全管理和隐患排查，加大“三违”行为查处力度，及时消除事故隐患，防止类似事故再次发生。

阜新蒙古族自治县发展和改革局。要切实加强行业领域安全生产监督管理与业务指导，常态化开展安全生产法治宣传和警示教育，不断增强企业安全生产法治意识与主体责任意识。全面推进安全生产风险隐患排查整治工作，从严从细排查整改各类事故隐患，督促企业严格落实安全生产主体责任，全力防范化解安全风险，坚决遏制生产安全事故发生。

人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

阜新蒙古族自治县平安地镇人民政府。要严格落实属地安全生产监管责任，深刻汲取事故教训、举一反三，持续加大对辖区企业的巡查检查力度。压紧压实企业安全生产主体责任，坚决防范同类事故重复发生。进一步强化对辖区企业的动态管控与现场安全监管，切实筑牢安全生产防线，保障企业安全有序发展。