索引号： 307021102000001300000O/0001010100000030

生效日期： 2026-04-29

文 号：

祁县月刚电氧焊服务部“1·22”一般 高处坠落事故调查报告

来源： 发布时间：2026-04-29 浏览次数：90 次 【字体：小 大】

2026年1月22日8时许，祁县月刚电氧焊服务部员工吕某某在祁县东夏线南侧原城南玻璃厂院内进行三层钢结构安装作业时，从高处坠落至一层地面，经抢救无效死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《山西省安全生产条例》等法律法规，祁县人民政府于2026年1月30日批准成立了由县应急管理局、公安局、住建

局、卫健体局、总工会、城区社会事务服务中心等单位人员组成的“祁县月刚电氧焊服务部‘1·22’一般高处坠落事故调查组”（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、调查取证、询问有关人员、综合分析论证，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了整改和防范措施。

经调查认定：祁县月刚电氧焊服务部“1·22”高处坠落事故是一起因违法建设、违法发包、无资质施工、现场安全管理严重缺失造成的一般生产安全责任事故。事故发生后，祁县月刚电氧焊服务部及其主要负责人未在规定的1小时内向应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，存在迟报行为。

一、基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1. 祁县月刚电氧焊服务部（以下简称月刚电氧焊）

成立于2014年12月18日，法定代表人冯某某，经营场所为山西省晋中市祁县某村，公司类型为个体工商户。

经营范围包括：电焊氧焊；制作、安装：钢结构、彩钢瓦；零售：五金、电料、管件。

是本次事故中建设项目的施工单位，未取得建筑施工资质证书。

2. 祁县启晨玻璃器皿有限公司（以下简称启晨玻璃厂）

成立于2025年10月23日，法定代表人韩某某，注册资本50万元，注册地址为山西省晋中市祁县某地，公司类型为有限责任公司（自然人独资）。

经营范围包括：一般项目：玻璃制造；普通玻璃容器制造；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；玻璃纤维及制品销售；未封口玻璃外壳及其他玻璃制品制造；工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外)；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)；玻璃，陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造玻璃纤维及制品制造工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外)；货物进出口。

该公司为本次事故中新建车间和仓库的实际使用方，项目由史某某以个人名义发包，并组织该项目建设，负责提供原材料及现场协调。

（二）相关人员基本情况

吕某某，男，祁县月刚电氧焊服务部员工，负责电氧焊工作，无高处作业操作证、焊工特种作业操作证，在本起事故中死亡。

冯某某，男，祁县月刚电氧焊服务部经营者。

史某某，男，建设项目实际发包人。

韩某某，男，祁县启晨玻璃器皿有限公司法定代表人。

（三）涉事项目情况

1. 项目审批情况

项目位于祁县东夏线南侧原城南玻璃厂院内（汾水大酒店东侧），建设性质为新建，结构类型为钢结构三层车间，占地面积2492平方米，总建筑面积7476平方米。土地为村委集体土地，未依法取得《乡村建设规划许可证》《建设工程施工许可证》。2025年11月19日，启晨玻璃厂在祁县行政审批局进行了项目备案，但备案证明注明不作为项目开工依据，需完善土地、规划等手续后方可开工建设。截止事发前，该项目未办理任何合法建设手续。

2. 项目建设与合同签订情况

2025年10月10日，史某某以个人名义与月刚电氧焊签订了《钢构加工安装合同》，工程内容为钢结构三层车间主体钢架的制作安装（不含土建）。2026年1月3日开始施工，截止事故发生时，钢结构主体框架已安装完成，二层楼面正在进行楼承板铺装施工。双方未签订专门的安全管理协议。

（四）事故现场情况

1. 事故现场位于祁县城内汾水大酒店东侧在建项目工地西侧。钢结构主体二层距离地面高度约为5.7米，地面一层通过步梯通往二层，步梯为南北向，中间设有转折平台，转折平台距离地面高度2.95米。步梯与二层平台框架连接处有高度约3 厘米的铁板高出框架。步梯正前方为一矩形洞口（规格约3. 17米× 1. 53米），尚未铺设楼承板，洞口临边无防护栏杆、安全网等防护措施。洞口下方为吕某某坠落地点，地面为土质压实地面，尚未硬化。

2.事故现场勘验情况

（1）二层平台洞口勘验：洞口位于二层钢结构西北角，呈矩形，尺寸约为3. 17米×1. 53米。洞口四周未设置任何防护栏杆，也未设置安全网。洞口边缘有临时堆放的楼承板。

（2）步梯及平台勘验：步梯为钢制，宽度约1.39米，踏板高度约0.16米，临边无扶手。转折平台面积约4.1平方米，平台边缘无防护。步梯与二层平台连接处有一块高出框架的铁板，高度约3厘米，存在绊倒风险。

（3）坠落点勘验：坠落点位于洞口正下方地面，地面为压实土质，调查组在现场勘验时血迹和人体坠落痕迹已被清理。当时坠落点附近有一顶安全帽，帽壳有破损，帽带完好，安全带部分挎在右胳膊上，未挂设到安全绳上。

（4）现场防护设施勘验：二层平台主梁之间虽栓有一条安全绳，但作业人员尚未挂设。现场无监护人员。

（五）其他情况

根据祁县气象局提供的气象资料，事发当日天气晴，无风，无降水，无极端气象条件，排除气象因素影响。

二、事故发生经过

（一）事故发生经过

2026年1月22日7时50分许，祁县月刚电氧焊服务部经营者冯某某安排吕某某和韩某某到钢结构主体二层铺设楼承板。吕某某和韩某某佩戴安全帽、携带安全带，一前一后从西侧步梯上二层，吕某某在前，韩某某在后。当韩某某行至步梯中间转折平台时，突然听到坠落声响，发现吕某某已从二层钢结构未铺设楼承板的敞开洞口坠落至一层地面。韩某某立即呼叫，冯某某及其他人员赶到现场，发现吕某某侧卧于地，口鼻出血，已失去意识，安全帽掉落在一边。

（二）事故信息报送和应急救援情况

1.应急救援情况

8时01分，冯某某拨打120急救电话。8时06分，急救车抵达现场，现场人员协助将吕某某抬上救护车。8时17分，急救车返回祁县人民医院，将吕某某送入急诊科抢救。10时许，吕某某经抢救无效死亡。

2. 事故信息报送

事故发生后，冯某某未按规定向应急管理部门和其他有关部门报告。1月23日16时50分，其家属到祁县应急管理局报案。从事故发生至接到正式报告，间隔超过31小时，属迟报。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

本次事故共造成1人死亡。伤亡人员基本信息如下:

吕某某：男，50岁，祁县月刚电氧焊服务部员工，死亡。

（二）直接经济损失情况

本次事故直接经济损失共计约200万元，主要包括丧葬补助、供养亲属抚恤金、事故罚款等。冯某某与死者家属达成赔偿协议。

四、事故直接原因分析

（一）居民死亡医学证明

祁县人民医院出具《居民死亡医学证明（推断）书》，死亡原因为“重度颅脑损伤”。

（二）其他证据分析

1.经现场勘察，二层平台洞口临边无任何防护栏杆或安全网，不符合《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第4.1.1条和4.2.1条的相关要求。

2. 经询问调查，作业人员吕某某未取得高处作业操作证，安全意识淡薄，在未将安全带挂钩挂设到安全绳上的情况下冒险进入危险区域，且未规范系牢安全帽，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的相关规定。

3. 现场勘查发现，安全帽掉落在坠落点附近，帽内衬破损，表明未系紧下颏带，导致坠落时安全帽脱落，未能起到保护作用。

4. 根据询问笔录，现场无监护人员，未及时发现并制止违规行为。

（三）其他可能因素排除

1. 人为故意破坏因素

现场勘查未发现构件有刻意破坏痕迹，询问相关人员未发现人为破坏动机及行为，排除人为故意破坏导致事故的可能。

2. 气象因素

事故发生时天气晴朗，无大风，无降水，排除气象因素影响。

3. 突发灾害因素

事故区域无地震、地质塌陷等突发灾害发生，排除突发灾害导致事故的可能。

（四）结论

事故的直接原因是：作业人员吕某某在未取得高处作业操作证的情况下，进入临边洞口无防护的危险区域进行高处作业，且未将安全带挂钩挂设到安全绳上，未规范系牢安全帽，导致踩滑失稳坠落时安全帽脱落，头部直接撞击地面致死。

五、直接原因之外的其他原因分析

（一）施工单位未在二层楼承板铺设区域的临边洞口设置任何有效的安全防护设施（如防护栏杆、安全网等），作业环境存在致命危险源。

（二）施工单位未对作业人员进行安全培训和技术交底，作业人员安全意识淡薄，违规操作。

（三）施工单位未配备专职安全管理人员，高处作业无监护人员，未能及时发现并消除事故隐患。

（四）发包方将工程发包给无资质的个体工商户，未审核施工方资质，未签订安全管理协议，未履行统一协调管理职责。

（五）发包方未取得规划、施工许可擅自建设，违法发包，未履行安全生产第一责任人职责。

（六）属地对辖区内建设项目排查不深入，未发现违法建设行为和现场安全隐患，未依法制止。

六、有关责任单位存在的主要问题

（一）企业

月刚电氧焊：作为施工方，无资质承揽工程；未建立安全生产责任制，未制定专项施工方案，未进行安全技术交底；未配备专职安全管理人员，高处作业无监护；未对从业人员进行安全培训，安排无证人员从事高处作业；未提供合格安全防护设施，未确保作业人员正确佩戴使用防护用品；事故发生后迟报。

（二）属地

祁县城区社会事务服务中心：对该建设项目虽进行多次排查，并下发了停工通知书，但未发现该项目无规划许可、施工许可的违法事实；现场检查中未发现安全防护缺失等隐患；未有效制止、查处该违法建设行为。

七、事故有关责任人员和责任单位处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任的人员

吕某某，男，祁县月刚电氧焊服务部工作人员，未取得高处作业操作证，安全意识淡薄，在未将安全带挂钩挂设到安全绳上的情况下冒险进入危险区域，且未规范系牢安全帽，对事故发生负有直接责任。因在此次事故中死亡，故不予追究。

（二）对有关公职人员的处理建议

对于在事故调查中发现的有关党委政府、部门公职人员履职方面存在的问题，建议移交县纪委监委追责问责审查调查。

（三）对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

1. 有关企业人员

史某某，男，建设项目发包人，未取得规划、施工许可擅自建设；将工程发包给无资质单位，未履行发包单位安全管理职责，对事故发生负有重要管理责任。建议由祁县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条之相关规定，对其处以行政处罚。

2. 有关责任单位

（1）祁县月刚电氧焊服务部

建议由祁县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条之相关规定，对其处以罚款。

建议由祁县市场监督管理局依法吊销其营业执照。

（2）祁县启晨玻璃器皿有限公司

建议由祁县城区社会事务服务中心依据《中华人民共和国城乡规划法》第六十五条之相关规定，责令其停止建设，限期改正。

（五）其他处理建议

建议责成祁县城区社会事务服务中心向祁县人民政府作出深刻检查。

八、事故主要教训

（一）企业安全生产主体责任严重缺失

施工单位无资质承揽工程，未建立安全管理制度，未配备防护设施，未开展安全培训，安排无证人员从事高处作业。发包方将工程发包给无资质单位，未签订安全管理协议，未履行统一协调管理职责。建设单位未取得规划、施工许可擅自建设，未履行安全生产第一责任人职责。事故发生后，施工单位迟报超过31小时。各方责任悬空，安全管理形同虚设，是事故发生的根本原因。

（二）源头管控与过程监管环节薄弱

项目从规划审批到施工许可，无一履行法定程序，违法建设行为持续未被制止。属地排查不深入，未实质核查相关手续情况，未发现现场安全隐患，未依法有效制止违法行为或报告职能部门。住建部门对无资质施工行为监管缺位，各部门信息不畅、合力不足，导致违法行为未得到有效制止。

（三）作业环境本质安全严重缺失

施工现场二层临边洞口未设置任何防护栏杆、安全网，违反《建筑施工高处作业安全技术规范》强制性要求。安全绳挂点设置不合理，作业人员无法有效挂设安全带。安全帽因未系紧下颏带在坠落时脱落。隐患排查治理缺失，负责人仅口头提醒，从未建立隐患台账，发包方监督人员未形成书面整改记录，隐患长期存在最终酿成事故。

九、事故防范及整改措施建议

（一）压实企业安全生产主体责任

一是严格建设程序管理。建设单位必须严格遵守国家基本建设程序，依法办理规划、施工许可等手续后方可开工建设。严禁未批先建、边建边批。发包单位必须严格审查承包单位资质，严禁将工程发包给无资质、无安全生产条件的单位或个人，必须签订专门的安全生产管理协议，明确双方安全管理职责；二是强化施工过程管控。施工单位必须依法取得相应资质后方可承揽业务，严禁无资质施工、超越资质等级承揽工程。要建立健全全员安全生产责任制，制定专项施工方案和操作规程，配备专职安全管理人员，保证安全投入有效实施。必须对从业人员进行岗前安全培训和技术交底，特种作业人员必须持证上岗，严禁无证作业；三是规范现场安全防护。必须严格按照标准规范在临边、洞口等危险区域设置防护栏杆、安全网等设施，防护设施必须与工程进度同步。必须为高处作业人员配备合格的安全帽、安全带、防滑鞋，合理设置安全绳挂点，加强佩戴使用情况的监督检查。必须安排专职人员现场监护，及时制止违规行为；四是提升应急处置能力。 必须制定完善的生产安全事故应急预案，定期组织应急演练。发生事故后必须严格按照规定时限向应急管理部门和有关部门报告，严禁迟报、漏报、谎报、瞒报。

（二）强化属地与行业监管合力

一是压实属地排查职责。开发区、各乡镇、城区要严格按照《祁县人民政府关于印发祁县查处违法建设行为的实施意见的通知》要求，建立网格化巡查机制，明确责任人、巡查频次和排查标准，对辖区内建设项目进行全面深入排查。对未取得合法手续的建设项目，必须第一时间下达停工指令，并及时报告职能部门。巡查检查必须深入现场、实质核查，严禁走过场；二是强化行业源头管控。住建部门要依据《中华人民共和国建筑法》，加强对建筑市场主体的资质管理，对无资质施工、违法发包等行为加大执法力度，发现一起、查处一起。对未取得施工许可证的建设项目，要主动与属地建立信息互通机制，通过属地排查信息、群众举报等渠道掌握情况，对无资质施工行为依法查处。

（三）深化高处作业专项整治

一是全面排查治理隐患。由县住建局牵头，开发区、各乡镇、城区配合，立即对全县范围内在建项目（特别是工业建筑、钢结构工程）进行全面排查，重点检查临边洞口防护设施、安全绳挂点设置、特种作业人员持证上岗、安全防护用品配备使用、现场监护等情况。对排查发现的问题隐患，建立清单、限期整改、挂牌督办，确保整改到位；二是严格执法处罚。对检查中发现的安全防护设施缺失、特种作业人员无证上岗、现场监护不到位等违法违规行为，依法从严处罚。对整改不力或拒不整改的，依法责令停工整顿，并追究相关责任人员责任；三是加强警示教育。在全县范围内通报“1·22”事故情况，组织同类企业负责人观看警示教育片，开展现场警示教育，举一反三，严防类似事故再次发生。

下一条：公告 [2026-04-24]

友情链接

上级政府网 | 各级新闻网 | 兄弟县市网



中共祁县县委　祁县人民政府主办　祁县各乡镇区及县直各单位协办

晋公网安备 14072702000107号　网站标识码：1407270011　晋ICP备19011777号-1