信息类别: 安全生产

公开方式: 主动公开

生成日期: 2026-05-21

公开时限: 常年公开

公开范围: 面向全社会

信息索取号: 000014349/2026-02081

濂溪姑塘滨湖花园五期安置小区工程“5·13”一般触电事故调查报告

2026-05-21 16:10 来源：九江市濂溪区人民政府字号： 大 中 小 打印

2022年5月13日8时许，广东电白二建集团有限公司（以下简称电白二建公司）在九江市濂溪区姑塘镇滨湖花园五期安置小区项目工地西侧围墙处，施工人员手拿铝制标高尺测量围墙基础标高时，标高尺顶端处触碰到高压线，发生一起一般触电事故，造成1名工人触电受伤，经120医护人员现场抢救无效死亡，直接经济损失约220万元。

2025年2月20日九江市濂溪区监察委员会向区应急管理局移送关于“滨湖五期安置小区安置房项目施工过程中一名员工触碰高压设备身亡”的《向司法、执法机关移送线索问题函》（濂监案移〔2025〕1号）。接到函件后，区应急管理局立即组织执法人员进行了调查核实，确认在2022年5月13日濂溪区姑塘镇滨湖五期安置小区项目工地发生一起触电死亡1人的生产安全事故。区应急管理局立即报请区政府进行事故调查。根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等国家有关法律法规，区政府成立了以区应急管理局局长洪宇为组长，市应急管理局驻区执法工作组、区公安分局、区应急管理局、区总工会、区住建局、区人社局、区供电公司、姑塘镇政府等单位有关人员为成员的濂溪区滨湖花园五期安置小区工程“5·13”一般触电事故调查组（以下简称事故调查组）进行事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证，查明了事故发生的经过，事故原因及人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人的处理建议。同时针对事故原因及暴露出的突出问题提出了事故防范措施建议，现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）工程项目情况。

濂溪区滨湖花园五期安置小区项目，于2019年4月26日经九江市濂溪区发展和改革委员会《关于同意濂溪滨湖花园五期安置小区项目立项的批复》（濂发改字〔2019〕119号）文件批复项目立项。项目建设地点：北至滨湖公园、西至滨湖大道、南至白鹿大道、东至滨湖新城公租房，总面积用地约51.16亩；项目主要建设内容及规模：建设保障性住房面积约6万平方米；项目总投资及资金来源：项目总

投资约16000万元，资金来源为自筹。2020年4月15日经九江市濂溪区发展和改革委员会《关于同意濂溪区保障性住房滨湖花园五期安置小区项目建筑面积及投资额变更的批复》（濂发改字〔2020〕86号）文件，批复同意原建筑面积约60000平方米变更为72879.39平方米，原投资额16000万元变更为22000万元，资金来源为政府投资，其它内容均不变。建设单位：濂溪区旧城改造开发有限公司。2021年3月30日经九江市濂溪区发展和改革委员会《关于同意濂溪区保障性住房滨湖花园五期安置小区项目业主单位变更的批复》（濂发改字〔2021〕96号）文件，批复同意原业主单位由濂溪区旧城改造开发有限公司变更为九江市濂溪区安置房建设服务中心。

（二）项目工程相关单位情况。

1.项目建设单位情况。

九江市濂溪区安置房建设服务中心（以下简称濂溪区安置房中心），成立于2020年2月25日。统一社会信用代码12360040259889698XY，宗旨和业务范围为人民群众提供安置房建设管理服务、安置房项目规划建设、资产管理、物业管理，住所为九江市濂溪区王家凹小区15栋二楼，法定代表人董伯村，经费来源为全额拨款，开办资金79.6万元，举办单位为九江市濂溪区住房和城乡建设局。

2.项目承包单位情况。

广东电白二建集团有限公司（以下简称电白二建公司），成立日期1978年10月1日，营业期限长期，统一社会信用代码91440904195174149F，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人许旭平，住所为茂名市电白区水东镇新湖街93号，注册资本人民币捌亿伍仟万元。经营范围：房屋建筑工程，土石方工程，建筑装修装饰工程，地基与基础工程，市政公用工程，机电安装工程，房

地产开发，钢结构工程，建筑智能化工程，消防设施工程，城市园林绿化工程，道路工程，管道工程，隧道工程，铁路工程，机场建设工程，装配式工程，人防工程及设计，水利工程，水电安装工程，电力工程，空调安装工程，建筑幕墙工程，港口与航道工程，建筑装饰工程设计，建筑幕墙工程设计，建筑装饰工程设计，轻型钢结构工程设计，建筑智能化系统工程设计，照明工程设计，消防设施工程设计，建筑装饰工程设计，建筑工程设计，物业管理，物业租赁，房地产中介，建筑劳务分包，普通货物运输(凭有效的道路运输经营许可证经营)，普通货物仓储，机械设备租赁;种植:花卉、果树;加工、销售:水泥构件、金属门窗:销售:机械设备、五金制品、电子产品、机电设备、水电材料、电器。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。资质类别及等级：建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包壹级、机电工程施工总承包壹级，有效期2028年12月11日；建筑装修装饰工程专业承包一级古建筑工程专业承包一级，有效期2028年11月24日；电子与智能化工程专业承包二级钢结构工程专业承包二级，有效期2028年12月27日；安全生产许可证编号：（粤）JZ安许证字〔2023〕003974,有效期2023年3月8日至2026年3月8日。

3.项目监理单位情况。

江西省赣建工程建设监理有限公司（以下简称赣建监理公司），成立日期1996年4月25日，统一社会信用代码：91360000158305429 8，企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所：江西省南昌市东湖区省政府大院北二路66号，法定代表人：叶江，注册资本：陆佰万元整。经营范围许可项目：建设工程监理，水运工程监理，公路工程监理，水利工程建设监理，文物保护工程监理，地质灾害治理工程监理，建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：信息技术咨询服务，环保咨询服务，

安全咨询服务，设备监理服务。单建式人防工程监理，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），招投标代理服务，工程管理服务，工程造价咨询业务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），对外承包工程，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。工程监理资质等级：工程监理综合资质，可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务，可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。发证时间：2023年12月22日，有效期至2028年12月22日，证书编号：E136001580。

（三）项目工程发包及监理情况。

1.项目承包情况。

2021年10月28日，区安置房中心（发包方）与电白二建公司（承包方）签订了《濂溪区滨湖花园五期安置小区工程施工合同》，工程地点为九江市濂溪区姑塘镇蔡岭村，承包工程范围内容：1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、5#楼、6#楼、7#楼、8#至、9#楼、10#楼、11#楼、围墙及门房、室外管网、室外景观绿化道路等工程施工图中的所有项目）。工程规模建筑面积72879.39㎡，承包范围施工图及工程量清单中的所有项目。工程质量标准国家颁布的现行《建筑工程质量验收统一标准》及《市政工程质量验收统一标准》，合同价款金额148474765.08元。申报开工日期2020年9月15日至2022年1月18日竣工，合同工期总日历天数500日历天。承包方项目负责人：阳**，施工员：***、刘**（实习施工员），安全员：彭**。

2.项目工程监理情况。

2020年9月，原业主单位九江市濂溪区旧城改造开发有限公司（委托人）与江西省赣建工程建设监理有限公司（监理人）签订了《建设工程监理合同》（GF-2012-0202），赣建监理公司委派驻场总监理工程师张**、总代理工程师李**、监理员张**等人负责工程监理工作。

（四）国网九江市濂溪区供电公司广湖I线建设情况。

根据国网九江市濂溪区供电公司提供的资料证明，广湖I线电压等级为10千伏，线路全长25.56千米，于2010年架设完毕并于当年投运，2017年对该线路供电范围内的部分老旧台区进行改造。依据中华人民共和国住房和城乡建设部2015年1月1日起实施的《电气装置安装工程66KV及以下架空电力线路施工及验收规范》〔GB50173-2014〕规定导线对地最小距离：3～10KV人口密集地区为6.5米，人口稀少地区为5.5米。广湖I线10KV支线在濂溪区滨湖花园五期安置小区附近的对地垂直距离为6.68米-7.0米，导线对地距离符合规范要求。

二、事故发生经过、救援和报告情况

（一）事故发生经过。

2022年5月13日8时许，电白二建公司施工员***自行安排当天工作任务，带着实习施工员刘**一起到滨湖花园五期安置小区项目工地西侧围墙处测量围墙基础标高。***手拿一根铝制金属测量标高尺（标高尺收缩时约1.5米，标高尺全部抽出可伸展约7米长），刚开始测量的时候***没有把金属标高尺全部抽出，刘**还提醒了***要注意围墙上空的高压线，测量了几个点之后***就把金属标高尺全部抽出，继续在工地围墙基础处测量标高，实习施工员刘**拿着水准仪在距***10米左右的位置记录测量数据，就这样在围墙基础处一个点一个点的测量标高，测量到

上午大约8时10分左右的时候，金属标高尺触碰了到围墙上空的高压线，***触电倒地。

（二）事故救援情况。

触电倒地后，距他不远处的刘**看到后立即跑过来，看到倒在地上口吐白沫、身体抽搐，刘**用手摸了一下***身体确保他身上没电，此时***还有一点点意识，用眼睛看着刘**，刘**就一边用手机拨打120急救电话，一边给***做心肺复苏。大约做了10分钟左右，120急救车赶到现场，项目施工单位项目经理阳**、安全员彭**、监理公司张**、甲方驻场代表刘**等项目管理人员听到120急救车声音后也陆续赶了到现场，一起协助120医护人员对***进行现场施救，抢救了10分钟左右，医护人员就说被高压电电到的人外表看不到什么状况，内脏器官已经被“电坏了”，人已经“没有了”，此时施工单位安全员坚持要求医护人员继续抢救，抢救约半个小时后医护人员现场宣布***抢救无效死亡。

（三）事故报告和善后情况。

1.事故报告情况。

2022年5月13日8时10分许事故发生后，项目部安全员彭**接到死者堂哥说有人被电到的报告后，立即赶到事故现场后并通过电话向项目经理阳**报告。项目经理阳**向项目甲方现场技术管理刘**、赣建监理公司张**、电白二建江西分公司总经理邹**报告。事故发生几天后，项目部甲方经办人周**到滨湖花园五期安置小区项目部，甲方现场技术管理刘**向周**口头报告了2022年5月13日***触电身亡事故情况，周**接到刘**口头报告后就向甲方项目负责人张**报告了事故情况。之后张**认为当事人***是施工单位工程部工作人员，用测量尺去测量，而且

出事故的点在红线外，不是工地上的事情，没有过多的深究只是提醒施工单位做好工地上安全生产工作。

2025年2月20日九江市濂溪区监察委员会向濂溪区应急管理局移送关于“滨湖五期安置小区项目施工过程中，一名员工触碰高压设备身亡”的《向司法、执法机关移送线索问题函》，濂溪区应急管理局2025年2月21日接问题线索后，按照相关程序组织开展事故调查核实工作。

2.事故善后情况。

2022年5月13日，甲方濂溪区滨湖花园五期安置小区工程项目部代表阳**与死者家属签订了《赔偿协议》。

3.死亡人员情况。

***，男，汉族，1991年4月出生，江西省九江市濂溪区人，电白二建公司滨湖花园五期安置小区工程项目部施工员。

三、事故原因

（一）直接原因。

***作为项目工地施工员，在上空架有高压输电线路情况下，未穿戴绝缘靴、绝缘手套等安全防护用品，未采取防护措施，徒手拿着金属标高尺从事围墙测量作业，测量作业过程中不断把金属标高尺抽长，抽长至约7米高时，标高尺顶端处触碰高压线，导致触电受伤倒地，经120现场抢救无效死亡，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因。

1.安全教育培训不到位。未落实安全教育培训工作，缺少相关安全教育培训资料，致使员工安全防护意识淡薄。

2.隐患排查治理不到位，未及时消除生产安全事故隐患。

3.现场安全管理不到位。未及时发现并制止违规作业行为。

4.未采取相关防护措施。未向作业人员提供防触电（绝缘靴、绝缘手套）等劳动防护用品。

四、事故性质

综上所述，事故调查组认为“5·13”触电事故是一起一般生产安全责任事故，事故发生后建设单位存在瞒报行为。

五、对有关单位及责任人员的处理建议

依据调查事实，对事故责任作出如下划分并提出相应的处理建议：

（一）对事故责任人员的处理建议。

1.***，男，34岁，江西省九江市濂溪区人，电白二建公司滨湖花园五期安置小区工程项目部施工员，安全意识淡薄，在 10KV高压线下进行测量作业，未采取任何安全防护措施，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，根据相关法律规定，建议不予追究责任。

2.邹**，男，37岁，江西省南昌市红谷滩新区人，电白二建公司江西区域负责人。全面统筹电白二建公司江西区域内工程项目的安全生产、经营管理等工作，对区域内所有项目负有领导和管理责任。在此次事故中，未有效履行安全生产管理职责，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促开展隐患排查，对施工现场重大安全风险失察，且未落实安全教育培训工作，导致施工人员安全意识不足。对事故发生负有主要领导责任，建议由濂溪区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条的规定予以处罚。

3.阳**，男，42岁，江西省九江市濂溪区人，电白二建公司滨湖花园五期安置小区工程项目经理。未有效履行安全生产管理职责，及时消除生产安全事故隐患；对施工现场安全监管不到位，未对作业人员进行充分的安全技术交底；未及时发现并制止违规作业行为，未采取相关防护措施，未向作业人员提供防触电（绝缘靴、绝缘手套）等劳动防护用品。对事故发生负有重要领导责任，建议由濂溪区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定予以处罚。

4.彭**，男，50岁，江西省九江市湖口县人。电白二建公司滨湖花园五期安置小区工程项目安全员。履行安全生产管理职责不到位，对现场作业安全措施不到位缺乏管理，未对 10 千伏高压线下测量作业这一高风险施工活动进行重点安全监督，未组织开展针对高压线下作业的专项安全培训，未向作业人员详细讲解此类作业的风险及安全操作规程，未确保作业人员掌握必要的安全知识和应急技能，致使作业人员安全意识淡薄。对事故发生负有重要管理责任，建议由濂溪区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定予以处罚。

5.张**，男，52岁，江西省九江市濂溪区人。江西省赣建工程建设监理有限公司姑塘镇滨湖花园5期安置小区工程项目总监理工程师。现场安全监管缺失，未有效组织监理人员对施工现场进行安全巡查，未履行现场安全监管的法定职责；隐患排查治理监督不力，未建立有效的施工现场安全隐患排查监理机制，对高压线下作业这一高风险区域未制定专项排查计划；未监督施工单位落实隐患排查治理制度，未采取有效的技术和管理措施消除安全隐患。对事故发生负有监督管理责任，建议由濂溪区住建局依法依规处理。

6.张**，男，61岁，江西省九江市柴桑区人。江西省赣建工程建设监理有限公司姑塘镇滨湖花园5期安置小区工程项目监理员。日常巡查履职不到位，未按照监理工作要求，对施工现场进行全面、细致的检查，导致重大安全风险未能在萌芽阶段被识别和处理。安全措施监督缺失，未有效监督施工单位落实安全生产措施，对施工单位未针对高压线下作业制定专项安全方案、未对作业人员进行安全技术交底等问题，未提出任何监理意见。在施工过程中，未跟踪检查施工单位对安全隐患的整改情况，未确保安全措施得到有效执行，导致安全管理存在漏洞。建议由濂溪区住建局依法依规处理。

（二）对事故责任单位的处理建议。

1.电白二建公司。安全教育培训不到位，缺少相关安全教育培训资料，致使员工安全防护意识淡薄；隐患排查治理不到位，未及时消除生产安全事故隐患；现场安全管理不到位，未及时发现并制止违规作业行为；未采取相关防护措施，未向作业人员提供防触电（绝缘靴、绝缘手套）等劳动防护用品，是事故的主体责任单位，对事故发生负有主要责任，建议由濂溪区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定予以处罚。

2.赣建监理公司。事故发生时，前总监理工程师代表已离职缺位，未正式明确替代人员。现场安全监管缺失，未有效组织监理人员对施工现场进行安全巡查，未履行现场安全监管的法定职责；隐患排查治理监督不力，未建立有效的施工现场安全隐患排查监理机制，对高压线下作业这一高风险区域未制定专项排查计划；未监督施工单位落实隐患排查治理制度，未采取有效的技术和管理措施消除安全隐患。建议由濂溪区住建局依法依规处理。

（三）有关公职人员和单位的处理建议。

对于在事故调查过程中发现的有关部门及公职人员履职方面的问题等线索及相关材料，移交区监察委员会按照相关规定予以处理。

1.刘，**男，52岁，江西省九江市濂溪区人。区安置房中心姑塘镇滨湖花园5期安置小区工程项目甲方现场管理员，负责质量和安全工作等。履行安全管理职责不到位，对施工过程中存在的安全隐患未及时发现并督促整改。隐患排查督促不力，对监理单位和施工单位的隐患排查治理情况未进行有效督促和检查，未及时发现高压线下作业这一高风险区域存在的安全隐患，对事故的发生存在明显的管理疏漏。事故发生后未及时向项目建设单位负责人报告，对事故报告负有迟报责任，建议由濂溪区监察委员会按照相关规定予以处理。

2.张**，男，59岁，江西省九江市濂溪区人。濂溪区住房和城乡建设局一级主任科员，姑塘镇滨湖花园5期安置小区工程项目甲方负责人。在项目履职过程中，存在失职行为，对事故报告负有瞒报责任，建议由濂溪区监察委员会按照相关规定予以处理。

3.区安置房中心。作为项目建设甲方，对施工单位安全生产管理工作监督不力，未有效督促施工单位落实安全生产主体责任。事故发生后存在瞒报行为，对

事故发生及瞒报负有监管责任和领导责任。建议由濂溪区监察委员会按照相关规定予以处理。

4.濂溪区住建局。作为行业主管部门，未严格落实行业安全生产监管责任，对该项目安全生产工作的监督管理存在漏洞。未按照相关法规要求对区安置房中心、电白二建公司等项目参建单位安全生产工作开展有效指导与监督，未能及时发现并纠正施工单位安全教育培训缺失、隐患排查治理不力、现场安全管理不到位等问题；对监理单位履职情况监督不到位，未督促监理单位切实履行施工现场安全监管职责。事故发生后，对建设单位的瞒报行为失察，对事故的发生、瞒报及后续处置失当负有行业监管责任。建议由濂溪区监察委员会按照相关规定予以处理。

六、事故防范和整改措施建议

（一）深刻汲取事故教训。

濂溪区滨湖花园五期安置小区工程“5·13”一般触电事故影响恶劣、教训深刻，各乡镇街道、各部门尤其是建筑行业要认真汲取事故教训，牢固树立安全发展理念，切实贯彻落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，进一步强化红线意识和底线思维，牢固树立“生命至上、安全至上”的发展理念，严格落实建筑企业安全生产主体责任，全面提高建筑施工安全管理水平，切实加强建筑行业领域安全施工管理，推动全区建筑施工领域安全稳定发展。

（二）严格落实主体责任。

1.电白二建公司。一要落实安全生产主体责任，建立责任清单并签订责任书，将安全生产责任落实到每个岗位、每个人。二要强化项目施工管理和员工教育培训。开展安全警示教育，用身边血的教训教育员工，增强作业人员的安全防护意识；对作业人员开展安全操作规程、安全防护技能培训，尤其加强高压线下作业等特殊场景的专项培训，培训后组织严格考核，考核不合格者不得上岗。三要深化隐患排查，完善隐患排查治理制度。严格落实隐患排查治理工作，建立隐患排查治理台账，明确整改责任人、整改措施和整改期限。四要严管作业现场，加强作业现场安全管理，在高风险作业区域设置明显的安全警示标识，安全管理人员加强现场监督，督促作业人员正确佩戴和使用安全防护用品，对违规行为严肃处理。

2.赣建监理公司要强化法律意识，建立健全安全生产管理制度，完善监理实施细则，在项目未竣工验收前严格按照工程监理要求配足监理人员，确保监理岗位不缺位。加强工程项目日常监理巡查，强化现场施工监督管理，及时发现制止违规施工作业现象，健全监理日志和监理台账。

（三）强化安全监管执法。

区住建局要依法履行安全生产行业监管职责，督促各责任主体落实安全责任，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动工作。全面排查整治工程建设、施工、监理等有关单位及从业人员到岗履职和落实施工安全生产责任情况，重点查处全员安全生产责任制不健全，尤其是项目经理、安全员、施工员等管理人员与报备人员不符的情况，重点查处危险作业、作业现场安全防护措施不到位、作业人员不落实安全操作规章等行为。



扫一扫在手机打开当前页面

公共监管
安全生产
国务院部门
国务院部门网站
中央、省、直辖市
中国政府网
省、直辖市等地方政府网站
省内设区市
南昌市人民政府
九江市人民政府
景德镇市人民政府
萍乡市人民政府
新余市人民政府
上饶市人民政府
鹰潭市人民政府
吉安市人民政府
赣州市人民政府
抚州市人民政府
宜春市人民政府
县市区政府

濂溪区人民政府
浔阳区人民政府
柴桑区人民政府
德安县人民政府
永修县人民政府
庐山市人民政府
修水县人民政府
武宁县人民政府
瑞昌市人民政府
湖口县人民政府
都昌县人民政府
彭泽县人民政府
共青城市人民政府
经开区管委会
庐山西海风景名胜区管委会
八里湖新区管委会
鄱阳湖生态科技城
区内网站
濂溪新闻网
信用中国（江西濂溪）
濂溪区纪委监委
政务新媒体

濂溪区人民政
府发布
濂溪统计
濂溪发改
健康濂溪
濂溪应急
濂溪市监
网站声明| 联系我们| 隐私安全| 免责声明| 网站地图| 电脑
主办:九江市濂溪区人民政府办公室 承办:九江市濂溪区营商环境服 端
务中心
办公地址:九江市濂溪区九莲南路399号（濂溪区市民服务中心）
公安备案号:36040202000142 ICP备案编号:赣ICP备17006467
号-2 政府网站标识码:3604020005





