青秀伶俐南宁青秀3号能源中心二次装饰工程项目“10·27”一般机械伤害事故调查报告

青秀区人民政府门户网站 www.qingxiu.gov.cn 发布时间：2025-12-26 15:35 【字体： 大 中 小 】

2025年10月27日，位于南宁市青秀区伶俐镇良和路3号能源中心发生一起机械伤害事故，造成1人死亡。

事故发生后，青秀区党委、政府立即安排有关部门赶赴现场，要求有关部门做好死者家属抚慰和妥善处理善后等工作，青秀区应急管理局、青秀区人民政府办公室、青秀公安分局、青秀区住房和城乡建设局、青秀区总工会、伶俐镇人民政府有关人员参加的青秀伶俐南宁青秀3号能源中心二次装饰工程项目“10·27”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组认真贯彻落实青秀区委、青秀区人民政府领导同志的指示、批示精神，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、现场测试、调查取证、调阅资料、人员询问等，查明了事故经过、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质以及人员的责任，总结了事故主要教训，提出了防范整改的措施建议。

一、事故基本情况

（一）事故有关单位情况及项目发包情况

1.总承包单位。深圳市鹏耀建筑发展有限公司（以下简称深圳鹏耀公司），统一社会信用代码：914403003059573056 ，成立于2[illegible]，注册地位于深圳市龙岗区龙岗街道南联社区碧新路（龙岗段）2095号1108，法定代表人为石xx。

2025年5月3日，深圳鹏耀公司与建设单位签订了《南宁青秀3号能源中心基建工程协议》。工程名称：3号能源中心基建工程。

2.专业分包单位。中洵建筑发展（江苏）有限公司（以下简称江苏中洵公司），统一社会信用代码：91320594MA25BEGL7T，成立日，注册地位于中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区葑亭大道668号（瑞奇大厦）11幢615室，法定代表人为刘x。

深圳鹏耀公司与江苏中洵公司签订了《南宁青秀3号能源中心二次装饰工程施工合同》，工程名称：南宁青秀3号能源中心二次装饰工程，括制冷系统和工艺冷却水系统工程、气体动力工程、自控工程等甲方指定的工程范围。建设地点：南宁青秀区伶俐工业园。

（二）事故有关人员情况

1.刘x，江苏中洵公司南宁青秀3号能源中心二次装饰工程项目现场负责人，对该项目的质量、进度、成本、安全、文明施工等负全面责

量、进度、成本、安全、文明施工等负全面责任，同时负责审核到场施工人员的各种上岗证及操作证书的审核。事故发生当天，陈x负责现
安全管理工作。

3.张xx，事故中死者。殁年35周岁，与江苏中洵公司签订了《工程建设领域建筑工人劳动合同书》，合同有效期自2025年8月1日起至
工内容（岗位、工种）：自控。持有涉事登高作业车生产厂家签发的《高空作业设备操作证》和住建部门签发的登高作业证。

（三）事故发生单位安全管理情况

1、三级安全教育情况

2025年8月，江苏中洵公司对张xx开展了三级安全教育培训，考核合格。

2、安全检查情况

深圳鹏耀公司日常定期组织了周检、月检，有纸质检查记录。

江苏中洵公司日常定期组织了周检，有纸质检查记录。事故发生半小时前，江苏中洵公司安全管理人员曾巡检了张xx等人的作业现场
况。

3、现场安全管理情况

2025年10月25日，刘x书面向陈x进行了安全交底，要求陈x于2025年10月25日至10月30日对作业现场全程实施监护，严禁在作业其
事故发生前陈x对张xx操作登高作业车情况进行了检查，但中途离开岗位前往了一墙之隔的配电房。事故发生时，陈x所在位置受墙面视线遮
张xx作业情况。

（四）事故发生经过

2025年10月27日，张xx、陈x和工人李xx三人计划对南宁市青秀区伶俐镇良和路3号能源中心厂房自控管线开展检修作业。8时许，张
车将李xx搭载至配电房高处作业位置后，再独自操作车辆前往其自己的作业点。随后陈x到达现场开始检查张xx作业情况，检查未发现异常
之隔约五米处的李xx周边检查李xx的作业情况，留张xx一人在原地独自作业。8时20分许，正在巡检设备的三名其他工作人员途径现场，发
已升起的作业车和离地约3米一根铁制水管中间，呼叫其未有反应。

（五）事故现场勘验情况

事故发生现场位于南宁市青秀区伶俐镇良和路3号能源中心厂房东南侧配电房南门南方三米处。事故发生位置停放一辆已将平台沉降下
牌叉剪型登高作业车 ，设备呈南北向停放，设备表面喷涂有“XG1008HD”黑色标识。登高作业车车尾有一列供人员攀爬至升降平台的爬
台有可延伸的外展平台，勘验时，升降平台加外展平台长约3米，宽约0.7米，外展平台护栏处顶端挂有一个蓝色外壳的操作器，平台护栏
侧护栏有下陷变形，下陷处最低点距平台高约0.78米。

升降平台沉降时，平台距离地面约1.35米。登高作业车正上方有一根金属圆形管道，呈东西方向布设，该管道距离地面高约4米。登高
约0.35米有一条水沟。

（六）人员伤亡和经济损失

事故导致1人死亡。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721 - 1986）等标准和规定统计，核实事故造成直接经济损失

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

信息。

9时许，应急、公安、住建、伶俐镇人民政府等单位人员相继到达现场，组织、指导事故调查和善后处置工作。

（二）医疗救治和善后情况

事故发生后，园区管理单位立即通知有关企业事故情况。江苏中洵公司安全管理人员立即赶到事故现场并在120急救电话的指导下对张
苏等抢救工作。

8时30分许，救护车到达现场，医务人员现场诊断张xx已无生命体征。

2025年11月3日，江苏中洵公司与死者家属签署了《人民调解协议书》，赔偿死者家属160万元人民币，事故各项善后措施基本结束。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

事故直接原因为登高作业车操作人员独自操作登高平台抬升过程中将头部探出护栏外、未仔细观察作业环境及时躲避平台上方的铁质水
在登高平台护栏及铁质水管造成其当场死亡，具体原因如下：

设备情况：经现场测试，涉事登高作业车操作平台上方操作杆脱控后设备立即停止运动，未发现操作杆脱控后存在保持原有运动情况。
现场检测，该设备电机正常、测试整车功能正常。

人员操作情况：据事故救援期间所拍摄照片及视频可见死者被发现时头部探出护栏外，颈部被夹于登高平台护栏及铁质水管之间，登高
和平台已抬升状态。

（二）其他可能因素排除

经调查组现场勘查、调查，排除了人为故意、环境危害等因素引起事故发生的可能。

四、事故性质认定

事故调查组认定：**青秀伶俐南宁青秀3号能源中心二次装饰工程项目“10•27”一般机械伤害事故是一起生产安全责任事故。**

五、事故有关人员存在的问题

（一）张xx，男，自控班组工人，事故中死者，未按操作规程操作登高作业车，独自操作登高平台抬升过程中将头部探出护栏外、未仔
及时躲避平台上方的铁质水管，导致事故发生，对事故发生负有直接责任。

（二）陈x，男，电工班组班组长，张xx驾驶登高作业车现场监护人员，落实现场安全管理职责不力，对危险作业现场监护期间擅自离
能在张xx陷入危险第一时间及时发现突发情况并立即采取紧急制动措施，对事故发生负有责任。

（三）刘x，男，江苏中洵公司项目经理，未能发现并及时消除陈x在负责现场安全管理期间擅自离开作业现场的事故隐患，对事故发生

六、对有关人员的处理建议

（一）张xx，男，自控班组工人，对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不予追究其责任。

（二）陈x，男，电工班组班组长，对事故发生负有责任，建议由青秀区应急管理局依法对其进行处理。

（三）刘x，男，江苏中洵公司项目经理，对事故发生负有责任，建议由青秀区应急管理局依法对其进行处理。

（一）各生产经营单位应当加大现场安全管理力度。必须构建起“制度强制、执行到位、能力提升、严惩失职”多管齐下的现场安全管理者必须高度重视，将措施落到实处，切实将“安全第一、预防为主、综合治理”的方针贯穿于危险作业全过程，避免同类事故发生。

（二）现场安全管理人员应当增强岗位责任意识。各现场安全管理人员应当做到明确自身岗位所承担的法律责任和义务。严格监督操作的落实情况，纠正违章指挥、违章作业、违反劳动纪律行为，将隐患消灭在萌芽状态。

青秀伶俐南宁青秀3号自

工程项目“10·2

来源：南宁市青秀区应急管理局