

[索 引 号]	640521025/2025-00018	[发文字号]	
[发布机构]	中宁县应急管理局	[责任部门]	中宁县应急管
[有 效 性]	有效	[成文日期]	2025年10月1

宁夏兴垦牧业有限公司“5•29”一般事故调查报告

时间：2025年10月16日 来源：中宁县应急管理局 访问量：333

2025年5月29日17时59分，宁夏兴垦牧业有限公司第二奶牛场发生一起事故，造成1人死亡，直接经济损失

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）的规定，成立由县人民政府副县长任组长，县纪委监委、县公安局、县农业农村局、石空镇人民政府、县应急管理局、垦牧业有限公司“5·29”事故调查组。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、技术论证、综合分析、查阅资料及询问有关当事人，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直和责任，对责任企业和相关责任人员提出了处罚建议及事故防范措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故企业基本情况。

宁夏兴垦牧业有限公司成立于2017年6月2日，隶属于宁夏农垦乳业股份有限公司，实行集团化管理模式。91640521MA7618GL5D，法定代表人张伟，注册资本2000万元，办公地点位于宁夏银川市农垦大厦，事故发生[illegible]牛场，位于宁夏中宁县石空镇白马湖村。经营范围为：动物饲养及饲养技术服务；乳制品、液态奶生产、销[illegible]

（二）事故装置基本情况。

事故装置为宁夏兴垦牧业有限公司第二奶牛场内“龙工”牌936NH轮胎式装载机，车身颜色：黄，产品识[illegible]日期为2023年1月5日，发动机编号AFX22000226，合格证编号YG3390000060706，外形尺寸：6460×2200×300[illegible]产单位为龙工(上海)路面机械制造有限公司。

（三）事故装置安全性能检测情况。

经委托宁夏博瑞司法鉴定中心对事故装置即“龙工”牌936NH轮胎式装载机其安全性能进行检测，检测结[illegible]失，胶套破裂、漏气，制动压力失衡，该车制动性能不符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》及GBT1[illegible]相关标准要求。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过。

2025年5月29日17时50分许，宁夏兴垦牧业有限公司第二奶牛场犊牛培育部负责人曹*洋组织部门人员集[illegible]杂物，期间曹*洋安排部门兽医马*杰（未取得装载机驾驶资格证）驾驶额定载重量为2000千克的装载机（“[illegible]内垃圾。17时57分许，马*杰因故须离开作业现场，擅自让同部门兽医马*福（未取得装载机操作资格证）代[illegible]福当场未拒绝。17时59分许，马*福在操作该装载机过程中，因装载机未及时制动，致车辆铲斗与正在沟内作[illegible]

（二）事故应急处置。

事故发生后，曹*洋组织人员将装载机停放至安全区域，随即组织现场人员将曹*军从雨水收集沟内转移至[illegible]长毛*国，随后厂长文*、副厂长焦*、毛*国一起到达现场。18时8分许，焦*拨打了120急救电话，18时40分许[illegible]曹*军进行现场诊断，发现曹*军已无生命体征。

三、事故伤亡情况和直接经济损失

（一）事故伤亡情况。

事故造成1人死亡。死者曹*军，男，汉族，30岁，身份证号：640381********0619，籍贯：宁夏青铜峡[illegible]

（二）事故直接经济损失：147万元。

四、事故原因和性质

（一）直接原因。

马*福在未经专业培训且未取得装载机操作资格证情况下贸然操作厂内制动性能不达标的“龙工”牌936N[illegible]致发生事故。

（二）间接原因。

1.车辆修护不到位。查看宁夏兴垦牧业有限公司第二奶牛场车辆维护记录，只记录了“打黄油、换机油”[illegible]统的记录。但宁夏博瑞司法鉴定中心对涉事车辆检测发现该车制动性能不符合GB7258-2017《机动车运行安全[illegible]装载机技术条件》相关标准要求。

2.风险辨识不全面。宁夏兴垦牧业有限公司第二奶牛场综合牛舍东门口至雨水收集沟的路面为缓慢下坡路离，作业现场未设置防止车辆无法制动的阻轮器，车辆前进时未组织雨水收集沟内的作业人员提前避让。

3.企业安全操作规程执行不到位。宁夏兴垦牧业有限公司第二奶牛场执行的《安全操作规程》中第十一条项规定，装载机司机必须经过专门培训，经考核合格取得装载机操作资格证书后方可驾驶。

4.现场管理不到位。2025年5月29日17时57分许，宁夏兴垦牧业有限公司第二奶牛场兽医马*杰因故须离开未提前告知作业负责人情况下擅自让同部门兽医马*福代替其驾驶同一辆装载机转运杂物，作业负责人也未及

（三）事故性质。

经事故调查组初步调查认定，该事故是一起安全管理不到位、违章作业造成的车辆伤害生产安全责任事故

五、对事故责任人和责任单位的处理建议

根据事故调查结果，依据相关法律法规的规定，对事故发生单位及相关责任人员处理建议如下:

（一）相关责任人的处罚建议。

1、马*杰，男，身份证号码：642223********2218，宁夏兴垦牧业有限公司第二奶牛场兽医，未按照企业（基本安全）第七项、第十一条（装载机安全操作规程）第（一）项的规定，在明知自己未依法取得装载机操理雨水收集沟内杂物，并擅自将个人未完工作交于马*福，对事故发生负有责任。其行为违反了《中华人民共定，建议由县应急管理部门按照《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项的规定，对其处款。

2、马*福，男，身份证号码：642223********1213，宁夏兴垦牧业有限公司第二奶牛场兽医，未按照企业条（装载机安全操作规程）第（一）项的规定，在明知自己未依法取得装载机操作资格证情况下，贸然驾驶装负有直接责任。其行为涉嫌构成危险作业罪，建议由公安机关依据相关法律法规进行处理。

3、曹*阳，男，身份证号码：640381********1216，宁夏兴垦牧业有限公司第二奶牛场犊牛培育部负责人物过程中，安排未取得装载机操作资格证的马*杰驾驶装载机作业，未及时阻止马*福无证驾驶装载机行为，在水收集沟内的作业人员提前避让，对事故发生负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第的规定，建议由县应急管理部门按照《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项的规定，对其处上一

4、文*，男，身份证号码：640324********0212，宁夏兴垦牧业有限公司第二奶牛场主要负责人，未组织规程》，致厂区未取得装载机操作资格证人员随意用车，对事故发生负有领导责任。其行为违反了《中华人民（二）项的规定，建议由县应急管理部门按照《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第（一）项的规定，对

（二）责任单位的处罚建议。

宁夏兴垦牧业有限公司在本次事故中，作业人员及作业车辆安全管理混乱，督促落实安全操作规程不到位随意驾驶装载机，且隐患排查不彻底，作业现场未设置防止车辆无法制动的阻轮器，未及时消除装载车辆制动责任落实不到位，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、第四十四条第一款的规定产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项的规定，对该企业处51万元罚款的行政处罚。

（三）对行业监管部门的处理建议

县农业农村局作为行业主管部门在履行监管责任和督促企业严格落实企业安全生产主体责任等方面还存在生的根源缺乏深刻反思,未采取针对性措施,遏制机械伤害事故的发生，综上，建议县农业然村局向县人民政府

六、事故防范措施建议

针对此次事故暴露出的突出问题，为深刻吸取事故教训，进一步压实安全生产工作，有效防范类似事故再

（一）强化安全本质建设，落实企业主体责任。宁夏兴垦牧业有限公司要深刻吸取此次事故教训，深入力理，严格落实安全生产规章制度和岗位操作规程，杜绝无证驾驶及人车混合作业，针对性开展人员安全教育培量，严厉打击厂区“三违”行为，定岗定责管理，确保主体责任落到实处。

（二）扎实开展风险辨识，切实消除问题隐患。宁夏兴垦牧业有限公司要认真组织开展全员风险辨识和阶级管控措施，对于制定的风险分级管控清单要加强教育培训，且每半年至少开展一次风险辨识工作。定期对设消除设备设施存在的问题隐患，确保设备设施始终处于可用可控状态。

（三）压实行业监管职责，发挥联合监管合力。县农业农村部门要持续压实行业监管责任，对所辖企业、人员安全生产规章制度和岗位操作规程落实情况，对厂区安全作业区域划分、安全警示标志设置、人员持证民政府更要切实发挥属地监管职责，及时组织人员对辖区养殖企业开展综合性安全检查，对发现的安全隐患

宁夏兴垦

（此件公开发布）

扫一扫在手机上查看当前页面

各省区市政府网站 ▼ 自治区各部门网站 ▼ 宁夏各市县政府网站 ▼

网站地图 联系我们 网站声明

主办：中宁县人民政府 承办：中宁县人民政府办公室

地址：中宁县行政中心 邮编：755000 电话：0955-5021401

宁公网安备64052102000056号 宁ICP备17002337号 政府网站标识码：6405210006