六盘水高新区铜锣湾中心花园二区二期项目
“4·14”一般高处坠落事故调查报告

六盘水市政府事故调查组

2026 年 6 月 16 日

目　录

一、事故基本情况.....1
（一）项目基本情况.....1
（二）事故发生单位及相关单位概况.....2
（三）事故现场情况.....5
（四）人员伤亡和直接经济损失.....6
（五）事发当天天气情况.....6
二、事故经过及应急处置情况.....6
（一）事故发生经过.....6
（二）事故信息接报及响应情况.....7
（三）事故现场应急处置情况.....7
（四）善后情况.....8
（五）事故应急处置评估.....8
三、事故原因分析.....8
（一）直接原因.....8
（二）间接原因.....8
四、有关单位存在的主要问题.....9
（一）事故责任单位.....9
（二）相关单位.....10
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....11
（一）免于追究责任人员.....11

（二）有关责任人员处理建议.....11
（三）责任单位处理建议.....14
（四）其他单位处理建议.....14
六、事故主要教训.....15
七、防范措施和建议.....15
（一）强化安全教育培训与安全技术交底管理.....15
（二）严格落实危大工程及事故隐患整改旁站巡查.....16
（三）加强行业监管能力提升和监督执法力度.....16

2026年4月14日，位于六盘水高新技术产业开发区（本调查报告简称六盘水高新区）石龙街道石桥社区的铜锣湾中心高端城市综合体·铜锣湾中心花园二区二期项目（本调查报告简称铜锣湾中心花园二区二期项目）7#楼发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约161.8万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，市人民政府成立了由市应急局牵头，市住房城乡建设局、市公安局、市总工会、六盘水高新区管委会等单位派员参加的事故调查组，同时邀请市纪委市监委介入。按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，事故调查组通过现场勘验、查阅资料、询问当事人等调查取证方式，查明事故发生经过、原因、人员伤亡等情况，认定事故性质和责任，对有关责任单位和人员提出处理建议以及事故防范措施建议。

经调查认定，六盘水高新区铜锣湾中心花园二区二期项目“4·14”一般高处坠落事故是一起因高处作业人员违规作业、现场安全管理不到位造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）项目基本情况

铜锣湾中心花园二区二期项目位于红桥大道与鸿福路交汇处，该项目于2020年10月27日取得建设用地规划许可证，2022年1月13日取得建设工程规划许可证，2024年11月14日取得建筑工程施工许可证，2024年10月17日办理了质量监督委托手续。项目

合同价为**万元，于2024年11月开工建设，主要开发1#楼、7#楼、8#楼、9#楼、10#楼和A区地下室及门廊，总建筑面积：93967.74m²，事发前1#楼主体施工至10层、7#楼主体施工至22层、8#楼主体施工至21层，9#楼、10#楼地下室混凝土施工完成。

2026年4月7日，六盘水高新区住房城乡建设局在建筑施工领域防范高处坠落、物体打击专项治理指导检查中，发现该项目存在15条事故隐患（其中，重大事故隐患1条），遂立即下发整改通知书要求4月14日前完成整改，并于4月8日下发《关于对铜锣湾中心高端城市综合体·铜锣湾中心花园二区二期项目重大事故隐患挂牌督办的通知》，对其重大事故隐患实施挂牌督办，要求4月20日前整改完毕，自查验收合格后报六盘水高新区住房城乡建设局复核。针对事故隐患整改工作，铜锣湾中心花园二区二期项目部编制《铜锣湾中心高端城市综合体·铜锣湾中心花园二区二期重大隐患整改方案》，明确隐患治理目标任务、措施、经费物资、职责、时限、预案等内容，于4月9日经过施工单位、监理单位、建设单位审核批准实施。

（二）事故发生单位及相关单位概况

1．事故发生单位：贵州中民投建设有限公司，成立于2018年12月4日，统一社会信用代码：9152022IMA6HE70K22；公司类型：有限责任公司（自然人独资）；地址：贵州省六盘水市水城县双水街道黄家桥社区高林路1号15栋1单元201室；法定代表人：彭*；注册资本：壹亿壹仟捌佰万圆整；经营范围：施工专业作业、建筑劳务分包、建设工程施工等。2022年11月14日取得贵州省住房和

城乡建设厅颁发的建筑企业资质证书，资质类别及等级：建筑施工总承包壹级；2024 年 7 月 3 日取得六盘水市住房和城乡建设局颁发的建筑企业资质证书（备案），资质类别及等级：施工劳务不分等级；2019 年 8 月 30 日取得贵州省住房和城乡建设厅颁发的安全生产许可证，编号：（黔）JZ 安许证字[2019]082731，换证后有效期：2025 年 5 月 23 日至 2028 年 5 月 22 日。

2024 年 10 月 1 日，该公司与六盘水铜锣湾房地产开发有限公司签订《建设工程施工合同》，约定由贵州中民投建设有限公司承包铜锣湾中心花园二区二期项目 1#楼、7#楼、8#楼、9#楼、10#楼和 A 区地下室及门廊的土石方工程、房建工程、安装工程、给排水工程、强电弱电工程等，签订《建设工程质量安全责任书》，明确该公司制定质量安全施工方案，履行对项目经理、施工员、各班组长及作业人员进行安全生产教育培训等安全生产责任。公司成立铜锣湾中心花园二区二期项目部，负责项目建设管理，项目经理为张*，项目技术负责人为陈*，下设工程部、安全部、质检部、材料部、资料部、劳资部、机械部。编制有《施工组织设计》及分部分项工程的《专项安全施工方案》《应急预案》《安全生产管理相关制度》等相关方案制度 62 份，组织对新进场工人进行安全教育培训，对班组和工人进行安全技术交底，进行班前安全教育，根据施工情况召开安全生产例会，组织开展安全隐患排查。自 2024 年 11 月开工至事发前，项目部开展安全检查 40 次，下达隐患整改通知单 31 份，其中，涉及 7#楼 7 份。

2．相关单位

（1）建设单位：六盘水铜锣湾房地产开发有限公司，成立于2020年1月15日；统一社会信用代码：91520290MA6J9IM00H；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；地址：贵州省六盘水市高新区石桥社区铜锣湾文化体验中心；法定代表人：陈*波；注册资本：贰亿圆整；经营范围：房地产评估、房地产经纪、房地产咨询、住房租赁、非居住房地产租赁等。2024年10月1日，该公司与贵州中民投建设有限公司签订《建设工程施工合同》，明确该公司工程部和监理部加强对项目建设工程质量安全工作管理，对项目工程开展经常性的质量安全检查，督促项目经理抓好质量安全消防工作的组织落实、责任落实、措施落实等安全责任。

该公司安排项目负责人陈*波、现场代表邓*坤，负责铜锣湾中心花园二区二期项目建设管理。公司制定了岗位责任制，并与监理、施工方签订了安全协议，督促监理单位和施工单位对项目施工现场进行安全检查，采取日常监督巡查与专项检查的方式履行建设单位安全管理职责。自2024年11月开工至事发前，组织对铜锣湾中心花园二区二期项目开展安全检查13次。

（2）监理单位：贵州建工监理咨询有限公司，成立于1994年6月23日；统一社会信用代码：9152000021442268XB；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；地址：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路6号贵阳世纪城X组团1.2.3.4.5栋4单元5层5号房；法定代表人：张*；注册资本：壹仟壹佰万圆整；经营范围：房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程甲级等。2020年6月1日，该公

司与六盘水铜锣湾房地产开发有限公司签订《铜锣湾中心高端城市综合体建设工程监理合同》，合同约定该公司主要履行编制监理规划和监理实施细则、审查施工承包人提交的施工组织设计、检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格，在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人等监理职责。

公司在该项目设监理部，总监胡*东，有土建专监、安装专监、安全监理员、监理员各1人。2024年9月对施工单位进行施工准备阶段交底，编制了监理规划、安全监理实施细则、危大工程监理实施细则、旁站方案监理实施细则等细则共计17份。自2024年11月开工至事发前，召开监理例会27次，签发20份安全监理通知单，其中涉及安全隐患监理通知单13份，危大工程专项巡视检查表261份，防高坠专项巡视记录表29份。

（三）事故现场情况

事故发生现场位于7#楼南侧的施工电梯正上方右侧22层处悬挑外脚手架作业区域，作业人员坠落途中首先撞击施工电梯安全通道顶部硬质防护棚，受撞击缓冲后最终坠落至7#楼施工电梯电缆收纳桶内，坠落区域现场无交叉作业、无外力干扰及二次伤害痕迹。

经现场勘查核验，坠落区域建筑主体结构、悬挑外脚手架（包括固定于外脚手架上的生命绳）及施工电梯主体设备结构均未发现破损、变形及坍塌隐患，仅施工电梯安全通道顶部防护棚水平杆出现局部弯曲变形，现场其余安全防护设施、施工设备原貌均保存完好，无其他损坏情况。脚手架事故位置悬挑钢梁、锚固结构、杆件

连接、密目网设置，符合规范和施工方案要求。

（四）人员伤亡和直接经济损失

事故造成1人[1]死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986），事故造成的直接经济损失约为161.8万元。

（五）事发当天天气情况

4月14日，六盘水高新区气温13-21℃，阴天间多云，无雾，东风3级。

二、事故经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2026年4月14日7时37分，外架班长何*高组织召开安全早会，对工人进行班前安全教育（龙*因迟到未参加安全早会），主要提醒告知安全注意事项和施工要求。7时48分，龙*进入实名制通道打卡上班。7时49分，何*高安排龙进当天工作任务，提醒施工安全事项。8时10分许，龙*在1#楼搭设11层脚手架。11时40分许，龙*下班休息。

13时许，龙*与柏*富、刘*良等按照何*高分工一起乘坐施工电梯进入7#楼14层，然后通过楼梯上到19层至22层作业面搭设外脚手架，龙*负责7#楼塔吊左侧至施工电梯正上方区域外脚手架整改施工，何*高负责现场质量、技术指导和安全监督，其余人员负责7#塔吊右侧至施工电梯区域外脚手架整改施工。17时许，龙*在

[1]龙*，男，身份证号：5202211981****471X，户籍地址：贵州省六盘水市水城区猴场乡****

7#楼22层施工电梯上方加固外脚手架，17时8分许，龙*从作业区域撤离过程中，将所佩戴五点式安全带的安全绳连接器2个全部摘除（即脱离挂点）后，失稳坠落发生事故。

（二）事故信息接报及响应情况

事故发生后，17时8分，施工电梯司机熊*雪用微信电话向安全员费*报告。

17时9分，外架班长何*高电话向生产经理邹*华报告，邹*华告知与其同行的项目经理张*，同时，向建设单位现场代表邓*坤报告。

17时10分，邓*坤向建设单位法定代表人兼项目负责人陈*波报告。

18时30分，陈*波电话通知施工单位法定代表人彭*。

22时27分，陈*波（报告事故信息时彭*在场）电话向六盘水高新区住房城乡建设局汇报。

22时31分，六盘水高新区住房城乡建设局向市住房城乡建设局、六盘水高新区应急局报告。

23时33分，六盘水高新区应急局向市应急局电话报告。

（三）事故现场应急处置情况

事故发生后，费*立即赶到现场，拨打120急救电话，张*、邹*华等项目管理人员接报后均立即赶到现场并启动应急救援预案，随即按照应急预案通知公司及项目管理人员赶往现场维持秩序，保护现场等待救护。

17时22分，120救护车赶到现场，立即将伤者送往水钢医院

抢救，公司相关人员也随后赶往医院。接报后，六盘水高新区管委会组织应急、住建、石龙街道等有关部门立即开展应急处置工作。

（四）善后情况

事故发生后，六盘水高新区有关部门立即组织协调，施工单位积极主动安抚家属，与遇难者家属达成赔偿协议，事故善后得到妥善处置。

（五）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员积极组织开展救援，措施得当，未引发次生灾害，但存在企业负责人未按规定报送事故信息的问题。

三、事故原因分析

（一）直接原因

建筑架子工作业人员违反操作规程[2]，未正确使用安全带[3]，在从22层悬挑脚手架作业面撤离过程中，违规操作以致其从高处失稳坠落是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1．安全教育培训不到位。施工单位未对悬挑脚手架重大事故隐患整改作业开展专项方案交底及安全技术交底，未认真组织开展班前安全教育，作业人员安全操作技能及风险防范意识能力不足。

---

[2] 《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第三十三条：作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等。

[3] 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）3.0.5：高处作业人员应根据作业的实际情况配备相应的高处作业安全防护用品，并应按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品、用具；5.2.3：严禁在未固定、无防护设施的构件及管道上进行作业或通行。

2．制度方案执行不到位。施工单位未严格按照重大事故隐患整改方案要求安排专职安全管理人员到岗实施旁站。专职安全管理人员实际配备不足，未能有效履行现场安全管理责任。

3．相关单位履职不到位。监理单位未按规定对施工单位隐患整改作业实施旁站监理与专项巡视检查，建设单位对施工单位、监理单位安全生产工作统一协调、统筹管理不力，未能及时发现和纠正施工作业中存在安全技术交底缺失、人员配备不足等问题。

四、有关单位存在的主要问题

（一）事故责任单位

贵州中民投建设有限公司。企业安全生产主体责任落实不到位。**一是**未按规定[4]将公司项目部编制的《铜锣湾中心高端城市综合体·铜锣湾中心花园二区二期7#楼悬挑脚手架安全专项施工方案》和《悬挑脚手架重大事故隐患整改作业专项方案》向施工现场管理人员和作业人员进行交底；未有效组织开展班前安全教育，作业人员安全操作技能及风险防范能力不足[5]。**二是**危险性较大的分部分项工程施工时未安排[6]专职安全管理人员现场监督；项目部专

[4] 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十五条：专项施工方案实施前，编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底。施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。

[5] 《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第二十七条：建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

[6] 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第二十二条：建筑施工企业安全生产管理机构和工程项目应当按规定配备相应数量和相关专业的专职安全生产管理人员。危险性较大的分部分项工程施工时，应当安排专职安全生产管理人员现场监督。

职安全生产管理人员亦未现场监督[7]危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案实施，未及时发现危大工程现场作业人员违规操作行为。**三是**项目专职安全生产管理人员配备不符合[8]要求，现场安全管理力量不足。**四是**公司负责人未按规定及时上报事故信息[9]。

（二）相关单位

1．贵州建工监理咨询有限公司，履行安全监理职责不到位。**一是**对事发悬挑脚手架危大工程重大事故隐患整改作业监理不到位，未按规定实施旁站监理与专项巡视检查[10]，未及时发现施工单位存在的安全技术交底缺失、专职安全管理人员配备不足、现场违章作业等问题。**二是**未如实记录监理日志，重大事故隐患整改作业

---

[7]《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第二十条 项目专职安全生产管理人员应当每天在施工现场开展安全检查，现场监督危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案实施。

[8]《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法》第二十六条：（一）建筑工程、装修工程项目按照建筑面积配备：5 万平方米以上的项目不少于 3 人，且每增加 5 万平方米，应当至少增加 1 名专职安全生产管理人员；（三）在前款所述基础上，施工活动涉及建筑起重机械的，应当至少增加 1 名机械类专职安全生产管理人员。经查，涉事项目总建筑面积 93967.74 平方米，应配备不少于 3 名专职安全生产管理人员。项目原配备专职安全员刘*鑫、祖*军、刘*军共 3 名，其中祖*军、刘*军于 2026 年春节复工后离职，施工单位仅安排费*于 2026 年 4 月 1 日至 4 月 20 日承担安全管理工作。

[9]《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第 393 号）第五十条：施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告；特种设备发生事故的，还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告。接到报告的部门应当按照国家有关规定，如实上报。

实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。

[10]《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第 37 号）第十八条：监理单位应当结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则，并对危大工程施工实施专项巡视检查。

期间无相关隐患整改记录[11]。

2．六盘水铜锣湾房地产开发有限公司，企业安全生产主体责任落实不到位。**一是**对施工单位日常安全管理约束弱化，未常态化深入现场排查安全隐患，未能及时发现施工现场高处作业防护、安全技术交底、人员在岗履职等存在的问题。**二是**对施工单位、监理单位安全生产工作统一协调、统筹管理不力[12]。

3．六盘水高新区住房城乡建设局。承担六盘水高新区辖区范围内房屋建筑和市政工程质量、安全的监督管理职责。对项目危大工程重大事故隐患整改工作指导不够。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追究责任人员

龙*，男，事故外架班作业人员[13]。高处作业时未正确使用安全带，违反操作规程[14]，在撤离作业区域过程中失稳坠落，导致事故发生，对事故发生负有直接责任，因其已在事故中死亡，免于追究责任。

（二）有关责任人员处理建议

---

[11] 《监理日志（安全）》4月8日至14日均记录：7#楼未施工，停工整改。

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[13] 持有《建筑施工特种作业操作资格证书》，操作类别：建筑架子工，有效期2024年至2026年5月13日。

[14] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条：生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违法安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

1．费*，男，贵州中民投建设有限公司铜锣湾中心花园二区二期项目专职安全生产管理人员，持有《建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》。未现场监督危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案实施，未及时发现现场作业人员违规操作行为。建议由市住房城乡建设局依照《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》及有关法律法规予以处罚。

2．张*，男，贵州中民投建设有限公司铜锣湾中心花园二区二期项目经理，注册一级建造师，持有《建筑施工企业项目主要负责人安全生产考核合格证书》。负责铜锣湾中心花园二区二期项目建设全过程管理，未认真履行安全管理职责，督促施工现场安全管理不到位，在危险性较大的分部分项工程施工时未安排专职安全管理人员现场监督，对涉事项目存在安全技术交底缺失、专职安全管理人员配备不足、现场违章作业等问题负有责任。建议由市住房城乡建设局依照《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》及有关法律法规予以处罚。

3．聂*圆，男，贵州中民投建设有限公司副总经理，持有《建筑施工企业企业主要负责人安全生产考核合格证书》。分管安全生产工作，履行安全生产管理职责不到位，未按照规定配备专职安全管理人员。建议由市住房城乡建设局依照《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》及有关法律法规予以处罚。

4．彭*，男，贵州中民投建设有限公司法人代表，持有《建筑

施工企业企业主要负责人安全生产考核合格证书》。接到事故信息报告后未按规定[15]报送，迟报[16]事故信息。建议由市应急局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条[17]及有关法律法规对其处罚。

5．胡*东，男，贵州建工监理咨询有限公司总监理工程师，未安排对施工单位事故隐患整改作业实施旁站监理与专项巡视检查，未及时发现施工单位存在的安全技术交底缺失、专职安全管理人员配备不足、现场违章作业等问题。建议由市住房城乡建设局依照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》及有关法律法规予以处罚。

6．邓*坤，男，六盘水铜锣湾房地产开发有限公司现场代表，对施工单位、监理单位安全生产工作统一协调、统筹管理不力，对

---

[15] 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第九条：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[16] 《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第五条《生产安全事故报告和调查处理条例》所称的迟报、漏报、谎报和瞒报，依照下列情形认定：（一）报告事故的时间超过规定时限的，属于迟报；

[17] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条：生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

涉事项目存在安全技术交底缺失、专职安全管理人员配备不足以及监理未实施旁站、未专项巡视检查等问题督促管理不到位。建议由市住房城乡建设局依照《中华人民共和国安全生产法》及有关法律法规予以处罚。

（三）责任单位处理建议

贵州中民投建设有限公司，未按规定进行安全技术交底和班安全教育。在危险性较大的分部分项工程施工时，未安排专职安全生产管理人员现场监督。项目专职安全生产管理人员配备不符合要求，安全管理不到位，对事故发生负有责任。建议由市应急局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[18]及有关法律法规对其处罚。

（四）其他单位处理建议

1．贵州建工监理咨询有限公司。对项目危大工程施工实施专项巡查不到位，未及时发现施工单位存在的安全技术交底缺失、安全员配备不足、未按方案旁站等突出问题。建议由市住房城乡建设局依照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》及有关法律法规予以处罚。

2．六盘水铜锣湾房地产开发有限公司。对施工单位、监理单位安全生产工作统一协调、统筹管理不力，未常态化深入现场排查安全隐患，未能及时发现施工单位施工现场高处作业、安全技术交

[18] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

底、人员在岗履职等存在的问题。建议由市住房城乡建设局依照《中华人民共和国安全生产法》及有关法律法规予以处罚。

3．六盘水高新区住房城乡建设局。安全生产工作有差距，责成六盘水高新区住房城乡建设局向六盘水高新区管委会作出书面检查，进一步加强和改进安全生产工作。

上述人员和单位的处理建议，由处理单位及时将处理情况反馈六盘水市安全生产委员会办公室。

六、事故主要教训

事故相关责任单位未牢固树立“人民至上、生命至上”理念，安全生产“红线”“底线”意识不牢，其对危险性较大的分部分项工程，尤其是涉及高处作业的环节，风险辨识与管控脱节，重视程度不够，隐患排查流于形式。安全生产责任落实不到位，安全技术交底与班前教育流于形式，未能有效传导安全风险压力，作业人员安全防范意识淡薄，防范能力不足；安全生产管理制度机制执行不严，现场安全管理缺失，缺乏对施工作业“三违”行为（违章指挥、违规作业、违反劳动纪律）的常态化纠治和刚性约束措施。

七、防范措施和建议

（一）强化安全教育培训与安全技术交底管理

贵州中民投建设有限公司及铜锣湾中心花园二区二期项目，要深刻汲取事故教训，严格落实《建设工程安全生产管理条例》《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》《建筑施工预防高处坠落“十必须十严禁”》等法律法规要求，健全三级安全教育、班前安全教育、危大工程专项安全技术交底管理制度，杜绝交底代签、签

字造假、教育交底流于形式等问题。重点整治“三违”现象，强化高处作业安全带规范佩戴、移位及退场全过程正确使用等实操培训，杜绝冒险违章作业行为，切实提高作业人员安全意识、风险辨识能力和自我防护能力。

（二）严格落实危大工程及事故隐患整改旁站巡查

切实强化事故隐患整改期间安全工作，贵州中民投建设有限公司、贵州建工监理咨询有限公司、六盘水铜锣湾房地产开发有限公司，针对涉及危险性较大的分部分项工程、事故隐患整改作业期间，要按照相关法律法规要求，严格执行经审批通过的专项施工方案和事故隐患整改方案，落实关键部位、高风险作业指定专职安全管理人员全过程旁站监督的管控机制，落实监理人员巡视、平行检验及旁站监理制度。杜绝“两张皮”现象，确保危大工程及事故隐患整改全过程可控、在控。

（三）加强行业监管能力提升和监督执法力度

深刻吸取事故教训，行业监管部门要站在“两个维护”“两个至上”的高度，认真履行行业安全监管的职能职责，把各项安全生产责任和任务落到实际行动上。六盘水高新区住房城乡建设部门要进一步督促项目参建单位加强施工现场安全管理，有效防范化解高处作业安全风险，对高处作业防护设施、人员持证上岗、安全用品配备、职业禁忌筛查等环节开展针对性检查；同时加强危大工程安全体系管控，突出动火作业、高处作业、有限空间作业等高风险环节，通过精准严格的监管执法倒逼企业落实主体责任，全面压实建筑施工领域安全生产管控防线。要强化事故信息报送的学习培训，

督促企业严格落实事故信息报送要求，严防事故信息迟报、漏报、谎报和瞒报。