藤县鸿发木业有限公司“7·12”
事故调查报告

2024年7月12日8时许，在藤县鸿发木业有限公司刨片车间发生一起机械伤害事故，造成一人死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，县人民政府成立了由县政府办、公安局、应急局、司法局、人社局、林业局、经济开发区管委会、总工会和太平镇人民政府等部门组成的藤县鸿发木业有限公司“7·12”事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作，并邀请县纪委监委机关派员指导。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查询问和查阅有关资料，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位、人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

调查认定：藤县鸿发木业有限公司“7·12”事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故概述

（一）事故发生时间

2024年7月12日8时许。

（二）事故发生地点

藤县鸿发木业有限公司刨片车间。

（三）事故发生单位

藤县鸿发木业有限公司。

（四）事故类别

机械伤害事故。

（五）事故伤亡情况

事故共造成一人死亡。死者李*，男，汉族，身份证住址是广西藤县太平镇********，身份证号码为452423**********。生前为藤县鸿发木业有限公司刨片车间工人。

（六）事故造成的直接经济损失

到目前为止，该事故已造成直接经济损失1380000元（大写：壹佰叁拾捌万元整）。

二、基本情况

（一）藤县鸿发木业有限公司（以下简称鸿发公司）基本情况

企业统一社会信用代码：91450422699857082E，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人何福贵，成立日期2010年01月08日，核准日期2023年07月13日，住所：藤县太平镇南蛇塘工业园区。公司经营范围：刨片、木碎片、建筑胶合板、锯材加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（二）藤县鸿发木业有限公司生产情况

鸿发公司是以松木为原料进行加工，主要经营建筑模板、锯材加工、木碎片。生产流程是将原木旋切--单板风干--人工选板--过胶--流水线排板--数控冷预压--数控高温热压--自动化锯边喷边等工序。公司有员工100多人，其中刨片车间（原木旋切工序）有5个班组，按所在机械编号1、4、5、7、8号排序分别为1组、4组、5组、7组、8组，每个班组7人，每班设一个班组长，每个班组必须要5

人以上才可开机工作。每个班组安排2人负责原木切割工作，将木材夹入入料口里通过锯木机切割成合适的尺寸后，通过传送带将切割好的木材送至剥皮机处；1人负责操作剥皮机，将传送过来的木材放入剥皮机里进行剥皮，剥皮后的木材再传送到刨片机处；2人负责刨片机的运转和收集、叠放刨出的木片工作。如班组有7人上班，由2人负责再开启另一台刨片机进行工作。

（三）事故发生经过及应急处理情况

2024年7月12日6时30分，刨片车间8班组的工人李*（死者）、邓**、陈**、黄**、曾**5人上班，因8班组的机械无法使用，8班组几名工人就到闲置的3号机械进行工作，其中黄**、曾**负责夹木材进锯木机入料口和操作锯木机运转，李*负责操作剥皮机，陈**负责操作刨片机运转，邓**负责收集、叠放刨出的木片。

8时02分，李*在剥皮机工作台工作时用一个棍子插入剥皮机滚筒内，随后被滚筒内的转动剥刀绞入，在附近正在工作的邓**、陈**转头看到了李*已经被绞入剥皮机后，马上大喊：“出事故了，有人被夹进去了”，随后马上跑到剥皮机旁，附近的工人听到呼救后也纷纷停机赶去帮忙。其中一名工人赶到后马上去控制开关将该剥皮机停机，陈**与其他班组的工人一起将在剥皮机传送带上面的木头抬走，邓**与4班组的工人祝**等几人将李*从剥皮机的滚筒里施救出来并抬放至旁边的地面上，当时李*的一只手已经被绞断，身体半边已经血肉模糊。

8时07分，刨片车间的叉车司机秦**发现发生事故后立即打电话通知正在排版车间工作的厂长饶**。饶**到达事故现场后，马上拨打120急救电话。

8 时 13 分，饶**打电话向鸿发公司老板何**汇报发生事故情况。

（四）事故报告和现场勘验情况

2024 年 7 月 12 日 8 时 13 分，藤县第二人民医院接到鸿发公司二区发生一起机器辗伤事故有 1 人受伤的出诊电话。

8 时 31 分，藤县第二人民医院医务人员到达事故现场对伤者进行抢救。经抢救后，医务人员现场宣告李*临床死亡。

8 时 30 分许，接到鸿发公司的事故报告后，县公安局、应急局经济开发区管委会和太平镇政府相关领导以及工作人员立即赶赴事故现场处置。到达现场后公安、应急部门对事故现场进行了勘验，了解事故发生经过情况后及时向县委、县政府报告。

现场勘验情况：事故现场位于鸿发公司刨片车间，车间入口南面有一台锯木机与木材剥皮机，锯木机上印有精艺木业机械字样，锯木机与剥皮机是连接起来的，剥皮机侧面印有“3”字样，剥皮机进料传送带上有 6 根未进行剥皮的木头，剥皮机滚筒内的转动剥刀上有一些衣服碎片和人体组织，滚筒下方的碎屑出口处也有一些人体组织，剥皮机操作台的控制箱旁放置有一瓶矿泉水、烟盒和一些机械零件，剥皮机旁有一具用蓝布盖着的尸体，尸体旁边有一把电锯和铁锹，车间地面有很多木屑和灰尘。



图一 事故现场情况



图二 事故现场情况

（五）事故善后

事故发生后，县经济开发区管委会、太平镇政府组织鸿发公司与李*亲属协商善后事宜。7月13日，经双方协商达成一致意见，签订了《人民调解协议书》，鸿发公司支付赔偿款共计人民币1380000元(大写:壹佰叁拾捌万元整)给王**(李*妻子)。现赔付已经到位，家属情绪稳定。

三、事故发生的原因分析

（一）直接原因

李*在操作剥皮机工作过程中，在未断电停机的情况下，使用棍子处置剥皮机滚筒里的木渣，造成其被剥皮机滚筒的转动剥刀绞入、辗压致死，这是造成该事故的直接原因。

（二）间接原因

鸿发公司安全生产主体责任落实不到位。未严格按照法律法规的要求对从业人员开展安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操

作规程，掌握本岗位的安全操作技能。作业现场安全管理不到位，未建立健全安全风险分级管控和事故隐患排查双重机制，没有及时发现并采取技术、管理措施消除事故隐患。

四、事故责任认定及对相关责任单位、人员处理建议

（一）李*，鸿发公司刨片车间工人。安全意识淡薄，在操作剥皮机工作过程中，违规操作，导致其被剥皮机滚筒的转动剥刀绞入、辗压致死，在此事故中负有直接责任。鉴于李*在事故中已死亡，建议不追究其相关责任。

（二）何，鸿发公司法定代表人、执行董事兼总经理。**作为企业安全生产第一责任人，对安全生产工作职责履行不到位，未组织建立并落实安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未有效地督促、检查本公司的安全生产工作，及时消除事故隐患，在此事故中负主要领导责任。建议由县应急局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[①]的规定对其进行处理。

（三）鸿发公司。未严格落实安全生产教育和培训制度，未严格按照法律法规对刨片车间从业人员开展全员安全生产教育和培训，未保证从业人员熟悉剥皮机的安全操作规程，并掌握剥皮机的安全操作规范[②]，未如实记录安全生产教育和培训的时间、参加人员以及考核结果等[③]；未建立健全安全风险分级管控、隐患排查治理双重预防工作机制并采取技术、管理措施，未及时发现并

---

①《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……。”

②《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”

③《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款：“……生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，

如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。”

消除事故隐患[④]。在此事故中负有企业管理责任。建议由县应急局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[⑤]的规定对其进行处理。

五、事故整改和防范措施建议

（一）深刻汲取事故教训，举一反三，进一步加强安全生产管理。

各生产经营单位要充分认识安全生产工作的重要性，严格执行安全生产相关法律、法规，有效落实安全生产规章制度和操作规程，严禁违反安全操作规程进行生产作业，要强化安全生产教育培训和现场安全管理，努力提升从业人员的安全意识，建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，提升设备设施的本质安全水平，消除各类事故隐患，切实履行好安全生产主体责任。

（二）持续推进安全生产治本攻坚三年行动，防止类似事故再次发生。

负有安全生产监督管理的部门要根据所制定的各行业领域子方案，深入查找本行政区域和所监管行业安全生产方面的薄弱环节，完善制度措施，并组织人员有针对性地开展大排查、大整治行动，切实推动企业落实主体责任和全员安全意识，着力从根本上消除隐患、从根本上解决问题。同时强化执法打击力度，对各类违法违规行为露头就打，确保隐患消灭在萌芽状态。

（三）强化政府部门监管责任，扎实推进安全生产工作平稳

④《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：“生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患。”

⑤《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十

万元以上一百万元以下的罚款；……。”

向好发展。

各乡镇、各有关部门要依法加强安全生产监督管理，依职权对本行业（领域）开展安全生产执法检查，督促企业切实履行安全生产主体责任，督促企业强化安全生产管理和安全隐患排查治理，对存在的各种安全隐患要切实做到早发现、早治理，及时进行整改，实行闭环管理，对检查中发现的违法违规行为应当及时作出处理，对超出职权范围的转交相关部门处理。推动安全生产工作持续向好发展，确保不发生各类生产安全事故。