索引号：113710000043137760/2022-02556 发布单位：威海市应急管理局

内容分类：事故调查处理报告 成文日期：2022-05-25

公开方式：主动公开 公开范围：面向社会

有效性/截止日期：有效

威海南海新区山东天润精密工业有限公司“1·26”一般火灾事故调查报告

时间：2022-05-25 15:37 点击次数：3470

2022年1月26日21时许，威海南海新区山东天润精密工业有限公司发生一起火灾事故，造成2人死亡、1人受伤，直接经济损失约480万元。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第342号）等法政府于1月27日成立了由市应急管理局、市总工会、市工业和信息化局、市公安局、市市场监督管理局、市消防救援支队、南海新区管委等单位组成天润精密工业有限公司“1·26”一般火灾事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请市纪委监委、市检察院介入调查，同时聘请化工、特种设备、专家参与，开展了事故调查。事故调查组下设技术组、管理组、综合组。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过周密的现场勘察、视频分析、鉴定试验、调查取证证，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡及直接经济损失情况；认定了事故性质和事故责任；提出了对事故相关责任单位和人员的处教训，提出了事故防范和整改措施。现将有关情况报告如下：

一、事故企业及相关情况

（一）事故企业基本情况

山东天润精密工业有限公司（以下简称“天润精密”），2021年6月29日注册成立，注册资本壹亿贰仟万元整，地址位于威海市南海新区方圆路1码91371076MA94DDKX0M，类型是有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：模具制造、金属材料制造、铸造用造型材料生轴、外协件等铸件。法定代表人邢运波，总经理郭庆生，在职员工121人。

天润精密项目于2013年6月8日获得文登市国土资源局土地使用权，编号为文国用（2013）第110033号；2013年11月27日获得文登区发展和改革案号为1310030085；2014年4月1日获得文登区环境保护局环境影响评价评审，编号为文环审（2014）4-2，结论为环境风险处于可控状态。2021年8月术集团有限公司对天润精密进行了安全现状评价，结论是安全状况能够达到可接受程度，基本符合安全运行条件；2021年11月15日，天润精密办理查，消防安全评估鉴定为合格。

（二）事故设备情况

事故设备为静压造型线，2013年9月安装试车，制造商为德国KUENKEL-WAGNER Germany GmbH（昆格瓦格纳德国公司），产品型号1300*9
率90型/小时，2019年1月9日获得设备安装移交验收书。设备运行以来，未出现异常状况。

（三）生产工艺流程

天润精密生产车间呈长方形，分为南北两个车间，北车间为铸造静压车间，主要工序有混砂、分型造型、熔炼、制芯工序；南车间为铸造清理
次抛丸、二次抛丸、打磨、正火、喷漆工序。此次事故发生在北车间（铸造静压车间）造型工序。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2022年1月26日，天润精密静压造型线在设备常规维护过程中，发现造型主机2个压力触头发生变形，需要更换，维修主管曹进伟安排维修工人
工进行维修作业。20时39分许，张笑声、丛雁飞、官召东3名维修工人开始气割、电焊作业。在作业时，高温焊渣或熔渣将乙炔、氧气输气软管灼烧
氧气气体泄漏，与空气混合形成易燃易爆混合气体，遇到高温焊渣或熔渣发生爆燃。爆燃发生后维修现场及周边区域起火燃烧，瞬间将现场维修工人
死亡，2人受伤。

（二）应急处置情况

事发后，现场工人拨打了119、120、110报警，迅速开展自救互救，经多次尝试最终关闭乙炔、氧气钢瓶阀门，输气软管处火焰熄灭。南海新
与应急管理局、区科技金融局和滨海街道接到报告后，立即启动火灾事故应急预案，赶赴事故现场，成立了由南海新区主任张海军担任总指挥的事故
调组织专业救援队伍、技术专家和救援设备等各方面力量科学施救、稳妥处置，全力做好冷却灭火、人员疏散与搜救、伤员救治、处置保障、道路管
管控、事故信息上报等处置工作。现代路消防救援站出动3车15人赶赴现场，经近30分钟的救援，事故现场明火被扑灭，未造成次生灾害事故。

经现场搜救，在多触头维修区域下方地沟内发现张笑声，身上有灼烧迹象，已无生命体征。事故当晚丛雁飞被送往医院后，于23时20分许抢救
往医院进行烧伤治疗，已于4月康复出院。此次事故共造成2人死亡，1人受伤。

三、事故原因和性质

（一）直接原因

事故调查组通过现场勘查、模拟实验、调取监控、专家论证、询问调查等方式，综合分析认定，该起事故直接原因为维修工人在进行气割、电
或熔渣将乙炔、氧气输气软管灼烧出孔洞，导致乙炔、氧气气体泄漏，与空气混合形成易燃易爆混合气体，遇高温焊渣或熔渣发生爆燃起火燃烧，致

（二）间接原因

1.张笑声、丛雁飞、官召东安全意识薄弱，未严格按照操作规程作业，未制定《动火作业方案》、未办理动火作业票和未采取安全措施。

2.山东天润精密工业有限公司安全生产主体责任落实不到位，未按照规定设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员；未建立健全并
生产责任制，未明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容；未修订安全生产规章制度和操作规程；未严格按照安全管理规定组织作业。

3.滨海街道筹委会属地安全生产监督管理责任落实不到位，拉网式、起底式安全生产大排查、大整治行动开展不力，监管底数不清、范围不全
范围，未对企业开展监督检查。

4.南海新区管理委员会安全生产属地管理责任落实不到位，未明确乡镇（街道）安全生产监管范围，监管责任不清，未有效督促镇（街道）加
管力量薄弱。

（三）事故性质

经调查认定，威海南海新区山东天润精密工业有限公司“1·26”一般火灾事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故有关责任人员、单位的处理建议

（一）免于追究责任人员

1.张笑声，天润精密维修工人，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，免于追究责任。

2.丛雁飞，天润精密维修工人，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，免于追究责任。

（二）给予党纪政务处分及组织处理人员

1.金江，中共党员，天润精密安全生产分管负责人，未有效履行安全生产职责，对事故发生负有重要领导责任。建议由应急管理部门依据《中产法》第九十六条规定，结合《安全生产法涉及行政处罚裁量基准（暂行）》（威应急发〔2021〕23号）第（七）项第1档次的规定，建议给予其吊资格，并处2021年年收入20%的罚款。建议移交有管理权限党组织依据《中国共产党纪律处分条例》，给予其党内警告处分。

2.俞铁军，中共党员，滨海街道筹委会主任，对事故发生负有重要领导责任。建议由南海新区纪工委（监工委）按照有关规定对其批评教育。

3.赵魁峰，中共党员，滨海街道筹委会安全生产分管负责人，对事故发生负有重要领导责任。建议由南海新区纪工委（监工委）按照有关规定分。

4.韩少军，滨海街道筹委会安监科科长，对事故发生负有管理责任。建议由南海新区管委按照有关规定调离其工作岗位。

5.王立军，滨海街道筹委会安监科科员，对事故发生负有管理责任。建议由南海新区管委按照有关规定调离其工作岗位。

（三）给予行政处罚的单位及人员

1.山东天润精密工业有限公司，未落实安全生产主体责任，对事故发生负有主要责任。建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法结合《安全生产法涉及行政处罚裁量基准（暂行）》（威应急发〔2021〕23号）第（五十一）项第1档次的规定，对其处90万元罚款。建议南海新区东天润精密工业有限公司通报批评，并约谈法定代表人。

2.官召东，天润精密维修工人，对事故发生负有直接责任。建议由应急管理部门依据《山东省安全生产条例》第四十五条第二款规定，结合《处罚自由裁量基准（试行）》（鲁应急发〔2019〕72号）编号123第1档次，对其处1万元罚款。

3.于明潇，天润精密兼职安全生产管理人员，未有效履行岗位职责，对事故发生负有重要责任。建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安条的规定，结合《安全生产法涉及行政处罚裁量基准（暂行）》（威应急发〔2021〕23号）第（七）项第1档次的规定，建议给予其吊销与安全生2021年年收入20%的罚款。

4.曹进伟，天润精密设备组负责人，未有效履行岗位职责，对事故发生负有重要责任。建议由应急管理部门依据《山东省安全生产条例》第四结合《山东省安全生产行政处罚自由裁量基准》编号123第1档次，对其处2万元罚款。

5.郭庆生，天润精密主要负责人，全面负责企业的生产经营活动，未有效履行安全生产职责，对事故发生负有主要领导责任。建议由应急管理共和国安全生产法》第九十五条第一款规定，对其处2021年年收入40%的罚款。

建议天润工业技术股份有限公司按照企业内部管理制度规定，结合行政处罚和其他处分措施，对官召东、于明潇、曹进伟、金江、郭庆生等相处罚，相关责任人员的处理结果于市政府批复15日内书面报送南海新区住建交通与应急管理局备案。

（四）其它问责建议

1.责成南海新区管理委员会向威海市人民政府作出深刻书面检查，认真反思、引为镜鉴。

2.责成滨海街道筹委会向南海新区党工委、管委会作出深刻书面检查，认真反思、引为镜鉴。

上述问责落实情况同时抄报威海市纪委监委、威海市政府安委会办公室。

五、事故防范和整改措施

为深刻汲取事故教训，落实“四不放过”原则，有效防范类似事故再次发生，提出如下措施建议:

（一）强化安全生产红线意识。南海新区管委及其有关部门和各企业要深刻吸取事故教训，强化红线意识和底线思维，建立健全“党政同责、-的安全生产责任体系，进一步落实地方属地管理责任、部门监管责任和企业主体责任。认真履职尽责，增强安全监管力量，加强危险作业管理，坚决类违章指挥、违规作业、违反劳动纪律等行为，严防事故发生。

（二）严格落实企业主体责任。企业要严格遵守法律法规和标准规范要求，建立健全全员安全生产责任制，完善各项安全生产管理制度和安行。要强化风险防控意识，结合山东省安全生产信息平台规范开展风险隐患双重预防体系建设，落实奖惩措施，确保真查真改。要加强全员安全生产安全生产“开工第一课”，扎实开展安全生产“大学习、大培训、大考试”专项行动，将“八抓二十项”纳入必学必考内容，结合安全培训年度计划，按照培训规定》要求，做好培训考核档案管理。要严格落实企业安全生产“晨会”制度，严格按照《山东省企业安全生产“晨会”制度规范（试行）》要求，组或车间等一线生产经营单位为单元，常态化组织召开“晨会（班前会）”，持续强化企业职工安全生产意识和自救互救能力,最大限度消除各类不安全缺陷漏洞。

（三）压实安全生产监管责任。南海新区管委及有关部门要牢固树立安全发展理念，分析研判安全风险，加强隐患排查，紧盯薄弱环节，采施，持续深化安全隐患排查整治工作，对问题隐患“零容忍”。要加大检查力度，通过安全生产大检查、百日攻坚等专项行动对生产经营单位开展全方发现问题、解决问题，严格日常监督管理、危险作业管控。要加强警示教育，按照《山东省生产安全事故现场警示教育办法（试行）》规定，深入育，发挥警示教育效果，确保“一厂出事故、万厂受教育”，达到防范类似事故发生的目的。

（四）切实提高应急处置能力。南海新区管委及其有关部门要完善应急救援预案体系，强化应急物资保障，推进应急处置能力提升。各企业要救援预案，在开展作业前要做好处置预案的交底培训，并对照预案逐项健全完善应急救援措施。要加强应急演练，提高从业人员事故预防、避险、逃急处置技能，确保发生异常情况时，从业人员能够在第一时间有效处置，避免事态扩大或次生事故发生，尽最大努力减少人员伤亡和事故损失。

扫一扫在手机打开当前页

【返回顶部】 【打印本页】

上一篇：《威海经济技术开发区“6·6”较大爆燃事故调查报告》 (/art/2022/11/3/art_63734_3122525.html)

下一篇：2021年，未有到期需进行公示的较大级别以上事故调查处理结果和调查报告 (/art/2021/12/15/art_63734_2760137.html)

威海发布 (https://weibo.com/u/3798503424)

版权所有：威海市人民政府 主办：威海市人民政府办公室 联系我们 (https://www.weihai.gov.cn/col/col59543/inde
(https://www.weihai.gov.cn/col/col75792/index.html)

政府网站标识码：3710000028 鲁ICP备2021041281号-1 (http://beian.miit.gov.cn) 鲁公网安备37100202000146号 (http://www.beian.gov.cn/port
recordcode=37100202000146)

(https://bszs.conac.cn/sitename?method=show&id=07287F0D6F220310E053022819AC647D) 政府网站找错 (https://zfwzgl.www.gov.cn/
site_code=3710000028&url=file%3A%2F%2F%2FE%3A%2F%E4%B8%B4%E6%97%B6%E6%96%87%E4%BB%B6%2Fm17067775924881%2Fm1