区镇“3·28”杭州**公司**火灾事故调查报告

2025年3月28日17时24分，位于**区**镇**路28号杭州**公司发生一起一般火灾事故，导致1人死亡，1人受伤，过火面积约4600平方米，直接经济损失1959699.32元。

根据《中华人民共和国消防法（2021年修正）》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《杭州市萧山区人民政府办公室关于印发杭州市萧山区落实消防安全责任制实施办法的通知》（萧政办发〔2023〕85号）等有关规定，**区人民政府成立了由区消防救援大队、区应急管理局主要负责人为组长，区委宣传部、区经信局、区公安分局、区住建局、市规划资源局萧山分局、区综合行政执法局、区文旅局、区总工会等单位有关同志参加的**区**镇“3·28”杭州**公司火灾事故调查组，邀请区纪委监委、区检察院派员参与，对本次事故开展调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和事故调查“四不放过”的原则，通过现场勘查、人员询问、调查取证、技术鉴定、综合分析等方法措施，查明了事故经过、发生原因和人员伤亡，认定了事故性质，提出了事故防范和工作建议。现将情况报告如下:

一、基本情况

2025年3月28日，**区**镇**路28号杭州**公司发生火灾，经过救援力量奋力扑救，保护了厂区内柴油储罐和部分生产物资，堵截了火势向其他单位蔓延。事故造成约4600平方米厂房及仓库过火燃烧，导致1人死亡、1人受伤。

二、发现和救援处置情况

（一）火灾发现及报警情况

2025年3月28日17时20分许，2号楼第2层车间组长高**在2号楼第3层厕所听到“噼啪”声，出来后发现该层仓库有火光。17时24分，杭州**公司螺东路对面的群众李*有看到冒烟，首位拨打“119”报警。萧山消防分指挥中心接到**镇**路28号杭州**公司火灾报警后，杭州消防指挥中心立即调派16个消防救援站2个专职队及周边微型消防站，共51辆车213人赶赴现场扑救。

（二）先期处置情况

2025年3月28日17时20分许，2号楼第2层车间组长高**发现火光后，立即到1号楼第2层通知正在开会的同事。再与员工鲍**、胡**等回到着火部位，取用周边灭火器扑救火灾。

企业法定代表人周**在1号楼2层开会时听到起火消息，立即指派员工张**疏散1号楼人员和组织人员扑救灭火；会场采购经理蒋**听到起火消息后，与员工李*、陈**等共同疏散1号楼人员；员工刘**、惠**等人看到起火后，通过室外钢结构顶棚，用灭火器从窗外灭火。

17时38分**村微型消防站到场，立即在1号楼南侧用消防车出水灭火。**镇专职队力量到场后，负责外围秩序维护。

17时46分许**镇专职队到场，迅速在厂房南面**路用消防车出水阻击火势在1号楼蔓延。17时48分左右，**专职队到场，在厂房东南角出水堵截火势向东侧企业蔓延。

三、场所情况

（一）事故单位情况

事故单位为杭州**公司（法定代表人、消防安全责任人：周**，统一社会信用代码：913301****7285104），位于浙江省**市**区**镇**村**路28号，主要经营包装印刷、纸制品加工等。

（二）起火建筑情况

杭州**公司共有4幢建筑，东侧由南向北分别是1号楼、2号楼、3号楼，西侧1幢员工宿舍，建筑间通过钢棚相连。东侧1号楼共5层，高22.2米，面积6582.60平方米，用途为办公、食堂、车间、仓库、员工宿舍；东侧2号楼共5层（首层有夹层），高23.95米，面积9828.93平方米，用途为车间、仓库；东侧3号楼共5层（首层有夹层），高23.95米，面积5881.31平方米，用途为车间、仓库。西侧员工宿舍楼，系向**村租赁，共4层，面积约1600平方米。

（三）违章搭建情况

杭州**公司东侧1号楼和2号楼之间逐层通过钢结构连廊连通，2号楼和3号楼之间1至3层通过钢结构连廊连通；员工宿舍楼北侧区域、2号楼西侧区域、3号楼北侧区域均搭建单层钢棚；东侧1、2、3号楼均违规设有员工宿舍，分别有52间、5间、6间。

四、事故人员伤亡及直接经济损失情况

事故造成杭州**公司1人死亡，1人受伤，厂区内不同程度烧毁的设备、原材料、货物等财物经**公司评估，直接经济损失为1959699.32元。

死亡人员林**（居民身份证号码：522421******6811），男，汉族，事发时为杭州****公司员工。事发当晚送杭州市萧山区第一人民医院就医，3月29日，因呼吸心跳骤停抢救无效死亡。

受伤人员陈**（居民身份证号码：330121*****9330），男，汉族，事发时为杭州***公司2号楼第3层仓库管理员。事发当晚送浙江萧山医院就医，生命体征平稳，火焰烧伤面颈部、后躯干、双手，4月12日痊愈出院。

五、起火原因认定

（一）起火时间认定

根据提取监控视频显示，自初见火光至第一发现人高**第一次离开现场相距约6分钟；通过第一发现人高**和员工李*描述相互印证，以及第一报警人李**17时24分报警等信息分析。综合判定起火时间为**2025年3月28日17时10分许**。

（二）起火部位认定

根据天津火灾物证鉴定中心对现场监控视频进行了技术分析并出具了《鉴定书》，根据《鉴定书》意见以及现场比对，判断起火部位为西南侧高于货架区域的高位；根据第一发现人高**描述：“我从厕所出来，站在厕所门口看到17号货架西面靠墙的位置，大概中间窗口附近有火光，17号货架上方有很大的黑烟，我走到15号货架和16号货架之间的主通道上，没找到灭火器”；根据现场勘验，西侧中间外窗受热情况最重，其两侧迎火面均指向中部；根据掉落于地面的LED灯罩受热情况判断，西侧中间外窗处的灯罩最先掉落。综合判定起火部位于**2号楼第3层西侧监控所在位置（16号货架处）西南侧**。

（三）起火点认定

根据对2号楼第3层西侧监控所在位置西南侧掉落于地面的灯罩进行勘验，分析灯罩、金属壳、电路硅板、透镜过火痕迹，判断西侧中间外窗处的灯罩受热时间明显短于西侧南部外窗处的灯罩（西侧北部外窗处的灯罩已基本烧毁），西侧中间外窗处的灯罩受热面为上表面，西侧南部外窗处的灯罩受热面为下表面。根据监控视频画面拍摄到火光映射角度与西侧中间外窗处的照片灯具原始位置进行比对，方向基本一致。综合判定起火点位于**西侧中间外窗内部上方照明灯具处**。

（四）起火原因

通过现场勘验、调查询问、视频分析、物证提取等，综合认定起火原因为2号楼第3层西侧中间外窗内部上方**照明灯具故障内部起火**滴落引燃下方17号货架上方的可燃货物引发火灾。

六、事故原因及性质

（一）火灾迅速蔓延主要原因

事故单位2号楼第3层仓库在距离地面2米处搭建货架，货物分为上下层堆放，货物主要为成品包装盒及其纸质原材料，17号货架上方的货物在被滴落物引燃后，持续燃烧仅6分钟即进入猛烈燃烧阶段，期间无人员发现直至火势扩大向17号货架两侧、下方以及16号货架蔓延。火势失去控制后，因仓库内无排风设施，空间密闭，形成的火羽流向连廊方向扩散，相继引燃连廊处钢棚内堆放的货物，因钢棚耐火等级低，隔热能力差，燃烧产生的大量热辐射持续引燃钢棚上下层的货物，造成火势进一步扩大，形成立体燃烧。钢棚和连廊的搭建导致了原有防火分区扩大，且无防护分隔，火势引燃钢棚内货物后继续从外墙蔓延至1、3号楼，直至蔓延至全厂。

（二）造成人员死亡主要原因

2号楼第3层仓库管理员陈**发现起火后，前往起火位置北侧卫生间意图扑救，发现火势无法控制后向3号楼方向跳窗逃离，在逃离过程中被烧伤。

事故单位2号楼各楼层与1号楼各层连廊连通，无防火分隔，火势迅速通过连廊向1号楼蔓延。事故单位疏散楼梯防火门未常闭，形成“烟囱效应”，大量烟气聚集至顶楼，蔓延1号楼第5层宿舍区域，影响人员逃生。事故单位组织火场人员疏散、火灾初期处置不利，未有效阻止火势蔓延，致使员工林**被困于1号楼第5层宿舍内，最终因吸入大量烟气，抢救无效死亡。

（三）事故性质认定

经事故调查认定，杭州**公司“3·28”**火灾事故，是一起一般责任事故。

七、责任单位主要问题

（一）事故单位—杭州**公司

1.主体责任缺失。**安全生产管理制度未落实，**企业安全生产责任制、规章制度执行不到位，安全生产物资、技术、人员等缺乏保障，隐患排查治理、风险防范化解等机制未落实，消火栓、应急照明等消防设施维护保养不到位，未能有效用于扑救初期火灾[①]和引导人员疏散。**消防设施、器材配备不齐全**，1、2、3号楼未按规范设置消防水池、水泵房等

[①] 经询问参与初期火灾扑救人员，反映火灾发生时现场人员用水带连接2号楼消火栓和水枪，打开阀门发现管网内无水。

消防设施[①]，2、3号楼库房照明灯具未设置防火保护措施[②]。

2.违规增设夹层、违法搭建钢棚。企业1、2号楼首层均增设夹层（整层），增加火灾荷载、影响安全疏散；1、2、3号楼及宿舍间采用钢棚连片搭建[③]，严重占用防火分区、破坏防火分隔；夹层、钢棚搭建未办理相关审批手续；对违法用地建设检查及执法情况[④]，未引起足够重视，导致违法行为长期存在。

3.违规设置员工宿舍。企业1、2、3号楼设计使用功能为生产车间，实际部分楼层或部分区域违规设置为宿舍[⑤]，并与生产、储存区域共用疏散楼梯[⑥]，严重影响人员逃生。火灾发生后，人员林科有被浓烟困于1号楼第5层宿舍内，未成功疏散。

（二）事故单位安全评估单位—杭州**公司

开展工业企业开展安全评估时，未严格履行安全评估合同约定和行业标准，对事故隐患排查不到位，漠视事故单位违规搭建、消防设施未保持完好等重点隐患。

八、部门履职情况

（一）区消防救援大队

2019年消防审批职能调整前，杭州**公司东侧1号楼和2、3号楼分别于2014年、2016年向消防部门竣工验收消防备案，均未抽中；西侧员工宿舍未办理竣工验收消防备案。消防救援部门还承担城乡综合性消防救援工作，推动落实消防安全责任制。**区消防救援大队运用信息化手段、数字化工具、标准化管理等创新举措，不断减少各类火灾事故发生，开展火灾隐患整治、清除行动，督促提升工业企业本质安全。**一是强化主体责任落实。**健全消防安全责任体系，**区委修订出台《杭州市萧山区消防安全责任制规定》及实施办法，明确工业企业行业管理部门，将消防安全事业纳入平安建设、政务督查、高质量发展等范畴。**二是强化工业企业综合监管。**开展消防安全整治行动，将消防安全巡查检查纳入基层网格“综合查一次”，持续开展工业企业消防隐患排查、整改行动，每年区镇两级开展消防培训、演练300余场，年均受众1.5万

[①] 经审验资料查询及询问，2014年1号楼消防设计有消防水池、水泵房等设施，消防设施委托无资质个人，应企业主要求，未实际安装消防水池、水泵房。

[②] 《仓库防火安全管理规则》第三十八条 储存丙类固体物品的库房……当使用日光灯等低温照明灯具和其他防燃型照明灯具时，应当对镇流器采取隔热、散热等防火保护措施，确保安全。

[③] 据企业主、管理员、承接单位询问了解，2017-2020年期间，企业先后在1、2号楼违规增设夹层，搭建1、2号楼间，2、3号楼间以及与宿舍间钢棚。

[④] 2018年，卫星遥感发现事故单位存在违法用地6.29亩，上报规资部门拆除5.67亩，剩余0.62亩被立案查处，没收134㎡建筑物、279㎡构筑物。

[⑤] 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第3.3.5条：员工宿舍严禁设置在厂房内。

[⑥] 违法《住宿与生产储存经营合用场所消防安全要求》XF703-2007第4.1.1条。

人次。**三是强化执法打击力度。**加大执法部门联合监督力度，对无正当理由久拖不改的安全隐患，使用查封、罚款、关停、拘留等执法举措，切实整改消除一批突出火灾风险隐患。持续消防隐患曝光、执法典型案例曝光，火灾现场警示教育会、重大隐患挂牌督办等一系列工作。

（二）区经信局

在安全生产方面职能，**一是指导工业企业加强安全生产管理、开展安全体检**。2024 年度服务工业企业 705 家，开展安全培训与演练，2024 年度开展安全培训 4 次，参与培训人数为 501 人，开展专项检查 8 次。开展化工、印染和电镀行业集聚入园工作，制定化工和印染行业入园方案，推进印染三家企业入园工作，推进化工 5 家企业入园，推进电镀园区建设。制定安全生产一票否决制，扶持企业时明确“如企业、单位当年有发生安全生产、环境污染的重大责任事故等负面清单事项的，原则上不享受政策补助” 。**二是指导小微企业园落实安全生产工作**。强化 52 家小微企业园安全管理意识，减少消防隐患风险，督促园区落实安全主体责任，确保每个园区设置安全管理机构和安全管理人员。**三是支持工业领域实施重大安全技术改造项目、重大安全信息化项目**。推行鼓励企业数字化改造升级政策，年度资金不少于 1.8 亿元，重点支持中小企业数字化改造与数字化服务供给提升。对数字化改造项目、智能工厂，给予核定投资额 20％补助。

（三）区应急管理局

近年来，区应急管理局紧紧围绕安全生产治本攻坚三年行动工作部署，聚焦“三场所三企业”、危化品使用、“一厂多租”等重点领域，指导督促企业着力构建安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系，并扎实推进安全生产标准化创建工作，有效压实企业安全生产主体责任，目前已累计完成企业安全标准化创建 2000 余家次。依法监督检查相关企业贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，2023-2024 年，共立案查处安全生产违法行为 1062 件。此外，积极组织开展“百万员工安全大培训”、“开工第一课”等重点培训活动，近年来累计培训企业负责人、安管员及特种作业人员达 1.2 万人次。

（四）区住建局

2019 年消防审验职能调整至住建部门后，区住建局未收到杭州**公司相关消防审验事项申请。建筑施工许可与竣工验收方面，收到该单位 2 次施工许可申领。2013 年 7 月 22 日取得年产 500 吨纸制品项目施工许可证（编号为 330181201307220201），工程涉及 1 幢房屋（现东侧 1 号楼），建筑面积 6582.6 平方米，2014 年 7 月 25 日该项目取得

五方责任主体竣工验收合格，2014 年 9 月 9 日办结竣工验收备案（备案号为 20140222）。2015 年 7 月 9 日，取得年产 2500 万平方米纸制品项目施工许可证（编号为 330109201507090101），工程包含车间二、三两个单体（现东侧 2、3 号楼），建筑面积 15710.24 平方米，2016 年 8 月 10 日，该项目取得五方责任主体竣工验收合格，2016 年 9 月 10 日办结竣工验收备案（备案号为 20160188）。

（五）规划资源萧山分局

规划资源萧山分局对杭州**公司合法审批国有建设用地 15.4065 亩（含两次取得的工业用地及河道代征地），东侧 3 幢厂房完成验收并办理产权证，西侧租用**村集体厂房 4.9995 亩。2018 年，经卫星遥感发现杭州**公司存在集体土地上违法用地图斑面积 6.29 亩，其中 5.67 亩当时已完成拆除整改。2019 年 6 月 27 日，规划资源萧山分局对剩余 0.62 亩土地非法占用立案查处，罚款 12300 元，并没收非法占用的土地上 134 平方米建筑物、279 平方米构筑物及其他设施，没收建筑物移交**镇人民政府处置。2021 年 3 月，**镇人民政府已经督促企业拆除复耕，该图斑已完成销号。涉及国有建设用地上房屋部分，自项目验收以后未收到乡镇或城管部门关于对该部分是否涉嫌违建的规划审定申请。

（六）区综合行政执法局

区综合行政执法局行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，即负责对国有土地违法建筑的行政处罚工作。

2018 年 12 月前，区综合行政执法局指定**中队负责**镇辖区内国有土地违法建筑的行政处罚工作。2018 年 12 月，**中队成立，之后**镇辖区内国有土地违法建筑的执法办案工作由衙前中队具体负责。2022 年 6 月，国有土地违法建筑的行政处罚权赋权镇街实施，国有土地违法建筑案件以镇街名义办理。

（七）区公安分局

镇派出所主要配合镇应急消防管理站落实对沿街店铺、出租房等九小场所消防监督检查，根据镇平安企业共同体建设要求，结合社区警务工作，督促企业消防安全生产自查，并入企开展消防安全宣传，运用“萧企安”模型检测企业消防安全等风险隐患，及时提醒指导企业落实整改。**镇派出所根据区公安分局、区消防救援大队、**镇政府要求，配合开展监督检查工作，每月检查单位 5 家以上，重点隐患转交镇主管部门整改处理，严格查处区消防救援大队移交的行政处罚案件。

（八）区文旅局

2007 年 7 月 12 日，经区文化广电新闻出版局（现区文旅局）初审，杭州市文化广电新闻出版局（现杭州市文旅局）复审，浙江省新闻出版局审批，杭州**取得印刷经营许可证。2019 年起，该审批权力事项划转至区委宣传部。

（九）区委宣传部

在行政审批方面，2021 年，区委宣传部对年检合格企业进行统一换证，杭州**公司于 2021 年 8 月 2 日取得印刷经营许可新证，有效期至 2025 年 12 月 31 日。在日常监管方面，区委宣传部会同区文旅局共同开展文化市场的日常检查，2024 年 10 月 21 日，两部门对杭州**公司开展萧山区文化市场 2024 年度印刷经营者联合双随机抽查，检查未发现问题。

九、属地管理情况

（一）镇人民政府践行安全发展理念有差距。属地监管责任落实不到位[①]，**镇内分工履职滞后[②]，缺乏责任制落实配套措施，应急消防管理站、经济发展办分工不明确，工业企业消防安全监管存在漏洞盲区，工业企业整治行动未全覆盖，对检查发现的安全隐患问题未闭环整改。未按《浙江省社会消防组织管理办法》要求建立乡镇专职队，现有初期处置力量无法满足辖区灭火救援需求。

（二）镇人民政府对违规、违章搭建突出隐患整治不彻底。**工业企业违规增设夹层、违规搭建现象突出，未有效制定整治方案，放任违法、违规行为长期存在。对评估第三方指出大量违章搭建问题、规资部门认定违法建设情况，仍未有效拆除。对企业长期存在的违法建设、违章行为、消防设施等失察。

（三）村村民委员会履职不到位。**作为事故单位的用地、建筑出租方，存在以包代管、放纵违章，未尽安全管理基本职责。未履行安全生产管理职责和基层消防安全检查责任，放纵事故单位违章搭建行为，对长期存在的严重消防安全隐患没有及时劝阻并向上级政府和有关部门报告。网格对村级纳管企业巡防、宣传不到位，对事故单位问题隐患未督促闭环整改，对企业四个能力、员工“一懂三会”等消防基础常识宣传、提醒不足，对企业初期火灾扑救和逃生演练等指导不力。

---

① 未按《地方党政领导干部安全生产责任制规定》建立责任清单。

② 《衙前镇人民政府关于调整衙前镇消防安全委员会成员及明确职责分工的通知》（衙政〔2017〕8 号）部门职责分工中，经济发展和劳动保障办公室：指导、督促全镇工业企业消防安全，负责全镇范围内规模以上工业企业、服务业……等场所的消防工作；衙前镇新的三定方案《区委办公室 区政府办公室关于印发<中共杭州市萧山区衙前镇委员会杭州市萧山区衙前镇人民政府职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》（室发〔2024〕40 号）后，未进一步明确消防工作职责分工。

十、对有关单位及责任人的处理建议

（一）涉事单位及人员处理建议

1.杭州公司**，单位主体责任未落实，多处安全隐患长期存在，并起火致灾。建议消防救援部门依据《中华人民共和国消防法》等相关规定给予行政处罚。

2.杭州公司**,作为安全评估单位，对事故隐患排查不到位，漠视事故单位违规搭建、消防设施未保持完好等重点隐患，未按要求履行合同义务和开展正确风险评估，建议衙前镇人民政府根据合同约定进行处理。

3.周**，杭州**公司法定代表人、安全管理第一责任人，未有效履行公司安全管理主要负责人职责，消防安全管理不到位。涉及消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效及配置、设置不符合标准的行为，违反《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项的规定；厂房之间搭建钢棚占用防火间距的行为，违反了《中华人民共和国消防法》第二十八条的规定；其他场所与居住场所设置在同一建筑物内不符合消防技术标准的行为，违反了《中华人民共和国消防法》第十九条第二款的规定，对事故发生负有主要责任。根据《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国安全生产法》等法律法规规定，建议司法机关依法追究其刑事责任。

（二）公职人员问责建议

调查组对**镇责任科室负责人集中调查询问并走访了解，参考**镇党委职责分工及工作履职情况，建议如下:

1.**镇人民政府未按照“三管三必须”要求有效履行安全生产和消防安全管理职责，消防安全工作落实不到位，应急消防管理站、经济发展办对工业企业消防安全管理认识有偏差；工业企业违章搭建、居住场所消防安全等专项治理工作有空白；未严格督促企业排查消除事故单位火灾隐患、未有效指导督促**村落实消防安全“网格化”管理责任。建议移交区纪委监委处理。

2.**镇人民政府城镇管理工作执行不到位，未严格开展辖区违法建筑日常巡查机制，对事故单位违建情况应排漏排，未向相关部门如实报告。建议移交区纪委监委处理。

3.**镇人民政府**村未履行房屋出租方安全生产管理职责和消防安全检查责任，未及时排查上报事故单位违章搭建、违规住人等严重消防安全隐患。建议由**镇党委给予处理。

十一、事故防范与整改措施

为深刻吸取本次事故教训，预防和避免类似事故再次发生，针对本次事故的特点，特提出以下防范措施建议：

（一）严格落实企业主体责任。区镇两级特别是**镇要深刻汲取事故教训，**要严格督促落实企业安全生产主体责任**，有效构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制。**要落实落细全员安全生产责任制**，明确从企业主要负责人到一线从业人员的安全生产岗位责任，按规定设置安全生产管理机构，按标准配备专兼职安全生产管理人员，健全并持续更新完善安全生产规章制度和操作规程，督促企业从业人员严格落实到位。**要认真组织实施从业人员安全教育和培训**，进一步加强特殊岗位从业人员安全管理，提升发现、检查、整改各类安全隐患的能力，有效组织消防和应急救援演练。

（二）深入开展专项整治行动。各镇街特别是**镇、**村要认真对照安全生产风险预警单、火灾事故督办函要求，开展生产安全事故调查报告、开展举一反三排查整治、事故现场警示教育会，开展安全生产组团服务指导。聚焦工业企业领域，全面推进安全生产隐患大排查大整治，全面深入推进工业企业违法建筑治理，制定并严格执行整治标准、清除“负面清单”；彻底清查各类合用场所火灾隐患，重点整治工业企业内违规住人等突出问题，切实消除火灾隐患。

（三）构建安全群防群治体系。各镇街要全面贯彻省委省政府关于加强基层治理体系建设的意见，**加强基层应急管理、消防安全治理体系建设**，充实安全生产和消防安全管理力量，补齐“5分钟消防救援圈”目标中镇街专职队建设、区域性微型站建设短板，切实发挥“救早、灭小”作用。**要加强对第三方安全服务机构的指导和监管**，进一步提升服务能力，提高服务质量，加强评价服务结果运用。**要大力开展宣传教育**，精心组织“安全生产月”“119消防宣传月”等主题活动，开展安全进企业、进单位、进学校、进社区进家庭等“五进”活动，普及各类安全知识，提高火灾事故防范意识，提高自救互救能力。

特此报告。