象山丹东象山鸿运石材厂“2·26”一般机械伤害事故调查报告

象山县人民政府事故调查组

2025 年 4 月

目　录

一、事故基本情况.....1
（一）事故发生单位基本情况.....1
（二）事故发生单位安全管理情况.....2
（三）事故发生经过.....2
（四）事故现场情况.....2
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....3
二、事故应急救援及善后处理情况.....3
（一）事故应急救援.....3
（二）事故善后处理.....3
三、事故直接原因.....3
四、事故间接原因.....4
五、事故责任认定以及对事故责任人员的处理建议.....4
六、事故防范和整改措施.....4
附件 1:　象山丹东象山鸿运石材厂“2·26”一般机械伤害事故死亡人员名单.....6
附件 2:　象山丹东象山鸿运石材厂“2·26”一般机械伤害事故调查组成员名单.....7

2025年2月26日13时58分许，位于象山县丹东街道天安路上余村地段的象山鸿运石材厂发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失人民币140余万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)规定，经县人民政府批准同意，成立由县应急管理局、县公安局、县总工会以及丹东街道等单位有关同志参加的象山丹东象山鸿运石材厂“2·26”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），对本起事故开展调查工作。同时，邀请县人民检察院、县纪委县监委机关派员参加，并聘请相关专家参与事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查询问等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人、责任单位的处理建议和加强事故防范工作的整改措施。

经调查认定，象山丹东象山鸿运石材厂“2·26”一般机械伤害事故是一起因从业人员违章作业等导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

象山鸿运石材厂，该厂成立于2013年7月18日，统一社会信用代码:321023********4014,类型:个体工商户,法定代表人(负

责人）：张*春，地址：象山县丹东街道天安路上余村地段（象山花岗岩市场二十二号），经营范围：石材加工、零售。

（二）事故发生单位安全管理情况

象山鸿运石材厂未对从业人员进行安全生产教育和培训，未制定安全生产规章制度和操作规程，未定期开展隐患排查治理，未与死者签订劳动就业合同，未给死者缴纳工伤保险，未委托第三方安全服务机构参与日常的安全生产管理。

（三）事故发生经过

2025年2月26日13时许，根据象山鸿运石材厂的工作安排，4名员工在加工车间的不同区域从事各自工作，其中赵*明单独负责智能石机设备（俗称“磨边机”）的操作。当天13时58分许工友盛*金路过磨边机设备时，发现赵*明头部被磨边机设备夹住，人处于站姿状态，地面和设备上都留有大量血迹。

（四）事故现场情况

事故现场位于象山鸿运石材厂加工车间内，死者赵*明的尸体摆放于磨边机东侧地面，地面留有大量血迹。磨边机往复机头设置有行程限位装置（装在磨边机滑动横梁上的磁铁，用于触发机头形成限位干簧管动作的磁力装置），吸附在机头滑动横梁上的左侧磁铁与左侧立柱之间距离为7cm，机头悬臂与右侧立柱之间距离为53cm，靠近左侧立柱的机床工作台上留有大量血迹。磨边机两侧立柱之间的工作台总长3.7米，磨边机的机头悬臂和磨削电机右置。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成象山鸿运石材厂1人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）核定，事故直接经济损失为人民币140余万元。

二、事故应急救援及善后处理情况

（一）事故应急救援

事故发生后，现场工友立即展开救援，第一时间拨打110报警电话和120急救电话，同时通知老板张*春到场处置。120医护人员到场确认后，宣布赵*明当场死亡。

（二）事故善后处理

3月1日，在当地政府部门的协调下，象山鸿运石材厂积极与死者家属进行协商并签订赔偿协议，事故善后工作平稳有序，死者家属情绪稳定。

三、事故直接原因

赵*明操作磨边机进行大理石台板构件磨边时，未按正常程序和参照待加工大理石构件外形尺寸来调整磨边机往复机头的行程限位装置，致使往复机头的悬臂工作时往复行程过大，悬臂与磨边机左侧立柱之间距离变小，形成狭小的挤压区。磨边机运行过程中，赵*明注意力不集中和操作不当，头部探入到悬臂与左侧立柱形成的挤压区之内，导致事故发生。

四、事故间接原因

张*春作为象山鸿运石材厂的个体户老板，未组织制定本单位

的安全生产规章制度和操作规程，未组织建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促和检查本单位的安全生产工作，及时消除员工违规操作等生产安全事故隐患。

五、事故责任认定以及对事故责任人员的处理建议

张*春未正确履行其安全生产主要负责人管理职责，对事故的发生负有领导责任，事故调查组建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定对其实施行政处罚。

六、事故防范和整改措施

为吸取事故教训，有效防范生产安全事故的发生，针对本起事故反映出的问题，提出以下事故防范和整改措施:

（一）丹东街道要坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的原则，采取有效措施严格落实属地监管责任。要深刻吸取“2·26”事故教训，加强辖区内个体工商户类型的加工厂和小作坊的监管，严防类似事故再次发生。

（二）象山鸿运石材厂要深刻吸取“2·26”事故教训，举一反三，认真履行其安全生产主体责任。1.要制定生产所需的各项安全生产管理制度和安全操作规程，并严格落实执行。2.要开展生产现场定期检查和隐患排查，认真落实隐患整改和闭环，杜绝“三违”现象存在。3.要严格落实安全生产教育培训工作，按要求开展岗前员工教育和在职员工教育培训工作。4.按照本次事故调查报告相关内容，根据“四不放过”原则，落实事故防范和整

改措施，并将落实情况书面报送县应急管理局。

附件：1.象山丹东象山鸿运石材厂“2·26”一般机械伤害事故死亡人员名单

2.象山丹东象山鸿运石材厂“2·26”一般机械伤害事故调查组成员名单

象山丹东象山鸿运石材厂“2·26”一般机械伤害事故调查组

2025年4月2日

附件1

象山丹东象山鸿运石材厂“2·26”一般机械伤害事故死亡人员名单

死亡人员：赵*明，男，19**年*月*日生，身份证号372830********5217，户籍地：山东省平邑县*******，生前系象山鸿运石材厂员工。

附件2

象山丹东象山鸿运石材厂“2·26”一般机械伤害事故调查组成员名单

调查组内职务	姓　名	工作单位	签　名	日　期
组　长	俞　设	县应急管理局		
组　员	沈奂达	县应急管理局		
	周　德	县总工会		
	张伟斌	县公安局		
	欧红波	丹东街道		
	郑建挺	县应急管理局		
	黄　莺	县应急管理局		