江南区吴圩镇福建气好克环保科技有限 公司明阳项目“7·20”一般高处 坠落事故调查报告

发布时间：2026-10-09 16:14　来源：江南区应急管理局

2026年7月20日15时20分左右，位于江南区吴圩镇明阳大道26号的福建气好克环保科技有限公司明阳项目工地发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

事故发生后，城区政府领导高度重视，第一时间作出指示，要求相关单位赶赴现场开展救援和应急处置工作，妥善做好安抚和善后工作，依法开展作，严肃追责问责；针对事故暴露出的问题，要求各部门务必高度重视，加强行业领域的事故隐患排查治理，强化企业安全生产主体责任落实，坚决防范生，切实维护人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，经江南区人民政府批准，成立江南区吴圩镇福建气好克限公司明阳项目“7·20”一般高处坠落事故调查组，全面负责事故调查工作。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，查、调查取证、询问核实、综合研判等方式，查清了事故经过、原因、人员伤亡及直接经济损失，认定了事故性质和相关责任，形成责任处理建议，梳理题，并提出针对性防范整改措施。

一、基本情况

（一）相关单位基本情况

1.业主单位：广西丰林人造板有限公司（以下简称丰林公司），法定代表人：刘*，成立日期：2007年11月14日，类型：有限责任公司（外商投资资），地址：南宁市江南区吴圩镇明阳大道26号。统一社会信用代码：91450100667041687A(1-1)，经营范围：一般项目：木材加工；木材收购；林业专业动；人造板制造；人造板销售等；许可项目：特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）等。

2.事故发生单位：福建气好克环保科技有限公司（以下简称气好克公司），法定代表人：李**，成立日期：2017年6月9日，地址：福建省闽侯县上街大道30号福州清华紫光科技园-海峡科技研发区1-6#研发楼8层801研发，统一社会信用代码：91350103MA2YANBWOH，公司类型：有限责任公司，经营范围：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；环保咨询服务咨询；软件开发；软件销售；环境监测专用仪器仪表销售等；许可项目：建设工程施工；计；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）等。公司持有《建筑业企业资质证书》（编号：D335123830），环保工程级，资质证书有效期至2030年6月10日；持有《建筑业企业资质证书》（编号：D235408598），机电工程施工总承包贰级，资质证书有效期至2030年7月2日全生产许可证》（编号：（闽）JZ安许证字〔2018〕012202），有效期：2024年7月23日至2027年7月22日。

（二）事故相关人员情况

1.林**，男，福建省龙岩市，系气好克公司副总经理、明阳项目总负责人。

2.石**，男，河南省鹿邑县，系气好克公司明阳项目班组长。

3.赵**，男，广西桂林市，系丰林公司副总经理、项目经理。

4.刘**，男，南宁市邕宁区，系丰林公司安全环保主管。

5.周**，男，湖北省蕲春县，系气好克公司电焊工，在本次事故中死亡。

（三）工程项目概况

项目名称：干燥尾气净化处理装置技改项目，建设地点：丰林公司厂区内。2026年2月24日，丰林公司以外包形式交由气好克公司实施，采用EPC总行，工作内容含设计、制造、供货、安装及调试（其中项目土建工程除外），项目总投资1180万元，双方签订《尾气处理升级改造项目购销合同》及《工程职业健康、安全管理协议书》，明确双方安全管理职责。该项目由气好克公司于2026年5月26日提交开工申请，同日经丰林公司审批同意开工。

（四）事故现场勘验情况

事发地点位于江南区吴圩镇明阳大道26号，丰林公司厂区内福建气好克环保科技有限公司“干燥尾气净化处理装置技改项目”施工现场。事发位置为湿式静电除尘器一级湿电保温桶装置平台层，平台距地面高度约25米，平台采用镀锌钢格栅板铺设，平台西侧预留一处施工洞口（详见下图），



洞口长0.85m×宽0.65m，平台防护栏杆高1.15m，栏杆跨度1.1m。事发点正下方水泥地面上遗留一块变形的钢格栅板（长1m×宽0.76m），旁边地面散落一顶

二、事故发生经过和现场救援处置情况

（一）事故发生经过

2026年7月20日，气好克公司安排电焊工周**等3人，在项目主体湿式静电除尘器一级湿电保温桶装置平台（距地面高约25米）开展管道安装作业。15
周**在平台上行走给同事递送电焊条返回作业点位途中，踩踏至未固定的钢格栅板（该施工平台预留一处长0.85m×宽0.65m的施工洞口，洞口仅简易铺设
板，未采取焊接及加固固定措施），造成钢格栅板移位，周**从作业平台预留施工洞口坠落到地面受伤。电工邱**途经项目工地一楼时发现工人坠落，立即
赴现场开展救援。

（二）现场救援处置情况

事故发生后，气好克现场技术员陈*立即拨打120急救电话；15时32分左右，医护人员抵达事故现场，将周**送往明阳卫生院抢救，16时13分，经抢救

（三）人员伤亡和财产损失情况

本次事故造成1人死亡（死者：周**）。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB／T6721）等标准和规定统计，截至目前，核定本次事故造
损失180万元人民币（未含事故处罚金额）。

三、事故发生原因和事故性质

（一）事故直接原因

周**安全意识淡薄，高处作业未按规范佩戴安全带[1]，冒险在25米高处作业平台预留洞口临时铺设未固定的钢格栅板上行走，踩踏致使钢格栅板位
工预留洞口坠落，是本次事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

安全生产管理责任落实不到位，从业人员安全教育培训流于形式，施工生产安全事故隐患排查治理不彻底，现场安全管理及督促检查不力，未及时排
作业平台防护缺失、防坠落安全措施不到位等事故隐患，也未及时制止、纠正高处作业人员不按规定佩戴安全带等违章作业行为。

（三）事故性质

经事故调查组认定，江南区吴圩镇福建气好克环保科技有限公司明阳项目“7·20”一般高处坠落事故是一起因企业安全生产主体责任落实不到位、
患排查不到位、安全防护措施缺失、安全教育不到位引发的一般生产安全责任事故。

四、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026年7月20日15时25分，江南区应急管理局应急指挥中心接南宁市应急联动中心指令：吴圩镇明阳大道26号发生高处坠落事故。江南区应急管理局第
城区政府领导、江南区委值班室，并通知吴圩镇政府、江南公安分局等相关单位赶赴事故现场开展处置。

（二）事故应急处置评估结论

经调查核实，事故发生后，各相关部门信息报送及时，应急响应迅速，现场处置规范，善后处置稳妥，社会秩序稳定，应急处置工作合规有效。

五、有关责任单位和人员的责任认定及处理建议

（一）事故单位的责任认定及处理建议

气好克公司安全生产主体责任落实不到位，从业人员安全教育培训流于形式[2]，项目施工生产安全事故隐患排查治理不彻底[3]，未及时组织检查高安全防护用品佩戴情况。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第二款的相关规定，对本次事故发生负有责任，建议由管理局依法给予行政处罚。

（二）有关人员的责任认定及处理建议（5人）

1.林**（气好克公司副总经理、明阳项目总负责人），履行项目安全生产管理职责不到位，对项目施工现场安全生产督促检查不力，未及时排查消除台防护缺失、防坠落安全措施不到位等事故隐患，未能及时制止、纠正高处作业人员不按规定佩戴安全带等违章作业行为。其行为违反《中华人民共和国安第二十五条第（五）、（六）项的相关规定[4]，对事故发生负有责任，建议由江南区应急管理局依法给予行政处罚。

2.赵**（丰林公司副总经理、项目经理），项目发包单位安全生产监管职责履行不到位，对外包施工现场安全管控不力，督促、检查外包施工现场安位，未及时排查消除外包施工高处作业平台安全防护、防坠落等安全隐患。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项的相关规定，负有责任，建议由江南区应急管理局依法给予行政处罚。

3.石**（气好克公司项目班组长），现场安全管理履职不到位，施工现场安全督促检查工作不严，未及时排查消除高处作业平台防坠落安全隐患，未纠正高处作业人员不佩戴安全带等违章作业行为。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）、（六）项的相关规定，对事故发生负有由江南区应急管理局依法给予行政处罚。

4.刘**（丰林公司安环主管），项目现场安全巡查监管不到位，对外包项目施工安全督促检查不力，未及时排查消除施工项目高处作业平台安全防护安全隐患。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项的相关规定，对事故发生负有责任，建议由江南区应急管理局依法给予行政处

5.周**（死者），安全意识淡薄，高处作业未按规范佩戴安全带，冒险在25米高处作业平台预留洞口临时铺设未固定的钢格栅板上行走，踩踏致使钢并发生坠落，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究责任。

六、事故防范和整改措施

本次事故暴露出相关责任单位安全生产主体责任落实不严，安全隐患排查整治不彻底，安全教育培训不到位、现场安全管理管控缺失，作业人员安全违章作业等问题。为深刻吸取事故教训，严防同类事故重复发生，提出以下整改措施:

一是事故相关企业要压实安全生产主体责任。严格执行安全生产法律法规及本单位安全管理制度，强化本单位员工的安全教育培训，强化危险作业风定并落实专项作业方案。企业主要负责人及安全管理人员须依法依规履行安全生产管理职责，压实安全管理责任，健全并落实本单位操作规程等制度，常态安全隐患排查治理工作，及时消除生产安全事故隐患，严防同类事故重复发生。

二是属地及行业主管部门要深刻吸取本次事故教训，严格落实属地管理责任及部门监管职责。针对性组织开展事故警示教育，通过以案示警、风险提析等方式，切实提升企业从业人员安全防范意识。同时，深入推进行业领域安全生产专项执法检查，重点在企业新项目建设、新设备安装、新工艺应用等节，对无资质施工、违规违章作业、未编制安全作业方案、安全措施落实不到位、特种作业人员无证上岗等违法违规行为，依法依规从严查处，切实防范同发生。

江南区吴圩镇福建气好克环保科技

有限公司明阳项目“7·20”

一般高处坠落事故调查组

2026年9月22日

[1]《个体防护装备配备规范–第12部分:建筑》“第5 点，危害因素的辨识和评估：表1–主要的作业类别、可能造成的事故或伤害类型以及适用的个体防护装备处作业–在距坠落高度基准面2m及2m以上,且有坠落风险的场所作业，适用的个体防护装备：ZL–01安全带”。

[2]《中华人民共和国安全生产法》“第二十八条第一款:生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训人员，不得上岗作业”。

[3]《中华人民共和国安全生产法》“第四十一条第二款:生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告”。

[4]《中华人民共和国安全生产法》“第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:... ...（五）检查本单位的安全生产状查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；... ...”。