“1·7”桂城坍塌事故调查报告

2018年1月7日8时30分许，位于佛山市南海区桂城三山中区社区西江西边大街十三巷3号自建房在建工地发生一起人工挖孔桩基坑坍塌事故，施工工人王某久被坍塌物所砸，经抢救无效死亡。为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及佛山市南海区人民政府《关于授权区安全生产监督管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2014〕391号）的文件要求，成立了“1·7”桂城坍塌事故调查组，由区安监局、监察委员会、市公安局南海分局、总工会、人社局、国土城建和水务局（住建）、桂城街道等单位人员组成，区安监局冯仕良副局长担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故名称: “1·7”桂城坍塌事故。

（二）事故发生时间: 2018年1月7日上午8时30分许。

（三）事故发生地点: 南海区桂城三山中区社区西江西边大街十三巷3号自建房在建工地。

（四）事故单位（个人）: 王某久和蒲某翠、冼某荣。

（五）事故伤亡人数: 1人死亡。

（六）直接经济损失：约 54 万元。

调查组认定，“1·7”桂城坍塌事故是一起一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故单位（个人）基本情况

王某久，男，汉族，1964 年 10 月出生，住址：四川省内江市东兴区白合镇******。

蒲某翠，女，汉族，1969 年 10 月出生，住址：四川省内江市东兴区白合镇******。

冼某荣，男，汉族，1945 年 1 月出生，住址：广东省佛山市南海区桂城街道******。

（二）死者的基本情况

死者王某久，男，汉族，1964 年 10 月出生，住址：四川省内江市东兴区白合镇******。

（三）项目基本情况

冼某荣作为事发自建房的屋主及土地使用者，将自建房人工挖孔桩工程发包给王某久和蒲某翠施工队。承包合同是由蒲某翠与冼某棉（冼某荣儿子）签订的。王某久与蒲某翠是夫妻关系，其施工队无相应的施工资质。王某久与蒲某翠均有直接参与施工，同时聘请了曾某兵等四名施工工人开展本次挖孔桩作业。冼某荣另聘挖掘机对桩孔所在位置进行基坑开挖。

三、事故发生经过及直接原因

（一）事故发生经过

2018 年 1 月 7 上午 8 时许，王某久、蒲某翠和曾某兵三人先后来到冼某荣自建房工地。王某久与曾某兵进入 A4 桩孔所在基坑（基坑深度大约 2.3 米）进行排水作业。当天上午 8 时 30 分许，刚完成排水作业并关停抽水泵，基坑边坡突然发生坍塌，基坑边坡的原堆填石块掉落，砸中弯着腰的王某久肩部并将其身体及头部压入基坑底部的泥浆中。曾某兵和蒲某翠立即进行施救，但因石块太重施救未果。冼某棉闻讯赶来，三人合力将王某久从基坑救出，并对王某久进行抢救，蒲某翠拨打了 110 电话。王某久儿子王某枫赶到现场对王某久进行抢救后，将王某久送至南海区第二人民医院抢救。王某久于当天上午 10 时左右经抢救无效死亡。

（二）事故直接原因

王某久在基坑上部土体不稳定、基坑渗水，基坑未采取支护、放坡以及止水的防护措施的情况下，盲目进入危险区域进行排水作业，施工扰动使基坑边坡出现坍塌，致使其被下落石块砸中并压入泥浆中，导致事故发生。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，桂城街道办事处成立了由街道派出所、安监局、人社局、国土和城建水务局等部门组成的事故处理小组，采取了如下措施：1、责令位于南海区桂城街道三山中区社区西江村西

边大街13巷3号的私人自建房工地立即停止建设，对事发现场进行警戒，禁止无关人员进入，防止衍生事故。2、由桂城街道相关部门做好死者亲属的来访接待和解释工作。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，桂城街道办事处启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害。

（三）事故善后处理情况:

事故发生后，桂城街道办事处组织冼某荣与死者家属进行赔偿事宜协商，冼某棉与死者家属签订《协议书》，并已向死者家属支付赔偿款项。

五、有关企业及人员存在的问题

（一）冼某荣擅自修改桩基的设计方案，将挖孔桩工程发包给无相应资质的王某久和蒲某翠施工队施工，未与王某久和蒲某翠施工队签订专门的安全生产管理协议，未在现场进行安全生产工作统一协调、管理。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条。

（二）王某久在基坑上部土体不稳定、基坑渗水，基坑未采取支护、放坡以及止水的防护措施的情况下，盲目进入危险区域进行排水作业。

（三）王某久和蒲某翠施工队不具备相应的施工资质，非法承揽人工挖孔桩工程，未对基坑采取支护、放坡以及止水的防护措施，未按要求组织施工人员进行安全教育培训，导致施工人员

缺乏必要的安全生产知识，施工前未制定施工方案，未对作业场所进行风险分析并向从业人员如实告知作业场所存在的危险因素和防范措施，施工现场未能根据危险因素设置相应的安全防护、安全警示标志，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条、第三十二条、第四十一条、《建设工程安全生产管理条例》第二十条之规定。

六、对事故有关责任单位的处理意见

（一）王某久和蒲某翠，因王某久在事故中丧生，王某久和蒲某翠是夫妻关系，建议免于处罚。

（二）冼某荣，建议南海区安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条之规定给予冼某荣行政处罚。

七、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分自建房主和施工单位（个人）不重视安全生产，生产安全意识薄弱，对从事基坑作业的危险性认识不足，未按要求采取支护措施，安全防范意识淡薄，导致事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施:

（一）生产经营单位（个人）要积极履行好自身的安全生产管理职责，不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。施工单位要严格落实建筑施工各环节的有关规定和技术规范，加强对作业场所危险性的辨识和对职工安全知识的教育培训。

（二）各级建设部门要强化建筑施工安全监管，以防坍塌和高处坠落事故为重点，深化建筑施工行业和领域安全生产专项整治，坚决杜绝建筑施工中赶工期、抢进度、违章指挥、冒险作业等违法违规行为。要依法严厉处理严重违反安全生产法规制度、不落实重大隐患整改措施的企业，必要时落实强制措施并曝光，及时发现和消除各类安全隐患。

（三）政府各相关部门按照职责要加强安全生产宣传教育，提高从业人员的安全意识和事故防范能力，增强事故预防和应急处理能力，从源头上防止和减少生产安全事故的发生。

“1·7”桂城坍塌事故调查组

2018年2月7日