佛山市三水区乐平镇三通水泥预制件场“3·19”物体打击事故调查报告

2019年3月19日，位于三水区乐平镇的佛山市三水区乐平镇三通水泥预制件场发生一起物体打击事故，事故造成1人死亡。

为全面调查事故发生的原因，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（第493号令）和佛山市三水区人民政府《关于同意授权区安监局组织调查一般生产安全事故的批复》（三府复[2012]19号）规定，成立由区纪委监委、区应急管理局、市公安局三水分局、区人力资源社保局、区总工会、乐平镇政府等单位有关人员组成的佛山市三水区乐平镇三通水泥预制件场“3·19”物体打击事故调查组。调查组通过调查取证，查清了事故发生的经过、原因和性质，分清了事故责任，提出了对事故责任单位、人员的处理意见及防范措施。现将有关情况报告如下:

一、企业基本情况

佛山市三水区乐平镇三通水泥预制件场（下称三通预制件场）：持有佛山市三水区市场监督管理局于2017年6月23日登记核发的《营业执照》，注册日期：2017年06月23日，统一社会信用代码：**********，组成形式：个人经营，经营场所：佛山市三水区乐平镇竹山村委会奉恩村“坎边岗地”（土名）之一，类型：个体工商户，经营者：

洪旺林，经营范围：水泥预制件加工、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。三通预制件场目前共有人员共 4 人。

二、事故发生经过和善后处理情况

(一) 事故发生经过

2019 年 3 月 19 日上午，三通预制件场工作现场内三名工人正在作业，韦汉东在机台生产打管，韦树林和黄政东在拆模具。11 点 40 分左右，韦树林清理模具的时候，黄政东正在用遥控器开龙门吊翻模，当韦树林从模盖下出来的时候，看到黄政东已经倒在地上，头部处于流血状态。

(二) 事故救援情况

见到发生事故后，韦树林马上叫了韦汉东过来帮忙处理，并立即通知了在三通预制件场内的洪胜旺，洪胜旺马上拨打 120 和 110 请求救援，救护人员到达现场后，确认黄政东已经死亡。

（三）采取的措施

接到事故报告后，区有关部门、乐平镇政府高度重视，应急、公安等部门工作人员及时赶赴现场了解相关情况，并组织人员迅速开展事故调查和善后处理等工作。

同时，乐平安监分局对三通预制件场下达了《现场处理措施决定书》，责令三通预制件场立即停止作业并围蔽事故现场，要求按照“四不放过”原则，查清事故原因，开展隐

患排查，在调查完毕后提出复工申请经复查合格方可复工。

（四）善后处理情况

经事故调查组协调处置，三通预制件场已和死者家属签订相关赔偿协议，完成善后处理各项工作。事故未造成不良社会影响。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）佛山市三水区乐平镇三通水泥预制件场“3·19”物体打击事故造成1人死亡，伤亡人员情况如下:

死者：黄政东，男，汉族，出生日期：1989年6月25日，住址：广西东兰县大同乡**********，身份证号码：**********。

（二）本次事故未造成直接经济损失。

四、事故调查情况

（一）事故现场勘查情况

事故现场为三通预制件场预制下水管道拆除模具现场，正在拆除中的预制管道直径约2米，长约3米，内外径厚约15公分。整套模具由两片半圆盖和环形法兰构成，事发时半圆盖已拆开，龙门吊勾住一片半圆盖，一侧环形法兰已脱落，倚靠在旁边的预制管道，事发点位于环形法兰倚靠管道处。

（二）资料及人员询问情况

经查阅档案资料及对三通预制件场经营者洪旺林，现场员工韦树林、韦汉东进行询问调查，发现三通预制件场存在

以下情况：1、没有建立安全生产责任制；2、没有制定安全生产规章制度和操作规程；3、没有制定并实施生产安全事故应急救援预案；4、洪旺林作为主要负责人，未持有相关的安全生产培训合格证；5、黄政东等人是2019年3月15、16日入职的，而三通预制件场没有按要求对他们开展安全生产教育培训，3月17日即安排人员上岗作业。以上情况各被询问人确认属实。

（三）其他情况

三通预制件场生产经营用地属乐平镇竹山村委会奉恩股份合作经济社所有，根据相关部门出具的调查意见，三通预制件场未办理农用地转用手续和规划报建手续。

五、事故发生的原因及事故性质

(一)直接原因

事故调查组经调查询问、现场勘查和技术分析，认定此次三通预制件场“3·19”物体打击事故的直接原因是：黄政东拆除模具时违反操作规程，进行吊装作业没有保持足够安全距离，当龙门吊勾住半圆盖脱离预制管道后，被脱落的环形法兰砸中头部，导致事故发生。

(二) 间接原因

三通预制件场安全生产主体责任落实不到位：一是未制定安全生产规章制度和相关操作规程；二是未按要求开展安全生产教育培训，员工未经培训考核合格即安排上岗作业；

三是现场进行吊装作业时，没有安排专门人员进行现场安全管理。

(三)事故性质

根据调查情况，事故调查组认定，佛山市三水区乐平镇三通水泥预制件场“3·19”物体打击事故属于一般生产安全责任事故。

六、事故责任认定及处理建议

（一）事故责任的认定

1.黄政东违反操作规程，拆除模具时贸然进入危险区域作业，吊装作业后未注意到环形法兰处于不稳定状态，没有保持安全距离，没有做好防护措施，对事故的发生负有责任;

2.三通预制件场安全生产主体责任未落实，未建立安全生产责任制，未制定安全生产规章制度和操作规程，未按要求开展安全生产教育培训，未制定生产安全事故应急救援预案，现场安全管理缺失，对事故的发生负有责任。

（二）处理建议

经调查分析，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院493号令)等法律法规的规定，对事故相关责任人和单位处理建议如下:

1、责任人黄政东已经死亡，不再予以追究;

2、由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》和相关法律法规对三通预制件场进行行政处罚。

七、事故防范及整改措施

佛山市三水区乐平镇三通水泥预制件场“3·19”物体打击事故，是一宗典型的生产经营单位未落实安全生产主体责任导致的事故。相关单位必须认真吸取事故教训，采取有力措施，严防类似事故发生。

（一）召开事故通报会，强化行业企业红线意识。

乐平镇政府要组织辖区内村（居）委、相关行业企业召开生产安全事故通报会，通报事故情况，总结经验教训，督促相关行业企业开展安全生产自查自纠行动，进一步强化企业生产安全事故红线意识，落实企业安全生产主体责任。

（二）约谈相关责任人，加强安全生产日常监管。

乐平镇政府要重点约谈村委（村民合作社）相关人员，督促村级安全员严格遵守国家法律法规，加强对集体用地生产经营活动的安全监管巡查力度。乐平镇政府要组织开展“小散乱污”企业排查巡查工作，对发现的隐患问题立即责令整改并依法进行处理，不断提高各类生产经营主体的现场安全管理水平。

（三）开展建设用地整治，加强日常执法监察。

乐平镇政府、市自然资源局三水分局组织开展村级企业建设用地整治，加强执法监察力度，对未办理农用地转用手续的相关企业要依法依规进行处理。

佛山市三水区乐平镇三通水泥预制件场

“3·19”物体打击事故调查组

2019年5月31日