# 茂名市茂南区茂名联塑建材有限公司“6·13”机械伤害一般事故调查报告

2020年6月13日16时26分许，位于茂名市茂南区环市西路茂名联塑建材有限公司,发生一起机械伤害一般事故，造成一名作业人员死亡。

事故发生后，区委、区政府高度重视事故调查处理工作，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等相关规定，经茂名市茂南区人民政府批准，成立了由区府办副主任任组长，区纪委监委、区应急管理局、区科工商务局、区公安分局、区司法局、区总工会、区中科云粤西产业园管理办公室等单位的有关人员组成的茂名市茂南区联塑建材有限公司“6·13”机械伤害一般事故调查组(以下简称事故调查组),并聘请市安全生产协会专家，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、询问人员、查阅资料、调取监控视频、专家论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的突出问题，提出了事故防范措施与建议。现将有关情况报告如下:

## 一、基本情况

（一）企业概况

茂名联塑建材有限公司(以下简称联塑建材公司);统一社会信用代码:91440902577861691XC;经营者:潘国华;成立日期:2011年6月24日;类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资);住所:茂名市腊东路198号大院;经营范围:生产、销售:金属塑料复合管及其配件,塑料模具、塑料异型材、塑料门窗及其配件、塑木复合型材和板材及其配件、塑料地板、水暖卫浴器材、水暖五金配件及管件、金属水龙头、卫生洁具五金挂件、陶瓷卫浴、塑料水箱、塑料水龙头、消防器材和消防管道零配件、型材、防火材料、防火门、防水材料、保温材料、室内装饰材料、木门、五金件、门锁、玻璃钢管、塑料薄膜、硅酸钙板/纤维水泥板、金属龙骨、塑料管道及配件;销售:煤气管道配件、暖气管道配件、高中低压黄铜阀门、铸铁阀门、不锈钢阀门。〓国家法律、行政法规和国务院决定禁止经营的项目除外;国家法律、行政法规和国务院决定限制经营的项目须取得审批后方可经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)茂名联塑建材有限公司,是中国联塑集团旗下的子公司,于2011年6月成立,2012年8月正式投产,占地面积800多亩,全厂员工800多名,已建成投产吹膜/印刷车间、PVC管材车间、PE/PP-R管材车间及配件车间。公司成立安全生产管理委员会,任命何梓杰为安全生产第一责任人。

(二)事故车间概况

茂名联塑建材有限公司 PE/PP-R管材车间2区,是专门制造PP-R管材等其它系列产品的生产车间,生产设备有PP-R挤出机4台、HDPE挤出机1台。主要生产的产品种类及规格

有：PP-R 给水管 DN16-DN63 及 HDPE 双壁波纹管 DN200-DN500 产品，年产量约 1 万吨。生产工艺流程为：领料→混料→上料→挤出塑化→冷却定型→喷印标识→定长切割→质量检码→产品包装→成品入库。车间生产实行三班倒轮制，每个班组配备 6 名生产人员，先后投入了生产信息系统、生产中央供料运输系统、PP-R 自动包装和 VOC 环保系统等自动化设备。

（三）事故现场有关人员情况

1.杨武（死者），男，51 岁，联塑建材公司 PE/PP-R 管材车间 2 区 C 班的主操工，事发时为现场作业人员。

2.姜菊香，女，49 岁，联塑建材公司 PE/PP-R 管材车间 2 区 C 班的扎管工，事发时为现场作业人员。

3.兰献亮，男，49 岁，联塑建材公司 PE/PP-R 管材车间 2 区 C 班班长，事发时为现场作业人员。

## 二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2020 年 6 月 13 日 16 时许，联塑建材公司 PE/PP-R 管材车间 2 区 C 班主操工杨武在操作 3A 号自动包装机过程中，发现右侧勾袋部位发生故障，导致包装袋封口不良，便向班长兰献亮汇报，正在大口径机台做调试工作的兰献亮接报到现场确认后，通过拍照发送至厂里的微信群上报给维修部。随后兰献亮吩咐杨武停机，不要触碰机器，等待维修人员过来维修，机械自动包装袋封口临时改为人工包装，随后返回大口径机台继续做调试工作。16 时 26 分，在机器还没停机的状态下，自动程序仍在运行，运送管材的升降器往上运作中，杨武擅自将头手伸进机器内试图解决右侧勾袋部位故障问题，这

时，运送完管材的升降器按程序往下运作，杨武的头被升降器由高往低挤压住，他本能的挣扎了几下抽身出来，在旁的扎管工姜菊香(杨武的妻子)见状，跑过来将他抱住坐在PP-R管材堆上大声呼救。班长兰献亮和喷码员张意平听到呼救声后，立刻向现场跑去，兰献亮第一时间按停了正在运作中的3A号自动包装机，拨打电话向车间主任唐孝全汇报情况，同时喷码员张意平拨打120求救。

（二）事故应急救援情况

事故发生后，现场作业人员立即拨打了120求救，车间主任唐孝全第一时间向厂长何梓杰电话汇报事故情况，接到电话后何梓杰立即向总公司领导进行报告，公司启动应急救援预案，人事、安监、保安、维修等部门负责人立即赶到事故现场，开展救援工作。由于杨武流血过多，现场人员担心盲目施救对其产生二次伤害，只能等待医护人员到来。16时50分许，市人民医院救护车和医护人员到达现场，杨武经全力抢救后无效死亡。约17时15分，公司人事专员拨打110报警，随后茂南公安分局红旗派出所赶到现场进行处置。

接到事故报告后，我区相关部门的领导及工作人员赶赴事故现场，开展事故应急救援和善后工作。区应急管理局于当天20时30分向市应急管理局、区委总值班室上报了事故信息。

（三）应急处置评估

区委、区政府及时启动应急响应，迅速组织相关部门开展事故应急处置工作，现场救援处置措施得当、信息发布及时、善后工作到位。

（四）事故善后处理情况

6月18日，联塑公司与死者家属就善后赔偿问题协商一致，签订了赔偿协议，除社保部门计赔的工伤死亡赔偿金外，公司额外给予死者慰问金15万元。目前，事故善后处理和补偿工作已全部完毕，没有引发影响社会稳定的不良情况。

## 三、事故造成的人员伤亡情况和经济损失情况

该起事故造成1人死亡，死者杨武，男，联塑建材公司员工；直接经济损失104.7526万元人民币。

## 四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

杨武违规操作自动包装机是造成此次事故的直接原因。根据《PE/PP-R管材车间在线自动包装机作业指导书》操作安全注意事项：“11.1设备运转过程中，严禁人的身体各部位在设备运转黄线内”、“11.3发现设备异常，操作人员要第一时间先按下急停开关，打开挡料旋钮将储料开关旋转至左边，转为人工包装，之后上报当班班组长，解决问题后才能重新开启。”的规定，杨武在机器出现故障上报维修后，未按作业指导书的规定关停机器，在机器仍旧运行的情况下，擅自将头手伸进机器内试图解决右侧勾袋部位故障问题，被运送管材的升降器挤压头部经抢救无效死亡。

（二）间接原因

1.管理人员监管不到位。带班班长兰献亮对停机问题只是口头告诫，疏忽督促落实到位。

2.安全防管工作存在漏洞。车间管理人员对自动包装机作业的危害识别和风险评估不够，没有采取足够的安全防范设

施保障作业人员自身安全，安全防护设施不够完善，存在安全隐患。

（三）事故性质

经调查认定，茂名市茂南区联塑建材有限公司“6·13”机械伤害一般事故是一起生产安全责任事故。

**五、相关单位履职情况**

**（一）区中科云粤西产业园管理办公室。**中科云粤西产业园管理办公室作为功能区管理部门，成立安全生产工作领导小组，建立每月安全生产布置会，对园区安全生产形势作出研判和工作部署。结合各时期、各阶段的中心工作，认真落实区委、区政府、区应急管理局等关于安全生产工作的文件精神，定期对园区内各企业进行安全隐患排查，督促自查中问题的整改，积极配合各相关部门对园区企业安全生产联合检查工作，并履行了日常安全监管职责。

**（二）茂名市茂南区应急管理局。**茂名市茂南区应急管理局作为安全生产综合监督管理部门，结合工作实际，按照《国家安全监管总局关于印发<安全生产年度监督检查计划编制办法>的通知》(安监总政(2017) 150号)要求，制定了《茂名市茂南区应急管理局2020年度安全生产监督检查计划》（以下简称《计划》），《计划》中的监督检查重点领域涵盖了非煤矿山企业、危险化学品生产经营单位、烟花爆竹经营单位、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等生产经营单位，并且按照计划完成了对建材行业年度安全生产监管检查。

**（三）茂名市茂南区科工商务局。**茂名市茂南区科工商务局作为业务指导部门，严格落实安全生产监管责任，对联塑

建材有限公司“PE/PPR管道车间设备更新升级技术改造项目”的申请进行审核、备案批复、出具备案证等，并多次派员深入该公司督促企业在开展技改工作中落实安全生产主体责任。通过园区管理办公室，定期对各大工业园区安全生产责任落实情况进行监督检查，积极转变政府职能，优化服务环境，切实抓好各项工作的事前、事中、事后服务工作，协助企业解决项目建设过程中的各种问题。

## 六、事故责任认定及处理建议

### （一）对事故责任单位的处理建议

联塑建材公司虽然建立了管理体系，制定了安全生产责任制度，有定期组织员工进行安全生产教育和培训，但作业现场管理不到位，在机器实际操作故障排查方面还不够彻底及现场机械故障操作应对措施执行不到位，未采取足够安全防范措施保障作业人员自身安全，对事故发生负有管理责任。建议由茂名市茂南区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项规定对其进行处罚。

### （二）对事故责任人的处理建议

1．何梓杰，作为联塑公司安全生产第一责任人，建立健全安全生产管理机构和安全生产管理制度，制定具体的安全管理措施，督促检查安全生产工作，定期组织员工进行安全生产教育和培训，召开安全生产会议，组织制定生产安全事故应急预案。事故发生后，指示全厂立即启动应急救援预案，要求各部门全力开展救援工作，采取有效措施，组织施救，防止发生二次事故，并积极做好各项救护及善后工作。其履行了安全生产管理职责，建议免予责任追究。

2.黄家燕，作为联塑公司安全管理员，负责安全监察部工作和公司安全生产管理工作，制定月度工作计划和安全生产检查制度，组织召开安全管理会议，定期开展安全生产检查，对检查中发现的安全隐患进行整改，完成三级安全培训教育。事故发生后，迅速到场指导，遵循“四不放过”原则进行事故处理，采取有效措施，组织施救，防止发生二次事故，并积极做好各项救护及善后工作。其履行了安全员职责，建议免予责任追究。

3.杨武，事发时为PE/PP-R管材车间2区C班自动包装机主操工，安全意识不强，在机器出现故障上报维修后，还没停机的状态下，自动程序仍旧运行中，擅自将头手伸进机器内试图解决右侧勾袋部位故障问题，被包装机升降器挤压头部经抢救无效死亡。杨武违规操作，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免予责任追究。

4.兰献亮，事发时为PE/PP-R管材车间2区C班班长，安全意识不强，没有履行好班长对作业现场的监护职责，安全教育培训工作不到位。建议由联塑建材公司根据公司内部管理规定进行处理。

5.唐孝全，PE/PP-R管材车间2区车间安全责任人，对班组及员工的安全教育不到位，对“四新教育培训”工作不够到位。未认真落实公司安全生产检查制度，有效排查出安全隐患并进行治理。建议由联塑建材公司根据公司内部管理规定进行处理。

## 七、事故防范和整改措施建议

针对这起事故暴露出的问题，为深刻吸取事故教训，进

一步强化建材行业安全生产工作，做到举一反三，避免类似事故的发生，提出以下措施建议:

（一）对联塑建材公司的整改建议

1.要在全公司范围内开展全员安全警示教育活动，对此次事故进行通报，认真总结事故发生的原因，让每一名员工都要从中吸取事故教训，提高员工的安全防范意识，杜绝各类生产事故的发生。

2.要严格落实企业安全生产主体责任，对全公司进行一次彻底的安全隐患排查，发动广大员工，从设备、工具、作业操作等方面不安全因素进行系统排查和整改，建立健全隐患排查治理长效机制。

3.加强全员技能培训和安全知识培训，有针对性地组织操作工等高风险岗位人员的强化培训，提高作业人员的安全知识和操作技能。

4.加强设备使用状态的监管，做好设备的维护保养，使设备设施处于安全状态，确保作业安全。

5.开展生产场所的安全风险评估工作。

（二）对茂南区中科云粤西产业园管理办公室的整改建议

1.园区管理部门要组织制定安全生产年度计划，及时掌握园区企业安全生产情况，研究解决安全生产突出问题。明确安全生产管理部门和人员，召开安全生产责任制的专题会议，开展日常安全生产监管。

2.要通过此次事故，加强对园区内企业的安全宣传教育，把该次事故向各企业进行通报，同时要对事故发生单位进行

约谈警示，督促企业全面落实安全生产责任。

3.要大力弘扬生命至上、安全第一的思想，强化安全生产宣传教育和舆论引导，将安全生产方针政策和法律法规的宣传教育纳入园区领导干部和各类企业的培训内容，做到真学真懂会用。

4.要加大日常巡查防控的力度，特别是发生此次事故后，要加强对本园区内所有企业进行安全隐患排查，发现问题按规定及时处理，对存在重大安全生产隐患的，要约谈企业责任人。同时要督促企业自查中发现的问题，督促企业把发现的安全隐患问题按时间节点整改完毕，坚决杜绝任何安全生产事故再次在园区内发生。

（三）对茂名市茂南区应急管理局的整改建议

1.要认真分析该事故发生的原因，对该企业主要负责人进行约谈，严格落实安全生产责任制，要求该企业利用现有的视频等现场监管设备，实时对职工的日常操作行为进行实时监管，发现问题，立即改正，严防不规范操作行为的出现，杜绝事故的发生。

2.要采取多种形式，加强对有关安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传，提高职工和广大市民的安全生产意识。

3.要严格按照法律法规的要求开展安全检查，按照职责分工，对本行政区域内容易发生重大生产安全事故的生产经营单位进行严格检查，创新检查形式方法，着重突出检查的实用性，发现事故隐患，及时处理。

4.要全面开展全区建材等行业的安全大整治，对生产经营单位执行有关法律、法规和标准的情况进行监督检查，进入

现场检查，查阅有关资料，向有关单位和人员了解情况，对事故隐患进行处理，对安全生产违法行为进行处理。

（四）对茂名市茂南区科工商务局的整改建议

1.要加强企业技改的引导和指导工作。积极引导企业把安全技术设备资金投入纳入生产的成本和全面的生产规划之中，引导企业运用自动控制技术、计算机技术，从根本上改善劳动条件，提高企业安全技术装备水平和防止事故能力，保证安全生产。

2.要加强对技改的事前、事中、事后的服务和监督管理。认真排查和评估企业的目前生产装备现状，对不符合生产技术要求的，积极做好技改的审核、备案批复、出具备案证等，以技改推进企业全面落实安全生产主体责任。

3.要进一步加大各大工业园区安全生产责任落实情况的监督检查力度，主动作为，积极深入企业生产现场，查看生产环境，及时发现和指导消除企业在生产中潜在的各种安全隐患，协助企业解决项目建设过程中的各种问题。

茂名市茂南区联塑建材有限公司

“6·13”机械伤害一般事故调查

组（代章）

2020年10月30日