佛山市顺德区乐棋包装制品有限公司
“10·5”触电事故调查报告

2019年10月5日早上7时50分左右，位于佛山市顺德区容桂高黎居委会高新区(容桂)新宝路8号首层之十六的佛山市顺德区乐棋包装制品有限公司烤料车间里发生一起触电事故，造成1名员工死亡，直接经济损失约90万元。

事故发生后，顺德区委、区政府和容桂街道党工委、办事处高度重视，立即派员赶赴事故现场，组织协调事故救援和善后处理工作。同时根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，由区应急管理局、区纪委监委、区民政和人力资源社会保障局、区公安局、区总工会、容桂街道派员组成事故调查组，并邀请区人民检察院派员参加。事故调查组严格按照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料和调查取证，基本查明事故发生的经过、原因，认定事故性质和责任，提出对有关责任人员和责任单位的处理建议，以及事故防范和整改措施。现将调查情况报告如下:

一、事故有关单位和人员情况

（一）事故单位情况

佛山市顺德区乐棋包装制品有限公司（以下简称乐棋包装），统一社会信用代码：91440606324758****，法定代表人：陈**，住所：佛山市顺德区容桂高黎居委会高新区(容桂)新宝路*号首层之十六，经营期限：自2014-11-27至长期，经营范围：制造：包装材料（不含危险化学品）、包装制品、五金制品、塑料制品、水泥制品、家用电器及其配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（二）相关人员

1.陈**，男，汉族，40岁，住址：广东省珠海市金湾区三灶镇长康街二巷15号，身份证号码：44040019******7910，为乐棋包装的总经理，是公司的主要负责人，负责公司全面工作。

2.董**，男，汉族，42岁，住址：四川省武胜县清平镇观桥村3组51号，身份证号码：512928197******430，是佛山市顺德区乐棋包装制品有限公司的厂长。

3.王**，男，汉族，48岁，住址：云南省昭通市昭阳区青岗岭乡青岗岭村民委员会三道沟村34号，身份证号码：53210119******5013，是乐棋包装的烤料工人，负责公司烤料及搬运工作。

4.王**，女，汉族，47岁，住址：云南省昭通市昭阳区

青岗岭乡青岗岭村民委员会三道沟村36号附1号，身份证号码：53060219******5021，是乐棋包装的烤料工人，负责公司烤料及搬运工作。

二、事故发生经过和救援处置情况

（一）事故发生经过和应急救援情况

2019年10月5日上午7时50分左右，乐棋包装烤料工人王**和王**正在公司烤料车间作业，王**在操作1号机的设备金属开关扳手时不慎触电，突然整个身体扑倒在1号机壁上，正在1号机旁的王**看见此情况立即关闭设备电源，并把王**抬到安全地方。王**马上向其他车间员工求助，董**立刻跑进烤料车间参与救援，同时拨打120及将情况报告给陈**，陈**收到报告后立刻赶往事故现场。

8时30分，医院救护人员抵达事发现场对伤者王**进行抢救，因伤势过重，王**经抢救无效死亡。接报后，区应急管理局、容桂公安、安监等部门迅速到达现场，开展调查取证及善后工作。

（二）事故善后处置情况

乐棋包装于2019年10月9日与死者家属签订了补偿协议书，分两期履行。第一期已于当天履行完毕，第二期将于第一期支付起30天内履行完毕。

三、人员伤亡情况

经调查核实，事故造成1人死亡。死者王**，女，汉族，

47岁，身份证号码：53060219******5021，住址：云南省昭通市昭阳区青岗岭乡青岗岭村民委员会三道沟村36号附1号。2019年10月5日顺德第二人民医院出具王**的《死亡诊断证明书》死亡原因为电击死亡。

四、事故调查具体情况

1、经调查核实，乐棋包装烤料车间设备用电线路安装不规范，电机导线没有保护套，机组运行部件没有保护罩，用电设备的电机没有连接到安全保护接地线路，车间电力线路没有架设安全保护接地线路给用电设备使用，在没有连接安全保护接地线路的前提下电源开关也没有漏电保护装置。所有机组的控制电箱均没有安全地线接入，电源开关是不带漏电保护的空气开关。

3号机组的电机引线被1号机组电机皮带轮磨穿绝缘层，而当时3号机组也在运行中，这就使到1号机组的皮带轮接触到被磨穿绝缘层的导线铜芯而带电。

1号机组虽然也是放在车间地面上，接触面为四个支脚，泄漏电流流到地面的电阻比较大，大料盘与地面之间的接触面积比那四只脚的接触面积大很多，大料盆相当于比较好的接地了，而机组与料盘之间并不连通，绝缘电阻比较大，使1号机组与料盘之间的电势差也就比较大，当王**手臂接触到1号机组的金属开关时就发生了触电事故，触电电流经手臂——心脏——脚——料盘。这段时间天气炎热，

人体的汗水降低了皮肤与金属体之间的接触电阻，大大增加了触电的电流，加速了电流对王**身体的伤害，缩短触电致死的时间，最后导致死亡。

2、乐棋包装未严格落实安全生产主体责任。未对从业人员进行安全生产教育和培训；没有对安全设备进行定期的维护、保养和定期检测；未建立生产安全事故隐患排查治理制度，没有采取技术、管理措施，未能及时发现并消除事故隐患；未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

3、陈**，作为乐棋包装的主要负责人，未建立本单位安全生产责任制；未组织制定本单位安全生产规章制度、操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患；未具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

五、事故发生原因

（一）经过调查取证和综合分析，造成事故发生的直接原因是:

乐棋包装烤料车间3号机组的电机引线被1号机组电机皮带轮磨穿绝缘层，致使1号机组的皮带轮带电，进而导致1号机组的金属开关扳手带电，王**在操作1号机的设备金属开关扳手时发生了触电事故。

（二）事故发生的间接原因

经过调查取证和综合分析，造成事故发生的间接原因是:

1、乐棋包装未严格落实安全生产主体责任。设备用电线路安装不规范，电机导线没有保护套，机组运行部件没有保护罩，用电设备的电机没有连接到安全保护接地线路，车间电力线路没有架设安全保护接地线路给用电设备使用在没有连接安全保护接地线路的前提下电源开关也没有漏电保护装置。未对从业人员进行安全生产教育和培训；没有对安全设备进行定期的维护、保养和定期检测；未建立生产安全事故隐患排查治理制度，没有采取技术、管理措施，未能及时发现并消除事故隐患；未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

2、陈**，作为乐棋包装的主要负责人，未建立本单位安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

六、事故性质

经过调查取证和综合分析，认定该起事故是一起触电致人死亡的一般生产安全责任事故。

七、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故

报告和调查处理条例》等法律法规的规定，对事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议如下:

（一）追究责任的单位和人员

1、乐棋包装未严格落实安全生产主体责任。未对从业人员进行安全生产教育和培训；没有对安全设备进行定期的维护、保养和定期检测；未建立生产安全事故隐患排查治理制度，没有采取技术、管理措施，未能及时发现并消除事故隐患；未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》相关规定，对事故的发生负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》相关规定，建议由安全生产监督管理部门依法对乐棋包装进行处罚。

2、陈**，作为乐棋包装的主要负责人，未建立本单位安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患；未具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》相关规定，对事故的发生负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》相关规定建议由安全生产监督管理部门依法对陈**进行处罚。

八、事故防范和整改措施

（一）乐棋包装应严格落实安全生产主体责任。应规范设备用电线路安装，电机导线增加保护套，机组运行部件增加保护罩，用电设备的电机应连接到安全保护接地线路车间电力线路应架设安全保护接地线路给用电设备使用，在应连接安全保护接地线路的前提下，电源开关增加漏电保护装置。应对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务；应如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况；对安全设备的维护、保养定期检测应进行记录；应建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；应如实记录事故隐患排查治理情况，并向从业人员通报；应向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

（二）陈**，作为乐棋包装的主要负责人，应建立健全本单位安全生产责任制；应组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；应督促、检查本单位的安全生产工作及时消除生产安全事故隐患；应具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

（三）容桂街道政府负有安全生产监督管理职责的部门

要吸取本次事故的教训，将乐棋包装列为重点监管对象，认真落实监督职责，切实督促生产经营单位消除安全隐患容桂街道安委办要将本次事故情况向容桂街道安委会各成员单位、容桂街道各村（居）委会通报，要求各成员单位各村（居）委会应按照各自职能加强对辖区相关行业领域的监督检查工作，举一反三，督促相关行业企业要严格遵守安全生产的法律法规，加强安全生产管理，认真做好案例分析，大力宣传事故防范措施，改善安全生产条件，提高安全生产水平，确保安全生产。

上述事故防范和整改措施的落实情况由容桂街道安委办牵头汇总，并及时报送事故调查组。

佛山市顺德区乐棋包装制品有限公司

“10·5”触电事故调查组

2019年11月11日