佛山市顺德区金碧涂装有限公司
“6·20”触电事故调查报告

2021年6月20日早上6时51分，位于佛山市顺德区北滘镇西海工业区的佛山市顺德区金碧涂装有限公司发生一起触电致死事故，事故造成一名作业人员死亡，直接经济损失约115万。

事故发生后，顺德区委、区政府和北滘镇委、镇政府高度重视，立即派员赶赴事故现场，组织协调事故救援和善后处置工作。同时根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，成立了佛山市顺德区金碧涂装有限公司“6·20”触电事故调查组（以下简称事故调查组），由区安全生产委员会办公室副主任韩锡军任组长，由区应急管理局、区纪委监委、区民政和人力资源社会保障局、区总工会、区公安局、北滘镇政府派员组成，并邀请区人民检察院派员参加。事故调查组严格按照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料和调查取证，已基本查明事故发生的经过、原因，认定事故性质和责任，提出对有关责任人员和责任单位的处理建议，以及事故防范和整改措施。现将调查情况报告如下:

一、事故相关单位及相关人员情况

1、佛山市顺德区金碧涂装有限公司，统一社会信用代码：9144060677****490U，法定代表人：梁*文，企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，成立日期：2005年6月16日，住所：佛山市顺德区北滘镇西海工业区，经营范围：制造：五金制品、塑料制品（不含废旧塑料）；钢结构制造：五金制品喷涂加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、梁*文，男，汉族，1961年5月15日出生,广东省佛山市人，是佛山市顺德区金碧涂装有限公司的法定代表人和主要负责人。

3、周*福，男，汉族，1974年12月29日出生,广东省罗定市人，是佛山市顺德区金碧涂装有限公司的电工。

4、邓*红，男，汉族，1986年07月14日出生，贵州省绥阳县人，是佛山市顺德区金碧涂装有限公司的主管。

5、王*权（事故死者），男，土家族，1966年9月7日出生，湖北省鹤峰县人，于2013年入职金碧涂装公司，主要负责清洗挂钩工作。

二、事故发生经过和救援情况

2021年6月20日6时51分，王*权在烧挂具区域的烧钩工序位置处从事清洗作业，王*权利用高压冷水清洗机（额定电压220V）的高压水枪对挂钩进行冲洗，在冲洗过程中，王*权不慎触电晕倒在地，当公司主管邓*红到达现场时，发现王*权趴在地上，头部伴有流血，右手手握高压水枪并有疑似电击伤

痕。北滘医院救护人员到达现场对伤者进行抢救后确认王*权已无生命体征。

接报及时赶到现场的公安、应急办等部门迅速开展现场调查取证，公安刑侦技术人员对死者进行体表勘察，发现死者右手和胸部分别存在疑似电击伤痕。2021年7月30日，佛山市顺德区公安局委托广东金域司法鉴定所出具了《司法鉴定意见书》，鉴定意见为：被鉴定人王*权符合电击死。

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失情况

经调查核实，事故造成1人死亡，死者：王*权。顺德区公安部门出具了居民死亡医学证明（推断）书，死亡原因是：电击死。2021年6月30日，死者家属与金碧涂装公司达成了赔偿协议，双方签署了《人民调解协议书》，赔偿金额为人民币115万元，协议已履行完毕。

事故造成直接经济损失115万元。

四、事故调查具体情况

（一）事故调查组委托专家于2021年6月20日下午对事故高压冷水清洗机及相关的插座、开关箱进行检测，发现以下问题：

1、事故高压冷水清洗机的三根电源导线（相线、零线、接地线）接在电源开关上，但接地线没有与机器外壳相连；2、高压冷水清洗机的电源插座内只接了相线和零线，没有接地线；3、控制电箱只用了空气开关，没有漏电开关。

事故调查组委托的专家在2021年6月21日出具了《事故

分析报告》，认为事故发生原因是：高压清洗机所处的清洗房非常潮湿，清洗的水滴有可能溅到清洗机上面，而清洗机内的地线没有安装到位，连接的电源端也没有安装接地线，更没有使用漏电保护器，当机器受潮漏电后容易发生漏电。

（二）经调查，事故高压冷水清洗机是金碧涂装公司在2019年购入的，事故机器上铭牌显示制造商是浙江水魔力清洁设备有限公司，型号：SML-380，电压：220V，机器上贴有警告标志：“请在电源插头前安装漏电保安器。注意电源接地必须安全可靠。使用本机器时，请戴好绝缘手套，穿好绝缘鞋，水枪口不准对人或牲口和本机器等，否则会有危险甚至伤亡”。

（二）金碧涂装公司虽有按照制度开展安全生产事故隐患排查治理以及安全生产教育培训工作，但上述工作流于形式，金碧涂装公司未对事故高压冷水清洗机进行经常性的维护及保养以及未对事故高压冷水清洗机的电力线路进行检修，未能及时发现并消除高压冷水清洗机存在漏电可能的安全隐患，同时未对王*权开展安全生产教育和培训，不能保证从业人员具备必要的安全生产知识。

（三）金碧涂装公司的周*福于2007年入职，周*福持有特种作业操作证（电工）证（证号：44210100014497），使用期限是2003年3月27日至2009年3月27日。事故发生时，该电工证处于过期并未年审状态，周*福主要负责金碧涂装公司的设备维修、电力线路检修等工作。

2021年6月19日，周*福在事故区域进行电力线路改造，主要迁移控制电箱（未装漏电保护开关）以及重新铺设电力线路（未接地），同时，周*福并未按要求在微信群向公司相关领导汇报事故区域线路迁移情况。2021年6月20日早上6时51分，王*权在事故区域利用高压冷水清洗机清洗挂钩时不慎触电身亡。

（四）金碧涂装公司的主要负责人梁*文未督促、检查本单位的安全生产工作，未能及时发现并消除高压冷水清洗机存在漏电可能的安全隐患，同时未组织制定并实施安全生产教育培训计划，致使王*权不具备必要的安全生产知识。

五、事故发生原因

（一）事故发生的直接原因

经过调查取证和综合分析，造成事故发生的直接原因是:

1、事故高压冷水清洗机接地线没有与机器外壳相连，该机器的电源插座没有接地线，不符合国家标准，事故高压冷水清洗机存在漏电的安全隐患。

2、王*权安全意识淡薄，在利用高压水枪从事清洗作业时忽视高压冷水清洗机存在漏电可能的安全隐患，在作业过程中不慎触电，导致事故的发生。

（二）事故发生的间接原因

经过调查取证和综合分析，造成事故发生的间接原因是:

1、金碧涂装公司未严格落实企业安全生产主体责任，虽有按照制度开展安全生产事故隐患排查治理以及安全生产教育

培训工作，但上述工作流于形式，金碧涂装公司未对事故高压冷水清洗机进行经常性的维护及保养以及未对事故高压冷水清洗机的电力线路进行检修，未能及时发现并消除高压冷水清洗机存在漏电可能的安全隐患，同时未对王*权开展安全生产教育和培训，不能保证从业人员具备必要的安全生产知识。另外，金碧涂装公司安排未持有有效特种作业操作证（电工）的周*福从事电力线路铺设及电气设备维修作业，不能确保员工的作业安全。

2、金碧涂装公司的主要负责人梁*文安全生产管理意识淡薄，未督促、检查本单位的安全生产工作，未能及时发现并消除高压冷水清洗机存在漏电可能的安全隐患，同时未组织制定并实施安全生产教育培训计划，致使王*权不具备必要的安全生产知识，导致事故的发生。

3、金碧涂装公司电工周*福未认真履行工作职责，未按国家标准将高压冷水清洗机电源插座接驳地线以及未在控制电箱中安装漏电保护开关，导致事故的发生。

六、事故性质

经过调查取证和综合分析，认定该起事故是一起一般生产安全责任事故。

七、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，对事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议如下:

（一）免予追究事故责任人员

王*权安全生产意识淡薄，在利用高压水枪从事清洗作业时忽视高压冷水清洗机存在漏电可能的安全隐患，在作业过程中不慎触电，导致事故的发生，王*权对事故负有责任。鉴于王*权在事故中已经死亡，建议免予追究王*权责任。

（二）追究事故责任单位和人员

1、金碧涂装公司未严格落实企业安全生产主体责任，虽有按照制度开展安全生产事故隐患排查治理以及安全生产教育培训工作，但上述工作流于形式，金碧涂装公司未对事故高压冷水清洗机进行经常性的维护及保养以及未对事故高压冷水清洗机的电力线路进行检修，未能及时发现并消除高压冷水清洗机存在漏电可能的安全隐患，同时未对王*权开展安全生产教育和培训，不能保证从业人员具备必要的安全生产知识。另外，金碧涂装公司安排未持有有效特种作业操作证（电工）的周*福从事电力线路铺设及电气设备维修作业，不能确保员工的作业安全。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，金碧涂装公司对事故发生负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》的规定，建议由安全生产监督管理部门依法对金碧涂装公司予以行政处罚。

2、金碧涂装公司的主要负责人梁*文安全生产管理意识淡薄，未督促、检查本单位的安全生产工作，未能及时发现并消除高压冷水清洗机存在漏电可能的安全隐患，同时未组织制定并实施安全生产教育培训计划，致使王*权不具备必要的安全

生产知识，导致事故的发生，梁*文对事故发生负有责任。建议由公安机关对其涉嫌刑事犯罪的行为进行立案侦查，若公安机关决定不予立案或者撤销案件、人民检察院作出不起诉决定、人民法院作出无罪判决或者免予刑事处罚后，由安全生产监督管理部门依照《中华人民共和国安全生产法》给予行政处罚。

3、金碧涂装公司电工周*福未认真履行工作职责，严重失职，未按国家标准将高压冷水清洗机电源插座接驳地线以及未在控制电箱中安装漏电保护开关，周*福对该起事故的发生负有责任，涉嫌构成重大责任事故罪。建议由公安机关对其进行立案侦查。

八、事故防范和整改措施

（一）金碧涂装公司应认真吸取事故教训，遵守有关安全生产的法律法规，严格落实生产经营单位安全生产主体责任，加强隐患排查治理和安全培训教育工作，并做好详细记录，发现存在事故隐患的，应当立即整改甚至暂停生产，切实消除事故隐患，防范类似事故发生。特别要开展全面的电力安全排查，重点是否存在漏电风险、漏电保护装置是否完备有效、线路绝缘是否完善、设备和开关接地是否完备、安全用电警示标志是否完善等，另外，金碧涂装公司在事故发生后需聘请第三方有安全生产资质的机构出具安全生产评价报告并按报告落实整改工作后方可进行生产作业。在生产作业（电力检修）前，金碧涂装公司安排从事电工作业的人员需

持有效电力上岗作业证，在作业过程中，金碧涂装公司要落实作业的安全监管和安全防护措施等工作，杜绝违规作业行为。

（二）北滘镇安委办要将“6·20”触电事故作为一个典型案例，深刻吸取教训，要将本事故向镇相关部门、各村居（社区）通报，加强辖区企业的检查和宣传工作，要求企业深刻吸取事故教训，积极开展自查自纠，消除事故隐患。

（三）北滘镇应急管理办公室应将金碧涂装公司列为重点监管对象，认真吸取事故教训，举一反三，切实履行安全生产监督职责，强化执法力度，同时，要积极推进安全生产标准化创建和安全生产责任保险工作，督促企业落实安全生产主体责任，有效防范和遏制各类生产安全事故发生。

上述事故防范和整改措施落实情况由北滘镇安委办牵头汇总，并及时报送到事故调查组。

佛山市顺德区金碧涂装有限公司

“6·20”触电事故调查组

2021年8月11日