阳江市江城区城南街道银丰花园B1栋民房“1·10”高处坠落事故调查报告

江城区“1·10”事故调查组

2021年3月3日

目 录

一、事故基本情况.....2
（一）涉事房屋情况.....2
（二）涉事人员基本情况.....2
（三）事故概况.....3
二、事故发生经过、救援和善后情况.....4
（一）事故经过.....5
（二）救援情况和善后情况.....5
三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失.....6
（一）人员伤亡情况.....6
（二）直接经济损失.....7
四、事故原因和性质.....7
（一）直接原因.....7
（二）间接原因.....7
（三）事故性质.....8
五、事故责任的认定及处理建议.....8
（一）免予责任追究个人.....8
（二）给予行政处罚人员.....8
六、事故防范措施及整改意见.....9

阳江市江城区城南街道银丰花园B1栋民房“1·10”高处坠落事故调查报告

2021年1月10日，阳江市江城区城南街道银丰花园B1栋民房发生一起高处坠落事故，事故造成1人死亡，直接经济损失为人民币肆拾贰万元（¥420000元）（以下简称“1·10”事故）。

事故发生后，阳江市江城区委、区政府高度重视，江城区应急管理局、市公安局江城分局、区住房和城乡建设局、城南派出所、城南街道办事处等单位相关工作人员迅速赶赴事故现场，指导协调事故救援和妥善做好死者善后及家属安抚工作。

2021年1月11日，阳江市安全生产委员会办公室对“1·10”事故实行挂牌督办。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，2021年1月11日，阳江市江城区人民政府依法成立了由区政府办、区应急管理局、区总工会、区住房和城乡建设局、区人社局、区司法局、阳江市公安局江城分局、江城社保分局、城南街道办事处派员组成的江城区“1·10”事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请江城区人民检察院派员参与事故调查。事故调查组按照有关法律法规赋予的职责，通过现场勘验、调查询问取证，查明了事故发生的经过，分析了事故发生的原因，认定了事故性质和责任，对事故责任者提出了处理建议，并提出了事故防范措施。现将事故调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）涉事房屋基本情况

房屋地址：阳江市江城区城南街道银丰花园B1栋；

屋主：谭秀琼；

房屋基本情况：房产地证字第C1182479号，2002年建造，4层半框架结构，使用土地面积92平方米，建筑面积518.01平方米；

工作内容：清理4楼天面上临时建筑物龟池和铁棚。

（二）涉事人员基本情况

1、谭秀琼（个人）

谭秀琼，籍贯：广东阳江，73岁，户籍所在地：阳江市江城区城南街道银丰花园B1栋，身份证号码：441702******0326，是阳江市江城区城南街道银丰花园B1栋屋主。

2、黄维劲（个人）

黄维劲，籍贯：广东阳江，51岁，户籍所在地：广东省阳江市江城区榕树路立新四巷5号，身份证号码：441702******0315，是阳江市江城区城南街道银丰花园B1栋屋主谭秀琼的儿子。

3、徐世新（个人）

徐世新，籍贯：广东阳江，57岁，户籍所在地：广东省阳江市江城区中洲津朗村委会学巢村学巢西三巷5号，身份证号码：441702******1315，是阳江市江城区城南街道银丰花园B1

栋民房清理龟池、铁棚工作负责人。

4、吕佐建（个人）

吕佐建，男，汉族，54岁，身份证号码：440727******2734，原户籍所在地：广东省阳春市合水镇高塘村委会那欧村31号，原是阳江市江城区城南街道银丰花园B1栋民房清理龟池、铁棚工作工人，在此次事故中死亡。

5、吕成矿（个人）

吕成矿，籍贯：广东阳春，31岁，户籍所在地：广东省阳春市合水镇高塘村委会那欧村31号，身份证号码：44178******2731，是阳江市江城区城南街道银丰花园B1栋民房清理龟池、铁棚工作工人，也是该起事故死者吕佐建的儿子。

（三）事故概况

2021年1月5日，谭秀琼通过其儿子黄维劲找人清理阳江市江城区城南街道银丰花园B1栋民房楼顶的龟池和铁棚，黄维劲找到其朋友徐世新来清理楼顶上的龟池和铁棚，双方口头约好4000元清理楼顶上的龟池和铁棚，拆下来的废铁归徐世新所有。双方没有签订相关合同和相关协议。2021年1月7日，徐世新带吕佐建和吕成矿来到阳江市江城区城南街道银丰花园B1栋民房进行清理龟池和铁棚工作，徐世新和吕佐建将顶楼上的铁棚拆下，并将拆下的铁棚清运到一楼拉走。2021年1月9日上午，吕佐建和吕成矿把微型吊运机安装好，于当天下午开始用微型吊运机清理乌龟池拆下来的建筑废料。吕成矿负责把建筑废料装上

斗车，吕佐建负责把斗车及建筑废料用微型吊运机输送到一楼，徐世新在一楼负责用绳子控制斗车的方向，将吊下来的建筑废料堆到一旁。



（“1·10”事故现场照片）

二、事故发生经过、救援和善后情况

（一）事故经过

2021年1月10日8点30分左右，徐世新、吕佐建、吕成矿3个人来到阳江市江城区城南街道银丰花园B1栋民房进行建筑废料清理工作，吕成矿负责把清理龟池后的建筑废料装上斗车，吕佐建负责把斗车及建筑废料用微型吊运机从顶楼输送到一楼，徐世新在一楼负责用绳子控制斗车的方向，并将吊下来的建筑废料堆到一旁。当天上午11点31分，正在吊运工作中的微型吊运机上的转盘突发故障，导致整台微型吊运机发生侧翻坠落，吕佐建被微型吊运机掀倒从四楼天面（离地面约12米）坠落到一楼地面。事故发生后徐世新马上跑过去扶起吕佐建，当时吕佐建脸朝地躺在地下，鼻子在流血，人已经没有了意识，随后他儿子吕成矿从楼顶跑下来拨打了120急救电话和110报警电话，大约30分钟后120救护车到达现场，将吕佐建送到阳江市人民医院进行抢救，吕佐建经医院抢救无效死亡。

（二）救援情况和善后情况

江城区应急管理局、市公安局江城分局、区住房和城乡建设局、城南派出所、城南街道办事处等单位分别派员于事发当日及时到达现场，组织应急救援、善后处理和综合协调等工作。经评估本次事故应急处置及时、有效。

事故发生后，徐世新和谭秀琼积极做好死者家属安抚工作及与死者家属协商有关赔偿问题。2021年1月25日，在城南街道办事处、城南应急办、居委会的见证下，共赔偿金额42万元（徐

世新赔偿死者家属人民币30万元，屋主谭秀琼赔偿死者家属人民币12万元）。目前，死者家属情绪稳定，没有因事故导致社会不稳定因素。



（“1·10”事故现场照片）

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

事故造成1人死亡。吕佐建，男，汉族，54岁，身份证号码：440727******2734，原户籍所在地：广东省阳春市合水镇高

塘村委会那欧村31号，原是阳江市江城区城南街道银丰花园B1栋民房清理龟池、铁棚工作工人。

（二）直接经济损失

本次事故造成直接经济损失肆拾贰万元（¥420000元）。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

1、微型吊运机安装不牢固，吕佐建在安装微型吊运机时固定吊运机底座的物件重量未达到比重，且微型吊运机残旧，长时间没有进行维护。

2、吕佐建思想麻痹，安全意识淡薄，站在微型吊运机的底板上操作机器，吊运工作中的微型吊运机上的转盘突发故障，导致整台微型吊运机发生侧翻坠落，吕佐建被微型吊运机掀起从四楼天面坠落到一楼地面是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1、徐世新作为阳江市江城区城南街道银丰花园B1栋清理龟池、铁棚工作负责人未在临边高空作业场地设置防护栏杆等临边防护措施，不符合《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）4.1.1“坠落高度基准面2m及以上进行临边作业时，应在临空一侧设置防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭”。

2、徐世新未履行安全生产管理职责。未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；未督促、检查本单位的安全生产工

作，及时消除安全生产事故隐患。

（三）事故性质

经过对事故的调查，分析事故的原因，该事故属于生产安全责任事故，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条第一款第（四）项的规定，该事故为一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定及处理建议

（一）免予责任追究个人

吕佐建

吕佐建思想麻痹，安全意识淡薄，安装微型吊运机不牢固，固定吊运机底座的物件重量未达到比重，未严格执行相关安全操作规程，未按规定穿戴安全帽、佩带安全带等劳动防护用品，鉴于吕佐建已在事故中死亡，建议不予追究责任。

（二）给予行政处罚人员

徐世新

徐世新作为阳江市江城区城南街道银丰花园B1栋清理龟池、铁棚工作负责人未在临边高空作业场地设置防护栏杆等临边防护措施，违反了《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）4.1.1“坠落高度基准面2m及以上进行临边作业时，应在临空一侧设置防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭”。

徐世新未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（二）项

“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列责任：（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程。”

徐世新未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全生产事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（五）项“‘生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列责任：（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全生产事故隐患。”

综上所述，徐世新对本次事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项 “生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；”的规定，建议由阳江市江城区应急管理局对徐世新给予行政处罚。

六、事故防范措施及整改意见

（一）各镇（街道）各有关单位要深刻吸取“1·10”安全生产事故教训，举一反三，加大对建筑施工防范高处坠落、起重伤害、施工坍塌等危险作业的指导宣传力度，业主和施工方要加强从业人员安全生产教育和培训，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

（二）城南街道要严格落实安全生产属地监管职责，深刻吸取事故教训，举一反三，采取得力措施，迅速行动起来，对辖区

内有关建筑工程进行安全生产大检查，防范和遏制类似事故发生。

江城区“1·10”事故调查组（代章）

2021年3月3日