韶关市曲江区“6•12”物体打击事故调查报告

2022年6月12日17时30分许，山西誉安恒创建筑工程有限公司在松山街道北区社区南华馨苑小区开展管道更换作业过程中，发生一起物体打击事故，导致1人死亡，直接经济损失约160万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号）和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，韶关市曲江区人民政府成立了“韶关市曲江区‘6•12’物体打击事故调查组”，调查组由区政府办、区检察院、曲江公安分局、区住建管理局、区应急管理局、区总工会、松山街道办事处等单位组成。调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，立即开展了事故调查工作，通过现场勘察、调查取证，查阅资料和笔录、查看照片、询问相关人员、专家技术鉴定等方式，经综合分析，查明了事故发生的经过、事故直接原因和间接原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，通过事故原因分析，明确了事故责任，并就该事故所暴露出的问题提出了事故防范措施和整改建议。事故的直接原因是山西誉安恒创建筑工程有限公司交叉作业无安全防护隔离设施，工人违规采用由上向下运输钢管的方式，因上方钢管捆绑不牢固与墙体发生碰撞，导致钢管脱落砸中悬空在四层等待接管的工人曹本海，致其死亡。

一、相关单位基本情况

（一）建设单位

山西省安装集团股份有限公司，注册地址：山西转型综合改革示范区唐槐产业园新化路8号，注册资本壹拾亿元整，统一社会信用代码：91140000110011149W，法定代表人:王利民。经营范围：许可项目：电气安装服务；民用核安全设备安装；建筑工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；住宅室内装饰装修；供电业务：输电、供电、变电、电力设施的安装、维修和试验。建筑物拆除作业（爆破作业除外）等。安全评价业务。具有安全生产许可证、建筑业企业资质证书，具有石油化工工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包特级、建筑工程施工总承包壹级、冶金工程施工总承包壹级等资质。

（二）施工单位（事故单位）

山西誉安恒创建筑工程有限公司，注册地址：山西综改示范区太原唐槐园区龙盛街高新技术企业孵化基地1号楼6层06室，注册资本壹仟壹佰万元整，统一社会信用代码：9141401003960812229，法定代表人唐浩。营业范围：建筑设备、普通机械设备的租赁、安装及拆卸；起重吊装搬运服务；建筑劳务分包；建设工程；建筑施工：建筑装饰工程；建筑安装工程；市政工程；普通机械设备、机电设备的安装；水电暖安装；制冷设备安装；室外装饰装修等。具有安全生产许可证、建筑企业资质证书，具有建筑施工总承包叁级、机电工程施工总承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、施工劳务不分等级等资质。

二、项目和人员基本情况

（一）工程概况

该改造工程项目建设单位为山西省安装集团股份有限公司，施工单位为山西誉安恒创建筑工程有限公司；工程地点位于广东省韶关市曲江区松山街道南华馨苑；工程范围：南华馨苑 1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#栋，包括但不限于外墙管道翻新、更换、支架拆装等相关内容施工、验收、质量保修，工程固定合同总价为：55.7 万元人民币。

（二）人员基本情况

唐浩，男，1985 年 11 月出生，身份证号：***，户籍居住地：山西省太原市***，系山西誉安恒创建筑工程有限公司的法定代表人。

陈旭万，男，1998 年 11 月出生，身份证号：***，户籍居住地：广东省高州市***，系山西誉安恒创建筑工程有限公司的项目负责人。

黄帅，男，1993 年 1 月出生，身份证号：***，户籍居住地：湖北省随县***，系山西誉安恒创建筑工程有限公司的项目安全员。

黄江林，男，1980 年 8 月出生，身份证号：***，户籍居住地：湖南省临武县***，系山西誉安恒创建筑工程有限公司的项目班组长。持有高处作业证，证号 T4310251980081164l7，有效期限为 2018 年 9 月 10 日至 2024 年 9 月 10 日。

曹本海（死者），男，1983 年 6 月出生，身份证号：***，户籍居住地：湖南省临武县***，事故中死亡，生前系山西誉安

恒创建筑工程有限公司施工作业人员。事发时在四楼安装外墙管道，是被下放坠落的管道砸死的工人。无高处作业证。

黄彩缤，男，1984 年 5 月出生，身份证号：***，户籍居住地：湖南省临武县***，系山西誉安恒创建筑工程有限公司施工作业人员。事发时黄彩缤为楼顶通过吊绳放管的工人。

周锦涛，男，1998 年 6 月出生，身份证号：***，户籍居住地：湖南省临武县***，系山西誉安恒创建筑工程有限公司施工作业人员。事发时周锦涛为楼顶通过吊绳放管的工人。

黄雪飞，男，1990 年 1 月出生，身份证号：***，户籍居住地：湖南省临武县***，系山西誉安恒创建筑工程有限公司施工作业人员。事发时已下班离开施工现场。

三、人员伤亡情况

曹本海（死者），男，1983 年 6 月出生，身份证号：***，户籍居住地：湖南省临武县***，系山西誉安恒创建筑工程有限公司施工作业人员。事发时在四楼安装外墙管道，是被下放坠落的管道砸死的工人。无高处作业证。

四、事故发生的主要经过

根据项目部的工作安排，2022 年 6 月 12 日的工作是对南华馨苑 6#楼（共 17 层）进行外墙管道安装，工作时间是早上 8 点到 12 点，下午 14 点到 18 点，工作地点为南华馨苑 6#楼采光井处，工作方式是由上往下进行外墙管道的更换。韶关国家基本气象站测得当天 17 至 18 时降雨量为 1.2 毫米，极大风速为 10.7 米/秒，风力级数为 5 级。下午 17 时左右，班组长黄江林被安排

外出去接一位新来的工友(严绵思),便通知工人收工提前下班，明日再施工。作业人员曹本海认为剩余工作量不需要等待第二天，在戴好安全帽、安全带后，通过坐板式单人吊具悬吊到外墙开始管道安装。17 时 30 分左右，黄彩斌和周锦涛两人在楼顶用单绳加铁钩捆绑钢管从屋顶由上向下人工吊运 6 米长重 24.6 公斤的两节组装钢管,钢管下放至 15 层时,因空间狭小且捆绑不牢固，钢管与墙体发生碰撞,导致钢管脱钩垂直坠落砸中悬空在 4 层等待接管的曹本海,钢管击飞曹本海安全帽砸到脑袋，然后穿过大腿，致其死亡。



上图为南华馨苑小区 6#楼



上图为外墙管道安装位置



上图为作业人员还原当时的作业细节



上图为捆绑绳上端



上图为捆绑绳下端

五、应急救援处置及报告情况

事故发生后，放管工人周锦涛和黄彩缤于17时30分拨打了110和120，并通知了班组长黄江林、安全员黄帅和项目负责人陈旭万。17时33分左右，到场的相关人员合力破开4楼居民楼窗户将吊在外墙昏迷不醒的曹本海移到居民住房中进行抢救。17时50分左右110公安民警到现场开展了调查并采取了警戒措施，同一时间医护人员也到了现场对曹本海进行现场抢救，经抢救无效后宣布死亡。

6月12日18时40分许，韶关市曲江区应急管理局值班人员接松山街道报告后，立即组织执法人员赶赴现场，到达现场后立即要求事故单位对现场做好警戒，避免发生二次伤害，同时要求松山街道办事处做好社会维稳和善后工作。在掌握了事故的基本情况后，局领导向区委、区政府主要领导作了汇报。20时52分向市应急管理局值班室报告。

目前事故善后工作已处置妥当，死者家属情绪稳定，未造成社会不稳定因素。

六、事故原因分析

（一）事故直接原因

山西誉安恒创建筑工程有限公司交叉作业无安全防护隔离措施，工人违规采用由上向下运输钢管的方式，因上方钢管捆绑不牢固与墙体发生碰撞，导致钢管脱落砸中悬空在四层等待接管的工人曹本海，致其死亡。

（二）事故间接原因

1. 山西誉安恒创建筑工程有限公司安全生产主体责任落实不到位，派驻项目经理无建造师证书、安全员无安全员证书，未有效落实安全防范措施，未能及时有效制止工人的违规行为。

2. 山西誉安恒创建筑工程有限公司项目管理严重失位，未按规定签订高空作业票，编制的施工组织设计、高处作业专项施工方案等不符合施工现场实际情况，对实际施工流程和安全防范未起到实际作用；对作业工人的安全生产教育和培训不到位，对施工作业人员进行的安全技术交底无针对性。

3. 作业人员安全意识淡薄，严重违章作业，曹本海（死者）在无高处作业资格证的情况下，擅自决定出外墙安装钢管，放管工人黄彩斌和周锦涛两人未制止、未上报、未拒绝曹本海的违规行为，反而配合其要求，违规作业，用单绳加铁钩捆绑钢管从屋顶由上向下人工吊运 6 米长重 24.6 公斤的两节组装钢管。

七、事故性质

综上所述，事故调查组一致认为，本起事故是一起因企业安全管理缺失，忽视安全生产，作业人员安全意识淡薄，安全技能缺乏，违规作业造成一人死亡的一般生产安全责任事故。

八、对事故单位及相关责任人的处理意见

通过对事故原因的分析和认定，按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，事故调查组对事故现场、调查笔录、专家技术鉴定、事故发生时的相关数据参数以及相关证据进行了深入的研究和分析，依照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第 493 号）等有关法

律法规，建议对该起事故的责任单位和有关责任人提出如下处理意见：

（一）事故责任单位

山西誉安恒创建筑工程有限公司 作为该项目的施工单位，安全生产主体责任落实不到位，项目管理严重失位，派驻项目经理无建造师证书、安全员无安全员证书，未有效落实安全防范措施，未能及时有效制止工人的违规行为，未按规定签订高空作业票，编制的施工组织设计、高处作业专项施工方案等不符合施工现场实际情况，对实际施工流程和安全防范未起到实际作用；对作业工人的安全生产教育和培训不到位，对施工作业人员进行的安全技术交底无针对性，对事故的发生负有直接的管理责任。建议由韶关市曲江区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》**“第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……”**的规定，对山西省誉安恒创建筑工程有限公司实施行政处罚。

（二）有关责任人

1、唐浩 山西誉安恒创建筑工程有限公司法定代表人，未认真履行安全生产职责，派驻项目经理无建造师证书、安全员无安全员证书，未有效落实安全防范措施，对该改造工程项目失管失察，对事故的发生负有主要的管理责任。建议由韶关市曲江区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》**“第九十五条：**

生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……”的规定，对唐浩实施行政处罚。

2、陈旭万 山西誉安恒创建筑工程有限公司的项目负责人。陈旭万作为该项目的项目经理，未有效履行项目经理职责，未取得建造师证书，编制的施工组织设计、高处作业专项施工方案等不符合施工现场实际情况，对实际施工流程和安全防范未起到实际作用；对作业工人的安全生产教育和培训不到位，对施工作业人员进行的安全技术交底无针对性，未能及时有效制止工人的违规行为，对事故的发生负有一定的管理责任。建议由韶关市曲江区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》**“第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万以上三万以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上五十以下的罚款；……”**的规定，对陈旭万实施行政处罚。

3、黄帅 山西誉安恒创建筑工程有限公司的项目安全员。黄帅作为该项目的安全生产管理人员，未认真履行安全生产管理职责，日常开展的安全培训教育流于形式，未及时进行隐患排查治理，落实安全防范措施，未能及时有效制止工人的违规行为，对事故的发生负有一定的管理责任。建议由韶关市曲江区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》**“第九十六条：生产经**

营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万以上三万以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上五十以下的罚款；……”的规定，对黄帅实施行政处罚。

4、黄江林 山西誉安恒创建筑工程有限公司的项目班组长。黄江林作为该项目的班组长，日常开展的班组安全培训教育流于形式，未能及时有效制止工人的违规行为，对事故的发生负有一定的管理责任。建议由韶关市曲江区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》“**第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万以上三万以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上五十以下的罚款；……**”的规定，对黄江林实施行政处罚。

5、曹本海 山西誉安恒创建筑工程有限公司施工作业人员，安全意识淡薄，在未取得高处作业证的情况下依然擅自出外墙施工，违章冒险作业。鉴于曹本海在本起事故中身亡，故此不再对其进行责任追究。

6、黄彩缤 山西誉安恒创建筑工程有限公司施工作业人员，安全意识淡薄，未制止、未上报、未拒绝曹本海的违规行为，反而配合其要求，严重违章冒险作业，对事故的发生负有直接的责任。建议由韶关市曲江区应急管理局依据《安全生产违法行为行

政处罚办法》（原国家安全监管总局令 第 15 号）第四十五条的规定，对黄彩缤处 1 千元以上 1 万元以下的罚款。

7、周锦涛 山西誉安恒创建筑工程有限公司施工作业人员，安全意识淡薄，未制止、未上报、未拒绝曹本海的违规行为，反而配合其要求,严重违章冒险作业,对事故的发生负有直接的责任。建议由韶关市曲江区应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》（原国家安全监管总局令 第 15 号）第四十五条的规定，对周锦涛处 1 千元以上 1 万元以下的罚款。

九、事故教训及事故防范措施建议

（一）事故教训

1、安全生产主体责任落实不到位，未严格按安全生产法律法规建立安全生产责任制，派驻项目经理无建造师证书、安全员无安全员证书，未有效落实安全防范措施。

2、未按规定签订高空作业票，编制的施工组织设计、高处作业专项施工方案等不符合施工现场实际情况,对实际施工流程和安全防范未起到实际作用。

3、对作业工人的安全生产教育和培训不到位，对施工作业人员进行的安全技术交底无针对性。

4、作业人员安全意识淡薄，严重违章作业，在未取得高处作业资格证的情况下擅自出外墙安装管道,违规采用单绳加铁钩捆绑钢管从屋顶由上向下人工吊运钢管方式。

（二）事故防范措施建议

1、山西誉安恒创建筑工程有限公司要全面梳理安全管理工

作，建立健全全员安全生产责任制，组织完善公司和项目部规章制度建设，相关人员必须取得相应的资质证书才能上岗作业。

2、山西誉安恒创建筑工程有限公司要加强项目管理工作，按规定签订高空作业票，对于项目的施工组织设计、高处作业专项施工方案要加强检查，确保现场作业项目有方案、有针对性，作业严格按方案开展，防范事故发生。

3、山西誉安恒创建筑工程有限公司要加强作业现场风险辨识管控，强化施工人员的安全培训教育和技术交底，提升施工人员风险作业辨识能力。

4、山西誉安恒创建筑工程有限公司要加强现场作业安全监管监护，督促员工在作业过程中必须严格按照岗位安全操作规程作业，坚决杜绝各类“三违”现象。

5、区住建管理局要加强联合松山街道办事处建立日常联动机制，加强对限额以下小型工程的排查摸底，建立工作台账，强化管理，督促项目建设的各方主体从严从实履行安全生产主体责任，要加强日常安全巡查，确保限额以下小型工程的施工安全。

韶关市曲江区“6.12”物体打击
事故调查组（代章）
2022年10月17日