

惠城区汝湖镇三和管桩厂“9•22”机械伤害事故调查报告

2022年9月22日5时45分许，位于惠城区汝湖镇的惠州三和鸿运构件有限公司A车间内发生一起1名工人机械伤害的事故，事故造成1人死亡，直接经济损失约150万元。

为迅速查清事故原因，深刻吸取教训，防范遏制事故发生，2022年9月27日，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，惠城区人民政府成立了惠城区汝湖镇三和管桩厂“9·22”一般事故调查组（以下简称“事故调查组”），由区安委会副主任、区应急管理局局长任组长，区公安分局、区市场监管局、区应急管理局、区总工会、区住建局，汝湖镇政府等单位派员参加，开展事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，按照事故调查的相关规定和程序认真开展事故调查工作，邀请专家，深入现场调查取证，询问有关人员了解情况。经事故调查组调查，查明了事故发生经过、人员伤亡情况，分析了事故原因及暴露的主要问题，并针对事故原因及暴露出来的问题，提出了下一步工作要求。

事故调查组认定，**惠城区汝湖镇三和管桩厂“9·22”机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

单位名称：惠州三和鸿运构件有限公司

统一社会信用代码：914413003381004718

成立时间：2015年4月7日

法人代表：潘xx

注册资本：500万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：水泥制品制造，水泥制品销售，建筑材料销售，五金产品零售，机械设备租赁（依法须批准的项目，经相关部门批准或方可开展经营活动）。

注册地：广东惠州市惠城区汝湖镇长湖工业区万豪管桩厂（2号车间）。

（二）事故车间基本情况

事故发生地点位于惠州三和鸿运构件有限公司管桩生产A车间张拉机工位，A车间主要生产500AB125和600AB130两种型号管桩。固定有1人操作张拉机，车间工作时间为24小时轮班制，分为白班和夜班，白班工作时间：7:00–19:00，晚班工作时间：19:00–次日7:00，事发当天夜班（2号班）员工32人，其中安全管理人员一名郭xx，带班班长一名刘xx，其余均是操作工人。

（三）事故车间的生产工序

管桩生产流程：装配（装笼）→灌装（布料）→合模→张拉→离心→入池→出池→脱模，八个步骤循环作业。

二、事故发生经过及有关情况

（一）事故发生经过

因事故现场无监控视频及事发时无目击人员，事故调查组通过对车间生产固有流程进行现场勘察、专家分析和对相关人员的调查询问，还原了事故发生经过。

2022年9月22日凌晨5时40分许，在惠州三和鸿运构件有限公司管桩生产A车间，晚班的张拉工易xx（9月21日19时开始作业，已长时间连续作业）在操作的张拉机工位上，发现张拉套丝口对管桩张拉端的拧合不够牢固，于是将手放入模具与螺母之间紧固螺母，而套丝口和张拉端的连接由于受到张拉压力的影响，又经其拧紧螺母时，误操作触发了连接口的脱离，受到张拉机自身重力和张拉压力的挤压相互作用下，左手卷入张拉机中，身体惯性前倾，脖颈因卡在卷入口处撕裂，导致动脉大出血后昏迷倒地。

5时45分许，在张拉机工位旁（约5米）的离心工丁xx发现了易xx倒在了张拉机左侧，地面上有大量血迹，丁xx立刻报告了生产班长刘xx，刘xx马上向安全管理人员和生产经理罗xx报告，并组织开展救援（拨打120和110），后经医护人员现场确认易xx已无生命特征。

（二）事故现场勘验情况

1.事故类别：机械伤害

2.伤害程度：死亡1人。

3.现场勘查其他情况：

①事故现场为惠州三和鸿运构件有限公司的管桩生产A车间张拉机工位。该公司自西向东依次搭设了管桩成型的开放施工车间，依次生产工序为管桩的浇筑、张拉、离心、蒸养池。张拉机工位位于浇筑场地与离心机场地之间，张拉机位于生产线的右侧，该张拉机由电动高压油泵、电气控制、机架、管桩螺栓的套筒装置、电动葫芦等组成。（如图一、图二所示）



图一



图二

②张拉平台放置的管桩张拉端和张拉机的套筒未有接触，中间的间隙为15cm左右，两者轴心相对有所偏差（如图三所示）。张拉机套筒内张拉轴套的3个支撑点已脱落一个，脱落口显陈旧痕迹（如图四所示）。死者被发现的时候，身躯就倒在张拉机靠近管桩一侧的机架支柱旁，安全帽掉落在张拉机的机架内的地面上，管桩张拉端的下方（如图五所示）。



图三



图四



图五

③法医鉴定：死者左下颌有一撕裂伤，颜面部创缘皮肤见大片条状擦伤，相应处下颌骨骨折，左项部有一撕裂创，左上臂骨折伴皮肤条状擦挫伤，符合巨大机械力作用所致。

（三）事故应急处置情况

1.应急救援及应急处置情况

2022年9月22日

5时45分，距离张拉岗位约5米处的离心工丁xx发现了易xx倒在地上，立即向生产班长刘xx报告。

5时50分，刘xx组织廖国平等人第一时间赶到事故现场，并要求廖国平立即向120急救中心报警。

5时57分，刘xx向现场安全主任郭xx报告事故情况。

6时06分，郭xx了解情况后，电话向厂长罗xx报告事故情况。

6时11分，惠州市第一人民医院救护车抵达事故现场后，医护人员对易xx全力抢救后，宣布抢救无效死亡。

6时26分，罗xx到达公司车间了解事故情况后，立即电话报告公司总经理潘xx。

6时30分，罗xx向110指挥中心报警。

6时43分，汝湖派出所抵达事故现场进行调查和警戒，并告知汝湖镇应急办。

6时56分，汝湖镇应急办接报后及时赶到现场调处，并电话向汝湖镇主要领导、分管领导和区应急管理局值班室报告。

7时00分，区应急管理局值班室接报后，立即做好信息登记，向局主要领导、带班领导、分管领导报告。

局主要领导获悉情况后，立即启动应急响应，组织相关工作人员第一时间赶赴现场处置。

7时48分，区应急管理局工作人员抵达现场，并及时将事故情况按程序向区委、区政府总值班室和惠州市应急管理局报告。

2.事故应急处置评估

事故发生后，区委、区政府主要领导高度重视，迅速作出指示批示，区分管领导指派各职能部门快速启动响应，迅速赶赴现场参与救援工作。惠州三和鸿运构件有限公司能妥善处理死者善后工作，未发生群体性上访事件。

此次事故应急救援处置总体有力、有序、有效，应急响应程序合法，符合应急处置措施程序及要求。

（四）事故后果和善后处置情况

1.死者基本情况

易xx，男，50岁，身份证住址：湖南省岳阳市平江县xxx，籍贯：湖南省平江县，是惠州三和鸿运构件有限公司的张拉工。

2.事故直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》等标准和规定统计，事故造成1人死亡，直接经济损失约150万元。

3.善后处置情况

公安、应急管理、卫健、汝湖镇等有关部门全力做好死者家属安抚等事故善后处理工作。惠州三和鸿运构件有限公司已经与死者易xx的家属签订赔偿协议，死者已火化。

三、政府部门履职情况

（一）汝湖镇应急管理办公室

汝湖镇应急管理办公室制定了《汝湖镇应急管理办2022年度安全生产监督检查计划》，计划在12月份对惠州三和鸿运构件有限公司开展检查。在2022年2月22日，对惠州三和鸿运构件有限公司开展专项检查，对锅炉等设备提出问题并开具《责令整改指令书》，在2月28日进行复查，分别开具《现场检查记录》《整改复查意见书》各1份。

2022年1月至今汝湖镇应急管理办公室对重点监管企业惠州三和鸿运构件有限公司仅有一份检查记录，检查记录中只体现了对部分特种设备监管情况，监管手段、方式较为单一，监管频次相对较少，落实安全生产监管工作不够细致。

（二）区应急管理局

依据《中华人民共和国安全生产法》第十条“应急管理部门对本行政区域内安全生产工作实施综合监督管理。”区应急管理局对辖区内该类型企业履行的综合监督管理职责。2021年9月，区应急管理局基础股按照年度执法计划开展了建材行业专项检查，并按照执法检查方案开展了专项检查。主要检查了应急预案制定演练、输送设备防护急停、天然气加热炉部位、配电室、易燃易爆危险化学品（工业气瓶）等18项问题进行了检查。经检查，发现2类共4项问题：一是生产车间部分氧气瓶与乙炔气瓶未分开存放使用，无防倾倒装置，空瓶储存区空瓶无防倾倒装置；二是生产车间安全警示标志标识设置不足。针对以上问题，区应急管理局基础股开出了《安全生产行政执法文书现场检查记录》和《安全生产行政执法文书责令限期整改指令书》，责令企业对存在问题进行整改。2021年9月24日，区应急管理局基础股对该公司整改情况进行了复查，经复查，企业已按要求完成了整改，执法人员开出了《安全生产行政执法文书整改复查意见书》。区局执法人员已按职能职责完成了执法任务，并对存在问题进行复查闭环。

四、事故直接原因

易xx安全意识淡薄，在张拉机启动时，用皮带调整校对螺母过程中，违反安全规程操作，导致左手卷入张拉机受到机械挤压撕裂而亡，是导致事故发生的直接原因。

五、事故暴露出的问题

（一）惠州三和鸿运构件有限公司未严格落实企业安全

生产主体责任，开展安全生产教育培训、安全技术交底不足，事故隐患排查治理工作不到位，现场安全监管不全面，**一是**未督促作业人员严格执行本单位的安全操作规程，**二是**未及时发现和消除员工违规操作的事故隐患。

（二）惠州三和鸿运构件有限公司其主要负责人潘xx，未严格履行安全生产工作职责，没有全面落实安全生产责任制，对本单位安全生产工作督促、检查不到位，未及时消除生产安全事故隐患。

六、对事故有关单位及责任人的处理建议

（一）免予追究责任人员（1人）

易xx安全意识淡薄，在张拉机启动时，用皮带调整校对螺母过程中，违反安全规程操作，导致左手卷入张拉机受到机械挤压撕裂而亡，鉴于其已在事故中已死亡，建议不再追究其责任。

（二）建议给予行政处罚的单位和个人

1.惠州三和鸿运构件有限公司未严格落实企业安全生产主体责任，开展安全生产教育培训、安全技术交底不足，事故隐患排查治理工作不到位，现场安全监管不全面，对事故发生负有责任，建议由惠城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，对该公司作出行政处罚。

2.惠州三和鸿运构件有限公司主要负责人潘xx，未严格履行安全生产工作职责，没有全面落实安全生产责任制，对本单位安全生产工作督促、检查不到位，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任，建议由惠城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，对其作出行政处罚。

（三）其他处理意见

汝湖镇应急管理办公室汝湖片区安全生产组组长黄x监管手段、方式较为单一，监管频次相对较少，建议汝湖镇党委、政府对黄明作提醒谈话。

汝湖镇应急管理办公室主任李xx，指导督促本单位工作人员落实安全生产监管工作不够细致，建议汝湖镇党委、政府对其作出批评教育。

汝湖镇应急管理办公室监管水平能力有待提高，建议汝湖镇应急办向镇党委、政府作出深刻检讨。

七、事故的主要教训

这起事故反映了惠州三和鸿运构件有限公司生产安全理念不强，生产安全意识淡薄，对厂区的工艺流程及设备设施的风险辨识及管控不到位，对生产安全隐患排查不彻底，安全管理人员和作业人员生产安全教育培训和技术交底不全面，致使作业人员违反安 全规程操作未及时被发现和制止，事故教训极其深刻。

八、事故防范和整改措施建议

（一）提高政治站位，牢固树立安全生产理念。各镇（街道）人民政府（办事处）、各行业主管部门要以习近平总书记关于安全发展理念、红线意识、底线思维、责任体系、防范风险等方面的重要指示批示落实到安全生产各项工作中。牢固树立安全发展理念，坚持人民至上、生命至上的发展思想。

（二）狠抓企业安全生产主体责任落实。惠州三和鸿运构件有限公司等企业要深刻吸取事故教训，对企业工艺流程及设备设施进行全面的安全风险标识、评估，并制定相应的管控措施。应彻底排查设备设施的安全隐患，降低机械伤害的安全风险。

（三）强化管理人员和作业人员的安全风险意识。采取有效的形式开展安全教育培训和安全技术交底，确保企业管理层及从业人员具备相应的安全生产知识及能力，保证工人具备安全的操作技能，熟悉掌握岗位安全操作规程。

（四）举一反三，加强监管力度，杜绝类似事故发生。各镇（街道）人民政府（办事处）和区安委会各成员单位要进一步强化落实监管职责，督促企业严格落实安全生产主体责任，及时发现并消除生产安全事故隐患，严防机械作业的安全隐患，扎实开展好“反三违”工作，有效遏制安全事故的发生，保持安全生产形势平稳。

相关附件：

来源：惠城区应急管理局　　时间：　2023-01-03