大亚湾区深圳市今天国际物流公司“2•18”一般高处坠落事故调查报告

2024年2月18日10时许，大亚湾开发区某项目立体仓库1号库4仓货架安装作业现场发生一起高处坠落事故，致1人死亡，直接经济损失198.6030万元。

大亚湾开发区管委会依法成立了大亚湾开发区深圳市今天国际物流技术股份有限公司“2·18”高坠事故调查组（以下简称“2·18事故调查组”）对事故开展调查。

“2·18事故调查组”严格按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，以及生产安全事故“四不放过”“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则组织调查。通过对事故现场勘查、调阅相关档案材料、询问笔录、事故原因分析、专家论证等多种方式进行调查，调查组现已查明事故发生经过和原因，认定了事故性质和责任，总结了事故的主要教训，提出了事故防范措施建议，现将情况报告如下：

调查认定，**大亚湾区深圳市今天国际物流公司“2·18”一般高处坠落事故是一起因工人违规作业导致的生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）相关单位概况

1.专业承包单位情况

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“今天国际”）：其于2023年4月17日取得深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码：91440300724728O3X3，类型：上市股份有限公司，成立日期：2000年10月19日，住所：深圳市龙岗区宝龙社区翠宝路今天国际办公楼101，法定代表人：邵*锋，经营范围：自动化物流系统及设备的设计、销售、安装、调试、项目管理及技术服务。

2.设备供应单位情况

上海精星物流设备工程有限公司（以下简称“精星物流”）：其于2003年5月28日取得松江区市场监督管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码：9131011775056995XX，企业类型：有限责任公司，成立日期：2003年5月28日，注册地址：上海市松江区车墩镇泖亭路398号1-5全幢，法定代表人：黄*，经营范围：仓储设备、立体仓库、机械式停车设备、金属货架、堆垛设备、输送机的设计、制造和销售；钢结构工程；从事货物及技术的进出口业务。

3.劳务安装单位情况

邓州市秉诚机电设备安装工程有限公司（以下简称“秉诚机电”）：其于2022年11月30日取得邓州市市场监督管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码：91411381MA9N988Q9X，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：2022年11月30日，注册地址：河南省南阳市邓州市湍河街道办事处人民路财富家天下二楼商铺7＃2-36号，法定代表人：张*，经营范围：普通机械设备安装服务。

（二）业务合同关系

1.2022年6月，购买方与供货方“今天国际”签订了项目采购订单，由“今天国际”提供自动化立体仓库一套（设备系统）。

2.2022年10月27日，购买方“今天国际”与供货方“精星物流”签订了《货架系统采购合同》，由“精星物流”向“今天国际”提供货架系统的设计、制造、包装、运输、装卸、安装、调试、验收、技术服务及售后等，包括提供劳务、材料、设备等。

3.2022年11月30日，甲方“精星物流”与乙方“秉诚机电”签订了《货架安装承包合同》，由“秉诚机电”负责立体库1号库货架构配件和其他附属部件的安装。

（三）事故立体仓库基本情况

某项目立体仓库1号库：结构形式为钢筋混凝土柱+钢网架结构，建筑面积31850平方米，于2023年8月15日建成，主要用途为立体式储存塑料粒子，其中立体仓库1号库4仓建筑面积5872.5平方米，内设物流系统横梁式立库货架，货架全长约117.660米，高度为34.8米，共11层，层高为3米，货架的有效列距3.05米，单货位载重为1550千克。

（四）死者基本情况

芦*波，男，38岁，汉族，河南宜阳人，秉诚机电货架安装工人。

（五）事故发生经过

2024年2月18日上午7时10分左右，根据秉诚机电负责人张*的安排，当事人芦*波和工友董*、董*德、张*4人到某项目自动化立体仓库1号库4仓物流系统货架顶部安装螺栓以便固定货架。4人在4仓地面穿戴好安全带并将防坠锁扣固定在爬梯后，从爬梯上到货架顶部，进行安装螺栓固定货架顶部的作业。芦*波、董*和董*德3人在南侧第2组货架顶部作业，张*在对面的南侧第1组货架顶部作业。

10时左右，张*看到芦*波从货架顶部位置坠落至货架巷道地面，坠落声响引起了周边人员注意，张*良、董*和董*德，监护人员符*兰以及在附近地面作业的郭*、杜*良等人赶到芦*波坠落处。

10时15分，秉诚机电项目管理人员张*，吴*刚、周*、宁*华，莫*上、陈*棋等人陆续赶到事故现场。随后现场人员用一辆面包车将芦*波送至惠亚医院。

11时03分，医院对芦*波开展救治。

11时48分，医生宣告芦*波临床死亡。

（六）事故现场情况

1.事故现场情况

事故坠落地点：立体仓库1号库4仓南侧第1组货架与第2组货架之间巷道（巷道宽约1.9米），坠落点距离库仓南侧墙边水平距离约5.9米，距离库仓东侧墙边水平距离约48.2米。

2.事发作业地点

某项目立体仓库1号库4仓南侧第2组货架顶部，下坠点的坠落高度约34.8米。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

此次事故造成芦*波1人死亡，直接经济损失198.6030万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

1.区公安分局处置情况

16时06分许，区公安分局接市公安局110警情：惠州市中大惠亚医院早上接到一名由朋友送往医院的伤者，伤者送到医院时已经死亡，死因是高处坠落。接报后，区公安分局立即指令中心区派出所处置警力前往事发地了解情况、妥善处置，并将事故目击证人带回进一步了解情况。同步通知网监大队关注网络舆情。

2.区石化能源产业局处置情况

19时08分许，区石化能源产业局接到事故报告后，派员前往事故现场核实情况。由于施工项目安保人员阻拦，工作人员当晚未能进入事故现场，通过电话向深圳市今天国际物流技术股份有限公司（项目专业承包单位）、大亚湾区公安分局石化综合管理大队民警了解情况，了解到的情况。

3.区应急管理局处置情况

19时15分许，区应急管理局接到事故报告后，立即联系区石化能源产业局了解事故详细情况。区总值班室接到事故报告后，按照业务调度区属各有关单位开展应急处置工作。

（二）事故现场应急处置情况

10时左右，事故发生，大亚湾开发区某项目立体仓库安装作业现场施工人员芦*波在作业过程中坠落受伤，今天国际项目经理陈*棋立即组织现场人员分工合作进行应急救援，安排精星物流值班经理吴*刚和施工现场经理周*联系项目上的车辆过来将芦*波立即送往惠亚医院救治。

（三）医疗救治和善后情况

2024年2月18日上午10时左右，事故发生后，现场同班作业的另外3名工友和随后赶来的其他作业人员参与救援，现场人员用一辆面包车将当事人送至惠亚医院；医院于上午11时03分左右开展救治，医生于上午11时48分宣告当事人临床死亡。今天国际、精星物流和秉诚机电积极开展了善后工作，2月20日，秉诚机电与当事人家属达成共识，签订了《工亡赔偿协议书》。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

经现场勘验、笔录问询和分析，调查组推断认定事故直接原因是：安装人员未采取可靠安全防护措施违规作业[1]，芦*波在货架顶部安装构件螺栓时，五点式双钩安全带的两个钩均未挂扣固定，失足自约34.8米高货架顶部坠落至地面，致颅脑特重损伤死亡。

（二）直接原因分析

1.当事人芦*波安全意识不足，忽视高处作业安全，在货架顶部安装构件螺栓时，五点式双钩安全带的两个钩均脱钩未固定，失足自约34.8米高货架顶部坠落地面，致颅脑特重损伤死亡。

2.根据现场勘察和询问笔录，当事人被发现时，其仰躺在两组货架之间巷道地面，头部出血、无意识，地上有少量血迹，安全帽已脱落，身上佩戴有五点式双钩安全带、挂钩完好；事故发生前，当事人在货架顶部安装螺栓，货架高约34.8米。根据惠州市中大惠亚医院有关当事人的《抢救记录+死亡记录》，其诊断结论为“发现时已死亡；开放性颅脑损伤特重型”。

（三）间接原因分析

1.精星物流未严格落实特殊作业管理，高处作业安全风险分析不到位，未按要求配备高处作业监护人员，未对部分高处作业人员进行安全交底，未及时发现和纠正货架安装工人存在安全绳佩戴不正确的违章行为。

2.秉诚机电未及时发现货架安装工人存在安全绳佩戴不正确的违章行为，并消除事故隐患。

3.今天国际对高处安装作业现场安全管理不到位，高处作业许可证审批不严格，未及时发现高处许可证审批监护人配备不足的问题，监护人未及时发现和纠正货架安装工人存在安全绳佩戴不正确的违章行为。

四、有关责任单位存在的主要问题

1.精星物流未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度[2]，未明确安全生产管理人员岗位职责[3]，未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制和特殊作业管理制度。未严格落实特殊作业管理，高处作业安全风险分析不到位，未按要求配备高处作业监护人员，未对部分高处作业人员进行安全交底，未及时发现和纠正货架安装工人存在安全绳佩戴不正确的违章行为。

2.秉诚机电安全生产主体责任未落实，未建立健全全员安全生产责任制和安全生产管理制度，未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现货架安装工人存在安全绳佩戴不正确的违章行为，并消除事故隐患。

3.今天国际对高处安装作业现场安全管理不到位，高处作业许可证审批不严格，未及时发现高处许可证审批监护人配备不足的问题，监护人未及时发现和纠正货架安装工人存在安全绳佩戴不正确的违章行为，迟报生产安全事故。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免予追究责任人员

芦*波，秉诚机电雇用的货架安装人员。安全意识淡薄，未落实精星物流公司的操作规程，对事故的发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免予追责。

（二）建议给予行政处罚单位

1.精星物流，未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，未明确安全生产管理人员岗位职责，未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制和特殊作业管理制度。未严格落实特殊作业管理，高处作业安全风险分析不到位，未按要求配备高处作业监护人员，未对部分高处作业人员进行安全交底，未及时发现和纠正货架安装工人存在安全绳佩戴不正确的违章行为。对事故发生负有责任，建议由区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条规定[4]对其进行行政处罚。

2.秉诚机电，安全生产主体责任未落实，未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现货架安装工人存在安全绳佩戴不正确的违章行为，并消除事故隐患。对事故发生负有责任，建议由区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条规定[5]对其进行行政处罚。

3.今天国际，高处安装作业现场安全管理不到位，高处作业许可证审批不严格，未及时发现和纠正货架安装工人的违章行为，未按规定及时、如实报告事故，建议由区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条的规定[6]对其进行行政处罚。

（三）建议公安机关作进一步侦查人员

周*，男，精星物流项目施工经理，组织高处作业安全管理不到位，未督促按要求配备高处作业监护人员、未对高处作业人员芦*波进行安全交底，对事故的发生负有责任，建议由公安机关作进一步侦查。

（四）建议给予行政处罚人员

1.陈*萍，女，精星物流主要负责人，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度，对事故发生负有责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条的规定[7]给予行政处罚。

2.张*，男，秉诚机电主要负责人，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度，对事故发生负有责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条的规定给予行政处罚。

3.陈*棋，男，今天国际项目负责人，未及时如实上报事故情况，迟报生产安全事故，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条规定[8]给予行政处罚。

（五）建议给予党纪政务处分人员

对于事故调查过程中发现的政府部门公职人员履职不当的问题及相关材料，移交市纪委和大亚湾区纪检监察工委处理。

六、事故整改和防范措施

（一）牢固树立红线意识和底线思维，坚决防范化解重大安全风险。各有关单位要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神，树牢“人民至上、生命至上”理念，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”和“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的总体要求，坚决扛起防范化解重大安全风险的政治责任，确保把人民生命安全放在第一位落到实处。要深入分析重大项目存在的薄弱环节和高风险点，提出强化防风险、除隐患、遏事故的系统性措施，切实抓好问题整改和工作落实，以真抓、真管、真改、真落实维护人民生命安全,确保我区安全生产形势稳定。

（二）坚决压实企业主体责任，全面提升企业本质安全水平。企业作为安全生产主体责任单位，深圳市今天国际物流技术股份有限公司、上海精星物流设备工程有限公司、邓州市秉诚机电设备安装工程有限公司等要严格遵守和执行安全生产法律法规与技术标准，完善内部安全管理制度，确保各项制度和措施执行到位，切实压实安全生产主体责任，强化从业人员的安全教育培训，切实增强从业人员的安全意识；严格执行特殊作业现场管理审批制度,规范特殊作业现场管理，保障特殊作业现场的安全性和有效性，并加强安全监管。

（三）加强重大项目监管力度，确保监管职责履职到位。

各有关部门要进一步增强安全生产工作的责任感和紧迫感，深刻汲取“2·18”高坠事故教训，举一反三，进一步压实安全监管责任，明确各行业的安全生产管理职责，各司其职、各负其责，迅速开展区内重大项目安全治理专项行动，针对大亚湾区重大项目多、规模大、风险高等特点，督促企业强化高处作业、动火作业、吊装作业等特殊作业的管理，消除监管盲区、堵塞管理漏洞。对未按要求办理施工许可的建设项目要立即责令停工，补办施工许可手续的同时要依法给予行政处罚。

（四）提高生产安全事故辨析能力，强化和规范安全生产信息报送及处置工作。根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国突发事件应对法》《生产安全事故信息报告和处置办法》等有关法律、法规的规定，提高执法人员对事故类型的辨析能力，规范生产安全事故信息报送工作，增强对突发事件信息报送时效、核实保证信息的准确性，进一步提高生产安全事故信息报送及处置工作重要性的认识。建立健全应急信息报送机制，进一步规范突发事件信息报送程序，确保信息报送及时、客观、真实。

[1]《货架组织施工方案》第6条登高作业（2）安全措施到达高空作业面时，确保作业前安全带挂钩挂在货架上，防止人员意外。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十条生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十二条生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

相关稿件：

相关附件：

来源：本网　　时间：2024-12-30

政府网站找错　适老化无障碍服务　机关

主办单位：惠州大亚湾开发区党工委管委会综合办联系我们公室

网站标识码：4413900013　网站地图

备案编号：粤ICP备09027684号 | 粤公网安备44139902100035号