附件 1：

佛山市三水凤铝铝业有限公司“4·26”一般物体打击事故调查报告

三水区人民政府事故调查组

2026 年 7 月

目 录

一、事故基本概况 ..... **- 2 -**

（一）事故发生单位及相关人员情况 ..... - 2 -

（二）事故单位安全管理情况 ..... - 3 -

（三）事故发生经过 3

（四）事故现场情况 ..... - 4 -

（五）相关设备设施情况 ..... - 5 -

（六）人员伤亡和直接经济损失情况 ..... - 7 -

二、事故应急处置及评估情况 ..... **- 8 -**

（一）事故信息接报及响应情况 ..... - 8 -

（二）医疗救治和善后情况 ..... - 8 -

（三）事故应急处置评估 ..... - 8 -

三、政府部门履职情况 **8**

（一）西南街道办事处 9

（二）区应急管理局 9

四、事故原因分析 ..... **- 10 -**

（一）直接原因分析 ..... - 10 -

（二）间接原因分析 ..... - 10 -

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 ..... **- 11 -**

（一）建议免于追究责任人员 ..... - 11 -

（二）建议给予处罚的单位及个人 ..... - 11 -

六、事故主要教训 ..... **- 12 -**

七、事故整改和防范措施 ..... **- 13 -**

（一）深刻吸取事故教训，强化主体责任落实 ..... - 13 -

（二）约谈相关企业，督促落实整改措施 ..... - 14 -

（三）加强统筹协调，强化安全监管 14

2026年4月26日，位于三水区西南街道的佛山市三水凤铝铝业有限公司挤压生产车间发生一起物体打击事故，造成1人死亡。

为进一步查明事故原因，明确事故责任，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《佛山市三水区人民政府关于同意授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》等有关规定和要求，区应急管理局会同区人力资源社保局、区公安分局、区总工会、西南街道办事处成立事故调查组，开展事故调查工作，并邀请区纪委监委机关、区检察院派员参与事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、资料调阅、询问调查、综合分析等工作，查明事故经过、发生原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出对事故有关责任单位及人员的处理建议，针对事故原因提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，佛山市三水凤铝铝业有限公司“4·26”一般物体打击事故是一起因作业人员安全意识淡薄，生产作业过程中违反安全管理规定，事故发生单位安全生产主体责任落实不到位，相关管理人员未及时发现并消除生产设备安全隐患，未纠正员工违章行为而导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本概况

（一）事故发生单位及相关人员情况

1.佛山市三水凤铝铝业有限公司（以下简称“凤铝公司”），统一社会信用代码：914406077****，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：吴*源，注册资本：壹亿元人民币，成立日期：2000年01月25日。经营范围：一般项目：金属材料制造；金属材料销售；金属制品研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属制日用品制造；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；门窗制造加工；门窗销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；金属门窗工程施工；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.包*凰，男，汉族，19**年*月出生，**人，2007年3月入职凤铝公司，负责挤压车间一区3#流水线35#挤压机机台操作，2026年4月26日在事故中死亡。

3.毛*磊，男，汉族，19**年*月出生，**市人，2005年8月入职凤铝公司，总经理助理职务，生产负责人，分管凤铝公司建材事业部、生产调度中心以及质量管控工作，负责凤铝公司安全生产工作。

（二）事故单位安全管理情况

凤铝公司设有专门安全管理机构负责安全管理工作，配备注册安全工程师，有制定安全生产责任制度；制定了各部门的安全管理责任，要求各生产事业部门负有制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程等行为的职责；有制定挤压车间操作安全管理规定，明确铝棒吊装作业安全操作要求，上棒作业过程中调整铝棒位置不得用手进行操作；有制定本单位安全生产教育和培训计划并开展相关工作；有制定本单位安全生产投入计划并实施；有制定本单位事故应急救援预案，定期开展应急演练活动；有建立本单位安全生产风险隐患排查治理制度，定期开展安全生产检查工作。

（三）事故发生经过

2026 年 4 月 26 日上午 6 时 45 分左右，建材挤压车间一区 3#流水线 35#挤压机机手包*凰到挤压车间上班进行铝型材挤压加工生产操作，负责机台操作和棒料上炉操作[1]。7 时 02 分，叉车司机李*友[2]进入 35#挤压机区域上叉车准备工作时，发现包*凰趴在棒炉上料机区域的棒架上一动不动，随后立即找到挤压车间前直工高*勇[3]到现场查看情况，发现包*凰手部和胸部受伤。医疗人员到达现场后，把包*凰送至南方医科大学珠江医院三水

[1] 经调查，35#挤压机负责棒料上炉操作的生产线班长事发当天因事休息，车间主任莫*响安排了的顶班人员因不熟悉机台操作而未到岗作业。

[2] 李*友，男，19**年*月出生，佛山市嘉明铝业有限公司叉车工，自 2024 年 10 月开始被安排于凤铝公司负责驾驶叉车把挤压车间生产形成的废铝材料和铝棒原材料进行装卸车作业。

[3] 高*勇，男，19**年*月出生，凤铝公司建材挤压车间一区 3#流水线 35#挤压机前置工，负责铝型材调直、装框、锯料工作。

医院进行救治。

（四）事故现场情况

事故地点为凤铝公司建材挤压车间一区 3#流水线，位于公司的东南方向厂房，车间内设置有铝型材挤压生产设备，包括棒架、加热炉（棒炉）、多支长棒热剪炉、挤压机、牵引机、冷床、模具炉。挤压生产线设有班长、机手、前直工、后直工等 4 个操作岗位，事发当日班长休息缺岗，车间人员配备不足，涉事员工包*凰同时负责挤压机机台操作以及铝棒上料操作，通过操作行吊设备将铝棒吊运至进料上料机棒架，确保上料过程顺利。事发现场监控视频曝光严重，未能清晰显示事发经过情况。生产现场有吊棒作业危险警告标识，有棒炉安全风险告知牌，有限空间作业安全告知牌及“当心高温”、“当心吊物”安全警示标志。



图 1　凤铝公司建材挤压车间一区 3#流水线

（五）相关设备设施情况

涉事设备为双牵引机配3000吨左手挤压机（35#挤压机），事发区域为挤压附属设备加热炉(多支长棒热剪炉,型号:WGS-DB系列，出厂日期:2017年5月）铝棒上料机区域，上料机通过减速机（型号：YXR97Y100L4/53.21/BMG/HF/M1,生产日期：2021.12.12)链条驱动上料机爪，将铝棒(长度6M，直径275mm，重量950kg）从棒料架提升至加热炉炉口平台，涉事员工包*凰被发现面向地上伏在棒料架上。经专家现场分析，上料机爪螺栓孔磨损较大，简单采用了加非标垫片的方式防止螺丝螺母脱出[4]。上料机减速机由于速比和马力不足原因，经常出现上料过程卡顿或上棒托举力不足等问题而需要进行维修。

[4] 上料机抓使用非标垫片不符合《GB/T 1231-2024 钢结构用高强度大六角头螺栓连接副》“5.32表6《垫圈B尺寸和理论质量》”要求，连接副的扭矩系数和变异系数不符合“6.3.1 高强度大六角头螺栓连接副应按保证扭矩系数供货，同批螺栓连接副的扭矩系数平局值K为0.110～0.150，变异系数V≤0.077。”要求，影响预紧力和连接的可靠性。



图 2 铝棒上料机



图 3 上料机机爪图片







图 4、5、6 上料机减速机及铭牌信息

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成包*凰 1 人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）核定，直接经济损失约 135 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026 年 4 月 26 日 7 时 55 分，西南街道应急办接报凤铝公司挤压车间发生一起员工受伤事故。接报后，区应急管理局、西南街道应急办值班人员到达凤铝公司现场了解事故发生经过和现场情况并及时上报事故信息，对相关人员进行调查询问，开展事故初步调查取证工作，责令企业停止使用相关设备设施并从危险区域撤出作业人员，要求凤铝公司对事故现场落实围蔽、停工整改等相关措施，同时积极开展善后处理工作。

（二）医疗救治和善后情况

2026 年 4 月 26 日 7 时 07 分，凤铝公司高*勇拨打 120 急救电话，7 时 30 分，医疗人员到达现场后，把包*凰送至南方医科大学珠江医院三水医院进行救治，8 时 38 分，包*凰被宣告抢救无效死亡，死亡原因为严重多处损伤。

事故发生后，西南街道办事处迅速组织开展家属慰问、安置和赔偿协调等工作，凤铝公司积极与死者家属进行沟通协调，已与死者家属达成一致意见，签订补偿协议书。

（三）事故应急处置评估

经评估，事故发生后，事故救援先期响应迅速，现场处置得当，救援行动开展有序，事故应急处置到位，本次事故未造成不良社会影响。

三、政府部门履职情况

（一）西南街道办事处

2025年以来，西南街道共组织辖区企业召开安全培训会议5次，实现重点企业安全培训全覆盖，并开展企业主要负责人和安全管理人员培训班，共1410人参加培训并通过考试，其中凤铝公司62人参加培训。西南街道应急办深入推进安全生产治本攻坚三年行动专项治理工作，督促各企业落实安全生产主体责任，每季度开展重大事故隐患自查自纠并及时上报，2026年以来，共上报重大隐患21项，已全部完成整改。截止至2026年4月底，西南街道应急办共开展检查（巡查）共551家次，发现隐患问题1487项，立案处罚26次，处罚金额35.72万元，其中对凤铝公司开展检查（巡查）2次，发现隐患问题5项，下发整改文书1份，已全部完成整改。

（二）区应急管理局

2026年以来，区应急管理局坚决贯彻党中央、国务院关于安全生产的决策部署，以安全生产治本攻坚三年行动为牵引，从严从实履行安全监管职责，全力维护全区安全生产形势持续稳定向好。一是部署节后复工复产安全大检查，制定实施方案，成立5个检查组对金属冶炼（深井铸造）等重点企业开展分片包干检查，围绕主要负责人履职、员工培训演练、关键设备设施等环节督促落实安全防范措施；二是召开全区铝加工（深井铸造）安全生产专题会议，通报典型事故案例，明确五项"一票否决"项，要求企业全面开展联锁测试、台账核查及全员培训；三是推动深井

铸造企业数字化智能化改造，指导企业运用物联网、大数据实现关键环节在线监测预警，配合市局完成深井铸造企业数据验收复核，督促企业加快改造进度；五是抓实常态执法检查，实行分级分类精准监管，截止至2026年4月底，累计检查企业55家次，发现隐患36项，下达执法文书38份，实施行政处罚7起、罚款4.62万元；六是坚持执法普法融合，入企开展精准普法与隐患指导，深化“厂中厂”及工业园区治理，依托安全管理协会助力标准化建设，通过公众号推送安全提示；七是抓实投诉举报核查，受理核查投诉68起，查实有效线索10起，立案5起，按期办结率100%。

四、事故原因分析

（一）直接原因分析

经综合事故现场勘查、人员询问等调查工作，导致事故发生的直接原因是包*凰安全意识淡薄，违反岗位安全责任规定和安全操作规程，在铝棒上料机上料期间违规进入危险区域，用身体部位对铝棒进行托举辅助上料操作，铝棒上料机减速机长时间超负荷运行，上料托举力不足，在铝棒上料过程中动力失效，致使铝棒从上料机爪弹出压向包*凰身体造成严重多处损伤致死。

（二）间接原因分析

凤铝公司未落实安全生产主体责任，事故隐患排查治理工作落实不到位，虽有建立安全生产风险隐患排查治理制度，并开展了相应的隐患排查工作，但挤压车间安全操作管理规定未得到有

效落实，对员工违章行为仅作口头提醒或内部处罚，未采取有效措施杜绝员工长期存在的生产操作违章行为；对铝棒上料岗位安全风险辨识和管控措施落实不到位，未能有效消除生产设备的安全事故隐患；挤压生产线岗位操作人员配备不足，在生产需求量大或岗位人员休息时，未能配备具备相同岗位操作能力的人员进行顶岗作业，生产过程一人多岗现象时有发生。安全生产主要负责人毛磊磊督促、检查本单位安全生产工作不到位，未及时发现生产过程存在的生产安全事故隐患，未有效履行安全生产管理职责[5]。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免于追究责任人员

包*凰，挤压生产现场作业人员，违反凤铝公司岗位安全生产责任和挤压车间操作安全管理规定，冒险作业，造成事故的发生，对事故负直接责任，但鉴于其在本次事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）建议给予处罚的单位及个人

1.凤铝公司安全生产主体责任落实不到位，未严格落实生产安全事故隐患排查治理制度，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[6]，对事故发生负有责任，建议由区应急管理

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[7]的规定，对该公司作出行政处理。

2.毛*磊作为凤铝公司安全生产主要负责人，履行安全生产管理职责不到位，未能有效督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项的规定，对事故发生负有责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[8]的规定，对其作出行政处理。

3.凤铝公司建材事业部部长彭*领、部长助理阚*洪、挤压生产线综合主任葛*浩、挤压一车间3号流水线负责人莫*响等4人作为涉事挤压生产线的管理人员，未落实岗位安全责任，未能充分考虑生产车间人员配备需求，存在失察失觉情况，建议由凤铝公司按照企业安全生产责任制度规定，对其进行内部处理。

六、事故主要教训

本次事故主要暴露出企业安全生产主体责任落实不到位，日常安全管理存在严重缺陷。一是对长期存在的习惯性违章行为虽有采取整改措施，但未能从技术手段、制度约束和现场管控等方面采取有效措施从根本上杜绝违章行为，隐患整改不力。二是安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制未有效运行，对铝

[7]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

棒上料操作过程存在的安全风险辨识不足，未对生产设备存在的安全风险落实有效管控措施。三是企业各级安全生产责任落实不到位，公司管理人员、车间负责人、生产员工未认真履行各自岗位安全职责，只求生产效率提高，忽视安全责任落实，存在“重生产轻安全”的错误观念。

七、事故整改和防范措施

针对本起事故的发生，西南街道办事处和相关企业要深刻吸取事故教训，强化安全发展理念，全面统筹安全与发展，聚焦安全管理薄弱环节、隐患排查治理和从业人员安全意识不足等问题，全面落实整改，筑牢安全生产防线。现提出以下整改防范措施建议:

（一）深刻吸取事故教训，强化主体责任落实

相关企业要深刻汲取事故教训，加强安全生产主体责任落实，进一步强化安全生产管理工作，举一反三，不断完善安全生产责任制和安全生产规章制度。**一要**全面开展安全风险辨识和隐患排查治理，重点针对铝棒上料、上棒机检维修等高风险作业环节进行风险再辨识，将习惯性违章行为纳入隐患排查重点内容，建立闭环管理机制，确保隐患发现一处、整改一处；**二要**提升设备本质安全水平，采取安全技术措施消除生产设备安全短板，对上棒机上料环节实施安全技术改造，优先选用本质安全型防护装置，从本质上杜绝人为进入危险区域的作业风险；**三要**强化安全生产教育和培训的针对性与时效性，组织全员重新学习安全操作

规程并严格考核，将本次事故作为典型案例开展警示教育，使从业人员从思想深处深刻认识到违章作业的严重后果；**四要**落实各级人员安全生产责任，建立管理层履职考核机制，对履职不力导致安全事件发生的行为进行严肃追责，要加强作业现场安全管理，建立高风险作业现场监护制度，加大日常安全巡查频次。**五要**进一步落实企业建立安全生产事故隐患内部报告奖励机制，畅通举报渠道，鼓励员工参与举报企业安全生产隐患问题，形成人人参与、监督安全生产的良好局面。

（二）约谈相关企业，督促落实整改措施

区应急管理局要会同西南街道办事处对佛山市三水凤铝铝业有限公司有关负责人进行约谈，要求其结合事故实际情况，严格落实各项整改措施，督促企业落实吸取事故教训“三个必须”（一照一表一报告）工作，并做好资料收集。

（三）加强统筹协调，强化安全监管

区应急管理局和西南街道办事处要组织相关行业召开生产安全事故警示会，向同类企业通报事故处理情况，督促同类企业加强日常管理，开展安全生产自查自纠行动，严查各类违规违章行为，切实消除安全隐患。