黄埔夏港广州中联环宇现代物流有限公司

“7·2”一般其他伤害事故调查报告

广州市黄埔区生产安全事故调查组

2026年6月

目录

一、事故基本情况.....2

（一）事故发生单位概况.....2

1.事故发生单位基本情况.....2

2.事故相关单位概况.....2

3.事故项目概况.....3

（二）事故发生单位安全管理情况.....3

1.安全生产管理架构情况.....3

2.全员安全生产责任制建立情况.....4

3.安全生产操作规程制定情况.....4

4.安全生产教育和培训情况.....6

5.安全生产协议和统一协调管理情况.....6

（三）事故发生经过.....6

（四）事故现场情况.....7

（五）人员伤亡和直接经济损失.....10

（六）夏港街履职情况.....10

二、事故应急处置及评估情况.....12

（一）事故信息接报及响应情况.....12

（二）事故现场应急处置情况.....12

（三）医疗救治及善后情况.....13

（四）事故应急处置评估.....13

三、事故原因分析.....13

四、事故发生单位存在的主要问题.....13

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....14

（一）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议.....14

（二）其他处理建议.....16

六、事故主要教训.....16

七、事故整改和防范措施.....17

2021年7月2日凌晨5时8分许，位于广州市经济技术开发区滨河路一号广州宝洁有限公司（以下简称宝洁公司）的承包服务单位广州中联环宇现代物流有限公司（以下简称中联环宇公司）发生一起其他伤害事故，造成中联环宇公司员工尹*贵（身份证：430**********）脑挫裂伤、硬膜下血肿、右锁骨骨折、肋骨骨折、肺挫伤并少量积气、全身多处皮肤挫伤，经工伤劳动鉴定评定为九级伤残，直接经济损失约172955.43元。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，广州市黄埔区人民政府依法组织成立了黄埔夏港广州中联环宇现代物流有限公司"7·2"一般其他伤害事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由黄埔区夏港街道办事处依法牵头，黄埔区应急管理局、天河区应急管理局、黄埔区总工会、市公安局黄埔分局夏港派出所等单位派员参加，并邀请黄埔区纪委介入事故调查工作。

事故调查组坚持"科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效"的原则，通过多方调阅资料、人员问询、调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，深入剖析事故暴露的突出问题，总结事故主要教训，提出了整改和防范措施建议。

经调查认定，黄埔夏港广州中联环宇现代物流有限公司“7·2”一般其他伤害事故是一起因作业人员安全意识淡薄、违规作业，生产经营单位安全管理不到位而导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.事故发生单位基本情况

单位名称：广州中联环宇现代物流有限公司（服务承包单位）

类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

住所：广州市天河区天河北路233号1301-1302房（仅限办公）（不可作厂房）

法定代表人：黎*新

统一社会信用代码：91440101231257268E

注册资本：叁仟万元（人民币）

经营范围：道路运输业，国民经济行业分类：G5431普通货物道路运输。

2.事故相关单位概况

单位名称：广州宝洁有限公司（发包单位）

类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

住所：广州市经济技术开发区滨河路一号

法定代表人：马*思（Ma***ewSt***rtp***e)

统一社会信用代码：91440101618404218N

注册资本：伍亿捌仟零玖拾壹万伍仟元整（美元）

经营范围：化学原料和化学制品制造业。

3.事故项目概况

广州中联环宇现代物流有限公司为宝洁公司黄埔工厂提供厂内仓库运作，包括现场管理，叉运，装卸等服务。事发地点在宝洁公司黄埔工厂区包装仓4号装卸门及平台区域。事故项目发包单位为宝洁公司，承包服务单位为中联环宇公司。

2020年4月1日，中联环宇公司与宝洁公司签订《采购协议》，协议约定中联环宇公司为宝洁黄埔工厂提供厂内仓库运作，包括现场管理、叉运、装卸等服务，合同期限：2020年4月1日至2023年3月31日，2023年4月1日至2026年3月31日。2021年4月1日，中联环宇公司与宝洁公司黄埔工厂签订《广州宝洁有限公司黄埔工厂厂级执行协议》，该协议为优化物料供应链的日常运作制定的相应的具体日常工作流程和相关责任。协议的范围及其衡量标准分为以下几个方面：法律法规、安全，安保，内部控制，质量、生产运作，库存、计划及其它，称为供应环节成绩表，并以此对照目标来定期回顾检查实际运作情况。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.安全生产管理架构情况

中联环宇公司安全组织架构：岳*军（驻宝洁公司黄埔工厂项目副总监）、质监部总监孙*、质监部经理黎*瑶、安全主管汪*忠。

宝洁公司黄埔工厂安全组织架构：厂长叶*峰，厂务副厂长翟*伟，安全经理徐*承，环保/工业技术安全系统负责人陆*健，消防/培训系统负责人何*明，工艺技术安全/职业病危害因素技术负责人李*宏，仓库安全员赖*权。

2.全员安全生产责任制建立情况

中联环宇公司于2017年2月制定《安全管理责任制度》，修改生效日期：2017年9月。明确了第一责任人岳*军全面负责驻宝洁黄埔工厂项目的运作及管理工作，质监部总监孙*负责协调指挥工作，质监部经理黎*瑶负责安全监督抽查工作，安全主管汪*忠负责实施安全工作的职责。

宝洁公司黄埔工厂于2021年1月12日制定了《广州宝洁有限公司黄埔工厂安全生产责任制度》，明确了公司厂长叶*峰，厂务副厂长翟*伟，安全经理徐*承，仓库安全员赖*权等岗位职责。

3.安全生产操作规程制定情况

中联环宇公司制定了《仓库装卸安全规则》，第二章《车辆装卸货前检查》的第3条“在装卸前需检查卷闸门，装卸灯门封（门帘）装卸平台是否正常工作，如出现工作不正常现象，反馈至当班平衡员。第九章《装卸前正确操作指引》的第二条“用指定的方向盘锁锁住货车方向盘”、第三条“将方

向盘锁钥匙挂在装卸门指定的位置锁好”、第四条“塞好装卸平台两边的门缝塞后开始装卸等操作规范要求”的规定。《安全管理责任制度》第一篇第一章安全教育培训制度第3.4.3“员工所属岗位的安全操作规程”、3.4.34“员工所属岗位历来事故教训以及预防事故发生的措施和要求。”及第十章事故报告和处理制度第三条“发生安全事故，除积极采取有效抢救措施外，还要按照有关程序报告有关领导”、第四条“安全事故发生后，事故现场有关人员或发现事故的人员，应当立即直接或者逐级将事故情况报告到公司主管领导。报告顺序：班长——项目主管——项目负责人——质监部——公司领导”、第十条“工伤事故的报告：在作业过程中发生工伤事故，在场人员应立即进行抢救（如包扎伤口、人工呼吸等），同时尽快通知安全救护组进行简单处理，情况严重时可拨打“120”急救中心请求救援，项目负责人根据伤情汇报政府部门”和第二篇第三章安全管理架构分工及职责第一条“项目负责人是安全第一责任人，负责本项目安全全面管理，总经理授权项目负责人为项目安全管理主要负责人”的规定。宝洁公司黄埔工厂制定了《广州黄埔厂标准操作程序-黄埔工厂安全总则》《黄埔厂供应商安全管理系统评估标准》《黄埔厂供应商安全行为管理条例评分制度》《广州宝洁有限公司黄埔工厂安全隐患排查管理制度》《广州宝洁有限公司黄埔工厂厂级执行协议》《黄埔厂仓库安全条例》等管理规定，其中《黄埔厂仓库安全条例》中第6条“货物装卸前装卸人

员对货车方向盘进行上锁直至装卸完毕”、第7条“装卸人员把方向盘锁匙锁在卷闸门的指定位置上，卷闸门开启升至最高处后才能准备装卸作业”的规定。

4.安全生产教育和培训情况

尹*贵为中联环宇公司搬运工，其于2015年7月1日至2025年7月31日期间被派驻宝洁黄埔工厂工作。宝洁黄埔工厂于2020年7月27日、8月28日对第三方服务人员尹*贵开展厂级的安全教育培训。

中联环宇公司2020年10月27日对尹*贵开展了安全生产教育和培训，培训内容主要为《仓库装卸安全规则》。

5.安全生产协议和统一协调管理情况

2021年4月，宝洁黄埔工厂与中联环宇公司签订了《广州宝洁有限公司黄埔工厂厂级执行协议》（附《安全管理协议》）、《补充协议》（起止时间：2021年4月1日至2022年3月31日），约定了各自的安全生产管理职责。宝洁黄埔工厂安全隐患排查管理制度，由工厂风险部建立健全事故隐患治理和建档监控制度，逐级建立并落实从主要负责人到每个员工的隐患排查治理要求，并定期对中联环宇公司开展仓库区域高风险排查及每月进行隐患排查，依据《中联环宇驻宝洁黄埔工厂仓库项目管理关键衡量指标（FY2526)》等要求对中联环宇公司进行安全生产考核。

（三）事故发生经过

2021年7月2日凌晨5时8分许，中联环宇公司搬运工尹*贵与同组的一个搬运工陈*亮在宝洁黄埔工厂包装仓4号装卸门口准备卸货过程中同组搬运工陈*亮前往货车方向盘执行上锁操作，尹*贵未等待其返回，发现门帘出现故障未反馈至当班平衡员，在未得到确认的情况下擅自打开4号平台装卸门，并升起卸货平台搭接至货车车厢，因4号装卸门门帘当天出现故障无法拉升，尹*贵从3号装卸门取来约0.49米高度的塑料垃圾桶作为垫高工具攀爬作业，此时货车司机因调整车厢位置向前行驶车辆，导致尹*贵连人带垃圾桶从装卸平台跌落至停车场地面，发生工伤后，当班搬运班长李*伟立即上报项目副经理、搬运安全运作主管姚*凤，同时第一时间拨打120急救电话。

7月2日凌晨5时12分许，广州开发区医院救护车进入宝洁公司黄埔工厂厂区将搬运工尹*贵送往广州开发区医院救治，经广州开发区医院出院诊断证明：2022年2月17日，尹*贵因右锁骨取除骨折内固定装置手术，于2021年7月30日出院后再次住院4天，医嘱建议全休一个月，共2次住院，已提供住院记录。

2022年4月1日，中联环宇公司依法为其申请工伤认定及劳动能力鉴定，2022年6月24日深圳市劳动能力鉴定委员会出具《深圳市工伤职工劳动能力初次鉴定结论》，经鉴定为九级伤残。

（四）事故现场情况

2026年3月26日，事故调查组对事故现场进行了核查，情况如下：

1.事故现场位于广州市经济技术开发区滨河路一号宝洁公司黄埔工厂区包装仓4号装卸门及平台区域。

2.面向涉事包装仓4号装卸门前右侧有一个可移动的垃圾桶。

3.经现场核查涉事垃圾桶情况：

（1）该垃圾桶为包装仓4号装卸门踩踏垫高使用的垃圾桶，实测高度约0.49米。



图1涉事包装仓4号装卸门区域现场图片



图2涉事4号装卸门及垃圾桶照片



图3涉事4号装卸门（门帘）外面



图4事发时尹*贵拿垃圾桶视频截图

（五）人员伤亡和直接经济损失

事故造成1人脑挫裂伤、硬膜下血肿、头皮裂伤、右锁骨骨折、肋骨骨折、肺挫伤并少量积气、全身多处皮肤挫伤等。依据《事故伤害损失工作日标准》（GB/T15499-1995）等规定统计，本次属于重伤事故，截止2022年9月26日，本次事故共造成直接经济损失约为172955.43元。

（六）夏港街道履职情况

2021年1-6月，夏港街始终坚守安全生产与消防安全监管职责，聚焦重点领域、紧盯风险隐患，以严格执法、精准施策、常态巡查为抓手，全面压实监管责任，全力筑牢辖区安全防线。

一是思想高度重视，强化责任落实。街道领导班子专题学习宣传贯彻习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等重要讲话和重要指示批示精神，每月研究应急安全重点工作，每周带队深入一线加强安全生产、消防安全工作的监督检查和指导，抓好过程管控；定期组织召开安委会成员单位联席会议，进一步完善和细化权责清单，确保安全生产职责边界明晰、措施周全、责任到人。

二是强化执法监管，加大隐患排查整治与立案处罚力度。常态化开展安全生产执法检查行动，2021年累计检查生产经营单位、隐患及风险点5660处，出动执法人员13063人次，排查发现安全隐患1406处，已全部完成整改，隐患整改率达100%。严格落实行政处罚措施，全年办理行政处罚案件20宗，收缴罚款22.45万元；约谈问题企业14家次，聘请行业专家9人次助力企业精准排查安全隐患。2021年2月3日，街道办事处主任谭*飞带队到宝洁公司开展实地检查，详细了解企业复工生产情况，街党工委委员罗*，街道办事处副主任邓*林，安监中队、经济办相关工作人员参加检查。2021年7月7日，市应急管理局三级调研员周*升、市农业农村局带队到宝洁公司开展企业有限空间安全检查行动。2021年1-7月街道经济发展和应急管理办对辖区宝洁公司黄埔工厂区开展安全生产检查共4次。

三是推行精准监管，建立健全闭环管理工作机制。量身制定“一企一策”专项监管方案，建立专属工作台账，实行差异化、

精准化监管，全年靶向整改重大安全隐患15处。全面构建“隐患排查—建档立卡—整改落实—复查验收”全流程闭环管理机制，确保各类隐患整改到位、不留死角。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2021年7月2日凌晨5时8分许，事故发生后，当班搬运班长李*伟立即上报项目副经理、搬运安全运作主管姚*凤，同时第一时间拨打120急救电话。

7月2日凌晨5时12分，救护车进入宝洁黄埔工厂区，将尹*贵送往广州开发区医院救治。

7月2日凌晨5时12分许，事故发生后，中联环宇公司当班搬运班长李*伟立即将事故基本情况上报了担任项目副经理、搬运安全运作主管姚*凤，时任项目负责人岳*军初步了解到尹*贵属轻伤后未按照工作流程将尹*贵的伤情上报给宝洁公司，后续亦未向属地安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告事故。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，中联环宇公司当班搬运班长李*伟立即拨打120急救电话，2021年7月2日凌晨5时12分许，救护车进入宝洁公司黄埔工厂区，中联环宇公司搬运班长李*伟配合医护人员将尹*贵送往广州开发区医院救治。经120接报后，中联环宇公司在事故现场妥善处置，配合将伤者尹*贵送往广州开发区医院救治，并做好后续工伤申请认定。

（三）医疗救治及善后情况

伤者尹*贵于2021年7月2日凌晨5时12分许被送往广州开发区医院，经医院诊断为：1.脑挫裂伤；2.硬膜下血肿；3.头皮裂伤；4.右锁骨骨折；5.肋骨骨折；6.肺挫伤并少量积气；7.全身多处皮肤挫伤。中联环宇公司全程跟进医院对伤者的治疗，出院后公司安排停工留薪（2021年07月02日至2022年06月20日）和申请工伤鉴定（鉴定为九级伤残）。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，尹*贵被及时送医院救治，目前康复良好，本次事故应急处置妥当，未发生次生灾害。

三、事故原因分析

经调查认定，事故直接原因是尹*贵在未确认安全的情况下，装卸人员还未把方向盘锁死，钥匙未放置指定位置，尹*贵就将塑料垃圾桶放置于货车车厢与装卸平台连接处的上处理故障卷帘门，并站在塑料垃圾桶上，此时因货车司机需调整车厢位置导致尹*贵连人带垃圾桶从装卸平台跌落至停车场地面受伤。

四、事故发生单位存在的主要问题

广州中联环宇现代物流有限公司从业人员违反操作规程。违反公司《仓库装卸安全规则》规定[1]，同组搬运工陈*亮前往执行给货车方向盘上锁操作期间，尹*贵未等待其返

[1]《仓库装卸安全规则》车辆装卸货前检查：在装卸货前需检查卷闸门、装卸灯门封（门帘）装卸平台是否正常工作，如出现工作不正常现象，反馈至当班平衡员；装卸前正确操作指引：用指定的方向盘锁锁住货车方向盘，将方向盘锁钥匙挂在装卸门指定的位置，锁好，塞好装卸平台两边的门缝塞后开始装卸。

回，发现门帘出现故障未反馈至当班平衡员，在未得到确认的情况下擅自打开4号平台装卸门，并升起卸货平台搭接至货车车厢，尹*贵取来塑料垃圾桶作为垫高工具攀爬作业，此时货车司机因需调整车厢位置向前行驶车辆，导致尹*贵连人带垃圾桶从装卸平台跌落至停车场地面受伤。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

为深刻汲取事故教训，严肃追究相关单位和人员的责任，教育有关人员，提高安全管理意识和防止同类事故再次发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等有关法律法规的规定，本着实事求是、尊重科学和“四不放过”的原则，对事故单位和人员提出如下处理意见：

（一）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

岳*军，男，群众，时任中联环宇公司驻宝洁公司黄埔工厂项目总监、管理责任人、直接责任人。公司从业人员违规操作，使用塑料垃圾桶作为垫高工具攀爬作业，此时货车司机因需调整车厢位置导致尹*贵从装卸平台坠落受伤，作为中联环宇公司项目负责人，对作业现场安全管理不到位，违反了《安全生产违法行为行政处罚办法》（2015修正）第四十五条第（一）项[2]的规定。依据事发时适用的《中华人民

[2]《中华人民共和国行政处罚法》（2017修正）第二十九条第一款：违法行为在二年内未被发现的，不再给予行政处罚。法律另有规定的除外。

共和国行政处罚法（2017修正）》第二十九条第一款[3]规定，该违法行为在二年内未被发现的，建议不再给予行政处罚。此外本次事故虽事发时由现场员工拨打120急救电话，但其在收到下属事故报告后未及时跟进尹*贵伤情，导致对尹*贵伤情判断失误，未向属地安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条[4]的规定。根据《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第五条第（二）项[5]的规定，岳*军主观上无瞒报情节，因对尹*贵伤情判断失误过失导致对应当上报的重伤事故遗漏未报，属于漏报。建议由广州市黄埔区应急管理局依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第（二）项[6]及《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十一条第（一）项[7]规定对其实施行政处罚。

---

[3]《中华人民共和国行政处罚法》（2017修正）第二十九条第一款：违法行为在二年内未被发现的，不再给予行政处罚。法律另有规定的除外。

[4]《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告……

[5]《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第五条第二款：《生产安全事故报告和调查处理条例》所称的迟报、漏报、谎报和瞒报，依照下列情形认定：（二）因过失对应当上报的事故或者事故发生的时间、地点、类别、伤亡人数、直接经济损失等内容遗漏未报的，属于漏报……

[6]《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第（二）项：事故发生单位主要负责人有下列行为之一的，处上一年年收入40%至80%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：……（二）迟报或者漏报事故的；……

[7]《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条第（一）项：第十一条事故发生单位主要负责人有《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条、第三十六条规定的下列行为之一的，依照下列规定处以罚款：（一）事故发生单位主要负责人在事故发生后不立即组织事故抢救，或者在事故调查处理期间擅离职守，或者瞒报、谎报、迟报事故，或者事故发生后逃匿的，处上一年年收入60%至80%的罚款；贻误事故抢救或者造成事故扩大或者影响事故调查或者造成重大社会影响的，处上一年年收入80%至100%的罚款……

（二）其他处理建议

1.中联环宇公司。从业人员违规在未确认安全的情况下，站在放置于货车车厢与装卸平台连接处的塑料垃圾桶上处理故障卷帘门，此时货车司机因需调整车厢位置导致尹*贵连人带垃圾桶从装卸平台跌落至停车场地面受伤，中联环宇公司对作业现场安全管理不到位，违反了《安全生产违法行为行政处罚办法》（2015修正）第四十五条第（一）项的规定。依据事发时适用的《中华人民共和国行政处罚法（2017修正）》第二十九条第一款[8]规定，该违法行为在二年内未被发现的，建议不再给予行政处罚，由广州市夏港街道办事处对其进行约谈处理。

2.尹*贵，男，群众，中联环宇公司搬运工、伤者，对事故发生负有直接责任。未严格执行公司岗位安全操作规程，违规操作使用塑料垃圾桶作为垫高工具攀爬作业，货车司机因需调整车厢位置导致尹*贵本人从装卸平台坠落受伤。建议由中联环宇公司依据公司内部奖惩制度进行处理，并将处理结果书面报告广州市黄埔夏港街道办事处备案。

六、事故主要教训

企业安全培训流于形式，员工安全意识薄弱，未能充分认知攀爬作业、塑料垃圾桶使用潜在风险，随意简化操作流程，漠视安全制度要求，缺乏规范作业认知，违规冒险作业，

[8]《中华人民共和国行政处罚法》（2017修正）第二十九条第一款：违法行为在二年内未被发现的，不再给予行政处罚。法律另有规定的除外。

触碰安全底线，未养成作业前安全确认习惯，风险预判与自我防护能力严重不足，现场作业缺少有效监管，安全思想防线未能筑牢。

七、事故整改和防范措施

为认真吸取事故教训，举一反三，防止发生同类事故，事故调查组结合本次事故暴露出来的突出问题，提出事故防范措施如下:

（一）中联环宇公司压实安全生产主体责任要认真吸取事故教训，将本起事故在全公司进行通报，全面开展全员专项安全培训，严格执行作业规程，建立现场作业巡查机制，严查员工违章冒险作业行为，坚决杜绝类似事故发生。

（二）宝洁公司要认真吸取事故教训，将本起事故在全公司进行通报，加强对承包服务单位和第三方人员统一协调管理，定期安全检查，监督第三方作业全流程，及时制止违规操作，补齐外包作业安全监管短板，及时督促承包服务单位整改安全问题，杜绝此类事故再次发生。

（三）夏港街道及行业主管部门，要深刻汲取本次事故的教训，在本行业内通报本次事故；切实履行行业监管职责，督促中联环宇公司切实履行安全生产主体责任，落实事故整改措施，做好事故善后处置及同类事故防范工作。