附件 1：

高新珠海市多米装修设计工程有限公司“3·20”一般高处坠落事故调查报告

高新珠海市多米装修设计工程有限公司

“3·20”一般高处坠落事故调查组

2026 年 5 月 19 日

目 录

一、事故基本情况……2

（一）企业情况……2

（二）涉事装修工程项目情况……3

（三）事故相关人员情况……3

二、事故发生经过和应急处置……3

（一）事故发生经过……3

（二）事故报告及应急处置……4

三、人员受伤情况和直接经济损失……5

（一）人员受伤情况……5

（二）直接经济损失……5

四、事故原因和事故性质……6

（一）事故直接原因……6

（二）事故间接原因……6

（三）事故性质认定……6

五、事故责任划分及处理建议……6

（一）责任单位……6

（二）责任人员……7

六、事故教训……8

七、整改防范措施建议……8

高新珠海市多米装修设计工程有限公司“3·20”一般高处坠落事故调查报告

2026年3月20日14时许，由珠海市多米装修设计工程有限公司承包位于珠海高新区情侣北路399号的凤凰山1号小区X栋别墅装修工程项目，发生一起高处坠落事故，造成1人受伤。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经珠海高新区管委会批准，1月7日成立了由区应急管理局局长任组长，区住房城乡建设局、区总工会、区社会事业局、唐家湾镇、区应急管理局等单位人员组成的高新珠海市多米装修设计工程有限公司“3·20”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”）开展事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、查阅资料和询问有关当事人等方式，经综合分析，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故发生原因及暴露出的突出问题提出了事故防范措施建议。

经调查认定：高新珠海市多米装修设计工程有限公司“3·20”一般高处坠落事故是一起因施工现场生产安全防范措施不到位、作业人员安全意识淡薄造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）企业情况

1.珠海市多米装修设计工程有限公司[1]（以下简称“多米公司”）。住所：珠海市香洲区前山翠微工业区翠珠路13号D区D14，统一社会信用代码：91440400MA4W1CG03A；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：毕韶波。成立日期：2016年12月1日。

2.珠海绿景物业管理有限公司[2]（以下简称“绿景物业公司”）住所：珠海市香洲区长兴路111号28楼09房，统一社会信用代码：91440400668207220T；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；经营者：黄小芳；成立日期：2007年11月2日。

---

[1] 经营范围：许可项目：建设工程设计；住宅室内装饰装修；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；平面设计；广告设计、代理；建筑陶瓷制品销售；合成材料销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；家具制造；家具销售；灯具销售；日用木制品销售；日用品销售；城市绿化管理；塑料制品销售；广告制作；照明器具销售；日用陶瓷制品制造；文艺创作；针纺织品销售；园林绿化工程施工；专业设计服务；动漫游戏开发；模具制造；模具销售；电子产品销售；幻灯及投影设备销售；电热食品加工设备销售；建筑材料销售；产业用纺织制成品销售；日用玻璃制品销售；门窗制造加工；茶具销售；图文设计制作；工业设计服务；摄像及视频制作服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字文化创意内容应用服务；人工智能行业应用系统集成服务；影视美术道具置景服务；办公服务；个人商务服务；数字文化创意软件开发；会议及展览服务；服装服饰批发；服装服饰零售；个人卫生用品销售；服务消费机器人销售；家用视听设备销售；石墨及碳素制品销售；新能源原动设备销售；软木制品销售；木制容器销售；软件销售；藤制品销售；生活垃圾处理装备销售；玩具、动漫及游艺用品销售；办公用品销售；非电力家用器具销售；包装专用设备销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；家具零配件销售；玻璃仪器销售；家用电器销售；计算器设备销售；皮革、毛皮及其制品加工专用设备销售；游艺用品及室内游艺器材销售；3D打印基础材料销售；地板销售；家居用品销售；广播影视设备销售；石棉制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；办公设备耗材销售；日用杂品销售；箱包销售；木竹材加工机械销售；乐器零配件销售；交通及公共管理用标牌销售；烘炉、熔炉及电炉销售；金属丝绳及其制品销售；卫生陶瓷制品销售；皮革销售；日用化学产品销售；残疾人座车销售；楼梯销售；商业、饮食、服务专用设备销售；普通露天游乐场所游乐设备销售；羽毛（绒）及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

[2] 经营范围：一般项目：物业管理；物业服务评估；商业综合体管理服务；园区管理服务；城市公园管理；城市绿化管理；居民日常生活服务；家政服务；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；洗车服务；白蚁防治服务；住房租赁；非居住房地产租赁；工程管理服务；住宅水电安装维护服务；房地产经纪。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（二）涉事装修工程项目情况

发生事故的凤凰山1号小区X栋别墅，建筑共4层，地面3层地下1层，房屋业主黄X曾将装修项目发包给其他装修公司负责装修，因对原装修公司不满意，后更换由多米公司负责装修，黄X未和多米公司签订正式承包合同，双方约定装修内容包括:室内设计施工、贴瓷砖、地板、粉刷墙面等。多米公司2024年1月13日向绿景物业公司提交《装修申请表》，2024年1月13日绿景物业公司审核同意，发出《施工许可证》；并签订《装修管理协议》《装修施工须知》《装修消防安全承诺书》等。

（三）事故相关人员情况

1.黄X，男，广东省珠海市人，涉事房屋业主。

2.毕韶波，男，广东省珠海市人，多米公司法定代表人。

3.陈XX，男，黑龙江省鹤岗市人，装修现场作业人员。陈XX是毕韶波的妻弟（小舅子），无业，有时会到毕韶波的项目干搬运、清洁等杂工，毕韶波每月给陈XX生活费。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

3月20日14时许，陈XX右肩扛着一袋沙子沿旋转楼梯从3楼下至1楼时，因沿旋转楼梯中空楼梯井周围临边防护被拆除，陈XX不慎打滑，从2楼经中空楼梯井摔下至负1楼地面，此时正在车库的刘X（多米公司雇佣人员）听到“砰”的一声响后，立即跑去查看，看到陈XX躺在负一层地面，刘X喊陈XX无应答，

刘 X 立即去叫胡 XX（多米公司雇佣人员），胡 XX 叫上宋 XX（多米公司雇佣人员）一起去处置，14 时 04 分许刘 X 拨打 120 急救电话，14 时 05 分许胡 XX 打电话给毕韶波告知人员受伤情况。14 时 15 分许 120 到达现场，物业管理公司值班人员随后到达，120 将陈 XX 送中大五院救治，随后根据家属要求转至珠海市中西医结合医院救治。

注：经测量 2 楼地面至负 1 楼地面高度约 6.6 米，旋转楼梯中空楼梯井按截面测量长约 1.85 米，宽约 0.7 米。

（二）事故报告及应急处置

事故发生后，多米公司现场人员及时拨打 120 将伤者送医院救治，按照《高新区关于规范突发事件紧急信息报送工作流程的通知》（珠高办笺〔2021〕690 号）。《珠海市应急委办公室 珠海市应急管理局关于建立突发事件信息共享工作机制的通知》，应急部门已与 120 建立信息共享机制，高新区突发信息报送责任部门已与辖区医院、社区诊所等医疗机构建立信息报送责任机制。根据《国家安全监管总局办公厅关于瞒报事故调查处理工作有关问题的复函》（安监总厅政法函〔2017〕213 号）中关于“如果所在地区 110、120 电话平台与安全生产监督管理部门建立联动机制的，通过 110 电话向公安机关报告或通过 120 电话将伤者送往医院救治，可以视同向安全生产监督管理部门报告”。多米公司已拨打 120 将伤者送医院救治，可视为企业主要负责人已按时上报事故。

120 急救人员和物业公司值班人员获悉事故信息后及时到场

开展救援处置；区住建部门立即核实了解事故相关情况。区应急管理局接报后立即赶至事故现场，调查核实情况并开展事故勘验，督促相关单位做好善后事宜并按要求续报事故信息。此次事故未发生衍生事故，信息报送及时，经评估，事故应急处置符合规定。

三、人员受伤情况和直接经济损失

（一）受伤人员情况

根据珠海中西医结合医院的《疾病证明书（住院）》（ID: 150205349），西医诊断：多发性大脑挫裂伤、创伤性脑膜下出血，创伤性蛛网膜下腔出血、创伤性硬脑膜外血肿、顶骨骨折、枕骨骨折、颅底骨折、头皮血肿及挫伤、胸骨骨折、肋骨骨折、腰骶横突骨折、腰骶棘突骨折、坠积性肺炎、多处挫伤等。按照《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）[3]。综合判定陈 XX 的伤势为重伤。

（二）直接经济损失

截至 4 月 8 日，陈 XX 继续在珠海中西医结合医院普通病房住院康复，已能自行活动，恢复情况良好，治疗费用为 8.3 万元。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721），事故调查组核实此起事故直接经济损失为 8.3 万元。

四、事故原因和事故性质

（一）事故直接原因

[3] 《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）4.伤害程度分类：4.2 重伤：指相当于表定损失工作日等于和超过 105 日的失能伤害。
附录 B(补充件)，表 3 功能损伤损失工作日换算表损失工作日计算表：包被重要器官的单纯性骨损伤(头颅骨、胸骨、脊椎骨)损失工作日为 105。

因装修项目区域的旋转楼梯中空楼梯井未设临边防护，施工人员陈 XX 未佩戴安全帽，进行搬运作业在旋转楼梯行走时不慎打滑从 2 楼沿中空楼梯井摔落至负 1 层地面受伤。

（二）事故间接原因

1.多米公司未取得相关建筑业企业资质证书而承包房屋装修工程，未监督陈 XX 佩戴安全帽，未及时采取有效管理措施消除楼梯井未设置临边防护的生产安全事故隐患。

2.陈 XX 安全防护意识淡薄，明知旋转楼梯中空楼梯井未设临边防护，未采取佩戴安全帽等安全防护措施，搬运物品在旋转楼梯行走，属违规冒险作业。

（三）事故性质认定

经调查认定，高新珠海市多米装修设计工程有限公司“3·20”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

五、事故责任划分及处理建议

（一）责任单位

1.多米公司，经核查，多米公司未取得相关建筑业企业资质证书而承包房屋装修工程，未监督陈 XX 佩戴安全帽，未及时采取有效管理措施消除楼梯井未设置临边防护的生产安全事故隐患。多米公司的行为违反了《中华人民共和国安全生产法》[4]第四十一条第二款和第四十五条规定，对事故负有责任。按照《国家安监

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。
第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

总局办公厅关于一般生产安全事故行政处罚有关问题的复函》（安监总厅政法函〔2014〕136号）有关规定[5]，建议在本起事故中不对多米公司予以罚款处罚。多米公司的行为违反《住宅室内装饰装修管理办法》[6]第十一条和第二十二条的规定，建议由高新区建设行政主管部门调查处理。

2.绿景物业公司，作为珠海高新区情侣北路399号凤凰山1号小区X栋别墅的物业管理单位，在接到业主装修申请表后，按规定办理相关备案登记手续，已将禁止行为和注意事项告知业主和施工单位，有对施工单位及装修现场进行巡查检查、发现安全隐患有督促整改，已履行安全生产管理职责。

（二）责任人员

1.陈XX，安全防护意识淡薄，明知旋转楼梯中空楼梯井未设临边防护，未采取佩戴安全帽等安全防护措施，搬运物品在旋转楼梯行走，属违规冒险作业，对事故负有责任。因陈XX和多米公司法定代表人毕韶波是亲戚关系，也未签订劳务合同，仅自愿不定期到毕韶波工地帮忙，陈XX和毕韶波属帮工关系，建议由毕韶波对陈XX的违规冒险作业行为参考公司内部规定等自行处

[5] 《国家安监总局办公厅关于一般生产安全事件行政处罚有关问题的复函》（安监总厅政法函〔2014〕136号）：《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号，以下简称《条例》）实施以来，根据其立法精神和国家安全监管总局2007年7月12日公布的《<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定》（国家安全监管总局令第13号）第十四条、2011年9月1日修订后重新公布的《<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定》（国家安全监管总局令第42号，以下简称《暂行规定》）第十四条等规定，造成1至2人重伤或者300万元以下直接经济损失生产安全事故的，一般不对事故发生单位给予罚款处罚。但是，谎报、瞒报生产安全事故的，应当依照《条例》和《暂行规定》，追究有关单位及人员谎报、瞒报的责任以及事故发生单位的责任。

[6] 《住宅室内装饰装修管理办法》第十一条：装饰装修企业从事住宅室内装饰装修活动，应当遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。第二十二条：“承接住宅室内装饰装修工程的装饰装修企业，必须经建设行政主管部门资质审查，取得相应的建筑业企业资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。”

置。

2.毕韶波，多米公司法定代表人、装修工程项目负责人，未组织制定有效安全施工措施，消除楼梯井未设临边防护的安全事故隐患，建议由高新区建设行政主管部门依据《建设工程安全生产管理条例》等相关规定调查处理。

3.黄 X，涉事房屋业主，将房屋装修工程发包给未取得相关建筑业企业资质证书的多米公司，建议由高新区建设行政主管部门依据《住宅室内装饰装修管理办法》《建设工程安全生产管理条例》等相关规定调查处理。

六、事故教训

经了解，发生事故的中空楼梯井原来设置有临边防护装置，因妨碍安装楼梯踏板，因此被拆除，但拆除后没有采取其他有效临边防护措施。陈 XX 行走时不慎打滑，沿楼梯井摔下受伤。本起事故显示多米公司对安全防范工作不够重视，施工现场安全防范措施不到位。

七、整改防范措施建议

（一）多米公司要深刻吸取事故教训，认真分析事故原因，针对事故中暴露出的问题，对施工现场全面自查排查，发现安全生产隐患要立即整改。多米公司应严格落实安全生产主体责任，强化对员工的安全教育与施工现场安全监督管理，确保不再发生高处作业未设置临边防护、员工危险作业时未佩戴安全防护用品等安全隐患。

（二）行业主管部门、物业管理公司应协同配合共同抓好房屋装修工程项目特别是小微工程项目的安全监管，采取有效措施提升小微装修企业的安全管理能力。要加强对小型装修项目的巡查检查，对装修企业加强警示宣传，督促落实安全主体责任，确保高新区安全生产形势持续稳定。