阳东红丰居民房屋外墙装饰工程“12·17”一般触电事故调查报告

阳江市阳东区政府事故调查组

2025年6月12日

目 录

一、事故基本情况 - 2 -
（一）工程基本情况 - 2 -
（二）涉事单位及有关人员基本情况 - 2 -
（三）事故发生经过 - 3 -
（四）事故现场调查情况 - 4 -
（五）人员伤亡和直接经济损失情况 - 6 -
二、事故应急处置及评估情况 - 6 -
（一）事故应急救援处置情况 - 6 -
（二）事故善后处理情况 - 7 -
（三）应急处置评估 - 7 -
三、事故直接原因分析 - 8 -
四、有关责任单位（个人）存在的主要问题 - 8 -
五、事故责任认定及处理建议 - 9 -
（一）建议不予追究责任人员 - 9 -
（二）建议给予行政处罚的单位及人员 - 10 -
六、事故防范和整改措施建议 - 11 -
七、事故调查组成员意见及签名表（略） - 12 -

阳东红丰居民房屋外墙装饰工程“12·17”一般触电事故调查报告

2024年12月17日10时58分左右，位于阳江市阳东区红丰镇江春路居民房屋外墙装饰工程施工现场发生一起触电事故，造成1人死亡，直接经济损失140万元（以下简称红丰“12·17”事故）。

事故发生后，阳东区委、区政府领导高度重视，立即指派红丰镇政府、区应急局、区住建局、市公安局阳东分局等相关职能部门赶赴事故现场，指导协调事故救援及善后处理工作，要求红丰镇政府和相关职能部门妥善做好死者善后及家属安抚工作，抓紧查明事故原因，深刻吸取事故教训，防止类似事故再次发生。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定以及市安全生产委员会办公室关于对红丰“12·17”事故调查处理工作挂牌督办的有关要求，2024年12月19日，阳东区政府依法成立了由区委常委、常务副区长任组长，区府办、区应急局、市公安局阳东分局、区人社局、区住建局、区总工会、区检察院和红丰镇政府派员组成的阳东红丰居民房屋外墙装饰工程“12·17”一般触电事故调查组（以下简称事故调查组），对红丰“12·17”事故进行全面调查。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急

处理、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和责任人员的处理建议和事故防范及整改措施建议。

经调查认定，红丰“12·17”事故是一起因作业人员违反操作规程、盲目自救导致的一般触电生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）工程基本情况

为进一步引导建筑业企业更好在“百千万工程”中发挥作用，促进建筑业企业努力打造服务创新样板，助力县镇村高质量发展，2024年11月1日，阳江市阳东区红丰镇政府与威海恒基装饰工程有限公司（以下简称威海公司）签订了《合作框架协议》，并签订《阳江市阳东区红丰镇人居环境整治项目捐赠建设协议书》，由威海公司自愿捐赠红丰镇人居环境整治项目，即居民房屋外墙装饰工程。工程造价：15万元，施工时间：2024年11月1日至2024年12月30日。双方约定：红丰镇政府根据实际情况明确项目实施的细节，威海公司根据红丰镇政府意图，对项目实行整体实施，项目建成后移交红丰镇政府。2024年11月1日，双方签订了《工程施工安全责任书》，明确了双方安全生产责任，威海公司的施工人员（含管理人员）发生工伤、意外伤害、患病、猝死或出现其他安全事故，威海公司作为用人单位应依法承担因此产生的医疗费用、补偿费用、赔偿费用、行政处罚罚金以及处理此事发生的一切费用及责任。

（二）涉事单位及有关人员基本情况

1.施工单位：威海公司，统一社会信用代码：91371002MA3UQK4X14，类型：有限责任公司（自然人独资），法定代表人：吴长春，注册资本：伍仟万元整，成立日期：2020年12月30日，住所：山东省威海市环翠区文化东路51号401，经营范围：许可项目：各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；建设工程设计；建设工程监理；消防设施工程施工；建筑智能化工程施工；食品经营；木材采运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准），一般项目：住宅水电安装维护服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；招投标代理服务；工程管理服务；门窗制造加工；金属门窗工程施工；建筑用石加工；土石方工程施工；家具制造；日用木制品制造；建筑材料销售；日用百货销售；办公用品销售；家具销售；房屋拆迁服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。2.吴长春，男，47岁，汉族，黑龙江青冈人，威海公司法定代表人。

2.刘小伟，男44岁，苗族，贵州思南人，威海公司员工，红丰镇居民房屋外墙装饰工程负责人。

3.肖定贵（事故死者），男，29岁，云南昭通人，威海公司红丰镇居民房屋外墙装饰工程登高车操作工。

（三）事故发生经过

2024年12月17日10时53分许，位于红丰镇江春路366号房屋前的马路边，一辆红色登高车在举升作业时，其臂架最顶端部位触碰到高压线，导致红色登高车右后轮起火、

液压系统失灵无法降落，升降工作平台上的肖定贵当时无触电迹象。10 时 56 分，现场群众拨打 119 火警电话，并从附近加油站借来灭火器进行灭火。在此期间肖定贵的同事马明勇驾驶绿色登高车靠近红色登高车进行救援，绿色登高车的升降工作平台最前端与红色登高车的升降工作平台最末端在同一垂线上，两工作平台高度差约为 50cm。肖定贵在越过红色升降工作平台到达绿色升降工作平台时，其手臂触碰到红色升降工作平台导致触电，马明勇拖拽肖定贵衣角使其脱离带电体，并马上操作绿色登高车但登高车无反应。马明勇和在场急救医生对肖定贵进行心肺复苏，但经抢救无效死亡。



图 1 事故发生位置平面图

（四）事故现场调查情况

1.事故现场情况。事故发生地点在红丰镇江春路 366 号房屋前，房屋前马路边架设有约 13 米高 10 千伏高压线，为

阳江站10kV江丰线干线，发生事故位置为#17至#18杆之间，高压线位两组六线，高压线高约12米，涉事两部登高车同向自北向南停靠在马路边，绿色登高车登高平台已降落最低位置，红色登高车登高平台离地约11米，登高臂最顶端部位和高压线自上向下第一组第三线有接触（见图2）。红色登高车轮胎有烧焦痕迹、登高平台围栏有烧焦痕迹，绿色登高车登高平台围栏有烧焦痕迹（见图3）。现场有空压机三台、喷漆胶管、多桶天然真石漆、安全绳等。



图2 红色登高车与高压线接触照片



图3 涉事两辆登高车烧焦处

2.涉事登高车基本情况。红色登高车型号名称：T28JE，整机质量：18300kg，制造年份：2023，产品识别码模糊不清。绿色登高车型号名称：ZT28JE-V，整车质量：16800kg，生产日期：2024/03，出厂编号：2555711000R000172，两台登高车都贴有安全操作规程和安全警示标志。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

该起事故造成1人死亡。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等规定，核定该起事故造成的直接经济损失为140万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急救援处置情况

红色登高车轮胎起火后，附近群众马上拨打119火警电话，群众从附近中国石化华兴加油站借用灭火器扑灭火源。

触电事故发生后，马明勇拖拽肖定贵衣角使其脱离带电体，并马上操作绿色登高车但登高车无反应，随后马明勇在绿色登高车上根据已到达的阳江市中医院急救医生指导对肖定贵进行了约半小时的心肺复苏。另一位工人王勇通过释放油缸内的液压油，强制工作平台下降，急救医生在地上继续对肖定贵进行抢救，约十几分钟后宣告抢救无效死亡。

接报后，区应急局、红丰镇政府等相关单位启动事故应急预案，赶赴事故现场开展调查，妥善处理善后事宜，并在第一时间将该起事故情况上报至区总值班室和市应急管理局。

（二）事故善后处理情况

事故发生后，阳东区委、区政府和红丰镇委、镇政府以及区应急局等有关部门高度重视，耐心安抚死者家属，认真做好善后工作。2024 年 12 月 19 日，死者家属与刘小伟签订了《工伤死亡赔偿协议》。双方协商一致，由刘小伟赔偿 140 万元，目前赔偿款已全额汇入死者家属指定账户，死者尸体已火化，家属情绪稳定。

（三）应急处置评估

事故发生后，阳东区各级政府及相关部门应急响应迅速，响应程序正确，未造成次生灾害和衍生事故，信息报送及时，未出现迟报、漏报、瞒报的情况，未出现政府相关部门和工作人员失职、渎职现象，死者家属情绪稳定，当地网络舆情平稳，事故应急响应、救援及善后处置总体有力有序，应急处置评估为良好。

三、事故直接原因分析

经现场勘查、询问谈话等方式，认定事故的直接原因是：肖定贵违反操作规程[1]，在操作红色登高车时没有与高压线保持安全距离，导致登高车触碰高压线，操作失灵。肖定贵在自救时翻越红色登高车升降工作平台触碰仍带高压电流的平台围栏，导致高压电流经人体到绿色登高车流入大地形成回路，造成本起触电事故。

四、有关责任单位（个人）存在的主要问题

（一）威海公司未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度

威海公司作为居民房屋外墙装饰工程的施工单位，未落实安全生产主体责任。一是未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度[2]。二是未制定安全教育培训制度、高处作业操作规程等安全生产规章制度[3]。三是未制定生产安全事故应急救援预案，肖定贵触电后自救措施错误[4]。

（二）威海公司安全教育培训制度不健全，教育培训不到位

居民房屋外墙装饰工程涉及高处作业、交叉作业，存在高处坠落、触电等多种危险有害因素。威海公司未对从业人员进行三级安全教育培训，未将作业现场和工作岗位可能存

---

[1] 红色登高车上张贴警示标识“0-50kv 的高压电线要保持 3 米的安全距离”

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度。

[3] 《广东省安全生产条例》第十条第五项、第六项 生产经营单位应当具备法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件，制定安全生产操作规程，并建立和实施下列安全生产制度：（五）具有较大危险、危害因素的生产经营场所、设备和设施的安全管理制度以及危险作业管理制度；（六）安全生产教育、培训和持证上岗制度。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第八十一条 生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。

在的危险有害因素、防范措施告知作业现场人员[5]，仅在开工前进行简单口头提醒。

（三）威海公司未建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施[6]。未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患[7]。经查，威海公司未建立安全风险分级管控制度，未发现作业场所存在高压线触电风险，未采取相应的管控措施。未建立生产安全事故隐患排查治理制度，平时开展简单例行检查，未对作业现场存在的隐患问题建立台账，如实记录隐患排查治理情况，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

（四）威海公司居民房屋外墙装饰工程负责人刘小伟履行安全生产职责不到位，安全管理缺失。

刘小伟未依法履行本单位安全生产工作职责，未建立健全并落实全员安全生产责任制，未组织制定本单位安全生产规章制度，未对肖定贵等从业人员进行安全生产教育和培训，未督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，未组织制定本单位的生产安全事故应急救援预案。

五、事故责任认定及处理建议

（一）建议不予追究责任人员

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

肖定贵，威海公司居民房屋外墙装饰工程登高车操作工。缺乏安全意识、盲目自救，在其操作的红色登高车接触高压线后，自救时未明确红色登高车是否带电的情况下用手触碰红色登高车触电致死。鉴于其在事故中死亡，建议不予追究责任。

（二）建议给予行政处罚的单位及人员

1.威海恒基装饰工程有限公司，未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，未对从业人员进行安全教育培训，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十八条第一款、第四十一条、第八十一条以及《广东省安全生产条例》第十四条第五项、第六项的规定，对事故发生负有责任。建议由阳江市阳东区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[8]的规定，对威海恒基装饰工程有限公司依法给予行政处罚。

2.刘小伟，威海恒基装饰工程有限公司居民房屋外墙装饰工程负责人，未依法履行本单位安全生产工作职责，未建立健全并落实全员安全生产责任制，未组织制定本单位安全生产规章制度，未对从业人员进行安全生产教育和培训，未组织制定本单位的生产安全事故应急救援预案，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第三项、第五项和第六项[9]的规定，对事故发生负有责任。

---

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，督促、坚持本单位安全生产工作，及时消

建议由阳江市阳东区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[10]的规定，对刘小伟依法给予行政处罚。

经查，在本起事故中未发现有关监管部门存在需承担事故责任的情形。司法机关、纪检监察机关和公安机关如发现上述或其他单位（个人）存在违纪违法行为，建议按照有关规定和程序进行处理。

六、事故防范和整改措施建议

（一）举一反三，强化企业主体责任的落实

威海公司一**要**建立健全安全生产责任制度、岗位安全管理制度和安全操作规程并督促落实，及时发现、制止违章作业行为。二**要**结合工作实际制定培训计划并组织实施，加强对员工安全教育培训，全面提升员工安全意识和安全技能。三**要**强化日常安全检查，健全台账资料，督促员工遵守劳动纪律、操作规程、安全管理制度。**四要**组织全员安全生产责任制落实情况考核，考核结果与员工收入、晋级等挂钩，激发全员参与安全生产的积极性和主动性，推动全员安全生产责任制落实。**五要**制定生产安全事故应急救援预案，针对不同建筑项目制定对应的应急救援预案并定期开展演练。

（二）痛定思痛，全面梳理零星项目的安全问题

红丰镇政府一要高度重视本起事故暴露出的问题，举一反三，按照属地管理原则，加强对辖区内零星项目的巡查检

除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年收入百分之四十的罚款。

查力度，特别是涉及高空作业、交叉作业，督促企业严格落实安全生产主体责任，防范类似事故再次发生；二要结合实际扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，持续开展生产经营单位主要负责人安全教育培训等行动，提升各类企业从业人员安全技能和企业层面应急救援能力，提高企业人员的安全意识，规范作业流程，推动工作有效落实；三要加强安全生产监督检查，对违反安全生产相关法律法规行为严肃查处，同时实现“一隐患一台账”，及时督促跟踪整改。

（三）化解重大安全风险，加强安全生产专项检查

各镇、各行业监管部门要深刻吸取此次触电事故的沉痛教训，举一反三，一要加强涉及高空作业、带电作业、交叉作业的工程项目，认真贯彻安全生产工作的一系列决策部署，牢固树立科学发展、安全发展理念，强化安全生产红线意识，坚决避免类似事故再次发生。二要加强巡查，强化对小散工程和零星作业安全生产监督管理，及时发现督促整改小散工程和零星作业存在的违章违规操作，并采取有效措施防范各类事故。三要加大安全生产宣传培训力度，扩大宣传培训的覆盖面，对违章作业、违反操作规程的行为以安全教育警示，提高生产经营单位的安全知识和意识，使其时刻绷紧安全生产这根弦。

七、事故调查组成员意见及签名表（略）