索 引 号： **主题分类：**公示公告
11620300MB1973605U/2024-28318 **发文机关：**金昌市应急管理局
发文日期：
标　　题：金昌金川浙江兴安建设集团有限公司金昌分公司“1·5”一般冒顶片帮事故调查报告
发文字号： **时效：**
主 题 词：
内容概述：

金昌金川浙江兴安建设集团有限公司金昌分公司“1•5”一般冒顶片帮事故调查报告

时间：2024-01-30 10:25　　浏览次数： 935 次

2024年1月5日9时45分许，浙江兴安建设集团有限公司金昌分公司在金川集团镍钴有限公司龙首矿区中采区1100中段II盘区26行采场东8号无假顶进路，进行检撬作业的过程中，发生一起冒顶片帮事故，造成1人死亡。

事故发生后，金川集团股份有限公司向市应急管理局报告了事故情况，接报后，市应急管理局立即组织人员赶赴事故现场进行勘查。依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条

例》（国务院令第493号）等有关法律法规
公安局、市总工会参与的事故调查组，开展

事故调查组按照“科学严谨、依法依规
经过现场勘查、查阅资料、调查询问等方式
事故原因、人员伤亡和直接经济损失等情况
司金昌分公司“1·5”一般冒顶片帮事故是
事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

浙江兴安建设集团有限公司金昌分公司
3月6日，持有甘肃省金昌市金川区市场监督
91620302MA7204045L，有效期至2038年
东采区东1105-1105行、中采区、西一采区
有采区负责人。公司设有项目经理部，下设
综合办公室5个管理科室，主要负责人、安
合格证》。

金川集团镍钴有限公司龙首矿（以下简
司，1962年6月建矿，主要承担金川镍矿Ⅰ
里。企业负责人为矿长武**，下设12个工区
填、运输、提升、辅助、通风），设有生产
安全管理室、地质测量室、财务室、人力资
全。持有中华人民共和国自然资
C10000020150432201381 53；有效期至2
肃省应急管理厅颁发的《安全生产许可证》
至2026年8月6日。主要负责人、安全管理
证》。事发地属龙首矿采矿二工区所辖中深
的安全监管和生产协调、出矿及充填准备作

（二）合同签订情况

2023年1月1日，龙首矿与浙江兴安建
包范围包括龙首矿东采区东1105-1105行、
内容，开工日期为2023年1月1日，竣工日

（三）矿区地质概况及地质、水文地质

1.地质概况。事故发生地为龙首矿中采
路，开采的矿体是龙首矿主矿的24号矿体。
泥石化蚀变较强，滑动性构造面发育，整体

2.工程地质、水文地质安全管理工作。
预报》《龙首矿地质测量室现场管理通知
作，下发了《2024年第一季度龙首矿构造破
区26行12分层采场下盘破碎带发育，区域岩
于呈泥状，东8号进路岩石节理发育，岩石
护。（详见图1）



图1：《2024 年第一季度龙首矿构造破碎带

（四）回采设计

龙首矿中采区1100中段II盘区26行东 8
在7号进路发现镍铜富矿，之后在当年12月
底开始进行8号进路的采掘。该设计经龙首
由技术副矿长、生产副矿长会签，设计对进

键要素进行了说明（短掘短支，支护紧跟作
设计符合《GB50771－2012有色金属采矿
规程》《GB 50086-2015 岩土锚杆与喷射
求。（详见图2）

图2：1100中段II盘区26行-12分层切采设计

二、事故应急处置情况

（一）事故经过

2024年1月5日7时20分许，二工区技术
陈**、生产副主任韩**、技术副主任吴**，
马***、田**等人参加。会上安排对26行东
等3人，分别对安全注意事项和安全生产中
等方面进行了强调，并进行事故案例学习。

9时10分许，作业人员李**和作业队长
路、东6号、东8号进路，李**发现东8号进

9时45分许，两人开始检撬，李**负责
技术员罗志强在进路口喊李**，李*、李**
**砸倒。

（二）事故救援情况

事故发生后，李*立即喊附近巷道作业人
合力搬动李**身上的矿石，不久后马****、

9时47分许，现场人员将李**救出后，
魏*去值班硐室门口打电话叫项目部派车。

9时55分许，浙江兴安金昌分公司副总
安排李*和何仲选乘车将李**送到医院。

10时35分，李**被送至金昌市中心医院

13时许，李**经抢救无效死亡。

（三）事故现场勘查情况

1.进路情况。东8号进路规格为4m×3.
26行12分层采场东8号进路施工能够按照设
掌子端部下盘一侧明显处于蚀变破碎带，矿

2.矿石垮落情况。1月5日至1月6日事故
生岩石垮落现象，通过对比事故发生后上午
存在浮石较多，易出现岩石顶板和侧帮垮落

（a）1月5日上午现场　（b）1月5日下

图3：龙首矿事故现场图（1月5日至1月

（四）人员伤亡和直接经济损失

事故造成1人死亡（李**，男，汉族，
限公司金昌分公司务工人员），事故直接经

（五）事故应急处置评估

事故调查组对事故应急处置复盘评估认
能够第一时间到达现场指挥救援，市应急管
学应对做好应急处置和舆情管控工作，相关

三、事故原因及性质

（一）直接原因

检撬人员李**站位不当，违反《龙首矿
择安全可靠的站位和躲避路线，并清理躲避
规定，是导致事故发生的主要原因。

（二）间接原因

1.浙江兴安金昌分公司和龙首矿及吸取
纠治不到位，现场人员对李**的习惯性违
因。

2.针对东8号进路采场矿体与围岩差异
动影响下易产生结构面滑移垮落的情况（3

浙江兴安金昌分公司及采矿二工区安全防
因。

3.浙江兴安金昌分公司作业人员在岩
致，为根据采场地质条件及加强防范措施，
位，是导致事故发生的又一间接原因。

四、有关责任单位存在的主要问题

事故的发生暴露出企业在主体责任落实
体破碎带安全风险动态发展的预判不够，辨

五、对有关责任人员和责任单位的处理

（一）对浙江兴安公司金昌分公司人员

1.李**，浙江兴安公司金昌分公司班长
进路检撬作业时，检撬站位不当，未能发现
使用三米撬棍大角度检撬，对复杂地质环境
有主要责任。鉴于李**已在事故中死亡，建

2.李*，浙江兴安公司金昌分公司作业
8号进路检撬作业时，履行监护职责不到位
能发现隐蔽风险，对此次事故的发生负有主
违法行为行政处罚办法》第四十五条（一）

3.何*，浙江兴安公司金昌分公司项目
作业环境变化和安全风险动态发展的预判不
理存在漏洞，对此次事故的发生负有领导责
行为行政处罚办法》第四十五条（一）之规

4.王**，浙江兴安公司金昌分公司安全
强，对矿区边缘进路的矿体破碎带进行回采
够，对现场人员“三违”行为纠治不到位，
任。建议由金昌市应急管理局依据《安全生
定，依法对王**实施行政处罚。

5.王**，浙江兴安公司金昌分公司技术
不足，复工复产方案未针对矿区边缘进路的
进路采场存在的岩体节理、裂隙发育、稳定
领导责任。建议由金昌市应急管理局依据
（一）之规定，依法对王**实施行政处罚。

6.叶**，浙江兴安公司金昌分公司生产
力形势辨识研判不足，对生产过程中存在的
次事故的发生负有领导责任。建议由金昌市
九十六条之规定，暂扣叶**《安全生产知识
25%罚款的行政处罚。

7.吴**，浙江兴安公司金昌分公司实际
石破碎、完整性差带来的风险研判不够，履
生负有重要领导责任。建议由金昌市应急管
条（一）之规定，依法对吴**处以2023年度

（二）对龙首矿人员的责任认定和处理

1.杨*，采矿二工区26行班组承包安全员
班时对26行东8号进路处于矿岩交界带，岩
产生结构面滑移垮落的情况，针对性的安全
班组作业人员“三违”行为的检查及纠偏”
违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条
处分。

2.韩*，采矿二工区安全副主任，分管二
地质预报采取针对性的防控措施，未根据作
织相关人员对井下责任区风险进行再辨识，
依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分
给予韩*行政记过处分。

3.吴*，采矿二工区技术副主任，分管二
矿地测科下发的地质预报研究针对性的技术
事故负有领导责任。依据《安全生产领域违
规定，建议由龙首矿给予吴*行政记过处分。

4.陈*，采矿二工区副主任，分管设备管
包（采场）班组安全管控实施方案》中确定
安全和培训工作，落实“对班组作业人员
本次事故负有领导责任。依据《安全生产
（七）之规定，建议由龙首矿给予陈*行政记

5.柳**，采矿二工区主任，主管工区全
任清单》“深入井下对工区重点要害岗位进
落实”要求，对《2024年第一季度龙首矿
视，未安排专人制定防控措施并督促落实，
域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二
处分。

6.陶**，龙首矿安全总监兼安全管理室
安全生产工作，对事故的连续发生汲取教训
发生负有重要领导责任。依据《安全生产
（七）之规定，建议由金川集团股份有限公

7.张*，龙首矿分管安全副矿长，对事故
长，对事故的连续发生负有重要领导责任。
定》第十二条（七）之规定，建议由金川集

8.张*，龙首矿党委书记、副矿长，对事
一岗双责”的要求，对事故的连续发生负有
政纪处分暂行规定》第十二条（七）之规定
处分。

9.武**，龙首矿矿长，主管龙首矿全面
全管理第一责任人，对事故的连续发生负有
政纪处分暂行规定》第十二条（七）之规定
处分。

（三）对事故责任单位的处理建议

浙江兴安公司金昌分公司对东2号进路
下作业中的安全风险辨识不细不实，对安全

岩帮失稳、垮落风险辨识与评估不足，对此
国安全生产法》第一百一十四条（一）之规
分公司实施行政处罚。

六、事故防范和整改措施

为强化企业安全发展理念，坚守发展决
吸取教训，着力强化企业安全生产主体责任

（一）落实企业主体责任。浙江兴安公
培训，提升施工人员能力素质，使现场人员
强化施工人员防范意识。

（二）加强现场风险管控。浙江兴安公
题，加大隐患排查整改力度，加强对施工队
育、稳定性较差，在扰动影响下易产生结构
度重视，制定切实可行的针对性措施，防范

（三）加强矿山安全风险研判和防范。
故的教训，进一步强化安全生产红线意识
判，综合分析深部采矿的风险，制定有效解
违规的外包单位要按照相关规定予以清退，

（四）加快《中共中央办公厅 国务院办
落实。金川集团公司安全保障部和金川集团
《意见》落实措施，通过采取挂图作战的方
和劳务派遣人员有序退出，力争在2025年上

（五）加快提升本质安全水平。金川集
式，加大人财物投入力度，加快推进技术升
设，通过“人防、技防、工程防、管理防”
进一步筑牢安全生产防线。

扫一扫

温馨提示

您访问的链接即将离开

“金昌市应急管理局”网

是否继续？

继续访问放弃