佛山市禅城区人民政府 www.chancheng.gov.cn

关于“11.11”佛山市禅城区华南新能源大厦工地高处坠落事故的调查报告

发布时间： 2021-12-30 22:33:21

来源：禅城区应急管理局

2020年11月11日9时30分许，佛山市华南新能源大厦工程项目发生一起高处坠落事故，造成1人受伤。事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第十九条第二款的规定，禅城区应急管理局经区政府授权，组织相关部门成立事故调查组进行调查。通过现场勘查、询问有关人员、查阅相关档案资料等，查清了事故发生的经过、原因、性质、提出了对相关单位、人员的处理建议和防范措施，现将有关情况报告如下：

一、事故发生单位及事发工程概况

（一）事故相关单位

1.建设单位

佛山科联新能源产业科技有限公司。

2.总承包单位

广东中南建设有限公司，统一社会信用代码：91440101190466492T，住所：广州市海珠区石榴岗路岗园街81、83号首层，法定代表人：庄志民，经营范围：房屋建筑业。

3.幕墙专业分包单位

广东省华侨建筑装饰有限公司，统一社会信用代码：91440000190338124R；住所：广州市越秀区梅花路30号二楼，法定代表人：邓文忠，经营范围：建筑装修装饰工程专业承包，建筑装饰工程设计，建筑幕墙工程设计与施工等。

（二）事发工程概况

华南新能源大厦工程项目由佛山科联新能源产业科技有限公司开发建设，广东中南建设有限公司总承包，幕墙专业分包单位为广东省华侨建筑装饰有限公司，广东海外建

设咨询有限公司监理。

二、事故发生经过和应急处置情况及评估

（一）事故发生经过

2020年11月11日9时30分左右，广东省华侨建筑装饰有限公司现场管理人员安排谭朝林等3人在华南新能源大厦工程项目 2 号楼东面负一楼安装铝合金龙骨架，因为是实行包工包料结算工资，谭朝林为了多干一些工程，就自行到2号楼南面内天井1到5楼的龙骨架安装施工，谭朝林从6楼窗口上了8号吊篮，在没带安全绳的情况下启动吊篮移动至5楼和6楼之间的下降过程中，吊篮钢丝绳从爬升机构中脱出，吊篮倾斜侧翻，谭朝林从吊篮跌落约10米高的二层连廊板面处，经抢救无效后死亡。

（二）应急处置情况

现场工人发现谭朝林坠落至 2号楼二层连廊后，立即拨打 120 急救中心进行抢救，120 到场对谭朝林进行检查，经医务人员检查确定谭朝林无生命体征。

事故发生后高新派出所、张槎街道办、禅城区应急管理局、禅城区住房城乡建设和水利局、禅城区建设工程质量安全监督站等相关部门亦到现场勘察并调查取证。

（三）应急处置情况评估

事故发生后，承包单位广东中南建设有限公司积极配合相关部门做好善后工作，做好死者家属的安抚和死者的赔偿工作，并于 2020 年11月13日达成赔偿协议。各部门能较快依据自身职责，开展各项工作，未引发其他社会矛盾，应急处置评估为及时、有效。

三、事故造成的人员伤亡情况和经济损失

（一）人员伤亡情况

此次事故造成1人死亡,死者：谭朝林，男，1963年3月7日出生。

（二）经济损失

本次事故直接经济损失约为150万元人民币。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

谭朝林自行更改作业地点，操作吊篮未遵守操作规范佩戴安全绳，8号吊篮移装后工作钢丝绳和安全钢丝绳长度不足、下限位和终端极限限位开关缺失，安全锁失效，是

发生事故的直接原因。

（二）间接原因

吊篮租赁单位佛山市优富吊篮租赁有限公司企业主体责任不落实，未建立企业安全生产管理制度，未按要求对吊篮操作人员进行岗前培训，未按要求对吊篮加装安全保护装置，发生事故的8号吊篮移位后，广东省华侨建筑装饰有限公司多次通知佛山市优富吊篮租赁有限公司，但佛山市优富吊篮租赁有限公司未及时更换吊篮的钢丝绳，未能对该吊篮的使用作业高度不合适作出暂停使用的有效措施。

（三）事故的性质认定

经事故调查组调查，一致认定本起事故为一般生产安全事故。

五、事故责任的认定及处理建议

（一）事故责任认定

1.谭朝林自行更改作业地点，操作吊篮未遵守操作规范佩戴安全绳，对事故发生负有责任。

2.佛山市优富吊篮租赁有限公司未建立企业安全生产管理制度，针对吊篮操作未制定操作规程，吊篮操作人员安全培训不到位，未及时排除安全生产隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十八条“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报”的规定，对事故发生负有责任。

3.佛山市优富吊篮租赁有限公司法定代表人刘城养未尽到督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患的职责违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（五）项：“?生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患”的规定，对事故发生负有责任。

（二）处理建议

1.谭朝林在本次事故中死亡，建议不予追究其责任。

2.建议禅城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条之规定，对负有事故责任的佛山市优富吊篮租赁有限公司处以行政处罚。

3.建议禅城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条之规定，对负有事故责任的佛山市优富吊篮租赁有限公司及法定代表人刘城养处以行政处罚。

六、事故防范和整改措施

1.责成佛山市优富吊篮租赁有限公司要认真吸取事故教训，对全体员工进行再次教育、交底，加强对使用的吊篮安全检查，并且有效开展安全生产事故的排除和治理，采取措施，确保作业人员按章操作，杜绝违章操作行为，确保安全生产。

2.责成华南新能源大厦项目部认真汲取教训，加强安全生产管理工作，严格工人的工作程序，严格工作纪律，建立健全各项安全生产制度，加强对员工的岗位安全生产培训，提高员工的安全生产知识和自我保护意识，加强对作业场所的事故隐患排查工作，防止类似事故的发生。

3.相关行业监管部门要加大监管力度，提高企业的安全意识，有效防止事故的发生。

扫一扫在手机打开当前页

主办：佛山市禅城区人民政府办公室
承办：佛山市禅城区政务服务和数据管理局