佛山市禅城区人民政府 www.chancheng.gov.cn

关于“12.20”佛山市禅城区兴盛塑料五金厂起重伤害事故的调查报告

发布时间： 2021-05-19 10:59:19

来源：禅城区应急管理局

2020年12月20日下午3:30许，位于佛山市禅城区南庄镇罗格永光工业区永兴五路3号的佛山市禅城区兴盛塑料五金厂租用仓库内发生一起起重伤害事故，造成一人死亡。事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第十九条第二款的规定，禅城区应急管理局经区政府委托，成立事故调查组进行调查。通过现场勘查、询问有关人员、查阅相关档案资料等方式，查清了事故发生的经过、原因、性质、提出了对相关单位、人员的处理建议和防范措施，现将有关情况报告如下：

一、事故发生单位概况

佛山市禅城区兴盛塑料五金厂。经营者：关志池；统一社会信用代码：92440604L026298921；成立日期：2000年5月23日；经营范围：加工、制造、销售：五金模具、塑料制品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；住所：佛山市禅城区南庄镇罗格何家工业区；类型：个体工商户；组成形式：个人经营。

二、事故发生设备概况

涉事设备名称为提升式升降平台（以下简称“升降平台”），载货用，安装于佛山市禅城区兴盛五金塑料厂租用的禅城区南庄镇罗格永丰工业区永新五路3号仓库内，销售合同上显示供货方位为佛山市威麟液压机械有限公司，型号规格为：SJG2-9.5；载重为：2000KG；台面尺寸为：1800x1400mm；升降行程为：9500mm；电机型号为：3.7KW/380V/50HZ；油泵：14L；链条：1寸链条4根，4M以上配4根钢丝绳；吊框：100x50x4mm，高2米；轨道：12#工字钢；外围加固材料：80x40x3mm矩形管。

该涉事设备由佛山市威麟液压机械有限公司，于2014年下半年完成安装并开始投入使用。经查，该设备上没有产品铭牌、额定载重量等参数及警示标识、无禁止载人标识。设备使用单位未能提供相关技术资料。该设备为三层三站三门，平台为对通设计，

二、三层层门位于同一方向，平台与层门（二、三层）间有一站立空间，深度为0.6m。二、三层层门为围栏水平滑动门，（未遮蔽整个层站高度），设置有层门电气联锁开关。每层均设有选层按钮，控制电箱设置在二层层门旁边。设备主要有液压泵站、链条、钢丝绳、顶升横梁、平台、工字钢、电气控制系统等组成。液压泵站设置在另一空间。平台由金属底板与金属框架构成，平台出入口没有设置护栏围挡，两侧有护栏。承载货物部件通过链条和液压油缸顶部横梁与液压油缸间接连接，设备组成部分未有货箱。

三、事故发生经过和应急处置情况及评估

（一）事故发生经过

2020年12月20日下午3：30许，佛山市禅城区兴盛塑料五金厂员工刘先林与陈仕昌负责将该厂的塑料制成品搬

运至该厂位于佛山市禅城区南庄镇罗格永光工业区永兴五路3号仓库的二层。在搬运完货物后，陈仕昌负责清点货物，而刘先林在接到该厂司机要求其去厂车间装货的通知后（佛山市禅城区兴盛塑料五金厂与仓库间隔100米），就独自一人乘坐涉事升降平台下一层。在升降平台下降过程中，正在二层清单货物的陈仕昌听到升降平台处有异响，随后到现场查看情况，发现升降平台停于该仓库一层，员工刘先林头部出血倒在其中，升降平台右侧钢丝绳断开。事后，员工陈仕昌大声呼救，问询赶来的员工迅速报警、拨打120急救电话，等待救治。后经医生检查，证实刘先林已经死亡。

通过现场勘查和目前掌握的信息，根据区市场监督管理局及广东省特种设备检测研究院佛山检测院出具的该事故技术分析报告，推测死亡发生的经过可能为：刘先林在二层进入围栏与井道之间站台，关闭围栏，爬在围栏上按动向下按钮，平台向下运行。而刘先林在下围栏时，不慎踩空，身体失去平衡，人背向平台倒去，头后部碰触金属平台致死。其坠落的冲击力导致本已磨损的钢丝绳断裂，但升降平台仍被链条保护，正常下行到一层。

（二）应急处置情况

事故发生后，区应急管理局、区市场监督管理局、佛山市公安局禅城分局南庄派出所、南庄镇应急管理办公室等单位的相关人员先后赶赴现场进行事故调查取证。

（三）应急处置情况评估

事故发生后，佛山市禅城区兴盛塑料五金厂经营者关志池积极处理善后事宜，抚慰好家属情绪，及时妥善的对死者家属进行了赔偿，各部门能较快依据自身职责，开展各项工作，未引发其他社会矛盾，应急处置评估为及时、有效。

四、事故造成的人员伤亡情况和经济损失

（一）人员伤亡情况

此次事故造成1人死亡。死者刘先林，男，汉族，1967年8月29日出生，住址：贵州省绥阳县旺草镇广怀村民主组26号。

（二）经济损失

本次事故直接经济损失约为81万元人民币。

五、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

因该升降平台上无选层操作装置，需在层外操作，而刘先林安全观念淡薄，违规进入该升降平台，并自行操作选层装置欲前往其他楼层，操作、使用过程中导致其头部被碰撞，经抢救后不治身亡，是该起事故发生的直接原因。

（二）间接原因

佛山市禅城区兴盛塑料五金厂安全生产管理工作不到位，明知升降平台不能载人，但未设置相关的危险警示标识，未教育和督促员工严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未告知员工作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。该厂对涉事升降平台缺少日常维护保养，对此类设备危害性认识不够，对设备存在坠落危险辨识不到位，导致没有及时排查和消除事故隐患，且刘先林违规冒险作业行为未能得到及时发现和制止，是该起事故发生的间接原因。

（三）事故的性质认定

经事故调查组调查，一致认为该起事故属于一般生产安全责任事故。

六、事故责任的认定及处理建议

（一）事故责任认定

1.刘先林安全观念淡薄，违规乘坐提升式升降平台，其违规冒险作业的不安全行为，导致发生事故,对这起事故负直接责任。

2.佛山市禅城区兴盛塑料五金厂未严格落实《中华人民共和国安全生产法》第三十二条“生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志”、第三十八条第一款：“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报”、第四十一条：“生产经营单位应当教育

和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施”的规定，未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志，未督促员工严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未及时发现和制止刘先林违规冒险作业的不安全行为，导致发生事故，对事故发生负有责任。

（二）处理建议

1.鉴于对事故负有直接责任的刘先林已在事故中死亡，故不追究其责任。

2.建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第三十二条、第三十八条第一款、第四十一条、第一百零九条第（一）项之规定，对负有事故责任的佛山市禅城区兴盛塑料五金厂予以行政处罚。

七、事故防范和整改措施

1.佛山市禅城区兴盛塑料五金厂应认真汲取事故教训，要积极履行好安全生产主体责任，加强安全管理，扎实开展安全生产教育培训工作，加强对设备设施的日常安全维护、检查，及时发现并消除安全隐患，正确使用生产设备，确保使用安全；对作业人员管理上要加大监管力度，安全措施要得当，减少人为因素导致安全生产事故的发生，确保生产安全。

2.南庄镇人民政府要积极落实属地管理职责，加大检查力度，积极做好安全生产宣传教育培训，督促落实企业主体责任，严防生产安全事故的发生。加强出租屋、仓库管理，严防、严查“三合一”、“多合一”等违规情况。

扫一扫在手机打开当前页

主办：佛山市禅城区人民政府办公室
承办：佛山市禅城区政务服务和数据管理局