佛山市禅城区人民政府
www.chancheng.gov.cn

关于“11.12”佛山市金海通货运物流有限公司物体打击事故的调查报告

发布时间： 2020-02-04 23:56:02

来源：禅城区应急管理局

2019年11月12日上午11时00分许，位于佛山市南庄码头，佛山市金海通货运物流有限公司协助佛山合力叉车有限公司利用龙门吊安装叉车门架时，吊装带突然断裂，导致门架倾倒，砸到一名员工，事故造成一人死亡。事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第十九条第二款的规定，禅城区应急管理局受禅城区政府授权组成事故调查组进行调查。通过现场勘查、询问有关人员、查阅相关档案资料等，查清了事故发生的经过、原因、性质，提出了对相关单位、人员的处理建议和防范措施，现将有关情况报告如下：

一、事故发生单位、人员及设备概况

佛山市金海通货运物流有限公司。统一社会信用代码：91440604770180183D；经营者：关绍安。经营场所：佛山市禅城区南庄镇南庄码头办公室内（经营场所须经审批机关审批）；经营范围：持有效审批证件从事货物运输、货物装卸。

佛山合力叉车有限公司。统一社会信用代码：914406050567781376；经营者：王海。经营场所：佛山市南海区大沥太平石步工业区（G325 国道与广佛新干线交界钟边立交桥西侧）；经营范围：叉车机械产品及配件销售、租赁;机械上门维修;运输信息咨询服务;工业车辆、工程机械及配件再制造技术研究;制造、销售、维修；工业车辆、工程机械、叉车及其配件;汽车租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

王海，男，汉族，1973年10月15日出生，系佛山合力叉车有限公司法定代表人。

关绍安，男，汉族，1956年06月12日出生，系佛山市金海通货运物流有限公司法定代表人。

石建飞，男，汉族，1986年6月25日出生，系佛山市金海通货运物流有限公司起重机操作员。

起重机械：设备种类：桥式起重机；使用登记号：起

11 粤 E0699（15），设备代码：41104406002015090004；制造单位：广东友为起重机有限公司；产品编号：14QDJ159，额定起重量：45t，下次检验日期：2021年 8 月。

二、事故发生经过和应急处置情况及评估

（一）事故发生经过

佛山市金海通货运物流有限公司（以下简称金海通公司）于2019年10月跟佛山好友佳叉车有限公司订购一台合力牌7吨叉车，叉车的送货及安装由佛山合力叉车有限公司提供（以下简称合力公司）。

2019年11月12日上午合力公司送货到金海通公司场地，由合力公司安排4名员工进行安装，金海通公司安排黄志明负责接收。该叉车由叉车门架和车身主体两部分构成，合力公司人员提出需要借用金海通公司吊机将叉车门架立起（门架重约2.8吨），因合力公司自带的两条吊装带不等长而无法使门架保持水平，双方确定只使用其中一条较长的吊装带，并由金海通公司员工与合力公司员工共同协作穿过门架顶部两吊装孔，后与起重机吊具进行联接将叉车门架吊

起，装回叉车主体中，由于门架不水平，合力公司人员进行调整，金海通公司进行辅助，金海通公司起重机操作员石建飞操作吊机将叉车门架吊起（离地约30厘米），整个吊装的过程大约维持了约 10 分钟。至11时05分在合力公司员工安装叉车过程中，绑固的吊装带突然断裂，致使叉车门架倾倒，门架直接砸到黄志明胸口，使其倒地，且该门架倾倒后压住黄志明小腿（小腿直接断裂并大量出血）。事故发生后，金海通公司人员立即将该门架移走并拨打120急救中心，约10分钟后，急救人员到场对黄志明进行抢救并送往南庄镇绿康医院，医院抢救50分钟后宣布黄志明死亡。

（二）应急处置情况

事故发生后，禅城区应急管理局、禅城区交通运输局、禅城区市场监督管理局、佛山市公安局禅城分局南庄派出所、禅城区安全生产监督管理局南庄分局等部门的领导和相关人员先后赶赴现场组织救援，进行事故调查取证。

（三）应急处置情况评估

事故发生后，佛山市金海通货运物流有限公司及时将伤者送往医院抢救，经抢救无效死亡后，及时、妥善处理了善后工作，与死者家属达成赔偿协议；各部门能较快依据自身职责，开展各项工作，应急处置评估为及时、有效。

三、事故造成的人员伤亡情况和经济损失

（一）人员伤亡情况

此次事故造成一人死亡，死者黄志明，男，汉族，1973年9月7日出生，住址：广东省佛山市南海区丹灶镇罗行墟拾宝塘。于2018年1月1日与佛山市金海通货运物流有限公司签订劳动合同，职务为机修班长。

（二）经济损失

本次事故直接经济损失约为110万元人民币。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

佛山市金海通货运物流有限公司现场管理黄志明安全意识淡薄，未能充分考虑各种危险因素，未能及时发现吊装带存在的问题，未意识到被吊物存在坠落的危险，未离开作业区且站立于门架正面投影范围内；且未严格执行佛山市金海通货运物流有限公司制定的《起重机使用规程》第六点“十不吊”第 3 点：“吊索和附件捆绑不牢，不符合安全要求不吊”的规定 ，盲目相信佛山合力叉车有限公司提供吊装带所能承受的载荷。是导致这起事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1、佛山合力叉车有限公司在与佛山市金海通货运物流有限公司一起作业，且有进行吊装等危险作业时，未与对方签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施；未指定专职安全生产管理人员进行安全检查，是导致这起事故发生的间接原因。

2、佛山市金海通货运物流有限公司在进行吊装等危险作业时未能教育和督促员工严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；未严格履行建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，及时发现并消除事故隐患的职责，是导致这起事故发生的间接原因。

3、佛山市金海通货运物流有限公司起重机操作员石建飞安全意识不强，明知被吊物正面投影范围是危险区域，现场管理黄志明违规进入危险区域指挥未能及时制止，导致事故发生，是该起事故发生的间接原因。

（三）事故的性质认定

经事故调查组调查，一致认为该起事故属于一般生产安全事故。

五、事故责任的认定及处理建议

（一）事故责任认定

1、佛山市金海通货运物流有限公司现场管理黄志明安全意识淡薄，未能充分考虑各种危险因素，未能及时发现吊装带存在的问题，未意识到被吊物存在坠落的危险，未离开作业区且站立于门架正面投影范围内；且未严格执行佛山市金海通货运物流有限公司制定的《起重机使用规程》第六点“十不吊”第 3 点：“吊索和附件捆绑不牢，不符合安全要求不吊”的规定 ，盲目相信佛山合力叉车有限公司提供吊装带所能承受的载荷，对事故发生负有责任。

2、佛山市金海通货运物流有限公司起重机操作员石建飞安全意识不强，明知被吊物正面投影范围是危险区域，现场管理黄志明违规进入危险区域指挥未能及时制止，违反了佛山市金海通货运物流有限公司制定的《起重机使用规程》第六点“十不吊”第10点：“指挥人员违章指挥不吊”的规定，对事故发生负有责任。

3、佛山合力叉车有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：“两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。”的规定，对事故发生负有责任。

4、佛山市金海通货运物流有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款：“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报”、第四十一条：“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。”的规定，对事故发生负有责任。

5、佛山合力叉车有限公司法定代表人王海未尽到督促、检查该单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患的职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（五）项：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患”的规定，对本次事故的发生负有责任。

6、佛山市金海通货运物流有限公司法定代表人关绍安未尽到督促、检查该单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患的职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（五）项：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患”的规定，对本次事故的发生负有责任。

（二）处理建议

1、由于事故责任人黄志明在事故中已死亡，其事故责任依法不予追究。

2、建议禅城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第四十五条及第一百零九条第（一）项之规定，对负有事故责任的佛山合力叉车有限公司处以罚款。

3、建议禅城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款、第四十一条及第一百零九条第（一）项之规定，对负有事故责任的佛山市金海通货运物流有限公司处以罚款。

4、建议禅城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（五）项、第九十二条第（一）项的规定，对负有事故责任的王海处以罚款。

5、建议禅城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（五）项、第九十二条第（一）项的规定，对负有事故责任的关绍安处以罚款。

6、建议佛山市金海通货运物流有限公司依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零四条之规定，对负有事故责任的吊机手石建飞根据公司规章制度给予处分。

六、事故防范和整改措施

1、佛山合力叉车有限公司要认真吸取事故教训，有效开展安全生产事故隐患的排查和治理，加强对员工的安全教育，确保安全生产。

2、佛山市金海通货运物流有限公司要认真吸取事故教训，有效开展安全生产事故隐患的排查和治理，采取措施，确保从业人员按章操作，杜绝违章操作行为，确保安全生产。

3、佛山市禅城区市场监督管理局加强对特种设备的监管，督促涉及特种设备主体落实安全生产各项规定，做好隐患排查工作，杜绝该类事故的发生。

4、佛山市禅城区交通运输局加强行业监管，督促所监管单位落实安全生产各项规定做好隐患排查工作，杜绝该类事故的发生。

5、南庄镇政府落实属地管理，对违章作业现象坚决予以查处。

扫一扫在手机打开当前页



【TOP】【打印页面】【关闭页面】

主办：佛山市禅城区人民政府办公室
承办：佛山市禅城区政务服务和数据管理局